

العطل	الهيكل	اللوحة	موديل	نوع السيارة	
ماكينة وجربوكس وكهرباء	1D7HW22K36S530798	ص ب ط 564	2006	دوج	1
ماكينة وجربوكس وكهرباء	1DJ4GL48K07W679790	ي ن ر 219	2007	شروكي	2
ماكينة	MHFYU59G5D7021769	ح ا ه 3975	2013	فورشنر	3
ماكينة	JTFLJ73J3160006128	ح ص ه 479	2001	جيب شاص	4
ماكينة	jtfllj73j716006150	ح ص ه 476	2001	جيب شاص	5
ماكينة	JN6DD23S68X217289	ا ر ح 8965	2008	ونيت نيسان	6
ماكينة	2gdhdhk34m9c1518947	در ح 954	1982	جمس ورشة	7
ماكينة خلط ماء مع الزيت	MHFYU59G7D7024818	ح ا ه 3970	2013	جيب فورشنير	8
ماكينة خلط ماء مع الزيت	5N1AR1N81CC610289	ب ل ي 1527	2011	جيب باتفندر	9
ماكينة وجربوكس وكهرباء	5N1AR1N82CC608227	ب ل ي 1533	2012	جيب باتفندر	10
ماكينة	5N1AR1N89CC609407	ب ل ي 1532	2013	جيب بابتفندر	11
ماكينة	5N1AR1N88AC601554	ا و م 8013	2012	جيب باتفندر	12
ماكينة	5N1AR1N81CC609854	ب ل ي 1529	2012	جيب بادفندر	13
ماكينة	MHFZX69G487010656	ا ط ب 2137	2008	جيب فورشنر	14
ماكينة	937321800	ي ن ر 279	2007	جيب شروكي	15
ماكينة	358852110	ب ل ي 1531	2012	نيسان باتفندر	16
ماكينة	925852110	ب ل ي 1530	2012	نيسان باتفندر	17
ماكينة	924699800	ا ط ي 8368	2009	تويوتا فورشنر	18
ماكينة	5N1AR1N81CC609391	ب ل ي 1526	2012	باتفندر	19
ماكينة	158414210	ح ا ه 3973	2013	فورشنر	20
ماكينة+جربوكس	٧٥٠٠١٦٦٥١FZJ	در ح 953	1994	شاص تويوتا	21