

المملكة العربية السعودية
وزارة المواصلات

المواصفات العامة
لإنشاء الطرق والجسور

١٩٩٨ نوفمبر

القسم الثامن - أعمال التسجيل والري

القسم الثامن
أعمال التشجير والري
قائمة المحتويات

٢	الفصل ٨ - ١ - ٠ أعمال التشجير
٢	١-٠١-٨ نطاق العمل ومتطلباته
٢	١-١-٠١-٨ الوصف
٣	٢-١-٠١-٨ تقديم المعلومات والشهادات
٣	٣-١-٠١-٨ النفايات
٣	٤-١-٠١-٨ تخزين الزيت والبترین
٤	٥-١-٠١-٨ المواد الكيماوية المعتمدة
٤	٦-١-٠١-٨ الموسم
٤	٧-١-٠١-٨ العمل بالآلة أو باليد
٤	٨-١-٠١-٨ الأغراض القائمة
٥	٩-١-٠١-٨ التخزين
٥	١-٠١-٨ الغرس والتشجير : المواد
٥	١-٢-٠١-٨ التربة الزراعية
٥	١-٢-٠١-٨ التركيب
٦	٢-١-٢-٠١-٨ تحليل التربة الزراعية
٧	٣-١-٢-٠١-٨ التخزين
٧	٤-١-٢-٠١-٨ الدبال الخشبي (Peat Humus)
٨	٥-١-٢-٠١-٨ الأسمدة الزراعية
٨	٢-٢-٠١-٨ محيط (وسط) الزرع
٨	٣-٢-٠١-٨ الأغراض
٨	١-٣-٢-٠١-٨ شروط عامة

٨	البدائل ٢-٣-٢-٠ ١-٨
٩	التسممية ٣-٣-٢-٠ ١-٨
٩	نطاق الاحجام ٤-٣-٢-٠ ١-٨
٩	الشتل (Planting Stock) ٥-٣-٢-٠ ١-٨
١١	الأوتاد ٤-٢-٠ ١-٨
١١	أوتاد الأشجار ١-٤-٢-٠ ١-٨
١٢	أوتاد أشجار التخيل ٢-٤-٢-٠ ١-٨
١٢	مياه الري ٥-٢-٠ ١-٨
١٣	مواد البذر المائي Hydroseeding ٦-٢-٠ ١-٨
١٣	مثبت التربة ١-٦-٢-٠ ١-٨
	مادة هيوميكانت Humecant ٢-٦-٢-٠ ١-٨
١٤	شديدة الامتصاص ٣-٠ ١-٨
١٤	الغرس والتشجير : أسلوب العمل ٣-٠ ١-٨
١٤	تسوية التربة وتحضيرها ١-٣-٠ ١-٨
١٥	تصريف المياه ٢-٣-٠ ١-٨
١٥	تسلسل أعمال الزرع ٣-٣-٠ ١-٨
١٦	وسط زرع الأشجار ٤-٣-٠ ١-٨
١٦	زرع الأشجار ٥-٣-٠ ١-٨
١٧	تدعم الأشجار ٦-٣-٠ ١-٨
١٧	زراعة أشجار التخيل ٧-٣-٠ ١-٨
١٧	تدعم أشجار التخيل ٨-٣-٠ ١-٨
	وسط زرع الشجيرات والغطاء النباتي ٩-٣-٠ ١-٨
١٨	الأرضي والنباتات الزاحفة ١٠-٣-٠ ١-٨
١٨	والنباتات الزاحفة ١٠-٣-٠ ١-٨
١٩	الشبك للنباتات المتسلقة على السدود والتقاطعات ١١-٣-٠ ١-٨

١٩	التشذيب	١٢-٣-٠١-٨
١٩	المهاد	١٣-٣-٠١-٨
٢٠	الري	١٤-٣-٠١-٨
٢٠	الوقاية	١٥-٣-٠١-٨
٢٠	إعداد وصيانة مناطق التحيل (الخشيش)	١٦-٣-٠١-٨
٢١	بذر حبوب التحيل	١٧-٣-٠١-٨
٢١	Hydroseeding البذر المائي	١٨-٣-٠١-٨
٢١	عام	١-١٨-٣-٠١-٨
٢١	جودة العمل	٢-١٨-٣-٠١-٨
٢٢	معاينة الظروف	٣-١٨-٣-٠١-٨
٢٢	ثبيت التربة ومواد البذر المائي	٤-١٨-٣-٠١-٨
٢٣	معدات البذر المائي	٥-١٨-٣-٠١-٨
	تركيب معدات البذر المائي	٦-١٨-٣-٠١-٨
٢٣	وجدول الزرع	
٢٦	الكتل الترابية الملتصقة بالجذور sod	١٩-٣-٠١-٨
٢٨	الإنجاز والصيانة	٤-٠١-٨
٢٨	بعد الزرع	١-٤-٠١-٨
٢٨	النظافة	٢-٤-٠١-٨
٢٨	فترة الصيانة	٣-٤-٠١-٨
٢٩	برنامج الصيانة	٤-٠١-٨
٢٩	الري	٤-٠١-٨
٢٩	إزالة الأعشاب الضارة وازالة الأنماض	٦-٤-٠١-٨
٢٩	التشذيب	٧-٤-٠١-٨
٣٠	تسميد التربة	٨-٤-٠١-٨
٣٠	استبدال الأغراض	٩-٤-٠١-٨
٣١	مكافحة الآفات الزراعية	١٠-٤-٠١-٨

٣٢	١١-٤-٠١-٨	أوتاد الأشجار
٣٢	١٢-٤-٠١-٨	اللف بنسيج القنب (الخيش)
٣٢	١٣-٤-٠١-٨	صيانة المساحة المزروعة بالنجيل
٣٢	١-٨-٠٥-٠١-٨	المعاينة ومتطلبات القبول بوجه عام
٣٢	١-٨-٠٥-٠١-٨	العيوب
٣٣	١-٨-٠٥-٢-	توصيات الجهة الصانعة
٣٣	١-٨-٠٥-٣-	التخزين
٣٣	١-٨-٠٥-٤-	وقت الزرع
٣٤	١-٨-٠٥-٥-	الأحوال الجوية
٣٤	١-٨-٠٥-٦-	الزرع خارج الظروف المحددة
٣٤	١-٨-٠٧-٥-	الأشعار
٣٤	١-٨-٠٨-٥-	معنى المخططات
٣٤	١-٨-٠٩-٥-	تصاميم الغرس
٣٤	١-٨-٠١-٥-١-	سجل الغراس "كما هي مزروعة على الطبيعة"
٣٥	١-٨-٠٦-	طريقة القياس
٣٥	١-٨-٠٧-	الدفع
٣٨	٠٢-٠٠-٠٢-١-	الوري
٣٨	٠٢-٠٠-١-٠٢-١-	نطاق العمل والمتطلبات
٣٨	٠٢-٠٠-١-٢-١-	نطاق العمل
٣٩	٠٢-٠١-٢-١-	الاختصارات
٣٩	٠٢-٠١-٣-	المخططات التنفيذية والموافقة على المعدات
٤٠	٠٢-٠١-٤-	مخططات سجل المحفوظات
٤١	٠٢-٠١-٥-	الصيانة والتشغيل
٤١	٠٢-٠١-٥-١-	عام
٤١	٠٢-٠١-٥-٢-	الأعمال
٤٢	٠٢-٠١-٦-	كتيبات الصيانة والتشغيل

٤٣ ٢-٠٢-٨ الأنابيب والملحقات
٤٣ ١-٢-٠٢-٨ نطاق العمل
٤٣ ٢-٢-٠٢-٨ المتطلبات الخاصة
٤٣ ١-٢-٢-٠٢-٨ شهادة المصنع
٤٣ ٢-٢-٢-٠٢-٨ الوسم (المونوغرام)
٤٤ ٣-٢-٢-٠٢-٨ اعادة الاختبارات
٤٤ ٣-٢-٠٢-٨ المناولة
٤٥ ٤-٢-٠٢-٨ الأنابيب والتركيبات والملحقات
٤٥ ١-٤-٢-٠٢-٨ أنابيب الضغط من الحديد المرن (المطاوع)
 ٢-٤-٢-٠٢-٨ أنابيب الضغط من كلوريد البولي فينيل
٤٦ غير الملدن
 ٣-٤-٢-٠٢-٨ أنابيب الضغط المصنوعة من الاسبستوس
٤٦ الاسمنتي
٤٧ ٤-٢-٠٢-٨ أنابيب الفولاذ والقطع الأنبوية
٤٧ ٥-٤-٢-٠٢-٨ قارنات الأنابيب المرنة
٤٨ ٦-٤-٢-٠٢-٨ الوصلات المهايئة المشفهة
٤٩ ٧-٤-٢-٠٢-٨ مواد التوصيل
٤٩ ٨-٤-٢-٠٢-٨ اختبارات الموقع
 ٩-٤-٢-٠٢-٨ المحاري / الأقنية المصنوعة من كلوريد
٥٢ البولي فينيل (PVC)
٥٣ ٥-٢-٠٢-٨ الصمامات
٥٣ ١-٥-٢-٠٢-٨ ع _____ام
٥٤ ٢-٥-٢-٠٢-٨ الصمامات البوابية (Gate Valves)
٥٥ ٣-٥-٢-٠٢-٨ صمامات الفراشة
٥٥ ٤-٥-٢-٠٢-٨ الصمامات الكروية
٥٥ ٥-٥-٢-٠٢-٨ صمامات عدم الرجوع الصمامات

٦-٥-٢-٠٢-٨	الصمامات التي يتم التحكم بها
٥٦	عن بعد (RCV)
٥٧	صمامات تخفيض الضغط
٨-٥-٢-٠٢-٨	صمامات تخفيض الضغط التي يتم التحكم بها عن بعد
٥٨	التحكم بها عن بعد
٩-٥-٢-٠٢-٨	الصمامات عدم الرجوع لتنفس
٥٨	الضغط (صمامات التحكم بالمضخة)
٥٩	صمامات الهواء
٦٠	البوابات المترلقة Penstocks
٦١	مواد التوصيل
١٣-٥-٢-٠٢-٨	صناديق الصمامات البلاستيكية المقاومة
٦٢	بالألياف الزجاجية (G R P)
٦٢	صناديق الصمامات البلاستيكية
٦٣	ملحقات الصمامات
٦٥	المصنوعية
٦٥	التركيب
٦٦	الحماية في الموقع
٦٧	أدوات الري
٦-٦-٢-٠٢-٨	نظام التحكم ببرنامج الري
٦٧	ـ١ رؤوس الرش (للرش والنسقي)
٦٨	ـ٢ـ٦ـ٢ـ٠٢ـ٨
٦٩	ـ٣ـ٦ـ٢ـ٠٢ـ٨ الينابيع الغوارة (النوافير) Bubblers
٧٠	ـ٤ـ٦ـ٢ـ٠٢ـ٨ صنابير خراطيم المياه Hose Bibs
٧٠	ـ٥ـ٦ـ٢ـ٠٢ـ٨ وحدات الري بالتنقيط والأنباب
٧٠	ـ٦ـ٦ـ٢ـ٠٢ـ٨ أنابيب البولياثيلين وقطع تركيبها
٧١	ـ٧ـ٦ـ٢ـ٠٢ـ٨ وحدات التنقيط Emitters

٧٢	المطلبات الانشائية.....	٧-٢-٠٢-٨
٧٢	الأعمال التراثية.....	١-٧-٢-٠٢-٨
٧٧	مداد الأنابيب ووصلتها	٢-٧-٢-٠٢-٨
٨٢	المعدات الميكانيكية.....	٣-٠٢-٨
٨٢	نطاق العمل	١-٣-٠٢-٨
٨٣	البطاقات واللوحات والرسومات البيانية.....	٢-٣-٠٢-٨
٨٤	المصنوعية بشكل عام.....	٣-٣-٠٢-٨
٨٤	المعدات والمواد بشكل عام	٤-٣-٠٢-٨
٨٦	قطع الغيار	٥-٣-٠٢-٨
٨٧	وحدات الضخ	٦-٣-٠٢-٨
٨٧	عام.....	١-٦-٣-٠٢-٨
٩٠	وحدات الضخ الأفقية ذات الغلاف المنفصل	١-٦-٣-٠٢-٨
٩٤	وحدات الضخ الغاطسة.....	٣-٦-٣-٠٢-٨
	المضخة ذات السحب الطرفي التي تعمل بالطرد المركزي	٤-٦-٣-٠٢-٨
٩٥		
٩٦	لوحة التحكم بالحركات	٥-٦-٣-٠٢-٨
٩٩	مقاييس الضغط	٧-٣-٠٢-٨
١٠٠	أجهزة التحكم بمنسوب المياه	٨-٣-٠٢-٨
١٠٠	مقاييس الدفق الكهرمغناطيسية.....	٩-٣-٠٢-٨
١٠٠	مفاتيح الضغط الكهربائية.....	١٠-٣-٠٢-٨
١٠١	المصافي	١١-٣-٠٢-٨
١٠١	المؤشرات الكهربائية وأجهزة التكامل	١٢-٣-٠٢-٨
١٠٢	معدات حقن الأسمدة الزراعية	١٣-٣-٠٢-٨
١٠٣	مراوح الطرد المحوري	١٤-٣-٠٢-٨
١٠٣	الهوائيات الموضوعة على السقف	١٥-٣-٠٢-٨
١٠٣	الوصلات المرنة	١٦-٣-٠٢-٨

١٠٤	١٧-٣-٠٢-٨	المرشحات
١٠٥	٤-٠٢-٨	قطع التركيب الكهربائية
١٠٥	١-٤-٠٢-٨	نطاق العمل
١٠٦	٢-٤-٠٢-٨	المتطلبات التقنية
١٠٦	١-٢-٤-٠٢-٨	عام
١٠٦	٢-٢-٤-٠٢-٨	الأنظمة والمواصفات القياسية
١٠٧	٣-٤-٠٢-٨	تركيب محطات الضخ
١٠٨	٤-٤-٠٢-٨	تنظيم الري
١٠٩	٥-٠٢-٨	الأعمال المعدنية والدهان وأعمال الدهان ومتشآت احتجاز الماء
١٠٩	١-٥-٠٢-٨	الأعمال المعدنية
١٠٩	١-١-٥-٠٢-٨	عام
١٠٩	٢-١-٥-٠٢-٨	السلام وأقفال الأمان
١٠٩	٣-١-٥-٠٢-٨	دعائم الأنابيب
١١١	٢-٥-٠٢-٨	الدهان وأعمال الدهان
١١١	٣-٥-٠٢-٨	أعمال الحفر
١١١	٤-٥-٠٢-٨	الحرسانة
١١١	٥-٥-٠٢-٨	التسلیح
١١٢	٦-٥-٠٢-٨	الطبقة التأسيسية البيوتومينية للأسطح المدفونة
١١٢	٦-٠٢-٨	طريقة القياس
١١٣	٧-٠٢-٨	الدفع
١٢٠		القسم الثامن - أعمال التشجير والري
١٢٠		الملحق (١) أسماء وأنواع النباتات الشائعة الاستخدام بالمملكة العربية السعودية
١٢٢		الملحق (٢) - صيانة شبكة الري وأعمال التشجير

المملكة العربية السعودية

وزارة المواصلات

المواصفات العامة لإنشاء الطرق والجسور

القسم الثامن

أعمال التشجير والري

القسم الثامن
أعمال التشجير والري

الفصل ٨ - ١٠١ - أعمال التشجير

١-١-١-١ نطاق العمل ومتطلباته

١-١-١-١ الوصف : يجب أن يتالف هذا العمل من توريد وزراعة النخيل والأشجار والشجيرات والنباتات الزاحفة creepers والنباتات العصرية succulents والنباتات العشبية grass والمرج العشي sod والغطاء النباتي والنباتات الأخرى . كما يجب أن يشمل أعمال حفر للأماكن المزروعة وتأمين تربة زراعية واعداد وتسوية فرشة للزرع planting bed . كذلك يجب أن يتضمن أعمال صيانة وأساليب زرع طارئة أخرى تنفذ بطريقة متقنة وطبقا لشروط هذه المواصفات ووفقا للخطوط المسينة على المخططات أو المحددة من قبل المهندس .

البنود في جدول الكميات

الأشجار

النخيل

الشجيرات

النباتات الزاحفة

الغطاء النباتي الأرضي

النباتات العصرية

النباتات المتسلقة

العشب

خلطات بذور الزرع المائي

مهاد حصوي

البلاط الخرساني مسبق الصب

المرج العشي

١-١-٢ تقديم المعلومات والشهادات : يجب على المقاول أن يقدم للمهندس معلومات وشهادات تتعلق بالمواد التي ستستعمل لهذا العقد . ويجب أن تشمل هذه المعلومات والشهادات ، على سبيل المثال لا الحصر ، ما يلي:

- ١- تحليل موثق ومصادق عليه صادر عن الجهة الصانعة لكافية المنتجات القياسية بما في ذلك الأسمدة الزراعية .
- ٢- شهادات تؤكد منشأ ، وحجم ، وعمر كافة المواد النباتية .
- ٣- شهادات صحية لكافة المواد النباتية المستوردة .
- ٤- تحليل مخبري لخاطة التربة الزراعية ، وفقاً للخصائص المبينة في الفقرة ١-٢-٠١-٨ "الترفة الزراعية" الواردة بهذه المواصفات العامة ، مع المواد المضافة مثل معدلات تركيز أيون الهيدروجين pH adjusters ، والأسمدة الزراعية وغير ذلك من تعديلات التربة .
- ٥- جداول تنفيذ أعمال التشجير التي تبين أنشطة الإعداد والتهيئة والمعدات وأفراد العاملين للموقع والأعمال التحضيرية وجداول زرع الأغراض .

يجب أن يكون المقاول مسؤولاً عن جودة كافة البند المشتراء ويجب عليه أن يقدم مخطط المورد لإختبار الجودة للاطلاع عليه ، على أن يشمل هذا المخطط البند المعدّة لاختبار بالورشة والأسلوب المتبّع لتنفيذ ذلك .

١-١-٣ النفايات : يجب إزالة جميع النفايات والقمامة المنتاثرة ونقلها بعيداً يومياً بالعربات حال تراكمها ضمن حدود أمكنة التشجير وتحميم الموقع . كما يجب الاحتفاظ بهذه الأمكانة نظيفة ومرتبة ، مع كنس كافة طرق المركبات ، والمرارات والحواف والبردورات ومحاري تصريف مياه الأمطار والمحاري وجعلها حالية من الأنماض في كافة الأوقات . ويجب أن تنقل جميع النفايات والأنماض بالعربات إلى مرمى النفايات حسب ارشادات المهندس .

١-١-٤ تخزين الزيت والبترول : يجب الاحتفاظ بكلة حاويات الزيت والبترول في مظللات ملائمة يجرى تأمينها من قبل المقاول الذي يعين عليه أن يراعي كافة الأنظمة الخاصة بتخزين

السوائل القابلة للاشتعال . وفي حال تأثر أية أماكن من التربة من جراء إراقة الزيت أو البترول ، يجب حفر التربة الملوثة حتى الوصول إلى سطح الأرض غير الملوث ومن ثم التخلص من تلك التربة بنقلها إلى أماكن بعيدة بالعربات ، واصلاح الأماكن المتأثرة بالتلوث حسب ارشادات المهندس ، ويكون جميع ذلك على نفقة المقاول .

١-٥-١-٥ المواد الكيماوية المعتمدة : يجب أن تستعمل فقط المواد الكيماوية المعتمدة من قبل وزارة الزراعة بالمملكة . ويجب أن تكون جميع المواد الكيماوية غير سامة للانسان والطيور والحيوانات وخاضعة لموافقة المهندس .

يجب أن يكون المقاول مسؤولاً عن التأكد من أن كافة المواد الكيماوية يجري تخزينها ومتناولتها وتوريدتها حسب تعليمات الجهة الصانعة .

١-٦-١-٦ الموسم : يجب أن يجري تنفيذ كافة الأعمال في الموسم الملائم وفي أحوال جوية مناسبة للعمل . ويجب بوجه خاص عدم زرع الأغراض قبل شهر أكتوبر أو بعد شهر ملوس بدون موافقة المهندس المحددة .

١-٧-١-٧ العمل بالآلة أو باليد : ان بالامكان تنفيذ كافة الأعمال بآلات مناسبة معتمدة أو باليد . ويراعى وجوب تنفيذ أي عمل يكون في أماكن محصورة أو حول أشجار قائمة أو بجوار خدمات مرفق رئيسية باليد ويجب على المقاول مراعاة ذلك عند تحديد أسعاره .

١-٨-١-٨ الأغراض القائمة : يجب عدم إزالة أية أشجار أو شجيرات أو أغراض أخرى بدون تعليمات من المهندس . ويجب على المقاول اتخاذ كافة الاجراءات لوقاية جميع الأغراض من الأضرار الناتجة عن سوء قصد ، أو عن حوادث طارئة خلال تنفيذ أعماله . كما يجب عليه التأكد من عدم قطع أطراف الأغصان أو الجذور التي يزيد قطرها عن ٥٠ ميليمتراً من الأشجار النامية ، الا من أجل تقليم تلك الأغصان أو القيام بأعمال التدريب المعتمدة من قبل المهندس .

يجب عدم تخزين أو وضع أية تربة أو أنقاض أو مواد بناء أو نفايات ضمن حدود ثلاثة أمتار من الأشجار أو الشجيرات أو الأسيحة . كما يجب عدم إشعال النار في الهواء الطلق ضمن حدود عقد زراعة الأشجار وتحميم الموقع .
ويراعى أن أي ضرر قد يحصل من جراء ذلك يجري اصلاحه من قبل المقاول وعلى نفقته الخاصة .

٩-١-٠١-٨ التخزين : يجب تغطية وواقية كافة المواد التي ستستعمل في عقد زراعة الأشجار وهندسة المناظر وتخزن في الساحة الخاصة بالمقاول . كما يجب البقاء بوجه خاص ، على أية نباتات محتفظ بها من أجل الزرع في مجمع خاص ، وتزويدها بوقاء من أشعة الشمس المباشرة ، والرياح المسيبة للجفاف وامدادها ب المياه الري بانتظام .

٢-٠١-٨ الغرس والتثجير : المواد

١-٠٢-٠١-٨ التربة الزراعية :

١-٠٢-٠١-٨ التركيب : يجب أن تكون التربة الزراعية موافق عليها ومستوردة من مصادر محلية وفقا للمواصفات التالية:

٨,٠ - ٦,٠ تربة مشبعة	pH :	معايير الحموضة والقلوية
أقل من ٤ ميليمتر أو ز سـ (mmhos/cm)	:	الموصولة الكهربائية
مستخلص مشبع عند ٢٥ درجة مئوية .	:	
أقل من ٥٪ في تربة مجففة في الهواء الطلق .	:	كربونات حرة
أقل من ٢٠٠ جزء في المليون في المستخلص المشبع .	:	كلورايد
أقل من ٢٠٠ جزء في المليون في المستخلص المشبع .	:	سلفات
أقل من ٧٥ جزء في المليون في المستخلص المشبع.	:	النترات (الأزوت)
٢٥-١٠ جزء في المليون في ١,٥ من مستخلص نترات الأمونيوم : ٥,٥ ساعة رج.	:	الفسفور

اليوتاسيوم	: ١٠٠-٤٠٠ جزء في المليون في ١,٥ من مستخلص نترات الأمونيوم : ٠,٥ ساعة رج.
المغنسيوم	: ٢٥-١٠٠ جزء في المليون في ١,٥ من مستخلص نترات الأمونيوم : ٠,٥ ساعة رج.
صوديوم قابل للاستبدال	: أقل من ١٥% في اسيتات الأمونيوم العادي .
بورون	: أقل من ١,٥ جزء في المليون قابل للذوبان في الماء الساخن .
الخصائص الفيزيائية	: طفل رملي مكون على النحو التالي : رمل ٢ - ٥,٥ ميلimetra : ٦٥-٥٥% طمي ٠,٠٥ - ٠,٠٢ ميلimetra : ٣٠-٢٥% صلصال أقل من ٠,٠٢ ميلimetra : ١٠-١٥%

في حال عدم وجود تربة زراعية بشكل طبيعي تتمتع بالخصائص الفيزيائية المذكورة أعلاه ، يسمح للمقاول بخلط العناصر المكونة مثل هذه التربة للحصول على الخصائص المطلوبة أعلاه .

١-٢-٠١-٨ تحليل التربة الزراعية : يجب على المقاول أن يؤمن محلل تربة مستقل و معتمد لإعداد تحاليل فيزيائية و كيمائية للتربة الزراعية المستوردة المقترحة ولمياه الري مع التوصيات والتقرير فيما يتعلق بالتعديلات على الأسمدة بحيث تصبح مطابقة للنسب المحددة .

يجب أن تؤخذ عينات من التربة على النحو التالي :

عند تعين كل مصدر من مصادر التربة ، يجب اجراء تحليل عينات منها كما هو مفصل أدناه و تقديم النتائج للمهندس للموافقة عليها قبل استعمال أي نوع من التربة .

يجب أن تؤخذ بعد ذلك عينات إضافية للترابة بمعدل عينة لكل ٢٠ شحنة أو حسبما يشير به المهندس ويجب أن يجري تحليلها ومقارنة النتائج بنتائج العينة الأصلية (للتتأكد من انسجام وتوافق التوريد) .

يجب أن تكون الإختبارات كما يلي :

- مجموع الأملاح (الموصولة الكهربائية لحلول الترابة) .
- معيار الحموضة والقلوية للترابة .
- الصوديوم القابل للاستبدال ، والكالسيوم ، والمغنيسيوم والبوتاسيوم .
- المواد الفوسفاتية الموجودة .
- النسبة المئوية للمادة العضوية .
- الكميات المتوفرة من الزنك والمنغنيز والحديد والبورون .
- مجموع السلفات .

٣-١-٢-٠١-٨ التخزين : يجب تخزين الترابة الزراعية في أكوام بعلو يقل عن متر واحد . ويجب أن تصان أكوام الترابة من الرص غير الملائم كما يحظر تخزين أي مواد انشاءات أو نفايات مع تلك الترابة أو مزجها بها .

يجب الحصول على الموافقة على شحنة نموذجية للترابة الزراعية لا تقل عن ٣ م^٣ حيث يحتفظ بهذه العينة للمقارنة بالشحنات اللاحقة .

٤-١-٢-٠١-٨ الدبال الحشي (Peat Humus) : يجب أن يكون الدبال الحشي من الحشيش peat الطبيعي وأن يتكون من نبات التردي sedge والاسفغنوم sphagnum (نوع من الطحالب) أو الحشيش القصبي reed peat ، وهو بوضع طبيعي بحيث يمر من خلال منخل قياس ١٢ ميليمترا ، ويجب أن يكون خاليا من العيدان ، أو من الحجارة أو الجذور أو أية مادة أخرى غير مرغوب فيها . ويجب أن يتراوح معيار حموسته ما بين pH4 و pH 7.5 و محتواه العضوي الأدنى ٨٥ % على أساس الوزن الجاف . ويجب أن يزود الدبال الحشي في بالات تجارية غير متضررة ومحففة بالماءطلق .

٥-٢-١-٨ الأسمدة الزارعية : يجب استعمال الأسمدة غير العضوية لمياه

الري عن طريق معدات حقن الأسمدة . ويجب أن تكون هذه الأسمدة من نوع NPK القابل للذوبان والمعتمد بنسبة عشرين : عشرين (٢٠ : ٢٠) ويجب أن تستعمل بنسبة كيلوغرام واحد (١ كغم) من السماد لكل ألف (١٠٠٠) لتر من الماء .

وبالإمكان استعمال محليل مخففة بديلة من الأسمدة القابلة للذوبان أو أنواع أخرى

من محليل والتركيب بشرط موافقة المهندس على ذلك .

٦-٢-٠١-٨ محيط (وسط) الزرع : يجب أن يتالف محيط (وسط) الزرع من تربة

زراعية وأسمدة لهذه التربة كما هو محدد ، ويوضع هذا الوسط طبقاً للمواصفات الخاصة بزرع الأشجار والشجيرات .

٧-٢-٠١-٨ الأغراض :

١-٣-٢-٠١-٨ شروط عامة : يجب أن تكون الأغطية النباتية الأرضية

والكرمة وشتلات الزرع والأشجار من منشأ تشبه تربته وأحواله المناخية تلك السائدة في الموقع .

ويجب تعيئة كافة الفصائل species بعناية ودقة وأن تCHAN من الأضرار الميكانيكية ودرجات الحرارة

القصوى والجفاف . ويجب على المقاول أن يقدم شهادة تبين أن هذه النباتات والأشجار مطابقة للمواصفات اذا ما طلب المهندس ذلك .

٨-٢-٠١-٨ البدائل : يجب وضع العطاء على أساس الأغراض المحددة

في المستندات وفي حال عدم توفر مثل هذه الأغراض فإن بالامكان تقديم بدائل في العطاء مع ذكر أسعارها وكيفية اختلافها عن المواصفات . وبالإمكان رفض هذه البدائل وطلب تقديم بدائل أخرى . وقبل اجراء أي تبديل لا بد منأخذ الموافقة على ذلك .

١-٨-٣-٢-٠ التسمية : يجب أن تتوافق تسميات الأشجار والنباتات مع

الأسماء العلمية الواردة في :

- (1) Royal Horticultural Society, Dictionary of Gardening, Oxford University Press 1974, and Supplement, 1969
- (2) I.B.N. - International Code of Nomenclature for Cultivated Plants;
- (3) Post, George E., Flora of Syria, Palestine and Sinai, American University of Beirut, 1932.

إن بالامكان الرجوع إلى الأسماء البديلة في هذه الكتب حيث يجب أن تكون جميع النباتات طبقا للأوصاف النباتية العلمية المبينة . وكتاب بوست (Post) يعتبر مرجعا فقط للنباتات غير الواردة في قاموس R.H.S أو في دليل I.B.N. Code .

والملحق "أ" المرفق يبين أسماء معظم الأشجار ، والشجيرات ، والأغطية النباتية الأرضية والنباتات الريانة succulents المزروعة بشكل واسع في المملكة العربية السعودية .

١-٨-٣-٤-٠ نطاق الاحجام : يجب ألا يكون حجم أية غرسة أقل من الحد الأدنى كما هو محدد فيما بعد . كما يجب أن يكون حجم ٥٪ من الغراس على الأقل مساويا لحجم النصف الأعلى من النطاق المحدد . ويراعى أن القياسات المحددة في المواصفات هي قياسات الحد الأدنى المقبولة بعد التشذيب (حيثما يكون التشذيب مطلوبا) ولا تقبل الغراس التي تتفق والقياسات المحددة في المواصفات لكنها لا تبدي توازنا عاديا بين الارتفاع والانتشار .

١-٨-٣-٤-٠ الشتل (Planting Stock) : يجب أن تكون كافة الشتلات

متفرعة على نحو جيد ، حسنة المظهر ، سليمة وخالية من الأمراض وحرائق الشمس والكشط والحشرات المؤذية ، وبيوض الحشرات ، وأن تكون جذورها صحيحة وسليمة . كما يجب أن تنمو الأشجار بشكل متناسب وأن تكون بنيتها ونموها مما يميز فصيلتها أو نوعها بحيث تكون ذات جذوع مستقيمة حالية من التشويهات غير المقبولة .

يجب أن تكون الغراس المسلمة إلى موقع العمل إما على شكل رزم ملفوفة بالخيش أو تحضر في حاويات . ويجب ألا يسمح باستلام الغراس التي تكون جذورها مكشوفة . كما

يجب ألا يسمح بجفاف جذور الغراس أثناء نقلها ، أو تخزينها أو شتلها ، وعليه فإن كتلة التراب المحيطة بالجذور يجب أن تبقى مبللة في جميع الأوقات . إن آلية غرسة تسلم إلى موقع العمل ويقرر المهندس أن كتلة التراب المحيطة بجذورها تالفة أو حافة أو أنها في حالة من الذبول يجب أن ترد وتستبدل من قبل المقاول وعلى نفقته الخاصة . ويجب مناولة كل غرسة من الغراس وتعبيتها بالطريقة المعتمدة لذلك النوع أو الصنف ، مع اتخاذ كافة الاحتياطات الكفيلة بوصول الغراس إلى موقع العمل في حالة سليمة وبما يكفل نجاح نموها . ولتحديد حالة جذور الغراس التي يقدمها المقاول ، يجب أن يزاح التراب من حول جذور ما لا يقل عن اثنين من الغراس وما لا يزيد عن نسبة اثنين بالمائة (٥٢٪) من العدد الإجمالي للغراس من كل نوع أو صنف ، فإذا تبين أن عينات الغراس التي حررت معاييرها تالفة ، فإنه يحق للمهندس برفض كامل الكميات التي أحذت منها العينة . وبالنسبة إلى عينات الغراس التي يتبيّن أنها غير مناسبة للاستعمال في العمل بسبب معاييرها يجب أن تستبدل من قبل المقاول وعلى نفقته الخاصة .

يجب ألا يقل ارتفاع الأشجار عن واحد ونصف (١,٥) مترا فوق مستوى الزرع على أن يكون قطر ساقها اثنين (٢) سنتيمترا كحد أدنى وفروعها خمسة وعشرون (٢٥) سنتيمترا على الأقل . وحيث لا تتوافر أشجار من النوع المحدد ، يمكن للمقاول - تبعاً لتقديمه أدلة على ذلك - الاستعاضة بموافقة المهندس بنوع بديل من الأشجار ذات ارتفاع لا يقل عن واحد ونصف (١,٥) مترا .

يجب رزم أشجار النخيل ولها بالخيش إلا في حال توفرها نامية في أوعية . ويجب أن لا تقبل الفروع أو الأغصان الجانبية ، كما يجب ألا يقل ارتفاع شجرة النخيل عن متر واحد (١) من مستوى الزرع حتى قاعدة الرأس النامي . أما أشجار النخيل التي يبلغ طولها متر إلى متر ونصف المتر (١,٥-١) فيجب أن يتراوح قطر دائرة جذورها ما بين سبعمائة وخمسين وتسعمائة (٧٥٠ - ٩٠٠) ميليمترا في حين يجب أن يتراوح قطر دائرة جذور الأشجار التي يبلغ طولها مترين إلى ثلاثة (٣-٢) أمتار ما بين متر ونصف إلى مترين اثنين (٢-١,٥) . ويجب أن يكون تسـعين بالمائة (٦٩٪) من أشجار النخيل اناثا .

ويجب ألا يقل ارتفاع الشجيرات عن خمسين ميليمترا (٥٠٠) وفي حال عدم توفر شجيرات بهذا الارتفاع يمكن للمقاول ، تبعاً لتقديمه أدلة على ذلك ، الاستعاضة ، بموافقة

المهندس ، بشجيرات أخرى بذات القياس . ويجب أن تكون هذه الشجيرات ذات شكل جيد وأن تكون بنيتها ونحوها مما يميز فصيلتها أو نوعها .

أما نوع الغطاء النباتي الأرضي فيجب أن تكون جذوره جيدة ، وألا يقل نموه عن سنة كاملة وأن يكون طوله أربعين متر (٤٠٠) ميليمترًا كحد أدنى .

يجب أن يكون طول النباتات المتسلقة سبعمائة وخمسين (٧٥٠) ميليمترًا كحد أدنى . كما يجب أن يكون نموها متناسقاً ومتوازناً ، وفي أوعية سعة واحد (١) كغم .

يجب أن تكون بذور التجيل من نوعيات المخلوط التالي :
٥٥٪ سيدومون داكتيلون
٥٥٪ حمسمين بالمائة
٥٥٪ روا أنا

يجب أن تغطس كافة النباتات بعامل مضاد للجفاف قبل توريدها إلى الموقع .

٤-٢-٠١-٨ الأوتاد :

١-٨-٤-٢-٠١-٨ **أوتاد الأشجار:** يجب أن تكون جميع الأوتاد من الخشب وأن تكون مستقيمة وخالية من التقوّمات ومستدقة الرأس عند طرف واحد . ويجب أن تدهن الأطراف السفلية بدهان واق للأخشاب وغير ضار للنبات وذلك إلى ارتفاع لا يقل عن مائة وخمسين (١٥٠) ميليمترا فوق سطح التربة ، بحيث يجري دهان الأوتاد قبل استخدامها بأسبوعين على الأقل . ويجب أن تكون هذه الأوتاد بسماكة خمسين (٥٠) ميليمترًا وبطول ألف وثلاثمائة (١٣٠٠) ميليمترا تحت الأرض وارتفاع لا يقل عن طول البذنة فوق الأرض ، أو عن نصف هذا الطول بالنسبة للأنواع ذات الريش .

وكبديل آخر ، يجب أن تكون أوتاد الأشجار من أنابيب من الفولاذ الطرى محمية بطلاط من مادة كلوريد البولي فينيل (PVC) بلون أخضر وسط mid-green أو لون آخر مماثل ومعتمد . يجب سد طرف الأنابيب العلوي والسفلي بسدادات بلاستيكية . ويجب أن يتوفّر على الغطاء الخارجي نتوءات أفقية على أبعاد متساوية لتسهيل عملية تثبيت رباطات الأشجار . ويجب أن يكون قطر الأنابيب خمسة وثلاثين (٣٥) ميليمتراً وطوله ألفين وخمسين (٢٥٠٠) ميليمتراً . أما رباطات الشجر فيجب أن تكون من رباطات بلاستيكية ذات علامة مسجلة ومناسبة للأوتاد الحديدية .

١-٨-٤-٢-٠١-٨ أوتاد أشجار التخييل : يجب أن تكون أوتاد أشجار التخييل من الخشب المنشور بخشونة والخالي من العقد والعنف أو أية عيوب أخرى قد تضعف من قوته . ويجب أن يكون قياس الوتد خمسين × مائة × مائة (٥٠ × ١٠٠ × ١٠٠) ميليمتراً كحد أدنى تبعاً لحجم النخلة .

أو ، بدلاً من ذلك ، فإنه يجب تركيز أشجار التخييل بثلاثة (٣) حبال سلكية يتّألف كل منها من سبعة (٧) أسلاك فولاذية مخلفنة ومحدولة قياس عشرة (١٠) ، توضع بزاوية مائة وعشرين (١٢٠) درجة حول الجذع . ويجب أن تشكّل الأسلاك حلقة حول جذع النخلة بعد حمايتها بأنبوب من النيوبرين . كما يجب وصل الأسلاك بواسطة شدادة من الفولاذ المخلفن بخطاف تثبيت أرضي مسلح قطر ثمانية (٨) ميليمتراً . ويجب أن يكون طول خطاف التثبيت الأرضي ألف (١٠٠٠) ميليمتراً ، على أن يجري دقه بشكل متساطح مع الأرض . ويجب أن تدق القصبيان بحيث تشكّل زاوية خمسة وأربعين (٤٥) درجة مع سطح الأرض .

١-٨-٥-٢-٠١-٨ مياه الري : يجب أن تؤمن المياه من قبل المقاول من مصادر خارج الموقع على أن تكون معتمدة من قبل المهندس باعتبارها مناسبة للري وحالية من أي مواد ضارة بالزرع . ويجب الاتساق بين مصادر هذه المياه القيم (parameters) التالية :

٦,٧	:	معيار الحموضة والقلوية PH
أقل من ١٠٠٠ جزء في المليون	:	مجموع المواد الصلبة المذابة

يجب على المقاول أن يقدم تقارير مخبرية مصدقة حول إختبارات جودة المياه من مختبر مستقل ومعتمد من قبل المهندس . ويجب أن تثبت تقارير إختبار الجودة هذه أن المياه التي يراد استعمالها تتوافق ومعايير الجودة المبينة أعلاه . ويجب أن تقدم تقارير جودة المياه :

- قبل أسبوعين (٢) من بدء أولى عمليات الري .
- مرة واحدة (١) كل شهر طوال فترة الصيانة .

٦-٢-٠١-٨ مواد البذر المائي :Hydroseeding

١-٦-٢-٠١-٨ مثبت التربة : بالامكان قبول المنتجات التي تتألف مما يلي:

١ - مادة تثبيت تتألف من راتنج البترول الطبيعي ، ومركبات ترطيب ، وماء ومركبات حجز غير قابلة للتحلل .

يجب أن تكون مادة التثبيت من نوع المستحلب طليق التدفق والمستقر إلى الحد الذي يكون معه المستحلب المذاب غير قابل للتحلل عندما يخزن في أوعية نظيفة ومغفلة على درجات حرارة تتراوح ما بين صفر إلى ثمانين (٠-٨٠) درجة مئوية فترة ثلاثة (٣) شهور كحد أدنى .

٢ - منتج مطابق للدرجة CSS-1 بالجدول ٤-١-٥ الخاص بالأسفلت المستحلب موجب الأيون في الفصل ٤-١ ، "المواد البيوتominية" الوارد بهذه المواصفات العامة .

٣ - منتج مطابق للدرجة CMS-2 المبينة في الجدول ٤-١-٥ (٥) الخاص بالأسفلت المستحلب موجب الأيون في الفصل ٤-١ ، "المواد البيوتominية" الواردة بهذه المواصفات العامة .

٤ - يجب أن يكون المتج غير سام للنباتات والحيوانات والانسان أو للكائنات الأخرى التي تعيش في التربة كما يجب ألا يكون ضارا بالملابس . ويجب أن يكون قادرا على منع حركة الرمل إلى الحد الذي لا يكون معه باستطاعة الرياح العادية من كافة الاتجاهات السائدة أن تحرك هذه الرمال أو تنقلها من موقعها .

يجب أن تكون المواد المشتراء من هذا النوع مضمونة بحيث أنه في حال استعمالها وفقا لتعليمات الجهة الصانعة فإنها ستعطى ثبيتا فعالا لفترة عام واحد من تاريخ استعمالها .

يجب أن يكون لون المركبات الكيماوية حسبما يختاره المهندس . ويجب أن تكون المادة الصبغية الملونة من النوع الذي توصي به الجهة الصانعة للمركبات الكيماوية . كما يجب أن تمزج وفقا لتعليمات الخاصة بذلك .

١-٨-٢-٦-٢ مادة هيوميكانت Humecant شديدة الامتصاص : يجب أن تتألف مادة هيوميكانت Humecant شديدة الامتصاص من مادة ماصة مصنوعة من كوبوليمر النشا المهرج hydrolyzed starch copolymer التي تتتفتح لتحول إلى هلام صاف قادر على امتصاص كميات تقدر بمئات أضعاف وزنها في الماء .

٣-٠١-٨ الغرس والتثجير : أسلوب العمل

١-٣-٠١ تسوية التربة وتحضيرها : يجب حفر التربة السفلية لتحقيق التفاوتات المسماوح بها المحددة لمستوى التربة النهائي . وعندما تكون التربة جافة وصالحة للعمل بشكل معقول، يجب تسويتها للحصول على ارتفاعات كتورية خفيفة مع إزالة كافة الثقوب والتواءات . كما يجب نكش التربة الخفيفة وغير المتمسكة بواسطة شوكة ذات ثلاثة (٣) رؤوس بعمق ثلاثة (٣٠٠) ميلimetra ومحاور ستمائة (٦٠٠) ميلimetra . ويجب أن يعالج الصلصال القاسي والترسبة السفلية المتمسكة الأخرى بمبيدات الأعشاب وأن ترك فترة كافية حسب توصيات الجهة الصانعة للمبيدات قبل المباشرة بأعمال التسوية .

يجب أن تكون المستويات الأرضية النهائية ، بعد استقرارها ، ثلاثة (٣٠) ميليمتراً أدنى مستوى الرصف أو البردارات المحاذية ، سوى الجزر الوسطية (Median Strip) حيث تم تحديد حواجز نيو جيرسي . وفي هذه الحالة يجب أن يكون المستوى النهائي بواقع مائة (١٠٠) ميليمتراً أدنى قمة حاجز نيو جيرسي بعد الاستقرار .

وفيما بين الحاجز الخرسانية للوقاية من الارتطام (حاجز نيو جيرسي) في الجزر الوسطية ، يجب أن يرفع مستوى المساحات إلى مستوى المساحات المنهارة وذلك بنشر تربة زراعية تكون جافة إلى حد معقول وصالحة للعمل وبعمق حوالي أربعين وخمسين (٤٥٠) ميليمتراً . ويجب تمهيد وتسوية التربة الزراعية لإزالة كافة التجاويف والتنوعات . أما في الفواصل والتقاطعات العلوية ، فإن على المقاول أن يقوم بحفر المساحات المزروعة إلى عمق أربعين وخمسين (٤٥٠) ميليمتراً وإعادة ردم المساحات المحفورة بترابة زراعية .

يجب إزالة أية نتوءات و/أو جلاميد صخرية من الموقع ونقلها إلى مرمى النفايات .

١-٢-٣ تصريف المياه: يجب على المقاول تأمين تصريف جيد للمياه بالنسبة لكافة أماكن الزراعة .

١-٢-٣ تسلسل أعمال الزراعة :

- ١ - تسوية وتمهيد التربة كما هو محدد في المواصفات .
- ٢ - وضع أوتاد لتعيين حدود أماكن الغرس والتشجير تمهيداً للحصول على موافقة المهندس على ذلك .
- ٣ - بالنسبة للشجيرات والغطاء النباتي الأرضي أو النباتات الراحفة ، يجب أن تُحفر الحفر الزراعية بعمق خمسة وأربعين من المائة (٤٥٪) ثم تزال مواد الحفر من الموقع .

- ٤- بالنسبة للأشجار وأشجار التحيل ، يجب أن تحضر حفرة الزرع بالقياسات المحددة ثم تزال مواد الحفر من الموقع .
- ٥- التأكد من عمل جهاز الري على نحو جيد .
- ٦- ردم الأماكن المزروعة وحفر غرس الأشجار بترابة زراعية .
- ٧- الري المسبق للتأكد من امكانية تصريف المياه الفائضة .
- ٨- وضع الغراس في الأماكن المعتمدة ووضع وسط الزرع من حولها كما هو محدد .
- ٩- ربط الغرسة بالأوتاد حيالاً يكون ذلك محدداً في المواصفات .
- ١٠- تفقد كافة الغراس بعد مرور أسبوع على زراعتها للتأكد من تأثير هبوب الرياح عليها ومن ارتكابها بفعل الخساف التربة ، مع تبيتها واصلاحها حسب اللزوم . تكرر عملية التفقد هذه لكافية الغراس على هذا النحو بصورة شهرية حتى انتهاء فترة المسؤولية عن العيوب / الأضرار .
- ١١- إزالة أغلفة الحزم عن براعم أشجار التحيل .

٤-٣-٠١-٨ وسط زرع الأشجار : يجب أن يتالف وسط الزرع لحفر الأشجار من تربة زراعية معتمدة حسب المواصفات ومزوجة جيداً بالأسمنت الزراعية بمعدل اثنين من العشرة (٢٠) كيلوجرام $P_{2}O_5$ واثنين من العشرة (٢٠،٢) K_2O واثنين من العشرة (٢٠،٢) N بالإضافة إلى خمسة (٥) كيلوجرامات من السماد الحيوي المخمر لكل متر مكعب من التربة الزراعية .

٥-٣-٠١-٨ زرع الأشجار : يجب حفر الحفر للأشجار وفقاً للأبعاد المبينة في المخططات كما يجب حفر قعر هذه الحفر بعمق اضافي مقداره ثلاثة (٣٠٠) ميليمتراً . يجب وضع جميع الأشجار في وسط حفرها حتى عمق التربة الأصلي وريها جيداً بعد الردم . كما يجب احاطتها بمنخفض لاستيعاب المياه بعمق مائة وخمسين (١٥٠) ميليمتراً وقطر ستمائة (٦٠٠) ميليمتراً على الأقل .

يجب أن تقطع أية جذور مكسرة أو متضررة بشكل ملائم للنمو السليم قبل الزرع وأن يعالج أي مقطع بجذر يفوق قطره خمسة وعشرين (٢٥) ميليمتراً بضماد جروح الأشجار .

يجب ردم حفر الأشجار عارية الجذور بطبقات تراوح سمكها ما بين مائة وخمسين (١٥٠) ومترين وخمسين (٢٥٠) ميليمتراً لتأمين الملامسة الجيدة حول الجذور وإزالة الجيوب الهوائية . كما يجب ترسيخ هذه الطبقات برصها شيئاً فشيئاً مع الردم على نحو لا يلحق الضرر بالجذور . ثم يجب تغطية أعنق الجذور بالترابة باحكام تام . كما يجب رص الردم حول كرات جذور الأشجار التي تنقل بترتها في طبقات بسماكة مائة وخمسين (١٥٠) ميليمتراً على نحو لا يحرك الجذور من مكانها .

٦-٣-٠١-٨ تدعيم الأشجار : لتدعم شجرة ما يدق وتد منفرد على مقربة منها عند الجانب المواجه للريح ، عموديا داخل قعر الحفرة حتى يصل أعلىه إلى الارتفاع الحد في الموصفات.

يجب رص التربة حول الوتد أثناء الردم . كما يجبربط الشجرة إلى الوتد باحكام ، ولكن من غير قساوة ، برباطين اثنين على الأقل لمنع الشجرة من ملامسة الوتد ، وبالإمكان أن تستخدم ، اذا لزم الأمر ، وسائل لمنع الاحتكاك بين الشجرة والوتد . ويجب ربط الرابط العلوي على مسافة خمسة وعشرين (٢٥) ميليمتراً من أعلى الوتد ، بينما يربط الرابط السفلي عند منتصف المسافة . يجب أن تكون رباطات الأشجار ذات علامة مسجلة ومعتمدة من قماش القنب أو خراطيم المطاط .

٧-٣-٠١-٨ زراعة أشجار النخيل : يجب إزالة كافة الأغصان الماصة *suckers* والأجزاء المزهرة والمشمرة وحوالي ثلاثين بالمائة (%) من السعف *fronds* من أشجار النخيل قبل الحفر على أن تترك كمية كافية من ذلك السعف للاحاطة بالبراعم النامية وحمايتها . كما يجب تشذيب السعف والابقاء على خمسة وستين (%) من أطوالها الأصلية ورفعها لتحيط بهذه البراعم على أن يجري لفها بالخيش ، وربطها في موقعها . كذلك يجب ابداء اهتمام خاص لوقاية جذور النخيل من الرضوض أثناء الحفر واللف بالخيش . ويجب أن تزرع أشجار النخيل طبقاً لمواصفات زرع الأشجار المذكورة أعلىه .

٨-٣-٠١-٨ تدعيم أشجار النخيل : يجب تدعيم أشجار النخيل كما هو مبين على المخطط التفصيلي ، وحسب أي من الأساليب الموصوفة في الفقرة ٤-٢-٠١-٨ (ب) .

١-٨-٣-٩ وسط زرع الشجيرات والغطاء النباتي الأرضي والنباتات الزاحفة : يجب

أن يتكون وسط زرع الشجيرات والغطاء النباتي الأرضي والنباتات الزاحفة من تربة زراعية معتمدة طبقاً للمواصفات . ويجب أن تخرج هذه التربة بالأسمدة الزراعية بمعدل عشرين (٢٠) جرام P_{20_5} وعشرين (٢٠) جرام K_2O وعشرين (٢٠) جرام N بالإضافة إلى اثنين (٢) كيلو جراماً من السماد الحيوي المخمر المعتمد من المهندس وذلك لكل نبتة .

١-٨-٣-١٠ زرع الشجيرات والغطاء النباتي الأرضي والنباتات الزاحفة : يجب

إزالة جميع الأعشاب الضارة والنفايات من أماكن الرزق . قبل المباشرة بالزراعة ، يجب إزالة كافة الأوعية غير القابلة للتفتت ، وتشذيب جميع الجذور المتضررة جداً .

يجب أن تزرع جميع الشجيرات بوضع عمودي ومتوازن تماماً على أن يكون جانبها الأفضل إلى الأمام وبكثافة كما هو محدد في المخططات . ويجب ردم وسط الزرع بدقة حول الجذور المنتشرة بالتساوي أو حول تربة الجذور الأصلية في طبقات سمكها مائة وخمسون (١٥٠) ميلimetراً ، ورص هذه الطبقات جيداً بالأرجل على أن يصل مستوى التربة المسوأة إلى مستوى عالمة التربة الأصلية الظاهرة على الشجيرات .

أما بالنسبة للنباتات المتسقة ، فيجب وضع رؤوسها حول الشبكة السلكية الداعمة وذلك لتسهيل تسلقها حيث يطلب ذلك .

كما يجب احاطة جميع الشجيرات التي تروى بواسطة رؤوس للرش بمنخفض لاستيعاب المياه بعمق مائة وخمسين (١٥٠) ميلimetraً وقطر ستمائة (٦٠٠) ميلimetraً على الأقل .

مباشرة بعد الزرع : (١) اقطع بدقة أية أغصان متضررة أو ميتة أو مريضة وأزل أية فروع ضعيفة أو مشوهه وعالج أمكتتها بضماد جروح الشجر ، (٢) ارو بالماء بشكل شامل باستعمال خرطوم مياه دقيق ثم (٣) رش مادة مضادة للجفاف (ولكن ليس في طقس مطر) .

١١-٣-٠١ الشبك للنباتات المتسلقة على السدود والتقاطعات : يجب ، حيماً يلزم ، تقديم ونصب شبك من البولياثيلين على سدود التقاطعات العلوية والسدود الوسطية الخارجية التي يزيد ميلها عن ١ عمودي : ٢ أفقي . يجب أن يكون الشبك أخضر اللون وأن يثبت بدبابيس فولاذيه وفقاً لمواصفات الجهة الصانعة وأن يدق في السد على أبعاد عمودية مقدارها ستمائة (٦٠٠) ميليمتراً وبأبعاد أفقية بمقدار متر واحد (١) . ويجب أن يثبت الطرف الأعلى بدبابيس على أبعاد أفقية مقدارها خمسة مائة (٥٠٠) ميليمتراً . ثم يجب أن تطمر القاعدة في خندق عرض أربعين وخمسين (٤٥٠) ميليمتراً وعمق أربعين وخمسين (٤٥٠) ميليمتراً . ويجب على المقاول أن يأخذ في الاعتبار كافة أعمال الحفر والردم الالزمه .

١٢-٣-٠١ الشذيب : يجب تشذيب كافة الغراس مباشرة بعد الزرع حسب تعليمات المهندس وطبقاً لمارسات البيستنة المقبولة . ويجب أن يتضمن التشذيب إزالة أية فروع ضعيفة أو مشوهة بهدف جعل كل نوع من الغراس بالشكل القياسي لصنفه . ويجب أن تعالج أية مقاطع تشذيب بقطري يزيد عن تسعة عشر (١٩) ميليمتراً بضماد جروح أشجار معتمد .

١٣-٣-٠١ المهد : يجب أن يوضع المهد الحصوي بالتتابع مع المادة النباتية بسمك خمسين (٥٠) ميليمتراً ، وأن يتالف من حصى مغسول ، خالي من الأوساخ والمواد العضوية والمواد والأغشية الصلصالية أو أية عناصر ضارة . ويجب أن يكون تدرج قطر هذا الحصى بين ثمانية عشر وخمسة وعشرين (٢٥-١٨) ميليمتراً . ويجب أن يحتفظ بالمهاد الحصوي بعيداً عن كافة منافذ المصادر ، والسطح المعدة لسير الماشية والمركبات .

بالنسبة إلى المهد الصخري المستخدم في تثبيت المساحات الكبيرة المكسوفة وأحواض الزرع فيجب أن يكون من الحجارة المكسرة أو الحصى النطيف الخالي من الرمل أو الطين أو الأوساخ أو المواد العضوية أو غير ذلك من المواد الضارة . ويجب أن يكون تدرج قطر هذا الحصى ما بين خمسة وعشرين (٢٥) وخمسين (٥٠) ميليمتراً .

١٤-٣-١ الري : يجب على المقاول أن يضمن استعمال كمية كافية من المياه للمحافظة على نمو كافة الأشجار والنباتات بصورة سليمة . يجب أن تسقى جميع الغراس مباشرة بعد زراعتها . فإذا تطلب الأمر استعمال شبكة للري ، فإن بالامكان الحصول على الماء من مثل هذا المرفق . أما اذا لم يتطلب الأمر وجود شبكة للري ، فيجب على المقاول أن يتخذ الترتيبات الكفيلة بتوفير وصب الماء ويكون مسؤولا عن التكاليف المترتبة على ذلك .

يجب أن يصب الماء بشكل معندي إلى أن يتم تشبع التربة المردومة حول كل غرسة بكامل العمق تشبعا تماما بالماء . وفي حال رى الغراس باستعمال خرطوم ، فإنه يجب استعمال وسيلة لتخفيض الضغط تكون من نوعية يوافق عليها المهندس . ويجب ألا يسمح ، تحت أي ظرف من الظروف ، بسقوط الماء بكامل ضغطه عند الخروج من الطرف المفتوح للخرطوم ليصب على الحوض المحيط بأية غرسة .

١٥-٣-٠ الوقاية : يجب وقاية الأشجار والنباتات المزروعة حديثا حيث يلزم إلى حين ترسخها . كما يجب اصلاح أية أضرار تلحق بالزرع وإعادة الأرض لوضعها السابق في حال تضررها ، وذلك على حساب المقاول .

١٦-٣-٠ اعداد وصيانة مناطق التجيل (الخشيش) : يجب أن توضع التربة الزراعية بحد أدنى من العمق مقداره مائة وخمسين (١٥٠) ميليمترا وذلك لاعداد وسط ملائم للبذور ، ويجب تسوية المساحات التي يراد رشها بالبذور بحيث تكون مطابقة للخطوط والمتاسيب وبحيث تزال كافة الأعشاب الضارة والقش والحجارة التي يزيد قطرها عن خمسة وعشرين (٢٥) ميليمترا . بعد ذلك يجب أن يضاف السماد إلى التربة الزراعية بالنسبة الآتية : مائة (١٠٠) كيلوجرام P_2O_5 ، ومائة (١٠٠) كيلوجرام K_2O ، وخمسين (٥٠) كيلوجراما N للهكتار الواحد . ثم يجب أن تحرث التربة بعمق مائة (١٠٠) ميليمترا كحد أدنى لاعطاء منتشر للبذور يكون ثابتا قليلا ولكن قابلا للتفتت .

يجب أن تكون المساحة التي يراد رشها بالبذور رطبة تماما وغطاء بفرش للوقاية يكون اما من القش أو التبن وذلك خلال فترة اربع وعشرين (٢٤) ساعة من البذار . ويجب الاحفاظ بالمساحات

المرشوشة بالبذور وبفرش الوقاية في حالة رطبة فترة لا تقل عن عشرة (١٠) أيام بعد نبت/نمو
• البذور .

١٧-٣-٠١-٨ بذر حبوب النجيل : يجب إعادة زراعة مناطق النجيل فورا قبل مباشرة
أعمال الزراعة في حالة طلب المهندس ذلك .

ويجب تنفيذ عمليات بذر الحبوب في المرحلة المناسبة من العقد . ويجب أن يضمن المقاول أن تكون
الطبقة التي تستقبل البذور مروية بعناية قبل مباشرة البذر . يجب رش البذور بنسبة واحد (١) كيلو
جرام لكل مائة (١٠٠) متر مربع مع نشرها بانتظام وبالتساوي في اتجاهين عرضيين ثم تقلب التربة أو
تعرق بطريقة خفيفة .

١٨-٣-٠١-٨ البذر المائي : Hydroseeding

١-١٨-٣-٠١-٨ عام: يجب على المقاول توفير الأيدي العاملة ، والمواد ،
المعدات ووسائل النقل الازمة لزرع وثبتت كافة المساحات بطريقة البذر المائي hydroseeding
كما هو مبين في مخططات العقد وفي هذه المواصفات . ويجب أن يتضمن العمل المحدد في هذا
الفصل ، على سبيل المثال لا الحصر ، ما يلي:

ثبتت التربة والبذر المائي hydroseeding

المواد

تجهيز مستلزمات البذر المائي hydroseeding

اجراءات الصيانة

الري حسب اللزوم

٢-١٨-٣-٠١-٨ جودة العمل: يجب أن تؤدي أعمال البذر المائي
hydroseeding بواسطة شخص متخصص ومدرب أو عن طريق مقاول من الباطن معتمد في البذر
المائي hydroseeding وفقا لأفضل المقاييس وأصول المهنة وتحت الاشراف المستمر لمراقب أعمال
مؤهل وقدر على تفسير مخططات العقد والمواصفات .

١-٨-٣-٠ معاينة الظروف: يجب أن يقوم المقاول بإختبار الأعمال

ذات العلاقة بما في ذلك رى وتسوية الأسطح قبل مباشرة العمل واحاطة الوزارة خطيا بالظروف التي تحول دون تنفيذ العمل على الوجه الأكمل . إن اخفاق المقاول في التبليغ عن الظروف غير الملائمة يعتبر بمثابة موافقة على أداء كافة الأعمال التي تنجم عن مثل هذه الظروف غير الملائمة .

١-٨-٣-٠ ٤- تثبيت التربة ومواد البذر المائي : إن جميع المواد يجب أن

تكون من نوعية معتمدة وبالدرجة الأولى من الجودة وبحالتها الأصلية عند تجهيزها أو قبولها . إن أية معالجة كيماوية أو مواد تعنیة يجب ألا تفتك بل يجب أن تسلم المواد إلى الموقع في حالتها الأصلية دون أن تفتح وأن تحمل بيانات التحليل المضمونة من الجهة الصانعة . ويجب أن تضاف هذه المواد بالمعدلات المبينة أدناه :

- ١ - السماد - ثلاثة وستة وثلاثون (٣٣٦) كيلوجراما للهكتار الواحد من المغذيات الدقيقة ٢٠-١٦ + والسماد التجاري غير العضوي .

- ٢ - الفرشة الواقية من الألياف - حسب الكميات للهكتار الواحد من الألياف السيليلوز أو الفرشة الواقية من الألياف الورقية كما هو محدد في المواصفات الخاصة .

- ٣ - مادة هيميكانت شديدة الامتصاص - حسب الكميات للهكتار الواحد المبينة في مخططات العقد .

- ٤ - مثبت التربة - أربعينات وسبعين (٤٧٠) لترًا من مادة تثبيت التربة للهكتار الواحد .

- ٥ - خلطنة البذور - يجب أن تكون خلطنة البذور لمساحة المحددة في العقد كما هو مبين في الفصل الفرعى ١-٨-٣-٢ "النباتات" والفقرة ١-٨-٠١ "بذور عشب النجيل" الواردہ بهذه المواصفات العامة أو كما هو محدد في المواصفات الخاصة .

يجب تسلیم کل نوع من البذور إلى الموقع في أكياس منفصلة تحمل بالأسماء اللاتينية الصحيحة لكل صنف بيانات توضح تعداد البذور الحية النقية لكل كيلوجرام وذلك على كل كيس من الأكياس . ويراعى أن أي انحراف عن الاجراءات ، وعن معدلات البذور الحية النقية ، أو الأصناف أو الكميات يجب أن يعتمد خطيا من قبل المهندس . ويجب التتحقق خطيا من مكونات خلطة البذور لكل خلطة وتقديم هذه البيانات إلى المهندس مرفقة بنسخ من تقارير تحليل موثقة للبذور وأرقام الكميات ذات العلاقة . ويجب اجراء تحليل للبذور من قبل مختبر تحليل بذور معتمد ومرخص .

١-٨-٣-٠١-٨ **معدات البذر المائي :**

-١ يجب أن تخلط المكونات المحددة أعلاه معا في آلة البذر المائي للسماح لتكون طينا سائلا متجانسا ومتخلطا خلطا تماما بماء صالح للشرب وقابلأ للإضافة بسهولة من غير أي تكتل . ويجب أن تكون الآلة من نوع معتمد من قبل الهيئة الملكية Royal Commission

-٢ يجب أن تكون المعدات مزودة بنظام للتحريك الذاتي وأن تكون قدرتها التشغيلية كافية للتقليل والتعليق والخلط المتجانس للطين السائل الذي يحتوي على ما لا يقل عن خمسة (٥) كيلوجرامات من مهاد الألياف الواقية بالإضافة إلى الأسمدة والمواد الكيماوية المضافة والمواد الصلبة fiber mulch لكل مائة (١٠٠) لتر من ماء الشرب .

-٣ يجب أن تكون معدات البذر المائي مستوفية للحد الأدنى من متطلبات خط توزيع الطين السائل الذي يكون بالقدر الكافي من الحجم لمنع توقف المعدات عن العمل كما يجب أن تكون هذه المعدات مجهزة بمجموعة من فوهة الرش الهيدروليكية التي تعطي تدفقا مستمرا ومتجانسا عند طرف فوهة الرش .

١-٨-٣-٠١-٨ **تجهيز البذر المائي وإعداد جدول التوزع:**

- ١ - يجب أن يستعمل البذر المائي hydroseeding على شكل طين سائل يتلطف من معدلات تربة عضوية ، وأسمدة تجارية ، وألياف ، وغطاء واق ، ومادة هيومي كانت شديدة الامتصاص ، وماء صالح للشرب وبذور . وعند رش هذه الخلطة بطريقة هيدروليكيّة على التربة ، يراعى أن خلطة البذور المائية يجب ألا تكون مادة مثل ورق النشاف blotter like material . وعليه ، فإن عملية الرش يجب أن توجه بحيث أن مادة الطين السائل المرشوش ستخترق سطح التربة وتثقبها وتختلط عناصر الطين السائل داخل التربة ، بما يضمن تحقيق الحد الأقصى من الانصباب (التشريب) والتغطية لحبوبات الرمل مع مادة تثبيت التربة . إن عملية التشريب وخلط المكونات من شأنها أن تساعده في الاحتفاظ بالرطوبة وفي منع انحراف التربة في الوقت ذاته .
- ٢ - يجب أن يجهز الطين السائل في الموقع وتخلط مكوناته وفقا للنسبة المبينة في هذه الموصفات .

يجب أن تبدأ عملية إعداد الطين السائل بإضافة ماء الشرب إلى الخزان عندما تكون فتحة الصمام الخانق للمحرك على النصف (٢/١) . وعندما يصل مستوى الماء إلى ارتفاع ذراع التقليل في الخلطة ويتحقق قدر جيد من إعادة التدوير ، يجب أن تضاف الأسمدة إلى الخلطة (يراعى أن الخزان يجب أن يكون ممتلئا بمقدار الثلث (٣/١) على الأقل في هذا الوقت) .

ثم يجب فتح الصمام الخانق للمحرك بكامل سرعته عندما يمتليء الخزان بالماء إلى النصف . بعد ذلك يجب أن تضاف جميع المعدلات العضوية ومثبتات التربة في الوقت الذي يصل امتلاء الخزان بالماء إلى الثلثين (٣/٢) . وفي هذا الوقت يجب أن تضاف خلطة البذور أيضا .

يجب أن يبدأ الرش على الفور بعد امتلاء الخزان وخلط الطين السائل خلطًا تاما .

الرش - يجب أن يقوم عامل الرش برش المساحات بطبقة متجانسة مستعملاً اللون الداكن من الصباغ الذي في الألياف بمثابة دليل مرئي للاسترشاد به ، يجب أن يتم وضع خلطة الطين السائل في حركة بذر موجهة نحو الأسفل بواسطة فوهه رش مزودة بمروحة . ومن الأهمية بمكان التأكيد من دخول كافة المكونات واحتلاطها بالتربيه إلى عمق لا يزيد عن عشر (١٠) ميليمترات . ويراعى أن مواد البذر المائي تميل إلى التراكم . وعليه ، فمن الأهمية بمكان أن يقوم المقاول بتعيين موظفين مؤهلين للقيام بهذا العمل لضمان تجانس عملية رش خلطة البذور المائية .

حدود الوقت - يجب عدم ترك مكونات الطين السائل للبذور المائية في آلة البذر المائي فترة تزيد عن ساعتين اثنين (٢) حتى لا تتعرض البذور للتلف . ويجب على المقاول أن يضيف نسبة خمسين بالمائة (٥٥٪) إضافية إلى خلطة البذور المحددة أساساً إلى أي طين سائل لم يتم رشه خلال ساعتين اثنين (٢) من عملية الخلط . ويجب على المقاول أن يضيف نسبة خمسة وسبعين بالمائة (٧٥٪) إضافية من خلطة البذور الأصلية إلى أي طين سائل لم يتم رشه خلال فترة ست (٦) ساعات من عملية الخلط . وأي خلطة لا يتم رشها خلال فترة ثمان (٨) ساعات يجب أن ترفض ويتم التخلص منها خارج الموقع على نفقة المقاول .

الوقاية - يجب على المقاول أن يتونح العناية بشكل خاص للحيلولة دون رش أي من الطين السائل على المساحات الصلبة hardscape بما في ذلك المرات الخرسانية ، والأسيجة ، والجدران والمباني ، الخ . ويراعى أن أي طين سائل يرش على هذه المساحات يجب أن يزال على نفقة المقاول .

جدول رش البذور المائية - يجب توقيت عملية رش البذور المائية ومواد تثبيت التربة بحيث تتم الاستفادة من عملية التربس الطبيعية التي تحصل أثناء

موسم

تساقط الأمطار في فصل الشتاء ، ولتوخي المزيد من الحذر ، يجب أن تشرب التربة مسبقاً بواسطة مركبة صهريج لمياه الشرب أو تروي إلى عمق خمسة وسبعين (٧٥) ميليمتراً على الفور قبل رش البذور المائية • hydroseeding

-٧- يجب أن تعزل المساحات المرشوّفة بالبذور المائية بمادة مثبتة للتربة على الفور بعد انحصار عملية رش البذور المائية . ويراعى أن الفترة التي تنتهي بين المرة الأولى لرش البذور المائية وعملية العزل بمادة تثبيت التربة يجب ألا تزيد عن أربع وعشرين (٢٤) ساعة .

-٨- إن عملية الري بالمعدلات وبعد المرات المطلوبة للأنباتات والتأسيس يجب أن تبدأ خلال فترة لا تتجاوز أربعاً وعشرين (٢٤) ساعة من انحصار عملية رش البذور المائية ومواد تثبيت التربة .

١٩-٣-١٠ الكتل الترابية الملتصقة بالجذور sod : يجب أن يتألف هذا العمل من تقديم ووضع كتل ترابية ملتصقة بالجذور تحتوي على جذور حية لأعشاب معمرة تشكل حصيرة مكسوة بالعشب . ويتم وضع الكتل الترابية اما على شكل مجسمات solid أو على شكل بقعة spot كما هو موضح أدناه .

ويجب أن يكون نمو الكتل الترابية الملتصقة بالجذور نمواً قوياً وكثيفاً ومطابقاً للمواصفات المحددة في العقد . ويجب أن يكون للعشب شبكة من الجذور الكثيفة تحتويها كتل ترابية مناسبة وخالية بدرجة معقولة من الأعشاب الضارة أو السامة . وعند قطع الكتل الترابية الملتصقة بالجذور ، فإن الجزء العشبي العلوي النامي من هذه الكتل يجب ألا يزيد في ارتفاعه عن خمسة وسبعين (٧٥) ميليمتراً . يجب قطع الكتل الترابية الملتصقة بالجذور ووضعها أثناء موسم النمو المعروف في المنطقة التي سترعر فيها . ويجب أن توضع الكتل الترابية الملتصقة بالجذور فقط عندما يكون الطقس ورطوبة التربة ملائمين .

يجب أن تصنع أو تاد ثبيت الكتل الترابية الملتصقة بالجذور من خشب سليم بطول لا يقل عن مئتين (٢٠٠) ميليمترا ، ويكون مربعا أو مستديرا ، ويعقطع عرضي مقداره ستمائة وخمسة وأربعون (٦٤٥) ميليمترا تقريبا .

يجب تمهيد وتنظيف المساحة التي يراد تغطيتها بالكتل الترابية الملتصقة بالجذور ، ويتم عزق التربة الممهدة ، باستعمال المسلفة أو المشط أو يتم تفكيك التربة على عمق لا يقل عن مائة (١٠٠) ميليمترا . كما يجب إزالة الحجارة التي يزيد حجمها عن خمسة وعشرين (٢٥) ميليمترا من أي قطر وكذلك الأعواد أو أعقاب وجذوع الأشجار وغير ذلك من الأنماط التي يمكن أن تؤثر على وضع الكتل الترابية الملتصقة بالجذور أو على نموها في مرحلة لاحقة . والمساحة التي يراد تغطيتها بالكتل الترابية الملتصقة بالجذور يجب أن تحرث أولا باعتبارها منطقة مخصصة لزراعة عشب النجيل كما هو مبين في الفقرة ١٦-٣-٠١ "إعداد وصيانة مناطق النجيل" الواردة بهذه المواصفات العامة .

يجب على المقاول أن يقدم إلى المهندس اشعارا قبل ثلاثة أيام على الأقل من قطع الكتل الترابية الملتصقة بالجذور ، ويجب أن يقوم المهندس بمعاينة الكتل الترابية الملتصقة بالجذور والموافقة عليها وهي في مكانها الأصلي قبل قطعها . ولا يجوز أن يقوم المقاول بتسليم الكتل الترابية الملتصقة بالجذور إلا بعد أن تكون التربة قد تم إعدادها بالكامل . إن الفرشة المعدة لوضع الكتل الترابية الملتصقة بالجذور يجب أن تكون مبللة ورطبة بالكامل ، ويجب وضع الكتل الترابية الملتصقة بالجذور خلال فترة أربع وعشرين (٢٤) ساعة من قطعها أو خلال خمسة أيام بعد القطع عندما تخزن هذه الكتل الترابية الملتصقة بالجذور في رصات رطبة ، الجانب العشبي مقابل الجانب العشبي والجذور مقابل الجذور . ويجب وقاية الكتل الترابية الملتصقة بالجذور من التعرض للجفاف أو التجمد بفعل الصقيع .

(١) مجسمات الكتل الترابية الملتصقة بالجذور solid sod - يجب أن توضع مجسمات الكتل الترابية الملتصقة بالجذور بشكل متوازن مع تدفق قنوات التصريف ، بحيث تكون مقاطع مجسمات الكتل الترابية الملتصقة بالجذور متلاصقة الحواف مع فواصل متعرجة . ويجب أن تسد الفتحات بالكتل الترابية الملتصقة بالجذور أو بتربة علوية صلصالية تحتوي على البذور . ويجب أن تلف الكتل الترابية الملتصقة بالجذور أو ترص لإزالة الجيوب المائية واعطاء سطح أملس . أما على المنحدرات ذات الميل بنسبة ١ عمودي : ٢ أفقي أو أكثر من ذلك أو في الأقبية ، فإنه يجب

تشييت الكتل الترابية الملتصقة بالجذور بواسطة أوتاد على مراكز مقدارها ستة أعشار (٦٠٪) المتر بعد لفها أو رصها .

(٢) بقع الكتل الترابية الملتصقة بالجذور - يجب أن توضع بقع الكتل الترابية الملتصقة بالجذور على شكل قوالب تلف أو ترصن داخل التربة إلى أن تصبح أسطح الكتل الترابية الملتصقة بالجذور دون مستوى الأرض الخجطة بقليل . ويجب أن تروى بقع الكتل الترابية الملتصقة بالجذور أثناء وضعها مع المحافظة عليها رطبة فترة لا تقل عن عشرة (١٠) أيام . ويجب تحسب تعريض التربة للانحراف والتعرية عند ريها بالماء .

يجب على المقاول أن يركب اشارات تحذير وحواجز لوقاية المساحات المغطاة حديثا بالكتل الترابية الملتصقة بالجذور . ويجب عدم السماح للعربات أن تسير بعجلاتها فوق المساحات المغطاة حديثا بالكتل الترابية الملتصقة بالجذور .

يجب قص حشيش المساحات المغطاة بالكتل الترابية الملتصقة بالجذور . أما المساحات التالفة أو التي لا يكون نمو الحشيش فيها متحانسا فيجب اصلاحها أو استبدالها . كما يجب صيانة المساحات المغطاة بالكتل الترابية الملتصقة بالجذور إلى حين الاستلام النهائي للمشروع .

١-٤-٤ الانجاز والصيانة : يجب أن تقرأ هذه الفقرة مع المتطلبات العامة المتعلقة بأعمال صيانة شبكة الري والمحافظة على أعمال التشجير المبينة في الملحق (٢) المرفق .

١-٨-٤-١ بعد النزاع : يجب أن تسوى التربة في كافة الأماكن بالمذراة و/أو المشط لتصبح تربة محرونة جيدا وفق تحديات معتمدة حالية من التجاويف .

١-٨-٤-٢ النظافة : يجب أن تزال الأتربة والنفايات من السطوح الصلبة وأن تترك الأعمال في حالة نظيفة ومرتبة .

١-٨-٤-٣ فترة الصيانة : يجب أن يكون المقاول مسؤولاً عن صيانة الأماكن المزروعة وريها وأن يكون مسؤولاً عن كافة الأعمال الضرورية لابقاء النباتات في حالة سليمة مدة سنتين بعد انجاز أعمال التشجير وتحميل الموقع بصورة مرضية .

يجب أن تتضمن الصيانة ، على سبيل المثال لا الحصر ، أعمال الري والتعشيب والتشذيب والقص والتسميد وإزالة النفايات واستبدال النباتات واستخدام مواد كيماوية معتمدة لوقاية النباتات من الحشرات والأمراض والأعشاب الضارة . كما يجب أن تتضمن أية أعمال بستنة أخرى تعتبر ضرورية لنمو النباتات نموا سليما والاحتفاظ بالمنطقة المشمولة بالعقد نظيفة ومرتبة .

١-٤-٤-٤ برنامج الصيانة : يجب القيام بزيارات يومية تقريبا خلال موسم النمو وحسب الضرورة للوفاء بمتطلبات العقد. يجب أن يحتفظ المقاول بسجلات صحيحة للأعمال التي انجزت ويقى هذه السجلات جاهزة للتدقيق من قبل المهندس .

١-٤-٥ الري : يجب رى الزرع بانتظام على أن يوضع جدول زمني لتأمين المياه الكافية لنمو النباتات على أساس متطلباتها الشهرية من المياه .

يجب على المقاول أن يقدم تقارير مخبرية مصدقة حول إختبارات جودة المياه مرة كل شهر طوال مدة الصيانة وفقا لما هو مذكور في الفقرة ١-٢-٥ "مياه الري" الواردة بهذه المواصفات العامة ،

١-٤-٦ إزالة الأعشاب الضارة والأنقاض : يجب أن يقوم المقاول بشكل روتيني بإزالة الأعشاب الضارة والأنقاض من مساحة قطرها مترين اثنين (٢) حول كل شجرة ومترا واحد (١) حول كل غطاء نباتي أرضي أو شجيرة . ويجب ألا يسمح بنمو الحشائش والأعشاب الضارة لعلو خمسين (٥٠) ميليمترا (بوصتين) في حوض أية شجرة أو حول أية غرسة قبل إزالتها تماما بما في ذلك نمو الجذر .

١-٤-٧ التشذيب : يجب تشذيب الغراس في الوقت المناسب لإزالة أية أحشاب أو جذور ميتة أو على وشك الموت أو مريضة من أجل تعزيز النمو السليم والشكل الطبيعي . ويجب أن تعالج أي أطراف مقطوعة يزيد قطرها عن خمسة وعشرين (٢٥) ميليمترا بضماد لمعالجة جروح الأشجار .

١-٤-٨ تسميد التربة : يجب أن يستعمل المقاول ، طوال فترة الصيانة ، السماد الزراعي NPK بشكل محلول خفيف بواسطة جهاز حقن موجود في كل مخطة ضخ . ويجب أن يشمل السماد أيضا كميات ضئيلة من الزنك والحديد والمنغنيز .

يجب أن يأخذ المقاول كل شهرين عينة واحدة من التربة من كل نصف هكتار في كل منطقة زرع منفصلة تعمل على خدمتها وحدة ضخ للأسمدة الزراعية حسب ارشادات المهندس . ويجب إختبار عينات التربة هذه لمعرفة موادها الزراعية المغذية وخصيبها الصالحة لنمو نباتات المناطق الجافة .

يجب إختبار العينة الترابية بمختبر معتمد لإختبار التربة الزراعية بعرض تحديد مستويات المواد الغذائية والحصول على توصيات معدل استعمال النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم القابل للتحويل مع الحاجة لعناصر نزرة (ضرورية بمقدار ضئيل لتفاعلاته البيولوجية) .

يجب أن يكون معدل التخفيف وفقا لجهاز الحقن وتوصيات الجهة الصانعة وارشادات المهندس . ويجب تحديد مادة التسميد ومعدل استعمالها من قبل المقاول باشراف وموافقة من قبل المهندس وذلك في وقت الحقن .

١-٤-٩ استبدال الأغراض : يقوم المهندس ، نتيجة لمعاينة اقسام أعمال الزراعة المنجزة بعد مضي ثلثين (٣٠) يوما على تنفيذها ، بارشاد المقاول إلى إزالة واستبدال كافة الأغراض التي قرر أنها ميتة وذلك من موقع العقد . أما الأغراض التي ظهر انه بالرغم من كونها غير ميتة ما تزال مشكوك في أمر قدرتها على البقاء على قيد الحياة ، فيجب تعليمها من قبل المقاول وبخصوصه المهندس على أنها تتطلب معاينة لاحقة بعد فترة ٣٠ يوما أخرى . ويجب أن يبذل المقاول - مقدما قبل القيام بأية معاينة حقلية أخرى بوقت طويل - كل جهد لترسيخ جودة كافة الأغراض المشكوك في بقائها سليمة من قبل المهندس . كما يجب أن يسجل الأغراض التي جرت معايتها والتي يتبعها أنها ما زالت غير سليمة بعد مائة وعشرين (١٢٠) يوما من زراعتها وذلك من أجل إزالتها واستبدلتها . وحالما تصبح ظروف الزراعة الملائمة يجب أن يقوم المقاول ، وعلى نفقته الخاصة ، بإعادة زراعة أماكن تحتوي أغراضا غير سليمة أو ميتة . يجب أن تكون الأصناف المعاد زراعتها متقاربة من حيث الحجم والشكل والصنف مع الأصناف النامية فعليا بالموقع .

١٠١-٤-٥ مكافحة الآفات الزراعية والأمراض : يجب اجراء اختبارات أسبوعية محددة للحشرات والنباتات الضارة والأمراض الزراعية من قبل اختصاصي فني مدرب من موظفي المقاول .

يجب القيام بأعمال الرش بمبيدات معتمدة للحشرات والفطريات حسب ارشادات المهندس لمكافحة الحشرات والنباتات الضارة لضمان نمو النباتات بطريقة سليمة وبقائها حية . ويجب على المقاول أن يقدم ، للاطلاع المهندس وموافقته ، معلومات الجهة الصانعة حول المبيدات المستعملة مع عينة بمقدار لتر واحد (١) من كافة المبيدات الكيماوية المقترحة للحشرات والفطريات وذلك قبل ثلاثة (٣٠) يوما تقويميا على الأقل من التاريخ المتوقع لاستعمالها. يجب أن ترش مبيدات الحشرات والطحالب المؤذية والفطريات كما هو مطلوب لمكافحة الحشرات والنباتات الضارة والآفات الزراعية حسب موافقة المهندس . يجب على المقاول الاحتفاظ بمخزون كاف من المواد الكيماوية المعتمدة لأغراض البستنة لمكافحة الحشرات الضارة المتكرر ظهورها و/أو تفشي الأمراض التي قد تحدث طوال فترة العقد .

يجب على المقاول التقيد بتوصيات الجهة الصانعة من حيث مناولة وتخزين المواد الكيماوية . وبالنسبة إلى بعض هذه المواد مثل نترات البوتاسيوم فيجب فصلها عن غيرها من المواد الكيماوية الأخرى . كما يجب اغفال المكان المبرد باهواء والمعد لتخزين المواد الكيماوية التابعة للمقاول عند عدم استعماله ولصق اعلانات بالعربية والانكليزية للتحذير من الأخطار السامة وتجهيز ملابس واقية ملائمة ومرافق للغسل من قبل المقاول ، بالإضافة إلى تأمين معدات للاسعافات الأولية في مكان قريب جدا من مكان التخزين . كذلك ، يجب على المقاول اقامة دورات تدريب في الاسعافات الأولية والمحافظة على سلامة الموقع باللغتين العربية والإنكليزية لضمان اطلاق الموظفين على أية أساليب وقائية لمناولة المواد الكيماوية .

يجب تعقيم أسطح أية معدات بالكحول بعد استعمالها على النباتات التي يعرف أو يشتبه بأنها مريضة والتخلص من كافة قصاصات التشذيب والأخشاب والفطريات .. الخ بعد إزالتها من تلك النباتات . كما يجب إعادة النظر والموافقة على أساليب المقاول وموقع التخلص من قبل المهندس قبل البدء بالعمل .

١١-٤-٠١-٨ أوتاد الأشجار : يجب معاينة حالة جميع الأوتاد والرباطات والخواجز الواقية واستبدال أي بند مكسور أو مفقود . كما يجب ضبط الرباطات بشكل يحول دون حك لحاء الأشجار ، وأن تقص أية أجزاء متضررة من اللحاء وتعالج بضماد لحرج الأشجار .

١٢-٤-٠١-٨ اللف بنسيج القنب (الخيش) : يجب إزالة اللفافات المحيطة بالأوراق التي تحمي براعم أشجار النخيل بعد استعادة هذه البراعم لكامل حيوتها .

١٣-٤-٠١-٨ صيانة المساحة المزروعة بالنجيل: يجب على المقاول أن يجري جميع الاختبارات المطلوبة للتربيه ، وأن يقوم بقص الحشيش ، وأعمال التشذيب والري والتهوية والتسميد وفرش السماد والتسميد على فترات دورية حسب المطلوب للمحافظة على العشب الأخضر بحالة صحية قوية وجيدة المظهر . ويجب على المقاول أن يرش بذور النجيل (الزوان الانجليزي) فوق المساحات التي يوافق عليها المهندس للمحافظة على هذه المساحات بلون أحضر مليء بالحيوية أثناء شهور الشتاء . ويجب على المقاول إعادة رش البذور على المساحات الخفيفة أو الميئية وفرش السماد على مساحات المروج الخضراء حسب النزوم طوال فترة الصيانة .

١-٥-٠١-٨ المعاينة ومتطلبات القبول بوجه عام :

١-٥-٠١-٨ العيوب : يجب أن تعد من العيوب المنسوبة إلى المواد أو إلى مصنوعة غير متفقة مع متطلبات العقد أية أشجار أو شجيرات أو نباتات ميتة أو توشك أن تموت أو تشكو عيما لدى النجاح معظم الأعمال أو بعد مرور ستة أسابيع من التوريق الأول (أيهما أبعد) . ولا بد من استبدال مثل هذه الأشجار والشجيرات والنباتات بثيلات لها تحظى بالموافقة إلا إذا صدرت تعليمات بعكس ذلك أو كانت العيوب من جراء ضرر متعمد بعد الانتهاء الفعلي من الأعمال .

عند انتهاء فترة الصيانة يجب أن تكون جميع الغراس خالية من الأعشاب الضارة والنفايات والأنقاض وأن تبدو مرتبة ونظيفة . ويجب أن يكون نمو جميع الغراس نمواً جيداً وأن يتم تقليمها وتشذيبها ، حسب توجيهات المهندس ، لظهور بظاهر جيد وطبيعي . وبعد التشذيب ، يجب أن تكترون

جميع الفروع والأغصان المتبقية خضة . ويجب أن تعالج جميع الأسطح المقطوعة بقطار خمسة وعشرين (٢٥) ميليمتراً أو أكثر من ذلك بدahan خاص بالشجر من نوع معتمد . ويجب أن تكون الغراس البديلة مزروعة في أماكنها قبل خمسة عشر (١٥) يوماً على الأقل من نهاية فترة الصيانة وألا يظهر عليها أي علامات للتلف أو التوقف عن النمو . ويجب تجديد فترة الصيانة حسب اللزوم للتأكد من الالتزام التام بالمواصفات .

إن اخفاق المقاول في تنفيذ أعمال الصيانة على الوجه الصحيح خلال هذه الفترة يجب أن يعتبر سبباً في تجديد فترة الصيانة .

١-٤-٢ توصيات الجهة الصانعة : يجب التقيد بدقة تامة بالتوصيات الخاصة بتخزين ومناولة الأسمدة الزراعية ومبيدات الأعشاب والمواد الكيماوية الأخرى .

١-٤-٣ التخزين : يجب تخزين كافة الأشجار والنباتات التي لا تغرس يوم تسليمها للموقع على النحو التالي أو وفقاً لاي أسلوب آخر معتمد :

١ - الأشجار والنباتات التي تصل إلى الموقع مع تربة جذورها يجب أن تخزن متقاربة وأن تغطى تربة جذورها بالرمل أو الحث الرطب أو القش المبلل .

٢ - الأشجار والنباتات المحردة الجذور يجب أن توضع في خنادق معدة لذلك وأن تغطى بتربة زراعية وتروى جيداً.

١-٤-٤ وقت الزرع : يجب نقل أو زرع النباتات والأشجار في مواقعها الدائمة خلال الفترة المتقدمة من منتصف شهر فبراير إلى منتصف شهر مايو ومن منتصف شهر سبتمبر إلى منتصف شهر نوفمبر من نفس السنة وبالتحديد عندما تكون الأحوال الجوية والأرضية ملائمة . كما يجب الحصول على موافقة المهندس لتغيير فترة الزرع ، هذا إذا ما كانت هناك ظروف خاصة تبرر ذلك .

١-٥-٥ الأحوال الجوية : يجب عدم القيام بالزراعة عند احتمال حدوث موجة برد أو هبوب رياح جافة أو في حال كون التربة مشبعة بالمياه أو جافة بشكل زائد .

١-٥-٦ الزرع خارج الظروف المحددة : لا يعفى المقاول من التزاماته فيما يختص باستبدال النباتات خلال فترة الالتزام بالعقوب في حال طلب المهندس أو وافق على اجراء الزرع في الموسم أو الساعات المذكورة أعلاه أو خلال أحوال جوية معاكسة .

يجب على المقاول القيام بكافة الوسائل الازمة للتقليل من نسبة هلاك المواد النباتية وذلك ، على سبيل المثال ، من خلال القيام بالري الاضافي واستعمال مضادات العوامل المحففة والتظليل حسبما يراه ملائما .

١-٥-٧ الاشعار : يجب على المقاول أن يشعر المهندس قبل ثمانية وأربعين (٤٨) ساعة من المباشرة في أعمال الزرع أو الصيانة أو الاستبدال .

١-٥-٨ معنى المخططات : إن القصد من المخططات والمواصفات والوثائق الأخرى هو إعطاء أوصاف دقيقة لطبيعة ومعيار جودة العمل المطلوب تنفيذه من قبل المقاول . فلذا ما يندرج مقدم العطاء أي شك في المعنى الحقيقي والقصد من أي فقرة في المواصفات ... الخ ، فإن عليه إزالة هذا الشك تماما قبل تقديم عطائه .

١-٥-٩ تصاميم الغرس : يجب أن يقوم المقاول بتقديم المخططات التنفيذية إلى المهندس لاعتمادها وذلك قبل ثلاثة أسابيع من مباشرة أعمال الحفر ، بحيث توضح في هذه التصاميم جميع موقع الغراس وأنواعها وأحجامها . ويجب اعداد هذه التصاميم وفقا لخطط الغرس التي يقدمها المهندس كما تخضع لأى تعديلات تنجز في الموقع حسب المطلوب .

١-٥-١٠ سجل الغراس "حسبما هي مزروعة على الطبيعة" : يجب على المقاول أن يزود صاحب العمل قبل اصدار شهادة انتهاء الأعمال بمجموعة مجلدة من المخططات

بمقياس ١:١٠٠٠ تشير إلى الأصناف الحقيقة المستعملة في الأماكن المزروعة بما في ذلك كافة البديل المعتمدة.

٦-١ طريقة القياس : تقاس الأشجار وأشجار النخيل والشجيرات والنباتات الزاحفة والغطاء النباتي الأرضي والنباتات العصرية بالعدد . كما يقاس العشب grass وخلطة الزرع المائي hydroseeding والمهد الحصوي gravel mulch والتغطية بال بلاط الخرساني حيثما يحدد ذلك بالметр المربع . وتتضمن هذه القياسات كافة الأعمال الضرورية مثل اعداد أماكن الزرع وتجهيز الحفر وتأمين كافة النباتات والأوتاد stakes والأربطة ties والتربة الزراعية والأسمدة وكافة الأيدي العاملة والصيانة .

٧-١ الدفع : يجب الدفع عن الكميات المقيسة كما هو مبين أعلاه على أساس أسعار الوحدة المحددة في العقد لبنيود الدفع المتعددة كما هو محدد في جدول الكميات ، وهذه الأسعار تعتبر بمثابة تعويض كامل عن تجهيز واعداد أماكن الزرع بما فيه النباتات والتربة والأسمدة الزراعية والأوتاد والمواد الكيماوية ووضع جميع المواد وكافة الأيدي العاملة والصيانة والمعدات وجميع البندود الأخرى المحددة بالمواصفات والضرورية من أجل انجاز العمل على الوجه الصحيح .

لا يتم الدفع مباشرة عن توريد المياه المطلوبة التي تعتبر محملة على البندود المتعددة التابعة لأعمال التسجيل .

كما يجب على المقاول توريد المياه اللازمة للعقد الموقع معه بالإضافة إلى المياه المطلوبة للعقود المجاورة والتي تخدمها المضخة العائدة للمقاول .

من أجل ضمان قيام المقاول بالصيانة الجيدة للأعمال حسب المواصفات يجب حجز ما قيمته أربعة وعشرون بالمائة (%) من القيمة الاجمالية لأعمال التسجيل على أن تصرف له اثناء فترة تنفيذ الصيانة (٢٤ شهرا) على أقساط متساوية بواقع واحد بالمائة (٠١%) شهريا حسب تقدم أعمال الصيانة ومدى تنفيذها بالشكل المطلوب .

إن الأسعار والدفعات التي تصرف بموجب هذا الفصل يجب أن تشمل وتعتبر تعويضاً كاملاً عن توفير الأيدي العاملة ، والمعدات ، والمواد ، والأدوات واللوازم المطلوبة لإنجاز العمل كما هو محدد في الفصل الفرعي ٢-٠٧-١ "نطاق الدفع" الوارد في هذه المواصفات العامة .

يكون الدفع بموجب بند أو أكثر من البنود التالية :

وحدة الدفع	بند الدفع	رقم البند
وحدة	أشجار، سنط عربي Acacia arabica	٨٠١٠١
وحدة	أشجار، لبخ Albizzia lebbek	٨٠١٠٢
وحدة	أشجار، كزورينا Casuarina	٨٠١٠٣
وحدة	أشجار، بونسيانا Delonix Regia	٨٠١٠٤
وحدة	أشجار، الكافور - الكينا Ucaleptus camaldulensis	٨٠١٠٥
وحدة	أشجار، ينبوت بورو سوبيس Prosopis juliflora	٨٠١٠٦
وحدة	أشجار، فلفل مالطي Schinus molle	٨٠١٠٧
وحدة	أشجار، فلفل عريض الأوراق Schinus terebinthifolios	٨٠١٠٨
وحدة	أشجار، فيكس نيتيدا Ficus nitida	٨٠١٠٩
وحدة	أشجار، فيكس التيسما Ficus altissima	٨٠١١٠
وحدة	أشجار، لوز هندي Pithecellobium dulce	٨٠١١١
وحدة	أشجار، سدر Aiziphus mauritiana	٨٠١١٢
وحدة	() أشجار، نوع ()	٨٠١١٣
وحدة	نخيل ، نوع نخيل البلح Phoenix dactylifera	٨٠١٢٠
وحدة	() نخيل ، نوع ()	٨٠١٢١
وحدة	شجيرات ، فتنة Acacia farnesiana	٨٠١٢٥
وحدة	شجيرات ، جهنمية Bougainvillea spectabilis	٨٠١٢٦
وحدة	شجيرات ، جهنمية مدادة Bougainvillia glabra	٨٠١٢٧
وحدة	شجيرات ، سيسالبينا Caesalpina pulcherrima	٨٠١٢٨
وحدة	شجيرات ، دودونيا Dodonia Viscos	٨٠١٢٩
وحدة	شجيرات ، فرشة الزجاج Callistermon viminalis	٨٠١٣٠
وحدة	شجيرات ، أتريليليكس Atriplex halimus	٨٠١٣١
وحدة	شجيرات ، تيكوما Tecoma stans	٨٠١٣٢

وحدة

٨٠١٣٣ شجيرات ، تيفيتا **Tehvitia nerefolia**

وحدة	شجيرات ، نوع ()	٨٠١٣٤
وحدة	نباتات زاحفة ، نوع ()	٨٠١٤٠
وحدة	غطاء نباتي أرضي ، كارسيا <i>carissa grandiflora</i>	٨٠١٤٥
وحدة	غطاء نباتي أرضي ، ياسمين زفر <i>Clerodendron inerme</i>	٨٠١٤٦
وحدة	غطاء نباتي أرضي ، ابيوميا <i>Ipomoea pes-capre</i>	٨٠١٤٧
وحدة	غطاء نباتي أرضي ، ابيوميا كاريكا <i>Ipomoea carica</i>	٨٠١٤٨
وحدة	غطاء نباتي أرضي ، نوع ()	٨٠١٤٩
وحدة	نباتات عصارية ، ألوة <i>Aloe vera</i> . . .	٨٠١٥٥
وحدة	نباتات عصارية ، أجافا أمريكي <i>Agava americana</i>	٨٠١٥٦
وحدة	نباتات عصارية ، صبار <i>Opuntia</i>	٨٠١٥٧
وحدة	نباتات عصارية ، يوكا <i>Yucca aloifolia</i>	٨٠١٥٨
وحدة	نباتات عصارية ، نوع ()	٨٠١٥٩
وحدة	نباتات متسلقة ، نوع ()	٨٠١٦٥
متر مربع	عشب (نجيل) ، نوع بيرمودا <i>Bermuda</i>	٨٠١٧٠
متر مربع	عشب (نجيل) ، <i>Cydomon Dactylon.Roa Annua</i>	٨٠١٧١
متر	عشب (نجيل) ، نوع —————	٨٠١٧٢
		مربع
متر	خلطات بذور زرع مائي ، برمودا	٨٠١٧٥
		مربع
متر مربع	خلطات بذور زرع مائي ، نوع ()	٨٠١٧٦
متر	مهاد حصوي لوقاية النباتات ، نوع —————، قطر ١٨-٢٥ ملم	٨٠١٨٠
		مربع
متر	مهاد حصوي لوقاية النباتات ، نوع —————،	٨٠١٨١
		مربع
متر مربع	أعمال بلاط خرساني مسبق الصب	٨٠١٨٥
متر مربع	مرج عشبي <i>Sod</i>	٨٠١٨٦

الفصل ٨ - ٠٢ الري

١-٠٢-٨ نطاق العمل والمتطلبات

١-٠٢-٨ نطاق العمل : يجب أن يتضمن هذا العمل توريد وتركيب وإختبار وصيانة نظام رى كامل من كافة الوجوه بمحب الموصفات وأن يكون مطابقاً للتفاصيل المبينة في المخططات أو التي يحددها المهندس .

يجب أن تكون كافة المياه التي يستعملها المقاول للري من نوعية موافق عليها كما يجب على المقاول أن يزود المهندس بالتحاليل الكيميائية والفيزيائية الكاملة لهذه المياه والحصول على الموافقات اللازمة قبل استعمالها .

البنود في جدول الكميات

أعمال أنابيب الري

أنبوب رى بلاستيك

أنبوب رى فولاذ

صمام فراشة

صمام هواء ، نوع Air Type

صمام كروي

صمام عدم الرجوع صامت silent check

صمام تحكم عن بعد

صمام تخفيض ضغط

صمام تخفيض ضغط

صمام ذو بوابة متزلقة

صمام بوابي

صمامات متعددة الأغراض

التغذية بالطاقة الكهربائية

معدات ميكانيكية لحطة ضخ مياه الري

تجهيزات كهربائية لحطة الضخ

الأعمال المدنية لحطة الضخ

أنابيب سحب وأنابيب رئيسية لحطة الضخ

سياج ذو حلقات سلسلية وبوابات لحطة الضخ

٢-١-٠٢-٨ الاختصارات :

BS المواصفات القياسية البريطانية

SAS الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس

U/L مؤسسة مختبرات الضمان

٢-١-٠٣-٣ المخططات التنفيذية والموافقة على المعدات :

يجب على المقاول تحضير المخططات التنفيذية التي تبين الانشاء الدقيق والمفصل لكل جزء من الأعمال . ويجب أن تشمل هذه المخططات ، على سبيل المثال لا الحصر، على ما يلي :

-١ تفاصيل الحرسانة المسلحة وجداروں ثني القصبان .

-٢ مخططات تبين الواقع الدقيقة لكافة خطوط أنابيب الري بمقاييس ١ : ٥٠٠ ، تظهر خطوط المناسب بأبعاد متر واحد (١) كما تم الحصول عليها من المسح الميداني الفعلى كما تبين أقطار الأنابيب و مواقع الصمامات وقطع التركيب وأدوات الري .

-٣ تفاصيل تركيب الصمامات والأنبوب الصاعد ووحدات الضخ والملحقات .

-٤ برنامج رى يتضمن أرقام جميع الصمامات ووقت ومدة الري .

- ٥ - مخطط التمديendas الكهربائية لجميع الصمامات المتحكم بها عن بعد بما في ذلك أقطار وأطوال الكابلات / الأسلاك المستعملة .

يجب أن تقدم إلى المهندس ثلاثة نسخ من المخططات التنفيذية لأي موقع معين وذلك قبل أسبوعين اثنين (٢) على الأقل من بدء البناء في ذلك الموقع . ويجب ألا يسمح بالقيام بأي عمل دائم في أي موقع قبل أن يوافق المهندس على المخططات التنفيذية العائدية لذلك الموقع .

يجب على المقاول تقديم ثلاثة نسخ من التفاصيل الكاملة لكافة المواد والمعدات التي سيستعملها للحصول على موافقة المهندس ، ويجب عدم طلب شراء المعدات من الشركات قبل الحصول على الموافقة الخطية على هذه المعدات .

٤-١-٠٢-٨ مخططات سجل المحفوظات : يجب على المقاول تأمين مخططات حسب التنفيذ تبين الواقع والأبعاد والتفاصيل للأعمال وذلك حسبما تم تنفيذها . ويمكن تحضير هذه المخططات بدخول تعديلات على مخططات العقد ، ويؤمن المهندس للمقاول نسخة كاملة من مخططات العقد من الورق الشفاف القابل للاستنساخ وذلك لهذا الغرض .

يجب تحضير مخططات سجل المحفوظات لأي جزء من الأعمال خلال فترة لا تتجاوز عشرين (٢٠) يوماً كحد أقصى من تاريخ اتمام هذا الجزء . ويجب تقديم مخططات سجل المحفوظات الكاملة عند اتمام كل الأعمال إلى المهندس للحصول على موافقته قبل إصدار شهادة انجاز الأعمال . ويجب أن يؤمن المقاول لصاحب العمل بعد الحصول على الموافقة ثلاثة نسخ عاديّة مجلدة من المخطّطات ونسخة شفافة قابلة للاستنساخ .

ويجب أن تبين مخططات سجل المحفوظات الواقع الدقيق ، بالنسبة إلى المقطع العرضي للطريق وخطوط الأنابيب الأخرى والمعالم الدائمة الأخرى ، وذلك لكافة الأنابيب الخاصة والقياسية وقطع التركيب . والصمامات وأدوات الري وكافة البنود الأخرى الدالة في الأعمال بما في ذلك الأقطار ودرجة أو قدرة الضغط والضغوط الحالية كما هي مقيسة على الرؤسين الرذاذيين الأكبر ارتفاعاً وانخفاضاً المشغلين بواسطة كل صمام تنظيم الضغط .

٤-١-٥ الصيانة والتشغيل :

٤-١-٥-١ عام : يجب على المقاول تشغيل وصيانة نظام الري خلال

فتره الصيانة كما هو محدد في القسم ٨-١، "أعمال التشجير" ، الوارد بهذه المواصفات الخاصة وعليه توفير الأفراد العاملين المتفرجين طوال المدة.

يجب أن يقرأ هذا البند مع المتطلبات العامة المتعلقة بصيانة شبكة الري وأعمال

التشجير المبينة في الملحق (٢) المرفق.

٤-١-٥-٢ الأعمال : إن أعمال الصيانة المشمولة في هذا القسم يجب

أن تتضمن كافة الأعمال اللازمه للتشغيل الملائم وابقاء كافة معدات الري والصمامات وخطوط المواسير والملحقات في وضع التشغيل الصحيح وكل ذلك بما يرضي المهندس .

وبشكل عام ، يجب أن يتضمن برنامج الصيانة ، على سبيل المثال لا

الحصر ، ما يلي :

١ - تأمين مياه الري من نوعية مناسبة وبكميات كافية للوفاء بمتطلبات الري .

ويجب على المقاول الحصول على المياه من مصدر ملائم ، على أن يوافق صاحب العمل والمهندس على ذلك ، شريطة أن يدفع المقاول كافة التكاليف المتعلقة بذلك . وبالإمكان استخراج المياه الجوفية لهذا الغرض وعلى صاحب العمل أن يساعد المقاول في الحصول على الموافقة من السلطات المختصة .

يجب على المقاول أن يقدم إلى المهندس للموافقة تحليلاً كاملاً للمياه من كل مصدر قبل استعمالها للري وعلى فترات شهرية بعد ذلك .

٢ - الري بعد المرات والكميات المطلوبة لكل موسم .

٣ - صيانة واصلاح كافة معدات الري والأنبيب والصمامات ومحطات الضخ وملحقاتها .

٤ - وضع برنامج صيانة مفصل يقدم إلى المهندس للحصول على موافقته قبل شهرين على الأقل من تشغيل أي نظام لري . ويجب أن يتضمن هذا البرنامج رسما بيانيا لنظام التشغيل والصيانة وأعمال الصيانة المنتظمة وجدول الري ووسائل تأمين المياه إلى الموقع وكافة الأعمال المتعلقة بذلك .

٥ - حفظ سجل يجمع جميع أعمال الصيانة والصلاح والتشغيل خلال فترة الصيانة . ويجب أن يبين في هذا السجل تاريخ ومكان ونوع الأعمال المنجزة ، وكافة الاصلاحات والتبديلات ، وكميات المياه المستهلكة في كل عملية ري ومدتها ونتائج تحاليل المياه ، وجميع الأعمال والأنشطة والمعدات المتعلقة بأعمال التشغيل والصيانة . ويجب أن يكون هذا السجل كاملاً ويحظى بموافقة صاحب العمل والمهندس ، كما يجب أن يعاد هذا السجل إلى صاحب العمل لاستخدامه من قبل الجهات المختصة بعد انقضاء فترة الصيانة.

٦-١-٠٢-٨ **كتيبات الصيانة والتشغيل :** يجب على المقاول ، قبل الاستلام النهائي للتجهيزات ، تقديم ست مجموعات من الكتيبات للمعدات الموردة ضمن هذا العقد . ويجب أن تكون هذه الكتيبات بقياس A4 وملونة بطريقة ملائمة أو موضوعة في كتيبات تسمح بسحب الأوراق واعادتها ويجب أن تتضمن ما يلي باللغتين العربية والإنكليزية :

(١) مخططات الخط الواحد Single line diagram ل الكامل المنشآت الكهربائية .

(٢) مخططات الدوائر الكهربائية والحماية والتحكم لكافة المعدات .

(٣) تعليمات التركيب والتشغيل التجريبي والتشغيل الفعلي .

(٤) اجراءات تسبیخ الخلل واصلاحه في المعدات .

(٥) تعليمات الصيانة بما في ذلك جداول الصيانة الوقائية والتشحيم المطلوب وما شابه ذلك.

(٦) كاتلوجات الجهات الصانعة وأرقام قطع الغيار لكافة الأعمال الدائمة مع كشف بالقطع المطلوبة .

(٧) وصف لأعمال الصيانة المتتظمة وطرق التشغيل الصحيحة للنظام باللغتين العربية والإنكليزية .

(٨) أسماء مراكز الجهات الصانعة أو أقرب الممثلين المعتمدين أو عمالء الخدمة .

٢-٠٢-٨ الأنابيب والملحقات :

١-٠٢-٨ نطاق العمل : يجب أن تشمل أعمال الأنابيب والملحقات كافة الأنابيب وقطع التركيب والصمامات ومعدات الري ولوازم شبكة الري بالإضافة إلى محطات الضخ وخزانات المياه .

٢-٠٢-٨ المتطلبات الخاصة : بالرغم من المعايير المحددة المتعلقة بكل نوع من مواد الأنابيب فإن المتطلبات العامة التالية يجب أن تطبق على كافة مواد الأنابيب :

١-٠٢-٨ شهادة المصنع : يجب أن تكون كل شحنة مرفقة بكشوف من المصنع يؤكّد أن هذه المنتجات قد خضعت لكافة الإختبارات المنصوص عليها في المقاييس المتعلقة بها وأنها قد وجدت مطابقة لمتطلبات تلك المقاييس وقد تم تصنيعها حسب المواصفات الخاصة بها.

ويجب الاحتفاظ بسجلات كافة الإختبارات التي يتم القيام بها في المصنع وجعلها في متناول المهندس .

٨-٢-٢-٢-٠ **الوسم (المونogram) :** يجب أن تبين المنتجات العلامات

التالية صبا أو ختما أو دهانا على نحو لا يزول ، حسب مقتضيات الحال :

- ١- الاسم التجاري أو اسم الجهة الصانعة أو سمة الجهة الصانعة أو علامة التعريف.
- ٢- المقاييس أو المعايير الموحدة ذات الصلة بالمنتج .
- ٣- القطر الاسمي ودرجة الضغط التصميمية .
- ٤- طول الأنابيب اذا كان أقصر من الطول القياسي .
- ٥- زاوية الأكواع بالدرجات .
- ٦- تاريخ الصنع .
- ٧- نوعية الصنع أو الرقم المرجعي لدفعة الانتاج .
- ٨- المادة المستعملة .

٣-٢-٠ ٢-٨ إعادة الإختبارات : لأغراض هذه الموصفات ، يجب أن

تتضمن كلمة "دفعة" المنتجات من نفس المادة والمقاس ودرجة الضغط فقط .

يحتفظ المهندس بحقه في طلب القيام بإختبارات اضافية أو إعادة الإختبارات لمنتجات مختارة ، ويجب على المقاول أن يتحمل كافة التكاليف . ويجب القيام بهذه الإختبارات في حال طلب ذلك في مؤسسة إختبارات مستقلة يوافق عليها المهندس على أن يتم ذلك من خلال مكاتب المقاول وبموجب أحد المعايير المطبقة في هذا المجال . ويجب اختيار العينات التي سيجري إختبارها من قبل المهندس بحيث يتمأخذ عينة واحدة على الأقل من كل دفعة على أن تكون هذه العينات خاضعة لأي إختبار أو للإختبارات المنصوص عليها في الموصفات القياسية ذات العلاقة .

وفي حال عدم اختيار عينة ما لإختبار محدد ، فيجب أن تخضع عيتيتان اضافيتان (٢) من نفس الدفعة لنفس الإختبار . ويجب اعتبار عدم اختيار احدى هاتين العيتيتين الأخيرتين للإختبار سببا في رفض هذا المقاس ودرجة الضغط ونوع الصنع في نفس الدفعة التي اختيرت منها العينات التي جرى إختبارها .

٣-٠ ٢-٨ المناولة : يجب على المقاول توريد كافة المنتجات وتوزيعها في الموقع .

كما يجب على المقاول اتباع توصيات الجهة الصانعة فيما يختص بالتسليم والصلاح ومد وتوسيع وتنبيه وإختبار كافة الأعمال مع مراعاة ما يلي :

١ - يجب أن يكون التحميل والتفریغ بواسطة آلات الرفع واستعمال الحال أو سلاسل التعليق وذلك لتجنب الصدمات أو الأضرار . ويجب تحميل قطع التركيب وتفریغها بشكل مستقل . ويراعى أن هذه المواد يجب ألا ترمى بأي حال من الأحوال . كما يجب ألا يسمح بازلاق الأنابيب على سلاسل التعليق أو بدرجتها على أنابيب أو مواد أخرى موجودة على الأرض أو بجرها فوق الأرض .

٢ - يجب أن تكدر الأنابيب بوضع الرصبة الأولى على قاعدة خشبية ويجب ألا تستند الأنابيب على الأطراف المتسعة أو أوجه الوصلات . ويجب وضع الأنابيب ذات الأقطار المتساوية معا ووضع علامة ملائمة يكتب عليها رقم يرمز إلى الرصبة وتاريخ الارسال وتاريخ التسلیم إلى الموقع وعدد الأنابيب . ويجب أن يكون ارتفاع الرصبة حسب تعليمات الجهة الصانعة . ويجب تخزين الحلقات المطاطية والمواد البلاستيكية والمواد الأخرى حسب توصيات الجهات الصانعة في موقع مظللة وأن تحفظ بعواطف الأصلية .

٣ - تفریغ كل أنبوب في موقع مقابل أو قريب من المكان الذي سيركب فيه .

٤-٢-٠٢-٨ الأنابيب وقطع التركيب والملحقات : يجب أن تكون درجة الضغط لأنابيب وقطع التركيب والملحقات كما هو محدد في الموصفات أدناه ما لم يذكر خلاف ذلك في المخطّطات :

١-٤-٠٢-٨ أنابيب الضغط من الحديد المرن : يجب أن تكون أنابيب الحديد المرن التي يتم توصيلها بوصلات مرننة مطابقة للصنف K9 للمواصفة رقم ٤٧٧٢ من الموصفات القياسية البريطانية (BS 4772) ، مع وصلات نوع 10 NP . وتكون الأنابيب المشفهة مطابقة للصنف K12 من الموصفة رقم ٤٧٧٢ من الموصفات القياسية البريطانية (BS4772) باستثناء قطع التركيب ذات التشعبات فتكون من صنف K14 ، أما الوصلات المشفهة فيجب أن تكون مطابقة للمواصفة رقم ٤٥٠٤ من الموصفات القياسية البريطانية (BS 4504) . ويجب أن تكون جميع الوصلات المشفهة من نوع NP25 .

ويجب أن تكون الحماية في المصنع مما يلي :

داخليا : تطين بلاط اسمنتي مطابق للملحق (ج) من المعاصفة رقم ٤٧٧٢ من المعاصفات القياسية البريطانية (BS4772) باستخدام اسمنت بورتلاندي مقاوم للأملاح (الكربونات) مطابق للمعاصفة رقم ٤٠٢٧ من المعاصفات القياسية البريطانية (BS 4027) .

خارجيا : طبقة من البيتومين مطابقة للمعاصفة رقم ٣٤١٦ من المعاصفات القياسية البريطانية (BS 3416) ، بسماكه واحد (١) ميليمتر .

٢-٤-٠٢-٨ أنابيب الضغط من كلوريد البوليفينيل غير الملنن : يجب أن تكون هذه الأنابيب مطابقة للصنف رقم (٥) من المعاصفة رقم (١٤) من مواصفات الهيئة العربية السعودية للمعاصفات والمقاييس وللمعاصفة رقم (١٥) من نفس المعاصفات ما لم ينص على خلاف ذلك في المخططات أو في جدول الكميات . ومن المعلوم أن جميع الأحجام المبينة على المخططات وفي جدول الكميات تشير إلى نصف القطر الداخلي الاسمي .

يجب أن تكون قطع التركيب مصبوبة بالحقن طبقا للمعاصفة رقم (١٤) من مواصفات الهيئة العربية السعودية للمعاصفات والمقاييس .

كما يجب أن تكون الوصلات مصبوبة بالحقن طبقا للمعاصفة رقم (١٤) من مواصفات الهيئة العربية السعودية للمعاصفات والمقاييس .

٣-٠٢-٤ أنابيب الضغط المصنوعة من الاسبستوس الاسمنتي : يجب أن تكون هذه الأنابيب مطابقة للصنف رقم (١٨) من المعاصفة رقم (٥) والمعاصفة رقم (٦) من

مواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وأن تصنع من الاسمنت المقاوم للأملاح (الكبريت) المطابق للمواصفة رقم ٤٠٢٧ من المواصفات القياسية البريطانية (BS 4027) .

أما قطع التركيب من الحديد المرن التي يجب أن تستعمل مع أنابيب الاسبستوس الاسمنتي ، فيجب أن تكون مطابقة للمواصفة رقم ٤٧٧٢ من المواصفات القياسية البريطانية (BS 4772) وأن تكون محمية داخلياً بملاط اسمنتي وخارجياً بالبيتومين . ويجب أن تكون الأجزاء الطرفية end combinations كما هو مبين في المخططات ، على أن تكون أطراف الذكر أو الأطراف العاديّة لقطع التركيب ، مسوأة لثلاث وصلات الاسبستوس الاسمنتي المحددة .

يجب أن تكون الوصلات بين الأنابيب وبين الأنابيب وقطع التركيب من نوع الأكمام التي تستعمل وصلات اسبستوس اسمنتي ذات طوق محدد مانع لتسرب الماء . أما الحلقات المطاطية المانعة للتسرب فيجب أن تكون مطابقة للمواصفة رقم ٢٤٩٤ من المواصفات القياسية البريطانية (BS 2494) .

٤-٢-٠٢-٤-٤-٤ أنابيب الفولاذ والقطع الأنبوية : يجب أن تكون الأنابيب مطابقة للمواصفة رقم ١٣٨٧ من المواصفات القياسية البريطانية (BS 1387) صنف وسط مع وصلات مطابقة للمواصفة رقم (٢١) من المواصفات القياسية البريطانية (BS 21) . ويجب أن تتألف الحماية في المصنع من التغطيس في الزنك المنصهر الذي يحتوي كمية من الزنك لا تقل عن ثمانية وسبعين ونصف بالمائة (٥٩٨,٥٪) من الوزن عند درجة حرارة ملائمة لانتاج طبقة لاصقة متجانسة و كاملة .

٤-٢-٠٢-٤-٥ قارنات الأنابيب المرنة : يجب أن تكون الوصلات المرنة من النوع الصحيح والصنف الموصى به من قبل الجهة الصانعة لمواد الأنابيب والضغط المحددين . كما يجب تثبيتها بدقة بموجب تعليمات الجهة الصانعة . ويجب أن تتألف الحماية في المصنع بطبقات طلاء من البيتومين سماكة واحد (١) ميليمتراً من الداخل والخارج طبقاً للمواصفة رقم ٣٤١٦ من المواصفات القياسية البريطانية (BS 3416) .

يجب أن تكون وصلات الأنابيب المرنة من النوع المستقيم لتوصيل الأطراف العادي لأنبوبين من نفس القطر الخارجي أو النوع المدرج للمواسير ذات الفارق الكبير بين الأقطار . ويجب أن يكون للقارنات علامات لتحديد المركز . كما يجب أن تكون مادتها من الحديد المطلوع المطابق للمواصفة رقم (٣٠٠) من المعايير القياسية البريطانية (BS 300) درجة ١٠ / ٢٠ أو من الحديد المدلن المطابق للمواصفة رقم BS 970-060 A12 من المعايير القياسية البريطانية . أما براغي التثبيت فيجب أن تكون مطابقة للمواصفة BS 90-EN 3A من المعايير القياسية البريطانية بينما يجب أن تكون الحلقات المطاطية مطابقة للمواصفة BS 2494 من المعايير القياسية البريطانية .

ويجب أن تقل زاوية الانحراف المسموح به عن ست (٦) درجات للأقطار الأكبر من ستمائة (٦٠٠) ميليمترا .

٦-٤-٢-٠٢-٨ الوصلات المهاية المشفهة : يجب أن تكون مادتها من الحديد الزهر المطابق للدرجة (١٤) من المعاصفة رقم (١٤٥٢) من المعايير القياسية البريطانية (BS 1452) أو من صفائح الحديد المرن المطابق للمواصفة BS 4360-4SA من المعايير القياسية البريطانية ومن شفاه من حديد الزهر المطاطي المطابق للدرجة ١٠ / ٢٠ من المعاصفة رقم (٣١٠) من المعايير القياسية البريطانية (BS 310) أو من الحديد المدلن المطابق للمواصفة BS970-060 A12 من المعايير القياسية البريطانية . ويجب أن تكون براغي التثبيت مطابقة للمواصفة BS 970-EN3A من المعايير القياسية البريطانية . أما الحلقات المطاطية فيجب أن تكون مطابقة للمواصفة رقم (٢٤٩٤) من المعايير القياسية البريطانية (BS 2494) .

ويجب أن يكون طول الوصلة المهاية مئتين (٢٠٠) ميليمترا للمواسير ذات الأقطار التي تقل عن أو تساوي مائة وخمسين (١٥٠) ميليمترا وثلاثمائة وخمسين (٣٥٠) ميليمترا للمواسير ذات الأقطار التي تتراوح بين مئتين (٢٠٠) وثلاثمائة (٣٠٠) ميليمترا ووفق ما يعتمد له المهندس بالنسبة للأقطار التي تزيد عن ثلاثمائة (٣٠٠) ميليمترا . ويجب أن تتألف الحماية في المصنع داخليا وخارجيا بواسطة طبقات من البيوتومين المطاطي للمواصفة رقم ٣٤١٦ من المعايير القياسية البريطانية (BS 3416) ، سمكها واحد (١) ميليمتر .

٧-٤-٢-٠٢-٨ مواد التوصيل :

- ١ ي يجب أن تكون الأطواق المانعة لتسرب الماء من الحلقات المطاطية على كامل الوجه بسماكـة ثلاثة (٣) مـيلـيـمـترـات طـبقـاً لـلـمـواـصـفـة رـقـم (٢٤٩٤) مـنـ المـواـصـفـاتـ الـقـيـاسـيـةـ الـبـرـيطـانـيـةـ (BS 2494) كـما يـجـبـ أنـ تـكـوـنـ أـبعـادـهـاـ مـطـابـقـةـ لـلـمـواـصـفـةـ (٣٠٦٣) مـنـ المـواـصـفـاتـ الـقـيـاسـيـةـ الـبـرـيطـانـيـةـ (BS 3063) .
- ٢ يـجـبـ أنـ تـكـوـنـ الـحـلـقـاتـ مـطـاطـيـةـ طـبقـاً لـلـمـواـصـفـةـ رقمـ (٢٤٩٤) مـنـ المـواـصـفـاتـ الـقـيـاسـيـةـ الـبـرـيطـانـيـةـ (BS 2494) كـما يـجـبـ أنـ تـكـوـنـ أـبعـادـهـاـ مـطـابـقـةـ لـتـوـصـيـاتـ الـجـهـةـ الصـانـعـةـ لـلـثـلـاثـةـ نـوـعـ الـوـصـلـةـ الـمـطـلـوـبـةـ .
- ٣ يـجـبـ أنـ تـكـوـنـ بـرـاغـيـ الشـبـيـتـ وـالـصـوـامـيلـ طـبقـاً لـلـنـظـامـ الـمـتـرـىـ الـمـعـتمـدـ مـنـ الـمـنظـمةـ الـعـالـمـيـةـ لـتـوـحـيدـ الـمـقـايـيسـ (ISO) سـوـدـاءـ اللـونـ مـسـدـسـةـ الشـكـلـ طـبقـاًـ لـلـمـواـصـفـةـ رقمـ (٤١٩٠) مـنـ المـواـصـفـاتـ الـقـيـاسـيـةـ الـبـرـيطـانـيـةـ (BS 4190) . وـيـجـبـ أنـ تـكـوـنـ قـوـةـ الشـدـ الـذـيـنـيـ أـربعـمـائـةـ وـثـلـاثـةـ وـثـلـاثـونـ (٤٣٣) مـيـغـانـيـوتـ / مـ٢ـ وـالـحدـ الـأـقـصـىـ لـلـاسـطـالـةـ بـنـسـبـةـ سـبـعـةـ عـشـرـ بـالـمـائـةـ (٦١٧٪) . وـيـجـبـ أنـ يـتـرـاوـحـ نـتوـءـ بـرـاغـيـ التـشـيـتـ بـيـنـ سـتـةـ (٦) مـيلـيـمـترـاتـ كـحدـ أـقـصـىـ وـثـلـاثـةـ (٣) مـيلـيـمـترـاتـ كـحدـ أـدـنـىـ بـعـدـ تـرـكـيـبـهـ .
- ٤ يـجـبـ أنـ تـكـوـنـ الـوـرـدـاتـ مـنـ الـفـوـلـاذـ الـأـسـوـدـ طـبقـاً لـلـمـواـصـفـةـ رقمـ (٤٣٢٠) مـنـ المـواـصـفـاتـ الـقـيـاسـيـةـ الـبـرـيطـانـيـةـ (BS 4320) .

٨-٢-٠٢-٤-٤ إختبارات الموقع :

- ١ عـامـ : يـجـبـ عـلـىـ المـقاـولـ تـأـمـينـ مـعـدـاتـ الضـخـ وـمـقـايـيسـ الضـغـطـ وـالـأـدـوـاتـ وـالـمـيـاهـ الـلـازـمـةـ لـاجـرـاءـ إـلـخـتـيـارـ الـهـيـدـرـوـسـتـاتـيـكـيـ فيـ المـوـقـعـ . وـيـجـبـ الـقـيـامـ بـإـلـخـتـيـارـاتـ بـحـضـورـ مـمـثـلـ الـمـهـنـدـسـ .

ويجب تثبيت قطع التركيب والوصلات بشكل دائم قبل الإختبار وابقاءها ظاهرة للتدقيق . ويجب تنظيف ومسح كافة أعمال الأنابيب قبل القيام بالإختبار في الموقع لإزالة أية مواد تكون قد تجمعت أثناء التركيب . كما يجب ردم خطوط الأنابيب جزئيا قبل الإختبار .

يجب أن يحدد طول القسم الذي يخضع للإختبار بـ خمسة (٥٠٠) ميليمتر أو بطول المسافة بين صمامين ، أيهما كان الأقصر . ويجب عدم اجراء أي إختبار على صمام مغلق .

يجب أن تسد أطراف اقسام الإختبار بشكل محكم ومدعم .

كما يجب سد أطراف الأنابيب الصاعدة وتفریغ كل الهواء .

يجب ألا يسمح بالقيام بأي إختبار على صمامات تخفيض الضغط أو خلالها . ويجب عدم تغيير موقع صمامات تخفيض الضغط لأغراض الإختبار . ويجب تأمين الضغط اللازم للإختبار بواسطة مضخات إختبار تعمل يدويا أو بواسطة محرك يوافق عليه المهندس .

يجب أن يقوم المقاول بإختبار الوصلات المكسوقة للتأكد من عدم حصول تسرب ظاهر والقيام بالاصلاح اللازم عند الضرورة . ويجب على المقاول تحديد موقع التسرب عند اخفاق احد الإختبارات واصلاح الأنابيب المعطوبة أو الوصلات المعيبة أو تبديلها ثم إعادة الإختبار .

على المقاول الاحتفاظ بسجلات لنتائج الإختبارات بشكل يوافق عليه المهندس وتسلیم النسخة الأصلية للمهندس مباشرة بعد الانتهاء من كل إختبار .

٢ - الإختبار الهيدروستاتيكي : يجب تعبئة خطوط الأنابيب بالمياه ببطء من النقاط الأكثر انخفاضاً والسماح لها بالرکود لمدة أربع وعشرين (٢٤) ساعة على الأقل قبل الإختبار وذلك لتكون عملية الامتصاص كاملة .

يجب تنفس الهواء المخصوص قبل إحداث الضغط . ويجب إحداث الضغط حتى بلوغ الضغط المحدد للإختبار في النقاط الأكثر انخفاضاً للقسم الذي يجري إختباره . ويجب تنفس الكميات الإضافية من الهواء المخصوص عند بدء الضغط بالارتفاع .

وما لم يذكر خلافاً لذلك على وجه التحديد ، فإن ضغط الإختبار يجب أن يكون ثلاثة عشر (١٣) كغم/سم^٢ على كافة خطوط الأنابيب التي هي قبل صمامات تنظيم الضغط وبعة (٧) كغم/سم^٢ لكافه خطوط الأنابيب التي هي بعد هذه الصمامات .

يجب الحفاظ على ضغط الإختبار لمدة ساعة واحدة (١) بواسطة الضخ . ثم يجب أن يوقف الضخ بعد ذلك لمدة ساعتين اثنتين (٢) ويعاد إحداث الضغط في خط الأنابيب بعد نهاية فترة الساعتين للوصول إلى ضغط الإختبار الأصلي ويسجل حجم المياه التي تم ضخها في هذا الخط .

ويفترض أن يكون خط الأنابيب قد أخفق في الإختبار في حال حدوث ما يلي :

- وجود تسرب ظاهر بصرف النظر عن كون الكمية المتتسربة ضمن الحد المسموح به أو غير ذلك .

- تجاوز كمية المياه التي يتم ضخها لإعادة ضغط الإختبار الأصلي بعد فترة توقف الضغط عن كمية التسرب المسموح بها والمحدد كما يلي :

- ثمانية عشر (٠٠,٨) لتر/يوم كل كيلومتر من الأنوب لكل واحد (١) ميليمتر من قطر الأنوب لكل ثلاثة (٣) كغم/سم ٢ من الضغط المطبق لأنابيب الاسبستوس الاسمنتي .

- واحد من العشرة (٠٠,١) لتر/يوم لكل كيلومتر من الأنوب لكل واحد (١) ميليمتر من قطر الأنوب لكل ثلاثة (٣) كغم/سم ٢ من الضغط المطبق لكافة مواد الأنابيب الأخرى.

٩-٤-٢-٠٢-٨ المخاري /الأقنية المصنوعة من كلوريد البولي فينيل (PVC) :

يجب أن تكون المخاري /الأقنية المصنوعة من مركب كلوريد البولي فينيل ذي معامل تمدد منخفض ذاتي الاطفاء ، شديد المقاومة للحرارة و مقاوم للحواضن والصدمات الشديدة . ويجب أن يكون حجم الأقنية/المخاري كما هو مبين في المخططات .

يجب أن يكون لكل قسم من القناة طرف واحد (١) مستدق ، مع جزء مفصلي بطول ثانية (٨) مليمترات أو أطول من ذلك ، وأن يكون موصولا باستعمال مادة لاصقة موصى بها من قبل الجهة الصانعة . ويجب أن تكون الوصلة صامدة للمياه والرمال .

يجب تغليف الأقنية/المخاري الكائنة تحت الشوارع أو الأماكن المرصوفة بالخرسانة المسلحة بحد أدنى من السماكة كما هو مبين في المخططات .

يجب تنظيف المخاري /الأقنية بشياق من المطاط أو الجلد يكون أكبر قليلا من القطر الداخلي للقناة .

يجب أن يوضع سلك سحب في كافة الأقنية ، على امتداد الطول الكامل للقناة ، وأن يكون مثبتا على كتلة خشبية .

٤-٢-٥ الصمامات :

١- **عـام** : مـا لـم يـنـص عـلـى خـلـاف ذـلـك ، يـجـب أـن

تـكـون الصـمامـات مـطـابـقـة لـمـا يـلـي :

١- يـجـب أـن تـكـون قـوـة تـحـمـل الصـمامـات التـقـدـيرـية سـتـة عـشـر كـيـلوـجـراـما لـكـل سـنـتمـتر مـرـبـع

. (NP16) ١٦ كـغـم/سـمـ٢) ، (

٢- الصـمامـات ذات قـطـر خـمـسـين (٥٠) مـيـلـيـمـترـا (٢ بـوصـة) وـمـا دـوـن ذـلـك يـجـب أـن

يـكـون لـهـا أـطـراف طـبـقا لـلـمـواصـفـة رقم (٢١) من المـواصـفـات الـقـيـاسـيـة الـبـرـيطـانـيـة (BS)

. (21)

٣- الصـمامـات ذات قـطـر خـمـسـة وـسـيـن (٦٥) مـيـلـيـمـترـا (٢,٥ بـوصـة) أو أـكـثـر مـن ذـلـك

يـجـب أـن يـكـون لـهـا وـصـلـات طـرـفـيـة مشـفـهـة طـبـقا لـلـمـواصـفـة رقم (١٦) من المـواصـفـات الـقـيـاسـيـة

. الـبـرـيطـانـيـة (BS 4504-NP 16).

٤- يـجـب أـن تـسـمـح بنـيـة الصـمام بـالـقـيـام بـأـعـمـال الصـيـانـة الكـامـلـة دون فـك جـسـم الصـمام مـن

. الخـطـ.

٥- إـن حـمـاـيـة الصـمامـات المـصـنـوعـة مـن حـدـيد الزـهـر فـي المـصـنـع يـجـب أـن تـتـكـون مـن طـبـقـة أولـى

مـن الـدـهـان الـوـاقـي توـضـع مـباـشـرة بـعـد التـنـظـيف بـالـسـفـع وـمـن طـبـقـة ثـانـيـة عـنـد التـجـمـيع .

٦- يـجـب أـن تـتـكـون طـبـقـات الـدـهـان الـوـقـائـيـة لـصـمامـات الـحـدـيد الـزـهـر الـتـي سـتوـضـع مـكـشـوـفة

فـي الدـاخـل مـن وجـهـيـن تـأـسـيـسيـن مـن الزـنـك . كـمـا يـجـب وضع وجـهـيـن مـن زـيـت الـدـهـان واحدـقـبـل

التـجـمـيع وـالـثـانـي بـعـده . أـمـا طـبـقـات الـدـهـان الـوـقـائـيـة لـصـمامـات الـحـدـيد الـزـهـر الـتـي سـتـطـمـر مـباـشـرة أو

تـرـكـب دـاخـل غـرـف الصـمامـات فـيـجـب أـن تـتـكـون مـن وجـهـيـن تـأـسـيـسيـن مـن قـارـفـحـم توـضـع عـلـى

الـبـارـد . ثـم يـجـب أـن يـوـضـع وجـهـيـن مـن قـارـفـحـم عـلـى السـاخـن بـعـد التـجـمـيع .

٧- يجب تصريف المياه من كل صمام وتنظيفه وإغلاقه بعد الإختبار . ويجب تهيئة الصمامات لنقلها بطريقة تمنع امكانية حدوث أضرار للأجزاء الداخلية أو الخارجية خلال عملية النقل . كما يجب حماية كافة الأجزاء المشغولة آلياً من الصدأ بواسطة الدهان أو أية وسائل أخرى موافق عليها.

٨- بالنسبة لكافية الصمامات التي ستوضع تحت الأرض ، يجب على المقاول تأمين ركيزة للصمام والأنباب اللازمة من الحديد المرن ذات أطراف ذكرية ومشفهة للتوصيل مع المواسير وكافة قطع التركيب اللازمة والمصغرات والمهابيات المشفهة وبراغي التثبيت والصواميل والأطواق المانعة لتسرب الماء ، الخ ، وذلك بغض إجراء التركيب الكامل للصمام كما هو مبين في المخططات.

٩- يجب إنشاء صندوق الصمامات وفقاً للمخططات .

١٠- يجب أن تحمل علامات تعريف الصمامات المعلومات الملائمة وذلك طبقاً للتفاصيل المبينة في المخططات أو حسب التعليمات .

: (Gate Valves) ٢-٥-٢-٠ ٢-٨ الصمامات البوابية

١- إن الصمامات البوابية مقاس (قطر) خمسين (٥٠) ميليمترا (٢ بوصة) أو أقل من ذلك يجب أن تكون مطابقة للمواصفة رقم (٥١٥٤) من المواصفات القياسية البريطانية (BS 5154) ومزودة بقرص اسفيني مصمم وجذع غير صاعد وغطاء ملولب .

٢- إن الصمامات البوابية مقاس (قطر) خمسة وستين (٦٥) ميليمترا (٢,٥ بوصة) أو أكثر من ذلك يجب أن تكون مطابقة للمواصفة رقم (٥١٦٣) من المواصفات القياسية البريطانية (BS 5163) وأن تكون من الحديد الزهر مع مسمار ملولب داخلي واسفين ومقعد مرن وغطاء مثبت ببراغي التثبيت وجذع صاعد ملائم لتحمل الضغط بمقدار NP 16 .

أما مواد الأجزاء المكونة فيجب أن تكون من المواد الأساسية أو البديلة المدرجة في الجدول رقم ٦ من الموصفات القياسية البريطانية (BS 5163) .

يجب توريد الصمامات إما مع عجلات تدوير يدوية أو أغطية صمامات أو مقابس جذوع استطالة كما هو مبين في الموصفات .

٣-٥-٢-٠٢-٨ صمامات الفراشة : يجب أن تكون صمامات الفراشة مطابقة للمواصفة رقم (٥١٥٥) من الموصفات القياسية البريطانية (BS 5155) وأن تكون من الحديد الزهر والفولاذ الكربوني المشفه من الطرفين وذات مقعد مرن مرتد . ويجب أن يكون مفتاح التشغيل كما هو مبين في المخططات .

٤-٥-٢-٠٢-٨ الصمامات الكروية :

١ - ان الصمامات الكروية مقاس (قطر) خمسين (٥٠) ميلimetra (٢ بوصة) أو أقل من ذلك يجب أن تكون مطابقة للمواصفة رقم (٥١٥٤) من الموصفات القياسية البريطانية (BS 5154) وأن تكون مزودة بمقعد مبيت ومقعد دوار وقرص وسمار ملولب داخلي وجذع صاعد وغطاء ملولب .

٢ - ان الصمامات الكروية مقاس (قطر) خمسة وستين (٦٥) ميلimetra (٢,٥ بوصة) أو أكثر من ذلك يجب أن تكون مطابقة للمواصفة رقم (٥١٥٢) من الموصفات القياسية البريطانية (BS 5152) وأن تكون من حديد الزهر مع موازن من البرونز وقرص ومقعد قابلين للتجديف وسمار ملولب خارجي وجذع وغطاء ذو شفة .

٥-٥-٢-٠٢-٨ الصمامات عدم الرجوع الصامدة :

١ - يجب أن تكون صمامات عدم الرجوع الصامدة من النوع الذي لا يحدث ضجة ، محمولة ببابض ، وملائمة للتركيب في أي وضع ، ذات قرص موجه باستقامة ، مع محمل ب نقطتين ، ويجب أن تكون الأجزاء المعرضة للتلف بداعي الاستعمال بما في ذلك القرص والمقعد والجلبة الدليلية

الأخرى قابلة للاستبدال . كما يجب أن يكون لهذه الصمامات مساحة دفق زيادة عن الأنبوب للحصول على الحد الأدنى من انخفاض الضغط .

٢ - إن صمامات عدم الرجوع الصامدة مقاس (قطر) خمسين (٥٠) ميليمترا (٢ بوصة) أو أقل من ذلك ، يجب أن تكون مثبتة بمسامير ملولبة مع جسم من البرونز وممداد وقرص ونابض من الفولاذ الذي لا يصدأ ١٨ - ٨ ، كما يجب أن يكون الجسم ذا ضغط تشغيلي مقدر على ثلاثة (٣٠٠) رطلا للبوصة المربعة.

٣ - إن صمامات عدم الرجوع الصامدة مقاس (قطر) خمسة وستين (٦٥) ميليمتر (٢,٥ بوصة) أو أكثر من ذلك ، يجب أن تكون مشفهة مع جسم من الحديد الزهر، وممداد من البرونز وقرص نابض من الفولاذ الذي لا يصدأ ١٨ - ٨ ، كما يجب أن يكون الجسم ذا ضغط تشغيلي مقدر على مترين وخمسين (٢٥ psi) رطلا للبوصة المربعة .

٤-٥-٢-٠٢-٨ الصمامات التي يتم التحكم بها عن بعد (RCV) : يجب أن تكون هذه الصمامات مجهزة بملف لوبي بقدرة ٢٤ فلت و ٢ واط للتشغيل عن بعد - فتح / إغلاق . ويجب أن تكون هذه الصمامات مجهزة ببرغي تنفيسي يمكن من التشغيل اليدوي للصمام دون تشغيل الملف اللوبي . كما يجب أن تكون هذه الصمامات مجهزة بضوابط دفق قابل للتعديل وبحاجز ايقاف يدوى .

كذلك يجب أن تكون هذه الصمامات من النوع الذي يغلق ببطء وملائمة للدفق المنخفض المحدد / قدرة تشغيل منخفضة ، بضغط تشغيلي يتراوح بين نصف (٥,٠) وعشرة (١٠) كغم / سم ٢ . كما يجب أن ترود الصمامات بمصافي من النايلون .

كذلك يجب أن تكون الصمامات مجهزة بكلفة صمامات التحكم والأنابيب النحاسية، والملامسات الالازمة لبيان وضع الصمامات عن بعد لمعرفة ما اذا كانت في حالة الفتح أو الاغلاق عند جهاز تنظيم برنامج الري .

كما يجب أن تكون الصمامات من بنية مقاومة للتأكل .

يجب أن يكون جسم الصمام مصنوعاً من النايلون المعبأ بالرجاج . و يجب أن يكون الغطاء من نوع A.B.S . ويجب أن يكون حاجز قياس تدفق الماء (الغشاء) diaphragm مصنوعاً من النايلون المقوى . كما يجب أن تكون الصمامات مجهزة بمصافي من النايلون .

٧-٥-٢-٠ ٢-٨ صمامات تخفيف الضغط: ان صمامات تخفيف الضغط

(PRV) يجب أن تقوم بصورة آلية بتحفيض الضغط الزائد عند مدخل الأنابيب ليصبح الضغط عند المخرج أقل مما هو عليه عند المدخل ويبقى هذا الضغط ثابتاً بصرف النظر عن التغيرات التي تطرأ على معدل التدفق أو التباين في الضغط عند مدخل الأنابيب . كما يجب أن تعمل هذه الصمامات على منع تصادم الماء بقوة مع سطح الأنابيب بفعل ظاهرة "طرق الماء" (water hammer) وذلك من خلال وسائل فعالة للتخفيف . ويجب أن يشتمل كل صمام من صمامات تخفيف الضغط على فتحة دخول مجهزة بفوهة/مصفاة وبفتحة خروج سدادية plugged outlet على طرف مخرج الأنابيب وذلك لقياس الضغط المخفض .

يجب أن تكون دقة التحكم في تخفيف الضغط في كل صمام من هذا النوع بنسبة اثنين ونصف بالمائة بالإضافة إلى النقص (٥٪٢) من قيمة الضغط الحالي المخفض . كما يجب أن يكون الصمام مجهزاً بوسيلة إغلاق اسقاطية محكمة مع قاعدة ارتكاز على كامل الوجه . يجب أن يشغل صمام تخفيف الضغط تشغيلاً هيدروليكيًا وأن يكون مجهزاً بمكبس تقاضلي مدمج أو بجهاز لقياس تدفق الماء في الأنابيب يتم التحكم بتشغيله بواسطة مفتاح تحكم رئيسي أو من نوع المكبس .

يجب أن يتم ضبط الضغط المتحكم به عند مخرج الأنابيب وإختباره في المصنع . كما يجب إجراء إختبارات في الموقع للتأكد من صحة الضغط المتحكم به . وتكون قيمة هذا الضغط مبنية على المخططات . وبالنسبة إلى الحد الأقصى للضغط عند مدخل الأنابيب والذي يتبع على صمام تخفيف الضغط ضبطه على الحد المطلوب من الضغط عند مخرج الأنابيب فيجب ألا يقل عن عشرة كيلوجرامات لكل سنتيمتر مربع (٢٠ سم / كجم) . ويجب أن يقفل الصمام بالاسقط افلاً ممكناً عندما يزيد الضغط عند مخرج الأنابيب بما هو عليه عند مدخل الأنابيب .

إن حسم الصمام المصنوع من النحاس أو حديد الزهر يجب إختباره على ستة عشر كيلو جراما للستيometer المربع (١٦ كجم/سم^٢) .

يجب أن يكون الصمام الرئيسي من النوع الكروي أو الزاوي وذلك كما هو محدد في المواصفات. كما يجب أن تكون أجهزة التحكم لصمام التحكم أو مكثف الصمام الرئيسي وصمام التحكم وكافة التوابض من الفولاذ مقاوم للصدأ رقم ٣٠٣ ، أما حاجز قياس تدفق الماء (الغشاء) diaphram فيجب أن يكون من النايلون المسالح Bunna-N .

يجب أن تتالف الأوجه الوقائية الداخلية من راتنج الایبو كسي .

يجب توريد عدد واحد (١) مقياس ضغط نقال يلائم المخرج المسدود مع كل دفعه تتالف من خمسة وعشرين (٢٥) صمام تخفيض ضغط أو أية دفعه تزيد عن اثنين عشرة (١٢) وحدة. ويجب ألا يقل عدد مقاييس الضغط عن وحدتين اثنتين (٢) أو يزيد عن خمس (٥) وحدات . ويجب أن تكون مقاييس الضغط مطابقة للمواصفات المبينة في موضع آخر الواردة بهذه المواصفات العامة .

٨-٥-٢-٠٢-٨ صمامات تخفيض الضغط التي يتم التحكم بها عن بعد :

يجب أن تكون صمامات تخفيض الضغط التي يتم التحكم بها عن بعد ذات ملف ولوبي ومجهرة بوحدة لتعديل الضغط . أما أداء هذا النوع من الصمامات فيكون مماثلا لأداء صمامات تخفيض الضغط المذكورة في موضع آخر من هذه المواصفات العامة .

٩-٥-٢-٠٢-٨ صمامات عدم الرجوع لتنفيس الضغط (صمams التحكم بالمضخة) : يجب أن يعمل هذا الصمام للحفاظ بصورة آلية على ضغط أقصى ثابت للمجموعة بصرف النظر عن التباين في معدلات الطلب وذلك من خلال تنفيس الضغط الرائد وتصريفه إلى أنبوب السحب في المضخة . ويجب أن يقوم بالتحكم أيضا بالضغط الزائد ضمن المجموعة وأن يمنع ارتداد التدفق في حالة انعكاس الضغط .

يجب أن يعمل الصمام عندما يتجاوز ضغط المجموعة الحد الأقصى للضغط المحدد مسبقا . ويجب تنسيق هذا الحد الأقصى من الضغط مع خصائص المضخة وبشكل خاص ضغط الأغلاق لتجنب زيادة السخونة في محرك المضخة عند تلبية الطلبات المنخفضة .

يجب أن يكون للصمام دقة تحكم ضمن حدود اثنين ونصف بالمائة بالزيادة أو النقص (٥٢,٥%) من الحد الأقصى للضغط المحدد سابقا للنظام وأن يكون إغلاقه محكما وبسرعة عندما يكون ضغط الجهاز أقل من ضغط التنفيذ المحدد مسبقا .

يجب تحديد ضغط التنفيذ وإختباره في المصنع . كما يجب القيام بإختبارات في الموقع للتأكد من مطابقة ضغط التنفيذ للقيمة المحددة .

يجب أن يكون الصمام الرئيسي من النوع الكروي وذلك حسبما هو محدد . كما يجب أن تكون أجهزة التحكم والمكثف لكل من الصمام الرئيسي وصمام التحكم وكذلك كافة التوابض من الفولاذ المقاوم للصدأ رقم ٣٠٣ . ويجب أن يكون الحاجز من النايلون المسلح Bunna- N .

كما يجب أن تتألف الأوجه الوقائية الداخلية من راتنج الايبوكسي .

١٠-٥-٢-٠٢-٨ صمامات الهواء :

- ١ - عام : يجب أن يكون جسم الصمامات من الحديد الزهر ، وأن يكون الغطاء مشينا بمسامير ملولبة طبقا للمواصفة رقم (١٤٥٢) من المواصفات القياسية البريطانية (BS 1452) ، درجة ١٤ كحد أدنى ، مع مقعد من المطاط لفتحة الخروج ، وكرة من الايبونيت أو البلاستيك ، وبراغي من البرونز المشكل بالتطرق ، ومسار دليلي لعمل الكرة تحت الضغط . كما يجب أن تكون الصمامات من النوع الديناميكي عندما لا يكون هناك احتمال لأن تسحب الكرة إلى داخل الفتحة بسبب السرعات العالية للهواء . كذلك يجب إختبار الصمامات في المصنع على ضغط ستة عشر (٦) كغم / سم^٢ .

يجب عزل صمامات الهواء عن الخط الرئيسي ، بواسطة صمام ايقاف من النحاس الأصفر أو برونز المدافع ذو طرف ذكر ملولب .

-٢- يجب أن يستعمل صمامات الهواء المردودة لتنفيس الكميات الكبيرة والصغرى من الهواء بواسطة الضغط أو التفريغ الهوائي . ويجب أن تتألف هذه الصمامات من فتحة كبيرة لتنفيس أو ادخال الهواء خلال عملية تعبئة أو تفريغ الأنابيب الرئيسية ، وفتحة صغيرة لتنفيس الهواء المتراكم في النقاط المرتفعة من الأنابيب الرئيسية المضغوطة . ويجب أن تكون مساحة الفتحة الكبيرة متساوية أو أكبر من مدخل الصمام . كما يجب أن يجهز كل صمام هوائي بصمام فراش مبطن بمطاط التريل ، مع قرص مغلق بالنایلون على جذع/ذراع من الفولاذ الذي لا يصدأ ، ويتم تشغيله بواسطة مقبض عتلة مع مؤشر ويرغي قفل يُشد بالإهام .

-٣- **الصمامات الهوائية والخواص :**
نوع أول (فتحة كبيرة) - يجب أن يستعمل لتنفيس أو ادخال الهواء خلال عملية تعبئة أو افراغ الأنابيب .

نوع ثاني (فتحة صغيرة) - يجب أن يستعمل للتنفيس الآلي تحت الضغط للهواء المتراكم في أعلى الأنابيب الرئيسية ، وحيث يلزم في نقاط تغيير الميلول.

١١-٥-٢-٠٢-٨ البوابات المترلقة Penstocks : يجب أن تكون هذه البوابات من نوع بوابات التحكم (sluice gate) المطابقة للمواصفة رقم ج ٥٠١ من مواصفات الجمعية الأمريكية للأشغال المائية (AWWA C 501) وأن تكون ذات جذع غير صاعد مع ظهر مسطح ، مدعم للتوصيل إلى شفة أنبوب التصريف وملائم لضغط الاستناد مع إغلاق عادي وفتحة مستديرة . ويجب أن يكون الجذع مؤلفا من قطعة واحدة كاملة ولا يسمح بأية وصلات .

وما لم يحدد خلاف ذلك في المخططات ، فإنه يمكن استعمال أي من المواد المدرجة في القسم رقم (٢) من مواصفات الجمعية الأمريكية للأشغال المائية (AWWA) سوى تلك التي تم تعريفها بأنها معرضة لفقدان الزنك أو الألミニوم .

يجب أن تشغل بوابات التحكم بواسطة عجلة تدوير يدوية من دون ترس و يجب ألا يزيد الضغط التشغيلي الأقصى من سطح الماء إلى الخط المركزي للبوابة عن عشرة (١٠) ميليمترات .

كما يجب القيام بإختبار التسرب في المصنع على كافة بوابات التحكم طبقاً لمتطلبات الفصل ٣-٦ من مواصفات القياسية للجمعية الأمريكية للأشغال المائية (AWWA) ، واعطاء شهادات الإختبار والتائج من ثلاثة نسخ .

يجب وقاية السطوح المصبوبة في المصنع كما هو محدد لصمامات الحديد الزهر .

١٢-٥-٤-٠٢-٨ مواد التوصيل : يجب أن تكون الأطواق المانعة لتسرب الماء مطاطية على كامل المقطع وأن تكون حلقات الوصل بسماكة ثلاثة (٣) ميليمترات طبقاً للمواصفة رقم (٢٤٩٤) من مواصفات القياسية البريطانية (BS 2494) وأن تكون ذات أبعاد مطابقة للمواصفة رقم (٣٠٦٣) من مواصفات القياسية البريطانية (BS 3063) .

يجب أن تكون الحلقات مطاطية مطابقة للمواصفة رقم (٢٤٩٤) من مواصفات القياسية البريطانية (BS 2494) . وأن تكون الأبعاد حسب متطلبات الجهة الصانعة لثلاثم نوع الوصلة المطلوبة .

يجب أن تكون براغي التثبيت والصواميل مطابقة لنظام المترى الصادر عن المنظمة العالمية لتوحيد المقاييس (ISO) وأن تكون سوداء سدايسية الشكل ومطابقة للمواصفة رقم (٤١٩٠) على أن تكون قوة الشد الدنيا ٤٣٣ ميغانيوتن / م٢ والحد الأقصى من الاستطالة بنسبة سبعة عشر بالمائة (%) ويجب أن يتراوح تنوء براغي التثبيت والورادات ما بين ستة (٦) ميليمترات كحد أقصى وثلاثة (٣) ميليمترات كحد أدنى .

يجب أن تكون الورادات من الفولاذ الأسود المطابق للمواصفة رقم (٤٣٢٠) من المعايير القياسية البريطانية (BS 4320) .

١٣-٥-٢-٠٢-٨ صناديق الصمامات البلاستيكية المقواة بالألياف

الزجاجية (G R P): يجب أن تُصنَّع هذه الصناديق في المصنع بما يلائم أوضاع الموقع وحمولاته .

يجب أن تُصنَّع المادة البلاستيكية المقواة بالألياف الزجاجية من ألياف زجاجية من نوع E وراثنفات مصلدة بالتسخين ، وأن تتضمن بطانة مقاومة للتأكل . ويجب أن تكون هذه الألياف الزجاجية متوافقة مع المواد الراتنجية المستعملة . ويجب أن تتضمن البطانة وجهاً داخلياً هو عبارة عن طبقة صلبة ملساء غنية بالراثنفات المقواة بشكل ملائم كما يجب أن يكون السطح الخارجي لصندوق الصمام غنياً بالممواد الراتنجية .

أما السطح الداخلي لكل صندوق ، فيجب أن يكون صلباً ومتيناً وخاليًا من عوامل التزوجة والتسوء والانحدار والانبعاج أو أية عيوب أخرى تحدث تغييراً في الأبعاد الداخلية تزيد عن ثلاثة (٣) مليمترات من أبعاد الأجزاء المجاورة السليمة للسطح .

يجب ألا تخترق أية تقوية بالألياف الزجاجية السطح الداخلي لجدار صندوق الصمام ، كما أن أية تقوية بهذه الألياف على السطح الخارجي يجب أن تكون مشربة تماماً بالراثنفات .

يجب أن يحدد المحتوى الزجاجي عن طريق تحليل فقد الاشعال ، طبقاً للطريقة D 2584 أو حسب التوصية رقم R11172 الصادرة عن المنظمة العالمية لتوحيد المقاييس (ISO).

١٤-٥-٢-٠٢-٨ صناديق الصمامات البلاستيكية: يجب أن تكون

صناديق الصمامات البلاستيكية من مركب كلوريد البولي فينيل PVC ذي عامل تمدد منخفض وأن تكون متينة وصلبة ذاتية الانطفاء وشديدة المقاومة للحرارة والحوامض والصدمات .

يجب أن تصمم هذه الصناديق لتلائم أوضاع الموقع وحمولاته .

١٥-٥-٢-٠٢-٨ ملحقات الصمامات :

- ١ عجلات التدوير اليدوية Handwheels : يجب أن تكون عجلات التدوير اليدوية من الحديد الزهر المطابق للمواصفة رقم (٥٦٣) ، درجة (١٠) من الموصفات القياسية البريطانية (BS 5163) ويجب أن توسم عجلات التدوير اليدوية هذه باشارة "اغلاق" مع سهم لتحديد اتجاه الاغلاق باتجاه عقارب الساعة . ويجب أن تكون الأقطار وتفاصيل البنية الأخرى حسب مقاييس الجهة الصانعة . كما يجب توريد عجلة تدوير يدوية لكل صمام يعمل بواسطة اليد في محطات الضخ .

- ٢ أغطية الصمامات و مفاتيح التشغيل: يجب أن تكون أغطية الصمامات مطابقة للمواصفة رقم (٥٦٣) من الموصفات القياسية البريطانية (BS 5163) وأن تصنع من حديد الزهر أو الحديد المرن المطاوع طبقاً للمواصفة رقم (١٤٥٢) (BS 1452) ، درجة ١٢ ، أو رقم (٣١٠) (BS 310) من الموصفات القياسية البريطانية . ويجب أن تكون المسامير الملولبة لتشبيك الغطاء من الفولاذ المرن صنف 12 M .

يجب أن تكون مفاتيح التشغيل من النوع التوافقي الذي يضم رتاجاً و مفتاح رفع بطول واحد ونصف (١,٥٠) متراً للقضيب العمودي و طول نصف (٠,٥٠) متراً للقضيب الأفقي . ويجب توريد مفاتيح التشغيل بمعدل مفتاح واحد (١) لكل خمسة (٥) صمامات بحد أدنى مقداره ثلاثة (٣) وبحد أقصى مقداره عشرة (١٠) .

٣- جنوح الاستطالة للصمامات البوابية : يجب أن تكون جذوع الاستطالة مطابقة للمواصفة رقم (١٢٤٧٠-م٢٤) من الموصفات القياسية البريطانية (BS 2470-M12) ومجلفنة بالغمر على الساخن طبقاً للمواصفة رقم (١٢٨٧) من الموصفات القياسية البريطانية (BS 1387) مقاس/قطر ١٨×١٨ ميليمتراً للصمامات ذات قطر مئتين (٢٠٠) ميليمتراً كحد أقصى ومقاس/قطر ٢٤×٢٤ ميليمتراً للصمامات ذات القطر الذي يتراوح ما بين مئتين وخمسين (٢٥٠) وأربعمائة (٤٠٠) ميليمتراً . ويجب أن يكون طول كل مقاس/قطر من مقاسات/أقطار الصمامات متماشياً مع متطلبات الحفر . ويجب أن تكون أغطية الجنوح وقارناتها من الحديد الزهر والحديد المرن المطاوع المطابق للمواصفة رقم (١٤٥٢) (BS 1452) درجة ١٢ والمواصفة رقم (٣١٠) (BS310) من الموصفات القياسية البريطانية على التوالي وذلك في طرف جنوح الاستطالة (غطاء التشغيل وقارنة للتوصيل بالصمام) . ويجب أن تكون المسامير الملولبة لتشييت الغطاء والقارنات من الفولاذ المرن الطري نوع M 12 .

٤- أنابيب الحماية : يجب أن تكون أنابيب الحماية من كلوريد البولي فينيل غير الملون UPVC أو من الحديد الزهر . ويجب أن يكون الشكل والمقاسات / الأحجام وتفاصيل البناء الأخرى حسب المواصفات القياسية للجهة الصانعة وأو كما هو مبين في المخططات . ويجب أن تحتوي المواسير على أغطية تحيط بجذوع الاستطالة .

-٥ الصناديق السطحية : يجب أن تكون الصناديق السطحية مطابقة للمواصفة رقم (١٤٢٦) من المواصفات القياسية البريطانية (BS 1426). ويجب أن تكون الاطارات والأغطية من الحديد الزهر المطابق للمواصفة رقم (١٤٥٢) من المواصفات القياسية البريطانية (BS 1452)، درجة ١٠. كما يجب أن تكون الدعائم وبراغي التثبيت والصواميل ومحاور المفصلات من الفولاذ المرن / المطاوع صنف M12. ويجب أن تكون السلالسل من الفولاذ المرن

المطاوع أو الحديد المشغول . ويجب أن تكون الأغطية من الدرجة المتوسطة
نوع B .

يجب أن تكون مفاتيح الرفع من الحديد المرن/ المطاوع بحيث تورد بمعدل
مفتاح واحد (١) لكل خمسة (٥) أغطية.

٢-٨-٥-٦-٢-٠ **المصنوعية :** يجب معاينة الصمامات قبل التركيب للتأكد
من خلوها من الثقوب و معاينة سطوح الاقعاد ومعالجة العيوب والشقوق والقطع المفقودة و درجة
أحكام براغي التثبيت التي تستحمل الضغط .

ويجب أن تكون الصمامات والبوابات وفوهات المياه مغلقة قبل تركيبها .
كما يجب أن تشغل الصمامات صنابير المياه بدورة فتح وأغلاق واحدة كاملة في
الوضع الذي ستركب فيه وذلك للتأكد من كون التشغيل يتم على الوجه الصحيح .

٢-٨-٥-٧-٢-٠ **التركيب :** يجب على المقاول القيام بالأعمال التالية :

-١ الصمامات : يجب تركيب وتوصيل الصمامات إلى الأنابيب بالطريقة المحددة
لتمديد وتوصيل الأنابيب و / أو متطلبات الجهة الصانعة .

كما يجب أن يؤمن لكل صمام قاعدة / فرشة خرسانية كما هو مبين في
المخططات لكي لا يتحمل الأنابيب ثقل الصمام .

يجب عدم استعمال الصمامات لتعديل استقامة خطوط الأنابيب أثناء
التركيب.

يجب إختبار كافة براغي التثبيت التي تستحمل الضغط (الغطاء Bonnet
وصفيحة الأغلاق والتوصيلات الطرفية) للتأكد من الاحكام المطلوب بعد
التركيب ولكن قبل الإختبار في الموقع .

- ٢- البوابات المترلقة : يجب تركيب الحلقات الجدارية وآلات التشغيل الميكانيكية والجذع والمسارات الدليلية للرجوع لكل بوابة مترلقة وفقاً لتوصيات وخطوطات الجهة الصانعة . ويجب تقليل التفاوت بين اسطح الارتكاز وتجنب أي اعوجاج .

يجب حماية الثقوب المسدودة في الحلقات أثناء عملية صب الخرسانة والتركيب .

ويجب حماية سطوح الحلقات والبوابات من انسكاب الخرسانة الزائدة ومن الدهان والزيت والأنقاض .

ويجب تدعيم الورادات لمنع الازاحة خلال التدفق وتستندها أفقياً وعمودياً لمنع الالتواء .

يجب احكام الصامولات بالتتابع بعد التركيب .

ويجب تنظيف وتعديل وتشحيم (ترليق) المجموعة الكاملة بعد التركيب .

كما يجب تشغيل البوابات المترلقة بدورة كاملة بعد التركيب للتأكد من تشغيلها على الوجه الصحيح .

١٨-٥-٢-٠٢-٨ الحماية في الموقع : يجب حماية الصمامات من تأثير العوامل الخارجية بواسطة طلائها بوجه واحد من مركب بيتمين موافق عليه يدهن بالفرشاة على البارد بعد إكمال إختبارات الضغط على خطوط الأنابيب .

يجب حماية البوابات المترلقة من تأثير العوامل الخارجية بواسطة طلائها بوجه واحد من مركب بيتمين موافق عليه يدهن بالفرشاة على البارد بعد التركيب .

كما يجب حماية براغي التثبيت المطمورة من التأكيل بواسطة طلاء موافق عليه أو بواسطة غلاف من البولييثيلين .

٦-٢-٠٢-٨ أدوات الري :

١-٦-٢-٠٢-٨ جهاز التحكم ببرنامج الري : يجب أن يكون نظام التحكم ببرنامج الري من نوع الحاسب الآلي القادر على تشغيل الشبكة بصورة آلية تامة أو بصورة يدوية . ويجب أن يوضع جهاز التحكم داخل خزانة ، يمكن اقفالها ، وتكون صامدة للأحوال الجوية والتأكل ومركبة اما على قاعدة أو جدار ، كما هو مطلوب . ويجب أن تحتوي الخزانة على قاطع دارة يمكن إعادة ضبطه للحماية من الطاقة الزائدة .

يجب أن يكون جهاز التحكم قادرا على تشغيل عدد المحطات المبينة في جدول الكميات . ويجب أن تكون كل محطة قادرة على التحكم في تشغيل عدد ثلاثة (٣) من صمامات تخفيض الضغط التي يتم التحكم بها عن بعد والتي تعمل بقدرة ٢٤ فلتر من التيار المتناوب . كما يجب أن يتضمن جهاز التحكم على ساعة لضبط الوقت قابلة للمعايرة تبعا لفواصل زمنية متزايدة بمقدار واحد من العشرة من الساعة (١٠) لكل منها ولفتره تتراوح من صفر (٠) إلى تسعة ساعات وتسعة عشران الساعة (٩٩) ، ما لم يبين خلاف ذلك على وجه التحديد أو تكون ساعة الضبط هذه قادرة على عزل المحطة عن دورة الري .

يجب أن يكون جهاز التحكم مجهزا بأداة انتقاء تعمل ببرنامج لا تقل مدته عن ثمانية (٨) أيام لكل محطة ، مع احتمال بدء التشغيل لغاية ثلاثة وعشرين (٢٣) مرة باليوم لكل برنامج .

يجب أن يكون نظام التحكم مجهزا بفتح لأجل التشغيل الآلي او اليدوي أو مع امكانية قطع الطاقة عن الصمامات دون التأثير على برنامج التوقيت المعد سابقا في الجهاز .

كما يجب أن يكون جهاز التحكم مجهزاً بدارة تشغيل للمضخات، تعمل عن بعد، لتنشيط مرحل تشغيل المضخات عن بعد من أجل تشغيل المضخة خلال دورة الري . ويجب أن يكون جهاز التحكم مجهزاً بما يسمح بفتح الصمام الأول الذي يعمل عن بعد قبل تشغيل المضخة ، واغلاق الصمام الأخير الذي يعمل عن بعد خلال خمسة عشر (١٥) ثانية بعد إيقاف المضخة . كما يجب أن يكون جهاز التحكم قادرًا على تلقي اشارات موجهة من مركز مراقبة عن بعد يعمل بمساعدة الحاسوب الآلي (من خلال جهاز للاتصال المشترك يركب في تاريخ لاحق من قبل طرف ثالث) للإشراف على عمل صمامات التحكم والتي تعمل عن بعد .

٢-٦-٠٢-٨ رؤوس الرش (للوش والسي) : يجب أن يكون كل رأس رش من النوع الثابت غير الدوار الذي يستخدم في الرش أو السقي، بحيث يكون قابلاً للتعديل لاعطاء دورة كاملة أو جزئية من أنماط الترطيب بالماء . ويجب أن يصنع رأس الرش من النحاس الأصفر القاسي أو البلاستيك المطين ، الصامد للحرارة ، كما هو محدد في جدول الكميات وأن يكون ملائماً للاستعمال في الظروف القاسية .

يجب أن تكون فوهات الرش مصنوعة بشكل يؤمن طراز رش متجانس ودقيق حسب الضغط المحدد ، ومعدل التساقط المطلوب .

أن معدل صرف رأس الشاش ، ونصف قطر الرش وضغط الفوهة التشغيلي محدد في المخططات .

- يجب أن تركب رؤوس رشاشات الشجيرات على ارتفاع محدد فوق منسوب الأرض المنهي ، وذلك كما هو مبين في المخططات .

- يجب أن تكون رؤوس رش العشب من النوع الذي يبرز من مكانه خلال الرش ، ويرجع ليصبح مستوى سطح الأرض المنهي عندما يتوقف عن الرش. وأنباء الرش ، يجب أن تبرز رؤوس الرش من مكانها إلى علو صاف يبلغ خمسة عشرة (١٥)

ستيمتراً . ويجب أن يكون امتداد البروز بأكمله داخل أنبوب مغلق من البلاستيك - وذلك خلال التوقف عن العمل - ويجب أن يكون مصمماً بشكل يمنع دخول المخلفات وحدوث الانسداد أو الاستعصاء (الزنق) .

يجب على المقاول تقديم نتائج الإختبارات التي تم اجراؤها في المصنع ، لاثبات صحة الأداء المطلوب (التصريف ونصف قطر القذف على أساس الضغط التشغيلي المحدد والارتفاع فوق سطح الأرض) واعطاء المعدل الحقيقي لكمية المياه المتساقطة وتحانس هذا المعدل حسبما تم الحصول عليه من إختبار التجانس باستعمال علب التجميع . ويجب القيام بإختبار التجانس على رؤوس رشاشة مفردة بمعدل رأس واحد من كل دفعه تضم ألف (١٠٠٠) رأس رش .

يجب أن توضع بطاقة تعريف على رؤوس الرش التي جرى إختبارها وأن ترافق بنتائج الإختبارات .

كما يجب أن ترافق كل شحنة من هذه الرؤوس بيان من الجهة الصانعة ، يؤكّد أنها مصنوعة طبقاً لمتطلبات المواصفات ، ومتاحة لرؤوس الرش التي تم إختبارها .

يجب أن على المقاول أن يدخل في أسعاره تكاليف القيام بإختبارات التجانس المفردة على أساس رئيسين من رؤوس الرش من كل شحنة كحد أقصى يختارهما المهندس لكل نوع من رؤوس الرش لدى مختبر مستقل يوافق عليه المهندس . وإذا كانت نتائج هذه الإختبارات مختلفة عن النتائج المقدمة ، من وجهة نظر المهندس ، فإنه يجب القيام ، وعلى نفقة المقاول ، بإختبار أربعة رؤوس رش أخرى . وعند عدم مطابقة نتائج إختبار أي من رؤوس الرش مع نتائج إختبارات المصنع ، يجب أن يعتبر ذلك سبباً لرفض كامل الشحنة .

٣-٦-٢-٠٢-٨ الينابيع الفوارية (النوافير) Bubblers : يجب أن تكون الينابيع الفوارية (النوافير) اما من النوع المتذبذب القابل للتعديل ، أو من نوع الضغط المعادل ، على أن تكون كلا النوعين من البلاستيك القاسي المتن ، الصامد للحرارة . ويجب أن يكون معدل التصريف وضاغط

التشغيل كما هو محدد في المخططات ، وأن تكون لهذه الينابيع الفوار (النواfers) مصفاة ترکب على المدخل .

يجب أن يجهز الينابيع الفوار (النافورة) من النوع المتذبذب القابل للتعديل بــرغـي تعديل صامد للرص والعبث مصنوع من النحاس الأصفر ، يمكن من خنق التدفق حتى الإغلاق التام.

ويجب أن يتآلف الينابيع الفوار ذي الضغط المعادل من جهاز مطاطي متكمـل يعدل الضغط تلقائيا ، ويجب أن يعطي القدر المحدد من التدفق في أوضاع ضغط تشغيل متغيرة تتراوح ما بين واحد (١) وخمسة (٥) كــغم/ــسم ٢ .

٤-٢-٠٢-٦-٦ صنابير خراطيـم المياه Hose Bibs : يجب أن تكون هذه الصنابير بقطر خمسة وعشرين (٢٥) ميليمترا (بوصة واحدة) وأن تكون حنفيات من النحاس الأصفر مطابقة للمواصفة رقم (١٠١٠) من المــواصفــات الــقيــاســية الــبــرــيطــانــيــة (BS 1010) مع وصلات خرطوم مستديقة الطرف مدرجة وذلك كما هو مبين على المخططات .

٤-٢-٠٢-٦-٦ وحدات الري بالتنقيط والأنبــاب :

٤-٢-٠٢-٦-٦ أنــابــيب البــوليــشــيلــين وقطع تــركــيبــها : يجب أن تكون أنــابــيب البــوليــشــيلــين المشــعــبة وقطع التــركــيب مــطــابــقــة للمــواــصــفــة رقم (١٩٧٢) من المــواــصــفــات الــقــيــاســيــة الــبــرــيطــانــيــة (BS 1972) وأن تكون ذات كثافة منخفضة ، نوع ٣٢ ، صــنــفــ (ج) (٩ كــغم/ــسم ٢) . كذلك يجب أن يكون لهذه الأنــابــيب قطع تركــيب مــلــحــومــة أو اــنــســبــاغــاطــيــة مــطــابــقــة للمــواــصــفــة رقم (٨٦٤) من المــواــصــفــات الــقــيــاســيــة الــبــرــيطــانــيــة (BS 864) ، الجزء ٣ ، التي لا يحتاج معها إلى الكــتلــ الخرســانــيــة الســانــدــة .

يــجــب أن تــشــكــل أنــابــيب البــوليــشــيلــين التي تستعمل للتنقيط الجــابــي من رــاتــينــج البــوليــشــيلــين البــكــرــ ، ذــي الكــثــافــة المــنــخــفــضــة ، الحــالــيــ من الشــقــوق أو ما شــابــه ذــلــكــ والمــقاــوــم لــاجــهــاد التــكــســيرــ والــدــرــجــة عــلــى أن يــكــون الضــغــط التــشــغــيلي ثــلــاثــة كــيــلوــجــرــامــات للــســتــمــتــرــ المــرــبــع (٣ كــغم/ــسم ٢) .

يجب أن تكون قطع تركيب التنقيط الجانبي قوية ومتينة الصنع وأن تكون مقاومة التدفق بداخلها بالحد الأدنى . كما يجب أن تكون القارنات من النوع الانضغاطي . ويتم توصيل الأنابيب الجانبية إلى الأنابيب المشعببة بإستعمال قطع تركيبات انضغاطية أو إدخال عقفات barbs مع ملاقط أو أطواق تشيت خارجية . ويجب تشيت قطعة التركيب على الأنابيب المشعب بواسطة محلول أسمني خاص بأنابيب كلورايد البوليفينيل غير الملن (UPVC) وبواسطة وصلات ملولبة ، أو حلقات مطاطية لأنابيب البوليثنيلين . ويجب ثني أطراف الأنابيب الجانبية وتشيتها في مواضعها بواسطة حلقة انزلاقية .

٧-٦-٢-٠٢-٨ وحدات التنقيط Emitters: يجب أن تكون وحدة

التنقيط من النوع متعدد الفروع (المخارج) ذات قدرة على معادلة تغيرات الضغط . كما يجب أن تكون فتحات وحدات التنقيط هذه قادرة على الغسل الذاتي باستمرار . أما عدد الفروع في كل وحدة تنقيط فيجب أن يكون كما هو محدد على مخططات العقد ويجب أن تكون الفروع منفصلة عن بعضها تماماً كي لا تؤثر على بعضها البعض ولا سيما في خاصية معادلة تغيرات الضغط التي يجب أن تقوم بتصريف ثابت للتدفق المحدد في المخططات بالرغم من التغيرات التي قد تطرأ على مستوى الضغط وذلك ضمن شريحة الضغط الخاصة بوحدة التنقيط المعنية .

يجب أن يكون جسم وحدة التنقيط مصنوعاً من البلاستيك المثين الصامد للحرارة والملاائم للطمر المباشر أو الاستعمال المكشوف . ويجب أن يكون للمنافذ عقفات barbs داخليّة تتناسب مع قطر أنابيب التوزيع الشعيرية .

يجب أن تكون حواجز تنظيم التدفق من السيليكون المتوازن ذي المرونة العالية المقاوم للمحاليل المخففة من حمض الكلور وحمض الكبريت . يجب أن تكون فتحات التصريف قادرة على تمرير الحسيمات التي تمر من مرشح بمقاس / قطر مائة وخمسين (١٥٠) بالإضافة إلى المواد الضرورية الحيوية (bioslime) الناتجة عن الكائنات الحية التي تحملها التربة .

٧-٢-٠٢-٨ متطلبات البناء / التنفيذ :

١-٧-٢-٠٢-٨ الأعمال التراوية:

١ - الحفرات : يجب عدم البدء بالحفرات في أي قسم من الأعمال قبل توريد كافة الأنابيب وقطع التركيب المتعلقة بهذا القسم إلى الموقع .

ويجب ألا يزيد عرض الخندق لغاية ثلاثة (٣٠٠) ميليمترا فوق السطح العلوي للأنبوب عن التالي :

- بالنسبة إلى الأنابيب ذات قطر لا يتجاوز خمسة وستين (٦٥) ميليمترا :
ثلاثة (٣٠٠) ميليمترا

- بالنسبة إلى الأنابيب ذات قطر أكبر من خمسة وستين (٦٥) ميليمترا ولا يتجاوز خمسة (٥٠٠) ميليمترا : القطر الاسمي + أربعين وخمسين (٤٥٠) ميليمترا .

- بالنسبة إلى الأنابيب ذات قطر أكبر من خمسة (٥٠٠) ميليمترا :
القطر الاسمي + ستين (٦٠٠) ميليمترا .

يجب على المقاول ، عندما يطلب المهندس ذلك أو عند حدوث حفرات بعرض أكبر مما هو محدد في المواصفات ، أن يؤمّن أنابيب ذات قوة زائدة أو يوفر حماية إضافية للأنابيب وذلك بدون آية تكاليف إضافية .

وحيث تكون الحفرات ذات عمق أكبر مما هو مطلوب ، فيجب على المقاول تحمل تكاليف هذا الحفر الزائد وإعادة الردم بالخرسانة وفقاً للفصل الفرعي ٩-٠٣-٥ "خرسانة المنشآت الثانوية" الواردة بهذه المواصفات العامة ما لم يطلب خلاف ذلك .

يجب عدم السماح بالقيام بالحفر مع عمل جوانب مائلة في الطرق العامة والحدائق الخاصة أو ضمن مسافة ثلاثة (٣٠) مترا من أي بناء أو منشأ آخر .

يجب ردم ودك الجسور الترابية ومناطق الردم الأخرى كما هو محدد بارتفاع ستمائة (٦٠٠) ميليمترا على الأقل فوق السطح العلوي للأنبوب وذلك قبل حفر الخندق .

يجب أن تُحفر المناطق المرصوفة بعناية وبأقل عرض ممكن . ويجب استعمال الوسائل التي تعطي سطوها مستقيمة وعمودية . ويجب الحفاظ على المنسوب الأصلي للرصف .

يجب أن يطبق ما يلي في الخنادق المشتركة عندما يكون أحد الأنابيب منسوب منخفض عن الأنبوب المحادي في خندق مشترك :

- يسمح بخندق إضافي (فرعي) إن كانت التربة مستقرة.

- عندما لا يسمح بعمل خندق إضافي يجب حفر الخندق بعمق يناسب الأنبوب الأقل انخفاضا مع زيادة سماكة الفرشة حتى منسوب الأنبوب الأعلى وذلك حسبما يكون ضروريا .

- يجب ردم الأنبوب الأدنى بمواد حبيبية مدكورة تماما لمنسوب لا يقل عن نصف المسافة حتى منسوب الأنبوب الأعلى .

٢ - تشكيل الفرشات: يجب القيام بالحفريات مباشرة قبل مد الفرشات أو الأنابيب .

يجب إزالة المواد غير المستقرة ونحوها الصخر والجلا咪يد والكتل القاسية وأبداها بمواد ردم معتمدة ومدكورة جيدا .

يجب تقسيمة النقاط اللينة بذلك مواد الفرشة فوقها .

يجب الحفر في الصخر حتى عمق متنين (٢٠٠) ميليمترا تحت منسوب الفرشة وابداله مواد حبيبية أو خرسانة منشآت ثانوية وفقاً للفصل الفرعى ٩-٣-٥ "خرسانة المنشآت الثانوية" الواردة بهذه الموصفات العامة وذلك حسب التعليمات .

يجب تسوين التربة تحت السطحية المحفورة والمطلوبة لإعادة الردم في اكواام القاض مؤقتة على جانبي الحفرات أو في أي مكان آخر من الموقع حسب التعليمات .

-٣ مواد الفرشة : يجب وضع الفرشة كما هو مبين على المخططات . ويجب أن تتألف مواد الفرشة مما يلي ، علماً بأن النوع المناسب للاستعمال يكون محدداً في المخططات :

- الحصمة المتردجة - المواد الحبيبية .

الأنباب التي لا يزيد قطرها عن مائة (١٠٠) ميليمترا : تدرج من أربعة عشر (١٤) إلى خمسة (٥) ميليمترات على ألا تزيد نسبة المار من المنخل مقاس/قطر خمسة (٥) ميليمترات عن عشرين بالمائة (٢٠٪) .

الأنباب التي يزيد قطرها عن مائة (١٠٠) ميليمترا ويقل عن ألف ومائتين (١٢٠٠) ميليمترا : تدرج من عشرين (٢٠) إلى خمسة (٥) ميليمترات على ألا تزيد نسبة المار من خلال المنخل مقاس/قطر خمسة (٥) ميليمترات عن عشرين بالمائة (٢٠٪) .

- حصمة موحدة القياس اسمية - مواد حبيبية

الأنباب التي لا يزيد قطرها عن مائة (١٠٠) ميليمترا : مقاس/قطر عشرة (١٠) ميليمترات .

الأنباب قطر مائة وخمسين (١٥٠) ميليمترا : مقاس/قطر عشرة (١٠) أو أربعة عشر (١٤) ميليمترا .

الأنباب قطر مترين (٢٠٠) ميليمترا فأكثر : مقاس/قطر عشرة (١٠) ، ٤ أو أربعة عشر (١٤) أو عشرين (٢٠) ميليمترا .

- الرمل : يجب أن يتكون من مواد حبيبية سليمة ونظيفة وغير ملوثة ، وأن يكون متدرجًا بشكل متجانس من مقاس/قطر ثلاث (٣) ميليمترا كحد أقصى وحالياً من أية مواد عضوية مؤذية ولا يحتوي على أكثر من عشرة بالمائة (%) من الوزن من الطين أو الطمي أو كلاهما .

- فرشة الخرسانة والتكسيات الجانبيه والأقواس والأكتاف .

- خرسانة مصبوغة في الموقع مطابقة للفصل الفرعى ٥-٠٣-٥ "خرسانة المنشآت الثانوية" .

٤- المصنوعية : يجب وضع الفرشة الحبيبية في قعر الخندق المهدأ وتسويتها يدويا وبعناية للوصول إلى الحد الأدنى المطلوب من السماكة . وبعد مد الأنابيب توضع مواد إضافية أو اكتاف في طبقات متلاحقة وعلى الجانبين في وقت واحد بسماكة لا تزيد عن مائة وخمسين (١٥٠) ميليمترا . ويجب تعبئة الفراغات التي بين الأنابيب وجلب الخندق بصورة كاملة وتسويتها يدويا بعناية دون احداث أي ضرر للأنابيب .

يجب أن توضع الخرسانة حسب المطلوب بعد وضع الأنابيب ثم تسوى تحت الأنابيب بحيث تتصل الخرسانة من الطرفين لتأمين فرشة متجانسة وصلبة .

يجب تشكيل الوصلات الانشائية العمودية في فرشة الخرسانة والتكسيات الجانبية وما شابه ذلك على سطوح وصلات الأنابيب بواسطة لوحات انضغاطية ويجب تسويتها حتى مستوى الخرسانة والأنبوب . كما يجب تعبئته أية فتحة بين وصلتي الذكر والأنثى بواسطة مواد مرنة معتمدة .

- الردم: يجب أن تكون المواد كما هو محدد في المخططات .

يجب أن يتم الردم الأولى حتى المنسوب المحدد في المخططات وذلك على شكل طبقات توضع بسماكة مائة وخمسين (١٥٠) ميليمتراً وتدرك بطريقة يدوية .

وما لم يذكر خلافاً لذلك ، يجب أن يكون الردم النهائي من مواد حفر الخنادق على أن يوضع في طبقات لا تزيد سماكتها عن ثلاثة (٣٠٠) ميليمتراً ويدك جيداً . ويراعى أنه لا يسمح باستعمال معدات الدك الثقيلة إلا بعد أن تصل سماكة غطاء الردم فوق الأنابيب إلى ستمائة (٦٠٠) ميليمتراً .

ويجب مراعاة ما يلي عندما يكون الردم فوق أنابيب لها فرشات وتكسيات جانبية من الخرسانة :

- عدم المباشرة بالردم قبل انتهاء أربعة وعشرين (٢٤) ساعة على صب الخرسانة.

- منع معدات الدك الثقيلة واحمال حركة المرور من الحركة فوق الأعمال قبل انتهاء اثنين وسبعين (٧٢) ساعة على وضع الخرسانة .

ويجب تأمين الجسور المؤقتة فوق الخنادق لمنع حركة المرور الخاصة بالإنشاء من الحلق أضرار بالأنباب بعد الردم .

وحيث تعدد خطوط الأنابيب في أماكن مزروعة ، يجب أن تتالف طبقة الردم العليا من تربة زراعية بسماكه خمسة وأربعين بالمائة (٤٥،٠) من المتر .

٦- الإعادة إلى الوضع السابق : يجب أن يتم إعادة الرصف من الأسفلت والخرسانة والخضى وما شابه ذلك إلى وضعه السابق باستعمال مواد وبسمادات تنسجم مع الرصف القائم ، على أن تكون المواد والمصنوعة متطابقة مع متطلبات السلطة المحلية وحسب تعليمات المهندس .

يجب اصلاح الرصف القائم بحيث يكون الرصف الجديد بنفس المنسوب والمقطع كالرصف القائم وذلك لتأمين سطح متجانس .

في المناطق ذات الأسطح غير المجهزة ، يجب تمهيد سطح الخندق وآية مناطق مجاورة متضررة بعد عملية الردم لتشكيل سطح مستو ناعم .

يجب على المقاول المباشرة في إعادة السطوح إلى وضعها السابق بأسرع ما يمكن من الناحية العملية وذلك بعد انتهاء الأعمال الأخرى ولكن ليس بأي حال من الأحوال بعد مرور أكثر من عشرة (١٠) أيام على إعادة ردم الخندق والمناطق المحفورة الأخرى . و يجب إكمال عملية الإعادة هذه خلال مدة عشرين (٢٠) يوماً أخرى . وبالنسبة لتقاطعات الطرق فيجب المباشرة في إعادة كل منها إلى وضعها السابق خلال أربع وعشرين (٢٤) ساعة من إنتهاء من عملية إعادة الردم .

يجب على المقاول اصلاح أي هبوط بالطريقة التي يقتضي بها المهندس .

٨-٧-٢-٠٢-٢ مد الأنابيب وتوصيلها :

١- عام : يجب عدم انزال الأنابيب إلى الخندق قبل تهيئته الفرشة إلى المنسوب الصحيح والموافقة عليها .

ان بالامكان انزال الأنابيب ذات قطر مئتين وخمسين (٢٥٠) ميليمترا وما دون ذلك إلى الخندق بواسطة الانزلاق باستعمال حبلين اثنين (٢) . ويجب أن يتم الانزال باستعمال الحبال والحملات السلكية والحملات الشريطية والكمارات المباعدة وخلافه وذلك بوجوب تعليمات الجهة الصانعة لكل نوع من أنواع الأنابيب .

يجب معاينة الأنابيب بعناية قبل مدتها للتأكد من خلوها من الأضرار وإختبار سلامتها وفقاً لتعليمات الجهة الصانعة . كما يجب اصلاح النبطين أو الدهان المتضرر أو التخلص من المواد المعيبة حسب تعليمات المهندس .

يجب إزالة الغبار والمواد الغريبة قبل انزال الأنابيب إلى الخندق ويجب تنظيف كل أنبوب من الداخل من مخلفات البناء قبل البدء بأعمال الوصول .

ينبغي مد الأنابيب على تربة أساس (فرشة) مستوية ومطابقة للمناسيب وللخطوط المطلوبة مع جعل الوصلات الأنثوية مواجهة للميل المرتفع (عندما يكون ذلك ممكنا) .

يجب تجويف الفرشة موضعياً للسماح بالقيام بالتوصيل ولتمكين جسم كل أنبوب من الارتكاز على أرض صلبة بكامل طوله .

وبعد اجراء الإختبار الميداني ، يجب وضع مواد حبيبية اضافية ودكها في طبقات تبلغ سمكها مائة (١٠٠) ميليمتراً للوصول إلى المناسب المبين في المخططات .

عند مد الأنبوب على فرشة خرسانية أو غلاف خرساني ، يجب تأمين كتل مستطيلة من خرسانة البناء الثانية مصبوبة في قوالب تتم الموافقة عليها قبل

أربعة عشر (١٤) يوما على الأقل من الاستعمال وذلك بمعدل كتلتين اثنتين لكل أنبوب . يجب أن توضع هذه الكتل وتضبط وفق المنسوب الصحيح على قعر التشكيل (الفرشة) بحيث يمكن تركيز الأنابيب بدقة وكذلك القيام بوصله مع الأنابيب الأخرى . ويجب إدخال اثنين من الأسافين القابلة للطي تكون من نوعية معتمدة من الخشب القاسي بعرض مساو لعرض الكتل الخرسانية التي بين جسم الأنابيب والكتلة الخرسانية ودفهما معاً لوضع الأنابيب في المنسوب الصحيح المطلوب . ويجب عدم تحريك الكتل والأسافين عند توصيل الأنابيب ووضع الفرشة الخرسانية أو بلاط تكسية الجوانب surrounds . ويجب أن تكون الكتل والأسافين من القوة والحجم الكافي لمنع هبوط الأنابيب . ويجب أن تترك مسافات كافية لعمل الوصلات والإختبار والمعاينة .

يجب سد أطراف الأنابيب المفتوحة عندما يكون العمل متوقفاً في مد الأنابيب وذلك بواسطة سادات خشبية مؤقتة و المناسبة أو بواسطة سادات قياسية حسب تعليمات المهندس .

- ٢ - أعمال التوصيل: يجب اتباع تعليمات الجهة الصانعة فيما يتعلق بنظافة سطوح الوصلات ومادة التشحيم أو محلول المذيب المستعمل ، والموقع الصحيح للمكونات وتأمين الفسحات الصحيحة بين طرف الوصلة الذكر spigot ونهاية الوصلة الأنثى socket لوضع الوصلات المرنة ، وما شابه ذلك .

يجب ألا يسمح ببني الوصلات المرنة لدرجة تزيد عن الزوايا القصوى المسموح بها والمحددة من قبل الجهة الصانعة و / أو في المواصفات القياسية المتعلقة بذلك أيهما كان أقل .

يجب أن تراعى بكل دقة التعليمات الخاصة الصادرة عن الجهة الصانعة للوصلات التي تكون من علامة مسجلة وذلك عند مد الأنابيب ووصلتها (مثلا: الوصلات المرنة القابلة للفصل وذات العلامة المسجلة).

يجب وصل مختلف مواد الأنابيب قطع التركيب باستعمال المهايئات المهايئ المناسبة وذلك حسب توصيات الجهة الصانعة للأنباب.

ما لم يبين خلاف ذلك على المخططات ، يجب أن تكون الوصلات الذكرية والأنشوية للأنباب ، سوى النوع البلاستيكى منها ، من النوع المرن والمسدود بواسطة حلقات مطاطية أو أطواق مرنة مانعة لتسرب الماء ومعتمدة من قبل مثل المهندس ، ويجب أن تختار هذه الوصلات الإختبارات المختلفة المحددة لأنابيب . وبالنسبة إلى الأنابيب التي يكون قطرها الاسمي الداخلي سبعة وستون ونصف (٦٧,٥) ميليمترا وما دون ذلك فيجب أن تكون قادرة على تحمل انحراف يصل إلى درجة ونصف (١,٥) على الأقل في جميع الاتجاهات . أما الأنابيب ذات القطر الاسمي الداخلي الذي يزيد عن سبعة وستين وستة أعينار (٦٧,٦) ميليمترا فيجب أن تكون قادرة على تحمل انحراف يصل إلى نصف (٠,٥) درجة في أي اتجاه من الاتجاهات . ويجب أن تكون كافة الأنابيب قادرة على تحمل "سحب" يبلغ ثلاثة عشر (١٣) ميليمترا بالإضافة إلى التفاوت الأساسي للوصل . والتفاوت الأساسي للوصل هو مثابة الفسحة بين طرف الوصلة الذكر وكتف الوصلة الأنثى مقاسة على خط مواز لخط الأنابيب بحيث لا يقل عن ستة (٦) ميليمترات ولا يزيد عن ثلاثة عشر (١٣) ميليمترا.

- ٣ - الخط والميل: يجب تأمين قضبان المعايرة المعرضة sight rails وشوائح الرصد boning rods مدهونة بطريقة مناسبة في الحفريات المكشوفة والمحفظة عليها وذلك لضمان المسار الصحيح لخطوط الأنابيب . ويجب أن تثبت قضبان

المعايرة المعرضة اما رأسيا فوق خطوط الأنابيب أو مباشرة بمحاذتها . ويجب
ألا يقل عدد قضبان المعايرة المعرضة عن ثلاثة (٣) في أي حال من الأحوال
خلال عملية مد الخطوط لكل طول من خط الأنابيب في الميل الواحد (١) .

يجب الحفاظ على ميل متجانس بين كل اثنين من صمامات الهواء المتالية
و/أو بين كل اثنين من صمامات التصريف washouts المتالية .

٤ - الكتل الخرسانية الساندة Thrust Block : يجب على المقاول بناء الكتل
الخرسانية الساندة مطابقة للفصل الفرعي "٩-٥-٣" خرسانة المنشآت الثانوية
الواردة في هذه المواصفات العامة بالأبعاد المبينة في المخططات وذلك عند كل
قطعة تركيب تسبب تغيرا في اتجاه الدفق .

يجب تأمين الكتل الخرسانية الساندة لقطع التركيب ذات قطر مائة (١٠٠)
مليمتر فأكثر ما لم تطلب الجهة الصانعة خرسانية ساندة لأقطار أقل من ذلك
مع اعطاء التفاصيل والأبعاد المتعلقة بها .

يجب القيام بالحفر الإضافي المطلوب لتأمين سطح استناد ثابت على تربة غير
محفوررة بعد توصيل الأنابيب . ويجب صب خرسانة كتلة الخرسانية الساندة في
نفس اليوم الذي يتم فيه الحفر .

يجب عدم تعريض الكتل الخرسانية الساندة لأي ضغط إلى أن تجف الخرسانة
وذلك لفترة ثلاثة (٣) أيام على الأقل .

٥ - غمر الأنابيب بالمياه: حيثما توجد امكانية غمر لأنابيب بسبب مياه الفيضان
أو غيره يجب نرح الماء من داخل الأنابيب ووضع كمية كافية من مواد الردم
فوق الأنوب لمنع غمره بالمياه، ويجب الحفاظ على الخنادق المكشوفة حالية من
الماء .

يجب فك واستبعاد أي أنبوب غمرته المياه وتصحیح فرسته قبل إعادة مده .

٦- الأنابيب المبینة داخل المنشآت: يجب تنظيف السطوح الخارجية للأنابيب التي سيتم تدميدها داخل الجدران مباشرة قبل تركيبها . ويجب إزالة أوجه الدهان الوقائي التي على الأنابيب المعدنية حسب تعليمات المهندس . كما يجب طلاء الأنابيب البلاستيكية بمحلول اسمنتي مناسب ورشها برملي خشن قبل أن يجف الدهان .

يجب تأمين وصلتين (٢) مرنتين أو وصلتين مرنتين مصنوعتين بعلامة مسجلة بمحاذاة المنشآت . ويجب أن توضع الوصلة الأولى على مسافة لا تبعد أكثر من مقدار قطر الأنبوب عن سطح المنشآت بينما توضع الوصلة الثانية على مسافة لا تبعد عن الأولى أكثر من المسافات التالية :

- مسافة بمقدار ضعفي قطر الأنبوب أو ستمائة (٦٠٠) ميليمترا كحد أدنى للأنابيب التي لا يزيد قطرها عن أربعين وخمسين (٤٥٠) ميلimetra .

- مسافة بمقدار واحد واثنين من العشرة (١,٢) مترا للأنابيب التي يزيد قطرها عن أربعين وخمسين (٤٥٠) ميليمترات ولا يتعدى ألف (١٠٠٠) ميليمترا .

٣-٠٢-٨ المعدات الميكانيكية:

١-٣-٠٢-٨ نطاق العمل: يشمل بند المعدات الميكانيكية كافة الآلات الميكانيكية المتعلقة بمحطات الضخ وخزانات المياه بما في ذلك وحدات الضخ ومقاييس التدفق ومراوح الطرد ومعدات التحكم ... الخ، التي لم يرد ذكرها في مكان آخر في هذه المواصفات العامة .

لقد تم إعداد محطة الضخ لتشغيل نظام الري ويجب أن تكون قادرة على إعطاء القدر التصميمي من التدفق عند علو التصريف discharge head المطلوب .

ترتكز المهمة المحددة لوحدات الضخ على تأمين مستويات الضغط المنخفض المحددة للطرف الواقع في جهة مخرج التيار من صمامات تخفيض الضغط مع احتياطي أمان بمقدار عشرة بالمائة (٥١٪) من الضغط المطلوب . ويجب أن تكون وحدات الضخ الموردة قادرة عملياً على تأمين معدلات الضغط المنخفض هذه بالإضافة إلى احتياطي الأمان . وتقع على المقاول مسؤولية إختبار المهمة المحددة لوحدات الضخ في ضوء الخصائص الميدانية الحالية للصمامات والأنباب وقطع الترکيبات الموردة مع الأخذ بعين الاعتبار المستويات النهائية لكافة المكونات وتعديل هذه المهمة اذا كان ذلك ضرورياً قبل طلب وحدات الضخ وبعد موافقة المهندس .

يجب على المقاول تنسيق التشغيل بين كافة المعدات وأدوات التحكم لتأمين تشغيل ملائم للنظام.

٤-٣-٢-٨ البطاقات واللوحات والرسومات البيانية: يجب وضع البطاقات على كافة المعدات والأجهزة وأجهزة التحكم والأجهزة الكهربائية والصمامات باللغتين العربية والإنكليزية وذلك لإيضاح نوع العمل أو الخدمة أو الوظيفة التي تؤديها . ويجب أن تكون البطاقات من العاج مع سطوح سوداء وأحرف بيضاء منحوتة وتعلق على المعدات أو السطوح الدائمة المحاذية بطريقة معتمدة .

يجب تأمين لوحات من الألومنيوم بقطر خمسين (٥٠) ميليمتراً وسماكة واحد ونصف (١,٥) ميليمتراً مع أحرف مختومة معبأة بطلاء أسود ومجهزة بمشابك خطافية وسلال شقيقة من الألومنيوم أو التحاس الأصفر بدلاً عن البطاقات عندما لا يكون بالإمكان التعرف على المعدات من البطاقة بسهولة .

يجب إعداد المخططات التي تحدد حداول تشحيم المعدات والصيانة وتعليمات التشغيل الأساسية وتركيتها على الواح خشبية محمية أو الواح مازونيت بسماكه ستة (٦) ميليمترات مغلفة

برقائق من البلاستيك الصافي الملصقة بالحرارة أو موضعية تحت زجاج مثبت باطار . ويجب تثبيت هذه البيانات بشكل دائم بواسطة أربعة مسامير ملولبة نحاسية في موقع يوافق عليها المهندس .

يجب تقديم جدول بين المعدات التي ستوضع لها بطاقات مع التسميات المقترحة للحصول على الموافقة وذلك قبل إعداد البطاقات واللوحات . وبطريقة مماثلة يجب تقديم مسودة المخططات للموافقة عليها .

٣-٠٢-٨ المصنعية بوجه عام : يجب تنفيذ الأعمال بموجب شروط معهد المهندسين الميكانيكيين في بريطانيا (IME) ومعدات يسهل الوصول إليها للتشغيل والصيانة والصلاح بشكل عام .

كما يجب اتباع توصيات الجهة الصانعة فيما يختص بالمناولة والتحميل والتفريج والتركيب والاختبار والأعمال الأخرى .

يجب على المقاول تقديم بيان مفصل بالطريقة المقترحة للتركيب قبل البدء بأعمال التركيب .

يجب تركيب الآلات على مرابط فولاذية مسطحة بمستوى الأرض من الجانبين . ويجب اختيار سماكة المرابط بحيث تستوعب التغيرات في منسوب القاعدة الخرسانية . ويجب ارساء المرابط بفتح أو حك السطوح الخرسانية . ويجب استعمال مرابط فولاذية في كل موقع محاذ لكل برغي تثبيت .

يجب وضع الآلات في خط مستقيم وتسوية مناسبيها وتشبيتها بواسطة برااغي التثبيت .

٤-٠٢-٨ المعدات والمواد بوجه عام : في حال ثبوت أن إحدى المعدات في حالة غير مقبولة أو غير مطابقة للمواصفات والمخططات ، فإنه يجب تصحيحها أو تغييرها دون أن يتකبد صاحب العمل أية تكاليف إضافية . ويجب القيام بإختبارات لاحقة حتى تثبت المعدات بأنها أصبحت تفي بالمتطلبات المحددة في المواصفات بصورة يرضي بها المهندس .

يجب أن تحمل كل قطعة من المعدات لوحة توضع في مكان ظاهر للعيان تثبت بشكل دائم في المصنع ويطبع عليها أو يختم بوضوح اسم الجهة الصانعة وعنوانها ورقم طراز المعدات والرقم المترتب

وتاريخ التصنيع والخصائص الكهربائية والأداء المقدر أو المهمة والضغط ودرجة الحرارة أو الحدود والمعلومات الأخرى ذات العلاقة .

يجب أن تكون كراسي التحميل معايرة ومحددة الحجم لتأمين التشغيل الثابت والمرضى دون حصول أي ارتجاج في كافة ظروف التشغيل لفترة حياة تشغيلية تساوي مائة ألف (100,000) ساعة تشغيل كحد أدنى . ويجب تشحيمها وحمايتها من تسرب الرطوبة والرمل ومن الظروف المناحية الموجودة في الموقع . كما يجب أن تكون كراسي التحميل مطابقة لمعايير المنظمة العالمية لتوحيد المقاييس (ISO) وبأبعاد مطابقة للنظام الدولي لوحدات القياس (SI) حيث يكون ذلك عملياً .

يجب أن يتم تشحيم (ترليق) كراسي التحميل أما بواسطة الرش أو بواسطة أجهزة تعمل بالضغط . ويجب تأمين وسائل التبريد بواسطة الزيت اذا كان ذلك ضروريًا . ويجب أن يؤكّد مورد الآلات أن التشحيم المستعمل للتبيعة الأساسية والحدد في دليل الصيانة ملائم لفترة تشغيل طويلة في الظروف الحرارية المحددة من دون زيادة في الحرارة .

يجب أن تكون المعدات مصممة على أساس خفض عمليات التشحيم الروتينية إلى الحد الأدنى . ويمكن اعتبار فترة التشحيم التي لا تقل عن سبعة (7) أيام فترة مقبولة . ويجب ادخال نوع مواد التشحيم وفترات التشحيم لكل معدة مستقلة من المعدات في جدول التشغيل الذي يشكل جزءاً من كنيب الصيانة والتشغيل . كما يجب ان تدرج لائحة مواد التشحيم الموصى بها وما يماثلها في كنيب الصيانة والتشغيل .

يجب أن تكون القارنات المرنة قوية بحيث تغطي المجال الكامل لوظائفها ويجب أن تكون من نوع متعدد المسامير والجلبات وأن تحتوي على ما لا يقل عن ست (6) جلبات وأن تحتوي كل جلبة على بطانة داخلية تسمح بالدوران حول المسمار (ويراعى ألا تكون الجلبات متلامسة مباشرة مع الدبوس) . ويجب أن يكون لكافة المسامير أكتاف تسمح بثبيتها بشكل مباشر وبأحكام على المسائد . ويجب أن تثبت المسائد بأحكام على الجذوع وأن يتم ذلك بواسطة مفاتيح يدوية مزودة بها .

يجب توريد القارنات في وأطقم متوازية ومتطابقة ويجب أن تصنع بالآلات وتوازن وتعلم قبل مغادرتها منشآت الجهة الصانعة .

وما لم يحدد خلافاً لذلك ، يجب أن تكون الشفاه والتوصيلات المركبة على المعدات والأنباب الملحقـة مطـابقة للمواصفـة رقم (٥٤٠٤) ، الجدول (١٠) من المواصفـات القياسـية البريطـانية (BS 4504) .

يجب أن تكون براغي الثبـت المستعملـة في ثبيـت الفولـاذ إلى الخـسانـة من نوع براـغي الـراسـاء التي تحـفر ثـقوبـها تـلقـائـياً . ويـجب أن تكون كـافـة بـراـغي التـثـبـت والـصـوـامـيل والـورـدـات الـتي سـوف تكون مـعـمـورـة بـصـفـة دـائـمـة أو بـشـكـل دـورـي من الفـولـاذ المـقاـوـم للـصـدـأ ما لم يـحدـد خـلاـفاً لـذـلـك في المـخـطـطـات .

يـجب أن تكون الأـعـمـال الكـهـرـيـائـية مـطـابـقـة للمـتـطلـبـات المـحدـدة في قـسـم قـطـع التـرـكـيب الكـهـرـيـائـية الـوارـدة بـهـذـه المـواـصـفـة العـامـة .

يـجب أن تكون أـعـمـال الأـنـابـيب وقطع التـرـكـيبـات وـالـصـمـامـات وـكـافـة الـمـتـحـاـنـات الـأـخـرـى الـتي لم تـحدـد بـشـكـل خـاص مـطـابـقـة للمـتـطلـبـات المـحدـدة في قـسـم الأـنـابـيب وـالـمـلـحـقـات الـوارـدة بـهـذـه المـواـصـفـة العـامـة .

٥-٣-٢-٨ قـطـع الغـيـار : يـجب عـلـى المـقاـوـل أـن يـؤـمـن قـطـع غـيـار مـلـائـمة لـفـتـرـة سـنتـين من التـشـغـيل طـبقـاً لـتـوصـيـات الجـهـة الصـانـعـة عـلـى أـن يـقـوم المـقاـوـل بـتـسـليمـها لـمـسـتوـدـعـات وزـارـة المـواـصـلـات أو حـسـبـ التـعـلـيمـات وـذـلـك عـنـدـ الـاسـتـلامـ النـهـائيـ لـلـأـعـمـال .

يـجب أن تـرـفـق بـالـعـطـاءـ قـوـائـم بـقطـعـ الغـيـار لـكـلـ محـطةـ منـ محـطـاتـ الضـخـ.

٦-٣-٠٢-٨ وحدات الضخ :

١-٦-٣-٠٢-٨ عام:

١ - المواد: يجب أن تكون مواد المضخات مناسبة لظروف التشغيل وملائمة للضغط الكلية total heads التي ستخضع لها . ويجب استعمال المواد المقاومة للتآكل . كما يجب أن تشمل طريقة التجميع على العزل بين المعادن غير المتماثلة وذلك لمنع التفاعل الجلوفي فيما بينها .

يجب أن تحتوي المضخات على توصيات مسدودة في المصنع لفتحات تهوية الغلاف وأنابيب الصرف والسحب ومقاييس ضغط التصريف . ويجب أن تحتوي المضخات على حشوة لعمود الادارة أو اختام معدنية تتناسب مع تصميم المضخة وطبيعة السائل الذي سيتم ضخه بوجب توصيات الجهة الصانعة أو كما هو محدد في المواصفات .

يجب ضبط توازن الدافعات المروحية والجموعات الدوارة وهي في وضع السكون ووضع الحركة (استاتيكياً وديناميكياً) في المصنع .

يجب تركيب حلقات حشو (ربط) في طبقات متبادلة متعرجة لتشكيل تسعين (٩٠) درجة بحيث تكون الحشوة محكمة السد وتسمح بمقدار التسرب المحدد لمادة التشحيم .

يجب أن تكون خصائص التشغيل ، ونقطة الضخ للتدفق والضغط المحددين ، قريبة من نقطة الكفاءة القصوى كما هي محددة في المعلومات المنشورة من قبل الجهة الصانعة . ويجب أن تكون المضخة قادرة على إعطاء نسبة خمسين بالمائة (٥٠٪) من التدفق المحدد مع زيادة في الضغط لا تتعدي نسبة خمسين بالمائة (٥٠٪) من المدى بين الضغط المحدد وضغط الأغلاق .

يجب أن يكون محرك تشغيل المضخة قادراً على تأمين القدرة اللازمة بالأحسناء البخارية لضمان عدم الزيادة في الحمل للمحرك ضمن كامل مدى سعة المضخة وفقاً لقطر الدافعة المروحة المختار .

يجب أن تكون المحركات الكهربائية ملائمة لنوع التيار المتوفّر من الفلطية والتردد . ويجب الا تزيد سرعات المحرك لمضخات الري الرئيسية عن ألف وبعمائة وخمسين (١٧٥٠) دورة في الدقيقة عندما يكون تردد التيار سنتين (٦٠) هيرتز .

يجب توريد المضخات من المصنع كاملة بما في ذلك المحركات الكهربائية المركبة على قاعدة مشتركة من الفولاذ أو من الحديد الصلب مع ضبط محاذاتها بشكل ملائم .

- ٢ - التركيب : يجب تركيب قاعدة المحرك والمضخة على قاعدة خرسانية مسلحة مستقلة كما هو مبين في المخططات ويجب وضعها في خط مستقيم وتسوية مناسبيها على كامل طولها وعرضها .

يجب أن تكون الأنابيب مدعاة بصورة مستقلة عن توصيلات المضخة .

يجب تجهيز مصارف صناديق الحشو وقواعد الآلات بالأنابيب وتوصيلها إلى أقرب مصرف أرضي أو حفرة تجميع .

يجب على المقاول ، قبل التشغيل ، أن يتأكد من أنه قد تم تشحيم المضخة بالشكل المناسب ومن دوران الجزء الدوار بسهولة بواسطة اليد ومن تقوية الغلاف وامتلائه بالماء ومن الاتجاه الصحيح للدوران ونظافة المصفاة ومن فتح صمامي السحب والتصريف .

٣- المخططات التنفيذية: يجب تقديم المخططات التنفيذية لكل مضخة للحصول على الموافقة قبل شحنها من المصنع وذلك على الوجه التالي :

- منحنيات الأداء المصدقة والتي تبين رقم مهمة العمل واسم العميل ورقم طلبية العميل ورقم تسمية المضخة المبين في المخططات وتاريخ التصنيع ورقم وطراز ومقاس/قطر المضخة وقطر الدافعة المروحيّة التي يمكن للمضخة أن تسع لها والسرعة ومنحنى كفاءة المضخة NPSH .
- مخططات المقاطع العرضية للمضخة تبين المكونات الأساسية مع أرقام الأجزاء وقائمة بهذه الأجزاء .
- مخطط اجمالي لأبعاد المضخة بين الأبعاد الكلية وموقع ثقوب برااغي التثبيت وقياساتها وموقع معايرة صنابير السحب والتصريف .
- قائمة بقطع الغيار الموصى بها .
- أدلة تعليمات التركيب والتشغيل والصيانة .
- التفاصيل والمخططات البيانية لتوصيلات الأسلاك من المصنع الموردة لأجهزة التحكم الخاصة بالمضخات ومبينات الحركة وأجهزة التحكم وكافة الأجهزة الكهربائية الأخرى أو الملحقات .
- التعليمات الخاصة بالتركيب في الموقع وتوصيل كل وحدة من المعدات أو أجهزة التحكم الكهربائية وملحقاتها الموردة من المصنع أو إلى الموقع .

٤- إختبارات المصنع: يجب تقديم النتائج المصدقة لإختبارات المضخات المنفذة من قبل الجهة الصانعة قبل شحنها من المصنع وذلك على الوجه التالي:

- إختبار الأداء على كامل مدى سعة المضخة مع تعين نقطة التشغيل التصميمي المحدد بوضوح على منحنى التدفق - الضغط للمضخة .

- إختبار الضغط الهيدروستاتي بضغط يساوي مرة ونصف (١,٥) ضغط اغلاق المضخة.

ويجب أن يتضمن تقرير إختبار المضخة المعلومات التالية :

بيانات المضخة : رقم تسمية المضخة المبين على المخططات ورقم الطراز والرقم المتسلسل ورقم طلبية العميل والتدفق وضغوط السحب والضخ وضغط الاغلاق والسرعة والقدرة بالأحصنة .

- بيانات المحرك : الصنع والنوع ورقم الطراز والرقم المتسلسل والقدرة بالأحصنة البخارية والسرعة والفلطية والطور والتردد وصنف العزل والارتفاع المسموح به في الحرارة والحمل الكهربائي الكامل بالأمبير وشدة التيار عند قفل الوحدة الدوارة للمحرك بالأمبير والفلطية وشدة التيار بالأمبير الفعليين وذلك في كل نقاط الإختبار .

- بيانات باديء التشغيل : الصنع ورقم الطراز والمقاس/قطر وحجم وحدة التسخين والقدرة التقديرية شدة التيار وفلطية خط التشغيل وفلطية التحكم والتردد .

٢-٣-٠٢-٨ وحدات الضخ الأفقية ذات الغلاف المنفصل:

١- المضخة: يجب أن تكون المضخة الأفقية ذات سحب مزدوج وخلفي ومرحلة واحدة وتعمل بالطرد المركزي ومتصلة مباشرة بالمحرك بواسطة وقارنة مرنّة قوية الاحتمال مع واق للقارنة ثقيل العيار .

ويجب أن يكون غلاف المضخة من خليط معدني ذو قوة شد عالية من الحديد الزهر ومصمم لضغط تشغيلي يبلغ ١٦ كغم/سم٢ ومجهز بحلقات تأكل من البرونز قابلة للفك بسهولة ومتبطة على الغلاف ببراغي . يجب أن يكون الغلاف مشطورا عند المحور الأفقي إلى نصفين اثنين (٢) وأن يتم تسوية هذين النصفين بالآلات بشكل صحيح ومحاذاهما وربطهما معا ببراغي التثبيت .

يجب أن تكون الدافعة المروحة من البرونز ومواضعة داخل حاوية ومزدوجة السحب ومتبطة على عمود الادارة بفتح فولاذي مقاوم للصدأ وأكمام عمود الادارة القابلة للضبط والمفولة ببراغي .

يجب أن تكون فوهات السحب والضخ من النوع المستقيم ومن نفس تصميم تمديدات الأنابيب ويجب أن تصب بشكل متكمال مع النصف السفلي من غلاف المضخة للسماح بفك العضو الدوار من غير التسبب في فصل شفاه (فلانشات) السحب والضخ .

يجب أن يكون عمود الادارة من الفولاذ عالي القوة الذي يصمم ليحمل الدفع المحرق والشعاعي مع أدنى حد من الانحناء وأن تتم حمايته من التأكل بواسطة أكمام من الفولاذ غير القابل للصدأ توضع على كامل طوله . كما يجب توفير حلب من التفلون بين غطاء الدافعة المروحة وأكمام عمود الادارة .

يجب أن يحمل الجزء الدوار بواسطة اثنين (٢) من كراسي التحميل الكروية شديدة الاحتمال وأن يتم تشحيمهما وذلك بالنسبة إلى كل من الأهمال الشعاعية والدافعة معا وأن يكونا مركبين في أغلفة مصنوعة من الحديد الزهر مقاومة للرطوبة والغبار ومتبطة على غلاف المضخة بواسطة براغي مع دعائم ملائمة لتأمين المحاذة بصورة مستمرة . ويجب أن تصب مساند غلاف كراسي التحميل بشكل متكمال مع النصف السفلي من غلاف المضخة . ويجب تجهيز كراسي التحميل بسدادات

عزل لفتحات التشحيم وبحلقات تعليق مائية water slingers لحماية كراسى التحميل من التعرض للتلوث ، كما تجهز بتركيبيات يسهل الوصول اليها للتمكن من تشحيم كراسى التحميل بشكل مؤكداً .

يجب أن تكون سدادة العزل الميكانيكية من ووجه غير مقاوم non-resist ووردة كربونية وأجزاء من فولاذ غير قابل للصدأ .

يجب تركيب المضخة والمحرك على قاعدة مشتركة مسلحة ضد الانثناء مع حافة تنقيط وحنفية تصريف وثقوب براغي وثقب للحقن .

ويجب أن تكون الدافعات المروحة والغلاف الخارجي للمضخة معالجة في المصنع بواسطة السفع مع ووجه تأسيس من الايبوكسي . ويجب طلاء الغلاف بوجه تأسيسي واحد (١) ووجه علوي واحد (١) من المطاط المعالج بالكلور بلون موافق عليه وبسماكه ثلاثة (٣) ميليمترات لكل وجه .

- ٢- المحرك : يجب توريد المحرك من قبل الجهة الصانعة لمعدات الضخ ويجب أن يكون مخصصاً للمضخة المعنية ومعاييرها بشكل خاص بما يلائم توفر التغذية والتردد المتوفرين والتشغيل على درجة حرارة خارجية تبلغ خمسين (٥٠) درجة مئوية .

يجب أن يكون المحرك مطابقاً لمتطلبات النشرة رقم (٣٤) من نشرات لجنة الكهرباء الدولية (ICE 34) وأن يكون عزله من الصنف (F) ، كما يجب أن يكون ملائماً للمناخ المداري وأن يصح de-rated بما يسمح بالتشغيل بشكل مقبول .

يجب أن يكون المحرك قادراً على تشغيل المضخة دون حصول زيادة في الحمل على مدى سعة المضخة . ويجب الا يقل الحمل المعاير المستمر الاقصى عن نسبة عشرة

بالمائة (%) فوق الحد الأقصى المحتسب للطاقة المطلوبة . ويجب أن تكون الكفاءة وعامل القدرة عاليين على نطاق واسع من ظروف الحمل .

يجب أن يكون المحرك قادرا على اعطاء القدرة الكهربائية المقدرة الكاملة عندما تكون تغيرات الفلطية والتردد ضمن حدود خمسة بالمائة بالزيادة أو النقص (%) من قيمتها المقدرة ومع تراو حهما معا ضمن المدى المحدد .

يجب أن تكون خصائص بدء التشغيل للمحرك وعزم دورانه مطابقة لمتطلبات المضخة التي يراد تشغيلها .

يجب أن يكون المحرك من النوع الصامت أثناء التشغيل ولا يسبب أي ارتجاجات . ويجب أن تكون الأجزاء الدوارة متوازنة في وضعى السكون والحركة (استاتيكيا وديناميكيا) . ويجب أن تدور هذه الأجزاء على كراسى تحمل كروية أو اسطوانات على أن يكون ثقل الوحدة الدوارة محمولا بواسطة كراسى التحمل الكروية الاستنادية المدجحة في جسم المحرك . يجب تقديم البيانات التي تتعلق بمستوى الضجيج الذي يحدثه كل من المضخة والمحرك بالديسبل وذلك على بعد متر واحد من التصوينة للموافقة عليها بشكل مسبق .

يجب تأمين صناديق للأطراف وأن تكون هذه الصناديق بأبعاد ملائمة لاحتواء الكابلات الداخلية كما يجب أن تكون مجهزة بجلب للكابلات المغلفة بكلوريد البوليفينيل .

يجب الحصول على المعلومات النهائية عن المحرك من مورد المعدات ويجب الموافقة عليها قبل طلب أي مركز للتحكم بالمحركات .

يجب تدقيق لوحات أسماء المحركات للتأكد من المعايرة الكاملة لحمل التيار والارتفاع المسموح به في درجة الحرارة وذلك لاختيار وحدة التسخين المناسبة للحمل الزائد الواجب تركيبها في كل باديء تشغيل .

٤-٣-٦-٣ وحدات الضخ الغاطسة:

١ - المضخة : يجب أن تكون المضخة من النوع الغاطس الذي يعمل بالطرد المركزي وأن تشكل مع محركها الكهربائي وحدة مدمجة ترکب على قاعدة مشتركة مع مصفاة لأنبوب السحب . كما يجب أن يشكل كوع التصريف المسنن جزءاً متكاملاً مع غلاف المضخة . ويجب تجهيز المضخة بملقط لأنبوب الضخ مع مدخل كابلات مانع لتسرب الماء .

يجب توريد المضخة من المصنع كاملة مع مفتاح القطع اللازم للمنسوب المنخفض ولوحة التحكم الكهربائية وكافة الأطوال الضرورية من الكابلات الكهربائية المتعددة الموصلات والمتباعدة اللازمة للوصل بين المضخة وكل من مفتاح المنسوب ولوحة التحكم والحامل الخاص لمفتاح المنسوب وسلسلة الرفع.

يجب أن يكون للمضخة غلاف من الحديد الصلب ، ودافعة مروحة وغلاف لباديء التشغيل . ويجب أن يكون عمود الادارة وكافة براغي التثبيت والصواميل من الفولاذ المقاوم للصدأ وأن تكون الدافعة المروحة من البرونز . ويجب أن تحتوي المضخة على عدد اثنين (٢) من سادات العزل الميكانيكية مزدوجة الوجه . ويجب أن تحتوي المضخة على حاوية زيت تزييت لتشحيم وتبريد حلقات السد العازلة . ويجب أن تجهز المضخة بحلقات تأكل برونزية للصندوق وبغطاء طرفى من البرونز .

يجب أن تنهى الوحدة بأكملها من الخارج بطلاء أسود من البيتمين المطاطي المقاوم للتأكل الذي لا يتصلد أو تكون بالاهاء القياسي للجهة الصانعة اذا وافق المهندس على ذلك .

- ٢- المحرك: يجب أن يكون المحرك كما هو محدد لوحدات الضـخ الأفقية ذات الغلاف المنفصل سوى أنها تكون من النوع الغاطس مع درجة حماية لا تقل عن IP 68 طبقاً لمتطلبات لجنة الكهرباء الدولية (IEC) ٠

٤-٣-٦-٠٢-٨ المضخة ذات السحب الطيفي التي تعمل بالطرد المركزي:
١- المضخة : يجب أن تكون المضخة ذات السحب الطيفي التي تعمل بالطرد المركزي أفقية ، مركبة على قاعدة ، طرفية السحب ، أحادية المرحلة ، من نوع الطرد المركزي ، وموصولة مباشرة إلى المحرك بواسطة وقارنة مرنة ، قوية الاحتمال مع واقية القارنة من العيار الثقيل ٠

يجب أن ترکب المضخة والمحرك على قاعدة مشتركة من الحديد الصلب مقواة بشكل ملائم ضد الانحناء مع حافة لرد تنقيط الماء وتفریغ للصرف وثقوب براغي الشبیت وثقب للحقن .

يجب أن يكون غلاف المضخة من الحديد الصلب متقارب الحبيبات عالي مقاومة الشد، مع بخاري مياه منتظمة ومنظم للهواء register مرکب ومثبت براغي على إطار كرسي التحميل بما يحقق الاستقامة الدائمة ٠ ويجب أن يجهز هذا الغلاف بحلقات من البرونز مع مصرف سفلي مفرع ومجهز بسدادة ووصلات تهوية علوية .

يجب أن تكون الدافعة المروحة من النوع المعلق من الفولاذ الذي لا يصدأ أو البرونز أو الحديد الصلب وأن تكون مركبة على الجذع بمفتاح ومشبة في مكانها.

يجب أن يكون عمود التدوير قطعة واحدة من الفولاذ الذي لا يصدأ بحجم ملائم لتحمل الدفع المحوري والشعاعي بالحد الأدنى من الانحناء .

يجب أن يكون الحتم الميكانيكي من النيكل ذي السطح المقاوم مع وردة من الكربون وأجزاء معدنية من الفولاذ الذي لا يصدأ .

يجب أن يحمل العنصر الدوار من المضخة على اثنين (٢) من كراسى التحميل الكروية المتينة المعالجة بمواد التزليق والمركبة ضمن اطار من الحديد الشغيل مع مساند ملائمة للقاعدة لتحقيق الدرجة القصوى من الصلابة .

- ٢- الحرك : يجب أن يكون المحرك الكهربائي داخل حاوية بالكامل ، وصماماً للتنفس ، ومن نوع قفص السنحاب ، ومن النوع الخشى ، مع كراسى تحميل كروية محكمة للغلق ودائمة التزليق .

٥-٦-٣-٠٢-٨ لوحة التحكم بالحركات: يجب أن تتضمن لوحة التحكم

بالحركات ما يلي على سبيل المثال لا الحصر :

١- بادئات التشغيل للمضخات الرئيسية ولمضخات الصرف ولراوح الشفط .

٢- مفاتيح التوقيت ومرحلات التحكم الضرورية .

٣- مصابيح دليلية للمضخة التي في حالة التشغيل ومصابيح فصل للمضخة العاطلة.

٤- مفاتيح دوارة ومرحلات .

٥ - معدات توزيع من نمط لوحة مركز التحكم بالحركات (MCCB) بما في ذلك قاطع دائرة رئيسي يعمل عند حدوث تسرب أرضي لامداد الطاقة إلى الدوائر الخاصة بالمضخات، والانارة ومقابس الفلطية المنخفضة ومراوح التهوية ، الخ .

٦ - مفتاح عزل ذو ثلاثة أقطاب ويعمل يدويا ومعشق ميكانيكي يركب في الباب الأمامي.

٧ - أزرار إيقاف / بدء تشغيل اصطناعية تركب على الباب الأمامي .

٨ - الملحقات المطلوبة للتشغيل الآلي للمضخات كما هو مبين .

٩ - كابلات / أسلاك الربط والتعشيق :

يجب أن تكون اللوحة كاملة بكل التمديادات الكهربائية وقطع التركيب ذات الأطراف المثبتة المحددة بشكل ملائم لجميع الكابلات الداخلية / الخارجية .

يجب أن تكون اللوحة مصنوعة خصيصاً من صفيحة فولاذية ثقيلة العيار heavy gauge ملحمة مع حماية من درجة IP 51 كحد أدنى . ويجب أن تكون اللوحة صامدة كلياً للحشرات الضارة مع باب أمامي غير قابل للفك ووصلات مخفية وصامدة للعوامل الجوية ومصممة لتحمل المناخ المداري ومن النوع المنهى ببطلاء المينا المحفف على النار baked-on enamel والذى يركب على الحائط . finish

كما يجب أن يكون جهاز الضغط معيناً مع وحدة التحكم بالري وصميم التحكم بالمضخة ومحاتيح المنسوب المنخفض في خزانات المياه .

يجب أن يتم بدء تشغيل وإيقاف المضخة بواسطة مفاتيح التحكم ببرنامج الري.
ويجب أن تخطى مفاتيح المنسوب مفاتيح التحكم ببرنامج الري لإيقاف المضخة عند منسوب المياه
الأدنى الحد مسبقاً في الخزان (الخزانات) من خلال مركز التحكم بالمحركات .

يجب أن تحول أجهزة التحكم دون تشغيل المضخة الاحتياطية حتى يدوياً وذلك
عندما تكون المضخة العاملة في حالة التشغيل .

يجب أن يتم تبديل بدء تشغيل المضخات بالسلسل بصورة آلية من خلال مرحلة
تحويل تشغيل من مركز التحكم بالمحركات . وفي حال حدوث أي خلل في إحدى المضخات ، يجب
على أجهزة التحكم أن توقف المضخة المصابة بالخلل وتقوم بتشغيل المضخة الاحتياطية وإشغال
مصباح الاعتقاب لتشير إلى أن تلك المضخة أصبحت متعطلة . ويجب تأمين وسائل للسماح بالإختيار
اليدوي من بين المضخات العاملة والاحتياطية.

يجب أن تجهز كافة وحدات بدء الحركة بقواطع دوائر تؤمن الحماية الالزمة ضد
أعطال التماس . ويجب أن تكون هذه الحماية مستقلة عن الحماية التي توفرها وحدة المراقبة وجهاز
التحكم والحماية من الحمل الزائد .

يجب ألا يزيد جهد جهاز التحكم بكافة وحدات بدء الحركة وبكافية دوائر التحكم
عن مائة وعشرين (١٢٠) فلط . ويجب أن تحتوي محولات التخفيض الخاصة بالتحكم على ملفين
من النوع العازل . ويجب أن تستعمل الفاصلات ذات القدرة العالية (HRC) لحماية دوائر
التحكم ، كما يجب عزل مصدر التغذية الإضافي لأجهزة التحكم المختلفة بشكل فعال عن دائرة
الطاقة الرئيسية بواسطة ملامسات إضافية ترتكب على عازل رئيسي .

يجب أن تكون ملامسات وحدات بدء الحركة النجمية المثلثة مطابقة للمواصفات
الواردة في النشرة رقم (٢٩٢) الصادرة عن لجنة الكهرباء الدولية (IEC 292) وأن تكون من نوع
. (AC-3)

يجب أن تكون مراحلات الحمل الزائد لوحدات بدء الحركة مطابقة للمواصفات الواردة في النشرة رقم (٢٩٢-١) الصادرة عن لجنة الكهرباء الدولية (IEC 292-1) وقابلة للتعويض ذاتياً بما يتلاءم مع تغيرات درجة الحرارة الحبيطة.

ما لم يتطلب النظام المطلوب تحريكه خلاف ذلك ، فإن وحدات بدء الحركة المغناطيسية يجب أن تكون على النحو التالي :

- محركات ثلاثة الطور بقوة أكبر من خمسة عشر (١٥) حصان (ولغاية خمسين (٥٠) حصاناً ضمناً) ، بحيث تكون وحدة بدء الحركة من النوع السجمي المثلث (STAR-DELTA) المغناطيسي غير العاكس المجهز بمرحلة حمل زائد ذات ثلاثة اقطاب ومرحل فلطية مخفضة قابل للضبط.
- محركات ثلاثة الطور بقوة أكبر من خمسين (٥٠) حصان يكون وحدة باديء التشغيل من نوع المحول الذائي الذي يعمل بواسطة الفاطمة المخفضة .

- يجب أن تجهز بادئات التشغيل بأجهزة التحكم التالية ، ما لم يتطلب المعدات المشغلة خلاف ذلك :

- أزرار بدء تشغيل - إيقاف انضغاطية
- مصباح دليلي أحمر
- مصباح إعتاق / فصل أزرق
- زر إنضغاطي لإعادة الضبط

وينبغي التأكد من عدم إمكان فتح باب الغلاف قبل وضع العازل في حالة الفتح.

٧-٣-٠٢-٨ مفاتيح الضغط الكهربائية: يجب أن تجهز كل مضخة ، باستثناء مضخة لصرف الغاطسة ، بفتح ضغط كهربائي مستقل يقوم بتنحفي التشغيل العادي للمضخة لايقاها عندما يزيد ضغط الجهاز عن الضغط المحدد سابقاً لصمام تنفيس الضغط المرتد أو صمام التحكم بالمضخة من خلال دقة مدى هذا الصمام وقبل أن يصل إلى مستوى ضغط الاغلاق للمضخة .

ويجب أن يكون هذا المفتاح الكهربائي كما هو محدد من قبل الجهة الصانعة للمضخة .

٨-٣-٠٢-٨ أجهزة التحكم بمنسوب المياه : يجب أن تكون أجهزة التحكم بمنسوب المياه من نوع الألكترود (القطب) الثابت .

كما يجب أن تتحطى أجهزة التحكم بمنسوب مستوى التشغيل العادي للمضخة وأن توقف كل عملية الضخ عندما تصل المياه إلى منسوب المياه المنخفض . ويجب أن تعطي أيضا تحذيرا سعيا عندما تصل المياه إلى منسوب المياه العالي . ويجب أن يعيد الزر المركب في لوحة التحكم والمعد لايقاف اشارة التحذير البصري بصورة آلية ضبط جهاز التحذير ليعمل في المرة التالية عندما يزيد ارتفاع منسوب المياه عن المنسوب الممتدليء .

ويجب التحكم بمضخات الصرف بواسطة مفاتيح كهربائية مجهزة بعوامات .

٩-٣-٠٢-٨ مقاييس الدفق الكهرومغناطيسية : ان المحتويات التي تركب في المصنع فيما يتعلق بوحدات تحويل الاشارات يجب أن تكون مطابقة للمواصفة القياسية (IP 65) المبينة في النشرة رقم (١٤٤) من نشرات لجنة الكهرباء الدولية (IEC 144) أو لمواصفة أفضل من ذلك ، أما المحتويات التي تركب على حاملات فيجب أن تكون مطابقة للمواصفة القياسية (IP 20) المبينة في النشرة رقم (١٤٤) من نشرات لجنة الكهرباء الدولية (IEC 144) أو لمواصفة أفضل من ذلك .

١٠-٣-٠٢-٨ مقاييس الضغط : يجب أن تكون مقاييس الضغط مطابقة للمواصفة رقم (١٧٨٠) من المواصفات القياسية البريطانية (BS 1780) وأن تكون مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ أو البرونز أو أيه مادة أخرى مقاومة للتآكل . ويجب ألا يسمح باستعمال المواد البلاستيكية في صنعها .

يجب تزويد مقاييس الضغط الثابتة بصمامات عازلة كما يجب أن تتم حماية المقاييس والمرسلات من تحطى المدى المقرر لها .

يجب تعديل القراءة عندما يكون التعادل المطلوب لفرق المستوى بين الآلة ونقطة السد أكبر من اثنين بالمائة (%) من مدى الجهاز على أن يتم تعديل القراءة ووضع كمية التعادل على قرص العداد .

يجب أن تكون حساسية المقياس خمسة من المائة (٥٠٠٥) وحدة ضغط جوي (بار) على الأقل . ويجب أن يصحب كل مقياس ضغط ، سواء كان يشكل جزءاً من الأعمال الدائمة أو للاستعمال من قبل ممثل المهندس لإختبار أي بند من الأعمال الدائمة ، بشهادة الإختبار والمعايرة من قبل الجهة الصانعة أو من مختبر مستقل .

يجب تأمين نقطة توصيل ثانية عند كل نقطة لتوصيل مقياس الضغط في محطات الضخ وذلك للسماح بقياس الضغط بواسطة مقياس ضغط مستقل يحمل باليد (لأجل القيام بمعايرة إضافية للمقاييس الثابتة) . ويجب توريد مقياس ضغط يحمل باليد غير مستعمل وموضوع في غلافه الأصلي لكل محطة ضخ .

١١-٣-٠٢-٨ المصافي : يجب أن تكون المصافي من مقاس / قطر خمسين (٥٠) ميليمترا (٢ بوصة) وما دون ذلك ملولبة من نوع - Y ذات جسم برونزى وبقدرة ضغط تشغيلي للبخار يبلغ مائة وخمسين (٥٠) رطلاً لكل بوصة مربعة من شبک قياس - ٢٠ مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ وغطاء ملولب وفتحة مغلقة قياس نصف (١/٢) بوصة مع صمام مركب للتصریف من القاع.

يجب أن تكون المصافي من مقاس / قطر خمسة وستين (٦٥) ميليمترا (٢,٥ بوصة) فأكثر، من نوع السلة ، وأن تكون ذات جسم من الحديد الزهر وبقدرة ضغط تشغيلي بالبخار يبلغ مائة وثلاثة وعشرين (٢٣) رطلاً للبوصة المربعة مع شبک مقاس / قطر - ٢٠ من الفولاذ المقاوم للصدأ وغطاء يثبت ببراغي وفتحة مغلقة قياس ثلاثة أرباع (٤/٣) البوصة في القعر وصمام مركب للتصریف من القاع.

١٢-٣-٠٢-٨ المؤشرات الكهربائية وأجهزة التكامل : يجب أن تكون من النوع الذي يستخدم مع نظم إنذار تناظرية analog ، وأن تكون مطابقة للمواصفة رقم (٨٩) من

المواصفات القياسية البريطانية (BS 89) ويجب أن تجهر بدليل لدرجة الدقة التي تصل إلى واحد . (١٠٠)

يجب أن تكون حركات المؤشر مخففة بحيث لا تسمع .

ويجب أن تكون للمؤشرات موازين دائرية ، أو أن تكون من النوع ذي الميزان العمودي المبني على الطرف vertical edgewise ، ومصممة على نحو يتجنب احتفاء اختلاف المنظر parallax error . ويجب أن توسم الموازين بوضوح بوحدات (SI) وأن تكون مطابقة للمواصفة رقم (٣٦٩٣) من المعايير القياسية البريطانية (BS3693) . ويجب أن تركب جميع الأجهزة على لوحة واحدة أو في مجموعات متجاورة ، وأن تكون أحرفها وأرقامها من نفس الطراز . ويجب أن تكون الأقراص بيضاء مع موازين وأحرف سوداء ثابتة .

يجب أن تكون مواد الموازين من نوع لا يتفسر أو يفقد لونه مع الوقت بفعل عوامل البيئة .

يجب أن تكون علامات الموازين والأرقام الأساسية من نفس الحجم والسمك ، وأن تفصل بين العلامة والأخرى أكثر من خمسة وعشرين (٢٥) علامة صغيرة . ويجب أن تكون عقارب الموازين قادرة على الدلاله إلى أصغر مقياس من علامات الموازين .

أما أجهزة التكامل فيجب أن تكون من نوع المقاييس الدوارة المتعدد الأرقام . ويجب أن يحتوي كل جهاز تكامل على محول للتيار إلى نبض أما ضمن جهاز التكامل أو منفصلا عنه على أن يكون قادرا على ضبط معدل النبض لتجنب استعمال أي عامل مضاعف ما عدا قدرة عشرة (١٠) متركمالة . كما يجب أن يتضمن كل جهاز تكامل محددا قابلا للتعديل يحول دون التشغيل عندما تكون القدرة الداخلية دون المستوى المحدد سابقا . ويجب أن يكون عدد الخانات الرقمية المبينة على أجهزة التكامل هو نفس العدد المبين في كشف بيانات الجهاز ذاته . كما يجب أن تشتمل الخانات الرقمية في هذه الموازين مرتبة للأعشار إلى مدين مرتبة الآحاد .

٨-٢-٣-١٣-٤ معدات حقن الأسمدة الزراعية : يجب أن تكون هذه المعدات على شكل أنبوب " فنتوري " يجري تركيبها على تحويلة خارجية لخط الأنابيب الرئيسي . ويجب أن تتألف من خزان

لالأسمدة الزراعية يتسع إلى مائة (١٠٠) كغم كحد أدنى من الأسمدة الكيماوية الجافة ،
وغضاء بفصيلة سود للضغط . ويجب تحديد مقاسات / أقطار التوصيلات من الخزان إلى خط الأنابيب
بشكل

يمكن من إذابة خمسة وعشرين (٢٥) كيلوغراماً من الأسمدة ونشرها خلال فترة خمسة وأربعين (٤٥) دقيقة ، وذلك بعمل مضخة عادية .

كما يجب أن تكون كافة الأجزاء التي تلامس الأسمدة مكونة من مواد صامدة للتأكل .

١٤-٣-٠٢-٨ مراوح الطرد المغوية : يجب أن تكون مراوح الطرد المغوية من نوع المراوح الأسطوانية الاحادية المرحلة التي تدار بصورة مباشرة مع مأخذ جرسية الشكل قادرة على تغيير الهواء بالمعدل المبين في المخططات . يجب أن تكون الأغلفة مصنوعة بطريقة التدوير spun من الألومنيوم ذو العيار الثقيل أو الفولاذ الملحف بالغمر على الساخن وأن تجهز بكتيفات تحمل من الألومنيوم الثقيل للتركيب على الحائط . ويجب أن تكون الدافعات المروحة ذات شكل انسيابي للهواء مصنوع من خليط من الألومنيوم مصبوب في قالب . ويجب أن يكون عمود الادارة من الفولاذ الملحف على الساخن والملوخ والمصقول والمعشق بالعجلة .

١٥-٣-٠٢-٨ الهوائيات الموضوعة على السقف : يجب أن تكون الهوائيات الموضوعة على السقف من نوع القباب المصنوعة بطريقة التدوير spun والمصممة للتركيب على بردورة السطح . ويجب أن تكون فتحات التنفس صامدة للعوامل الجوية بشكل كامل ومصنوعة من الألومنيوم . ويجب أن تكون كافة المواد المستعملة في صنعها من المواد الصلبة غير الحديدية .

يجب صنع غطاء الهوائية من الألومنيوم ذي العيار الثقيل على أن يحتوي على قبة من النوع الملفوف والربع وذى المفصلات . ويجب توصيلها إلى البردورة المربعة بواسطة "أنبوب قمعي مبروم" . ويجب تجهيز غطاء الهوائية بشبكة سلكية لمنع دخول الطيور .

يجب أن يكون المحمد من النوع متعدد الشفرات .

١٦-٣-٠٢-٨ الوصلات المرنة : يجب أن تكون الوصلات المرنة من النوع الخاص بفوائل التمدد من نوع منفاص بجوف packless bellows من الفولاذ مقاوم للصدأ ملائم لضغط مياه يبلغ

ستة عشر (١٦) بار بمقاييس الضغط الجوي . ويجب أن تكون مقاساتها من نفس قياس الأنابيب الذي ستركب عليه وبأطراف ملولبة لقياس خمسين (٥٠) ميليمترا (٢ بوصة) وما دون وأن تكون مجهزة بأطراف مشفهة ملائمة لقياس خمسة وستين (٦٥) ميليمترا (٢,٥ بوصة) وما فوق .

١٧-٣-٠٢-٨ المنشآت : يجب أن ترتكب المرشحات في الأماكن المحددة وبالطريقة المبينة في المخططات .

يجب أن يكون الغرض من المرشحات هو إزالة الأجسام الصلبة من المياه التي يتم ضخها بمعدل تدفق مساوٍ لقدرة محطة الضخ .

وبالنسبة إلى قدرة كل وحدة مرشح وقياس شبك المصفاة فهي مبنية في المخططات وفي جداول الكميات .

يجب أن تكون وحدة المرشح من نوع المصفاة وأن يتكون من غلاف المرشح وخرطوشة المرشح أو المصفاة وصممات الرض وصممات العزل ومقاييس الضغط . ويجب أن يكون غلاف المرشح من النوع الملائم للتركيب الأفقي والمصنع من الفولاذ مقاوم للصدأ .

يجب أن تكون وصلات المدخل والمخرج من مقاس ونوع ملائمين لأنابيب تصريف المضخة أو المضخات التي سيتم تركيب المرشح عليها . ويجب تجهيز المدخل والمخرج بصممات بوابة لعزل المرشح عن النظام .

يجب أن يتكون المرشح أو المصفاة من شبك من الفولاذ مقاوم للصدأ مع فتحات تتناسب مع الفتحات المطلوبة لتشغيل المنقطات وحسب توصيات الجهة الصانعة . ويجب أن يتكون حامل المصفاة أو المرشح من خرطوشة من الفولاذ مقاوم للصدأ الذي يسمح بتبدل المرشح أو المصفاة بسرعة في الموقع .

يجب أن يتم التحكم ببوابة الرحم بواسطة صمام عزل مجهر ملف لولي متصل بجهاز تحكم برنامج الري ومحدد للفتح لدقائق واحدة على الأقل (أو لأقصر فترة زمنية ممكنة بجهاز التحكم) عند بداية كل دورة رى لرحم الحبيبات العالقة . ويجب أن يتم رحم وحدة المرشح بصورة آلية عندما يصل الضغط التفاضلي خلال المرشح إلى ٣٠ كغم/سم٢ أو ما يزيد عن ذلك . ويجب قياس هذا الضغط التفاضلي بواسطة وحدة من مقاييس الضغط موضوعة بشكل ملائم ومتصلة بشكل مناسب بالصمام اللولي لبوابة الرحم .

يجب أن ينقل الصرف من بوابة الرحم إلى حفرة محطة الضخ بواسطة أنبوب بمقاس مناسب مصنوع من كلوريد البولي فينيل غير الملن .

١٤-٢-٨ قطع التركيب الكهربائية:

١٤-٢-٨ نطاق العمل : يجب أن يتضمن هذا العمل قطع التركيب الكهربائية الكاملة التي سيتم توريدها وتركيبها لكافة مكونات الأعمال وذلك كما هو مبين في الفصول التالية وعلى المخططات .

ويجب أن يتضمن العمل توريد وتركيب وإختبار والتشغيل التجربى والوضع فى وضع التشغيل المقبول ما يلى :

- قطع التركيب الكهربائية لمحطات الضخ كاملة بما في ذلك امداد الطاقة الكهربائية والكابلات وأجهزة التحكم في المنسوب .

- معدات التحكم بالري بما في ذلك جميع الكابلات إلى محطات الضخ وأجهزة التحكم ببرنامج الري وصممات التحكم بها عن بعد .

يجب أن يتضمن العمل اعداد وتقديم المخططات التنفيذية والحسابات المطلوبة في المواقف
بالإضافة إلى تأمين جميع الكتيبات والعينات التي تتعلق بالموافقة على المعدات المقترحة .

كما يجب أن تتضمن المعدات التي يتم توريدها كافة البنود الضرورية للتركيب الكامل الذي
يؤمن التشغيل المرضي ما عدا السهو والخطأ . ويجب أن تكون المعدات المدرجة في المستندات لغرض
الدلالة على المطلوب وليس لغرض التحديد .

٢-٤-٢-٨ المتطلبات التقنية :

١-٢-٤-٠٢-٨ عام: يجب على المقاول القيام بكلفة أعمال التركيب
بطريقة فعالة وعملية ومتقدمة لجعلها سهلة التشغيل والصيانة والاصلاح . ويجب أن يكون العمل
مطابقاً لمتطلبات هذه المواقف للتأكد من أن الغاية والمدف الحققيين قد تتحققـا . وتعتبر هذه
المواقف والمخططات بمثابة مستندات تكميلية الغاية منها هو اختيار معدات ذات خصائص عامة
و خاصة كما هو مفصل في المستندات .

٢-٢-٤-٠٢-٨ الأنظمة والمواصفات القياسية: يجب أن تكون كافة
الأعمال الكهربائية مطابقة للقواعد الحكومية والأنظمة المعتمدة من قبل الشركة السعودية الموحدة
للكهرباء وأن تنفذ بوجب التوصيات الصادرة عن لجنة الكهرباء الدولية (IEC) وبالاستناد إلى
المراجع التالية :

- مواصفات القياسية والمواصفات ذات العلاقة الصادرة عن السلطات المختصة
في المملكة العربية السعودية .

- أنظمة التمديد الكهربائية الصادرة عن معهد مهندسي الكهرباء (IEE) في لندن
(بريطانيا) .

- لائحة (Code) الكهرباء الوطنية (الولايات المتحدة الأمريكية) الصادرة عن الجمعية الوطنية للوقاية من الحريق (NFPA) .

- المعايير الصادرة عن المعهد البريطاني للمعايير القياسية (BSI) .

يجب أن تكون إختبارات القبول الأعمالي مطابقة لأنظمة المعايير القياسية المذكورة أعلاه.

٤-٣ التمديدات الكهربائية لخطوط الضخ : يجب أن يتم إمداد الطاقة لكل محطة ضخ من أقرب محطة فرعية / عمود مجموعة مفاتيح التغذية .

يجب توصيل جهاز الضخ مع جهاز التحكم بالري وصمام التحكم بالمضخة ومفاتيح النسوب المنخفض في خزانات المياه .

يجب أن تكون التمديدات الكهربائية الخاصة بالحركات ومفاتيح النسوب من كابلات متعددة القلوب نوع PVC / SWA / PVC مثبتة على الخرسانة بواسطة مشابك نحاسية . ويجب إتماء أطراف الكابلات بمحاذاة المعدات إلى صناديق مجلفنة قابلة للتكييف على أن تتم التوصيات النهائية إلى المعدات داخل مواسير مرنة . ويجب أن تتصل كافة المعدات بالأرض بواسطة ناقل تأرضي earthing conductor . ويجب عدم استعمال الماسورة المرنة كناقل تأرضي .

يجب أن تتألف الإنارة من أجهزة فلورية مع شبكة حماية غير منفذ للماء ، ويجب التحكم بها بواسطة مفتاح غير منفذ للماء يركب بمحاذاة سلم الوصول . ويجب أن تكون التمديدات الكهربائية من كابلات متعددة القلوب من نوع PVC / SWA / PVC ويجب إتماء أطراف الكابلات بمحاذاة المعدات إلى صناديق مجلفنة قابلة للتكييف مع وصلات ثابتة من الخزف لربطها مباشرة بأجهزة الإنارة بواسطة كابل مقاوم للحرارة متصل بأجهزة الإنارة . ويجب أن تشغل مراوح التهوية بواسطة مفتاح دقيق مركب على فتحة الوصول إلى عزقة المضخة بحيث تعمل هذه المراوح عندما تفتح الفتحة . ويجب

أن تزود لوحة المراقبة أيضاً بساعة توقيت لتشغيل المراوح لفترة خمسة عشر (١٥) دقيقة كل ساعتين (٢) . ويجب أن تكون ساعة التوقيت قابلة للضبط لتغيير وقت الادارة والتشغيل .

٤-٠٢-٨ تنظيم الري : يجب التحكم بصمامات الري التي تشغّل كهربائياً عن بعد بقدرة أربعة وعشرين (٢٤) فلت بواسطة أجهزة تنظيم برنامج الريالي تثبت في الواقع المبنية على المخطّطات . ويجب الحصول على إمدادات الطاقة الكهربائية بشكل مستقل من أقرب محطة فرعية / عمود مجموعة مفاتيح التغذية لتشغيل كل جهاز تحكم على حدة.

كما يجب ربط أجهزة التحكم بنظام الضخ لضمان تشغيل المضخات عندما يكون أي صمام من صمامات الري مفتوحاً .

يجب أن تكون الكابلات الكهربائية للتحكم بالري التي تربط بين أجهزة التحكم ببرنامج الري والصمامات العاملة عن بعد ، أحادية القلب مصنوعة من الأislak النحاسية المعزولة والمغلفة بكلوريد البولي فينيل (PVC) . كما يجب أن تكون مقاسات هذه الكابلات متناسبة مع المسافات بين أجهزة التحكم والصمامات ومع الضغط التشغيلي وتوصيات الجهة الصانعة . كذلك يجب أن تكون الكابلات معتمدة من قبل مؤسسة مختبرات الصمام U/L بالنسبة للمغذيات الأرضية المطمورة مباشرة وبقدرة ستمائة (٦٠٠) فلت . ويجب أن تثبت بمشابك إلى أعمال أنابيب المياه حيثما يكون ذلك ممكناً . وعندما تكون عدة كابلات ممددة في مسار واحد ، يجب ربطها بشريط من كلوريد البولي فينيل ، وعلى أبعاد بمقدار متر واحد (١) على أن تثبت على الجانب السفلي للأعمال المذكورة أعلاه بأطواق بلاستيكية على أبعاد تساوي مترين (٢) .

ولتحقيق مرونة كاملة للنظام ، يجب أن يكون لكل صمام قبل تحكم منفصل بحيث يمكن إعادة ضبط التحكم باي تسلسل لاستعمال الصمام .

يجب تركيب علب توصيل الكابلات حىثما يتطلب الأمر ذلك . ويجب أن تكون هذه العلب مصنوعة خصيصا ، ومحظة بوصلات ، وببطاقات ملائمة . كما يجب أن تجهز العلب بحلبات حشو وأغطية وأطواق لمنع التسرب ، للتأكد من كونها صامدة تماما للمياه ومسية للغبار .

يجب أن يجهز كل صمام يعمل عن بعد بوصلة ثابتة داخل علبة صامدة للمياه وملائمة لأطراف الكابلات الممتدة من الصمام الذي يجري توصيله .

يجب أن تكون كافة قلوب الكابلات مزودة بحلقات دليلية عند كل طرف لتأمين سهولة التعريف . كما يجب أن تكون كافة الصمامات مزودة ببطاقات للتعريف .

٥-٠٢-٨ الأعمال المعدنية والطلاء وأعمال الطلاء ومنتشرات احتجاز الماء :

١-٥-٠٢-٨ الأعمال المعدنية :

١-٥-٠٢-٨ عام: تغطي الأعمال المعدنية كافة البنود المصنوعة خصيصا والمبنية في المخططات . ويجب أن تصنع هذه البنود بمحض التصميم المبينة في المخططات والمواد والمصنوعة المحددة في الفصل ٥-٥، "المنشآت الحديدية والأشغال المعدنية المتنوعة" الواردة بهذه المواصفات العامة .

٢-١-٥-٠٢-٨ السلام وأقفال الأمان : تصنع السلام وأقفال الأمان من الفولاذ المرن (المطاوع) المخلفن طبقا للمواصفة رقم (٤٢١١) من المواصفات القياسية البريطانية (BS) 4211 أو من سبيكة الألومنيوم وذلك حسبما هو معتمد .

٣-١-٥-٠٢-٨ دعائم الأنابيب: يجب تدعيم الأنابيب بشكل مستقل عن المعدات وذلك بواسطة دعائم على أبعاد متقاربة بما فيه الكفاية لتجنب تكون جيوب الهواء ومصائد التراب .

يجب أن توضع الدعائم بطريقة تسمح بحمل وزن الأنابيب والصمامات وقطع التركيبات ومواد العزل واللوازم والمخرويات الأخرى دون أي ارتكاء .

بالإضافة إلى المسافات القصوى المحددة ، يجب أن تراعى في الدعائم والحملات الأحمال المركزية وتجنب تدلي القطع أو الأكواع وانعكاس الحمل في التوصيلات الطرفية وتعدد الأنابيب وتقلصه والارتفاعات والدفع الهيدروستاتيكي والإختبار الهيدروستاتي والمطرقة المائية وقوى الزلازل .

يجب تخفيض المسافة بين الدعائم إلى أقل من ثلاثة أرباع (٤/٣) المسافة القصوى المحددة عند حدوث تغيير في الاتجاه أو التوصيلات الفرعية .

يجب أن توضع الدعائم مباشرة بمحاذة التغييرات في إتجاه خط الأنابيب والتوصيلات الفرعية والأحمال المركزية وذلك بصرف النظر عن المسافة القصوى المحددة .

يجب تدعيم الأنابيب الصاعدة بصورة مستقلة عن الحمارات الأفقية المحاذية .

يجب أن تثبت الدعائم على المنشآت بواسطة برااغي بناءً تمديدية دون التسبب بزيادة أي جهد على المنشآت .

يجب تأمين قطع فولاذيه وسطية عند اللزوم لنقل الأحمال إلى تلك المناطق بالمنشأة التي يمكن أن تحملها بأمان .

يجب أن تركب برااغي البناء التمددية بموجب تعليمات الجهة الصانعة .

عندما تكون قياع خطوط الأنابيب على نفس المستوى تقريبا ، فإن بالامكان تدعيم هذه الأنابيب المتعددة ذات المسار الواحد في مجموعات على حمالات للتعليق بالسقف . ويجب تثبيت الأنابيب في مواضعها بواسطة برااغي تثبيت على شكل U وأن ترك لخطوط التي تكون عرضة للتمدد الحراري الشديد حرية الانزلاق أو التدرج .

بالنسبة للحملات التي تعلق بالسقف يجب أن تكون المسافة القصوى متساوية لأصغر أنبوب مدعم. ويجب استعمال وسادات نابضة عندما يكون الأنبوب الأفقي عرضة للحركة العمودية أو الأهتزاز إلى حد كبير .

يجب تركيب الولائج المدفونة أثناء صب الخرسانة .

يجب تلحيم براغي الشيت التي يشكل U على الأنابيب في نقاط التلامس وثبتتها على إطار الزاوية الانشائية المشتبأة بشكل حكم على المنشآت .

يجب عدم استعمال الحملات والدعائم المؤقتة . كما يجب عدم استعمال الأسلك أو الرباطات المعدنية أو الحال والخشب أو السلاسل أو الأطواق أو القصبات المثقبة .

٢-٥-٠٢-٨ الدهان وأعمال الدهان : يجب أن يكون الدهان وأعمال الدهان طبقاً للفصل ١٣-٥ "دهان المنشآت" الوارد بهذه المواصفات العامة ما لم يحدد خلاف ذلك في المواصفات الخاصة .

يجب أن تتم الموافقة على لون الدهان الأخير من قبل مثل المهندس .

٢-٥-٠٢-٨ أعمال الحفر : يجب أن يكون الحفر طبقاً للفصل ٢ - ٩ "الحفر للمنشآت وإعادة الردم" الوارد بهذه المواصفات العامة .

٢-٥-٠٢-٨ الخرسانة : يجب أن تكون الخرسانة مطابقة للفصل ١-٥ . "خرسانة الاسمنت البورتلاندي" والفصل ٣-٥ . "المنشآت الخرسانية" الوارد بهذه المواصفات العامة .

٢-٥-٠٢-٨ التسليح : يجب أن يكون التسليح مطابقاً للفصل ٥-٢ . "حديد التسليح" الوارد بهذه المواصفات العامة .

٦-٥-٢-٨ الطبقة التأسيسية البيتوミニة للأسطح المدفونة : يجب أن تكون الطبقة التأسيسية البيتوミニة للأسطح المدفونة مطابقة للفصل ١٢-٥ "العزل المائي للمنشآت" الوارد بهذه المواصفات العامة .

٦-٠٢-٨ طريقة القياس : يجب قياس خطوط أنابيب الري بالمتر الطولي لمختلف أنواع الأنابيب ومقاساتها المحددة . ويجب قياس أطوال المواصل على طول الخطوط المركبة وذلك يشمل أطوال الصمامات والملحقات .

الصمامات ومعدات الري :
يجب أن تتماس الصمامات ومعدات الري بالعدد لمختلف أنواع ومقاسات الصمامات وبنود معدات الري وذلك كما هو محدد في المواصفات ، بعد التركيب ، والانجاز ، والإختبار ، والقبول ،

يجب أن يقاس الأمداد بالطاقة الكهربائية كما هو محدد في المواصفات بالметр الطولي لمختلف أنواع ومقاسات الكابلات المحددة ، أو كمبلغ مقطوع ، كما هو محدد في جداول الكميات .

يجب أن تتماس التجهيزات الميكانيكية لحظة ضخ مياه الري والخزانات بما في ذلك التجهيز والتركيب والإختبار والوضع قيد الاستعمال على أساس المجموعة .

يجب أن تتماس المنشآت الكهربائية لحظة ضخ مياه الري وخزانات المياه بما في ذلك التوريد والتركيب والإختبار والوضع قيد الاستعمال على أساس المجموعة .

يجب أن تتماس الأعمال المدنية لحظة ضخ مياه الري وخزانات المياه ، بما في ذلك التوريد والتركيب والإختبار والوضع قيد الاستعمال لمختلف البنود وذلك كما هو محدد في جداول الكميات .

يجب أن تتماس أنابيب السحب وأنابيب التوصيل الرئيسية لحظة ضخ مياه الري وخزانات المياه بما في ذلك التجهيز والتركيب والإختبار والوضع قيد الاستعمال على أساس المجموعة .

يجب ألا تتقاس البنود الأخرى غير المدرجة في جدول الكميات ، بل تحمل على البنود الأخرى في جدول الكميات .

٧-٠٢ الدفع: يجب الدفع عن الكميات المقيسة كما هو مبين أعلاه بوحدة سعر العقد بينو الدفع المختلفة وذلك كما هو محدد في جدول الكميات . ويجب أن تكون هذه الأسعار تعويضا تماما عن تزويد وتركيب ومناولة وإختبار كافة المواد ، وجميع الأيدي العاملة والصيانة والمعدات وكافة البند الأخرى المبينة بالمواصفات الالزمه لإنجاز الأعمال على الوجه الصحيح والموافقة عليها وصيانتها .

لا يتم الدفع بصورة مباشرة عن توريد المياه المطلوبة وإنما تحمل على البنود المختلفة من أعمال التشجير .

يجب على المقاول توفير الماء اللازم للعقد الخاص به ولأي عقود إضافية يتم خدمتها من محطة الضخ الخاصة به .

من أجل ضمان قيام المقاول بالصيانة الجيدة للأعمال حسب المواصفات سوف يتم حجز ما يعادل نسبة أربعة وعشرين (٤٪) من القيمة الإجمالية لأعمال الري تصرف لهثناء تنفيذ فترة الصيانة (٢٤ شهراً) بالتتساوي بواقع واحد بالمائة (١٪) عن كل شهر حسب إنجاز صيانة الأعمال وذلك حسبما هو مطلوب بنهاية كل فترة (١٢) شهراً .

يجب أن يعطي السعر والدفع المذكورين أعلاه ويكونا تعويضاً تماماً عن تقديم جميع المواد ، والمعدات، والأيدي العاملة ، والأدوات واللوازم وجميع البنود الأخرى الالزام لإنجاز كافة الأعمال المتعلقة بإنشاء طبقة احتكاك مولفه من الخرسانة البيتو مينية كما هو محدد في الفصل الفرعـي ٢-٠٧-١ "نطاق الدفع" من هذه المواصفات العامة .

يكون الدفع بموجب واحد أو أكثر من البنود التالية:

وحدة الدفع	بند الدفع	رقم البند
متر طولي	أعمال أنابيب الري، حديد زهر، قطر ٢٥ ملم	٨٠٢٠١
متر طولي	أعمال أنابيب الري، حديد زهر، قطر ٤٠ ملم	٨٠٢٠٢
متر طولي	أعمال أنابيب الري، حديد زهر، قطر ٥٠ ملم	٨٠٢٠٣
متر طولي	أعمال أنابيب الري، حديد زهر، قطر ٨٠ ملم	٨٠٢٠٤
متر طولي	أعمال أنابيب الري، حديد زهر، قطر ١٠٠ ملم	٨٠٢٠٥
متر طولي	أعمال أنابيب الري، حديد زهر، قطر ١٥٠ ملم	٨٠٢٠٦
متر طولي	أعمال أنابيب الري، حديد زهر، قطر ٢٠٠ ملم	٨٠٢٠٧
متر طولي	أعمال أنابيب الري، حديد زهر، قطر ٢٥٠ ملم	٨٠٢٠٨
متر	أعمال أنابيب الري ، حديد زهر ، قطر ——— ملم	٨٠٢٠٩
		طولي
متر طولي	أنبوب ري من البلاستيك ، قطر ٥٠ ملم	٨٠٢١٥
متر طولي	أنبوب ري من البلاستيك ، قطر ٨٠ ملم	٨٠٢١٦
متر طولي	أنبوب ري من البلاستيك ، قطر ١٠٠ ملم	٨٠٢١٧
متر طولي	أنبوب ري من البلاستيك ، قطر ١٥٠ ملم	٨٠٢١٨
متر طولي	أنبوب ري من البلاستيك ، قطر ٢٠٠ ملم	٨٠٢١٩
متر طولي	أنبوب ري من البلاستيك ، قطر ٢٥٠ ملم	٨٠٢٢٠
متر طولي	أنبوب ري من البلاستيك ، قطر ٣٠٠ ملم	٨٠٢٢١
متر طولي	أنبوب ري من البلاستيك ، قطر ——— سم	٨٠٢٢٢
متر طولي	أنبوب ري من الفولاذ ، قطر ٥٠ ملم	٨٠٢٢٥
متر طولي	أنبوب ري من الفولاذ ، قطر ٨٠ ملم	٨٠٢٢٦
متر طولي	أنبوب ري من الفولاذ ، قطر ١٠٠ ملم	٨٠٢٢٧
متر طولي	أنبوب ري من الفولاذ ، قطر ١٥٠ ملم	٨٠٢٢٨
متر طولي	أنبوب ري من الفولاذ ، قطر ٢٠٠ ملم	٨٠٢٢٩
متر طولي	أنبوب ري من الفولاذ ، قطر ٢٥٠ ملم	٨٠٢٣٠
متر طولي	أنبوب ري من الفولاذ ، قطر ٣٠٠ ملم	٨٠٢٣١

متر	أنبوب رى من الفولاذ ، قطر ————— ملم	٨٠٢٣٢
		طولي
متر	أنبوب رى ، نوع (———) ، قطر ٥٠ ملم	٨٠٢٤٠
		طولي
متر	أنبوب رى ، نوع (———) ، قطر ٨٠ ملم	٨٠٢٤١
		طولي
متر	أنبوب رى ، نوع (———) ، قطر ١٠٠ ملم	٨٠٢٤٢
		طولي
متر	أنبوب رى ، نوع (———) ، قطر ١٥٠ ملم	٨٠٢٤٣
		طولي
متر	أنبوب رى ، نوع (———) ، قطر ٢٠٠ ملم	٨٠٢٤٤
		طولي
متر	أنبوب رى ، نوع (———) ، قطر ٢٥٠ ملم	٨٠٢٤٥
		طولي
متر	أنبوب رى ، نوع (———) ، قطر ٣٠٠ ملم	٨٠٢٤٦
		طولي
	أنبوب رى ، نوع (———) ، قطر ————— ملم	٨٠٢٤٧
		متر طولي
وحدة	صمام ، فراشة ، ٣٠٠ ملم	٨٠٣٠٢
وحدة	صمام ، فراشة ، ٢٥٠ ملم	٨٠٣٠٢
وحدة	صمام ، فراشة ، ٢٠٠ ملم	٨٠٣٠٣
وحدة	صمام ، فراشة ، ١٥٠ ملم	٨٠٣٠٤
وحدة	صمام ، فراشة ، ١٠٠ ملم	٨٠٣٠٥
وحدة	صمام ، فراشة ، ٨٠ ملم	٨٠٣٠٦
وحدة	صمام ، فراشة ، ٥٠ ملم	٨٠٣٠٧
وحدة	صمام ، فراشة ، ٤٠ ملم	٨٠٣٠٨
وحدة	صمام ، فراشة ، ٢٥ ملم	٨٠٣٠٩
وحدة	صمام هواء-نوع (١) ، ٣٠٠ ملم	٨٠٣١٠

وحدة	صمام هواء-نوع (١) ، ٢٥٠ ملم	٨٠٣١١
وحدة	صمام هواء-نوع (١) ، ٢٠٠ ملم	٨٠٣١٢
وحدة	صمام هواء-نوع (١) ، ١٥٠ ملم	٨٠٣١٣
وحدة	صمام هواء-نوع (١) ، ١٠٠ ملم	٨٠٣١٤
	صمام هواء-نوع (١) ، ٨٠ ملم	٨٠٣١٥
	وحدة	
	صمام هواء-نوع (١) ، ٥٠ ملم	٨٠٣١٦
	وحدة	
	صمام هواء-نوع (١) ، ٤٠ ملم	٨٠٣١٧
	وحدة	

وحدة	صمام هواء-نوع (١) ، ٢٥ ملم	٨٠٣١٨
وحدة	صمام هواء-نوع (٢) ، ٣٠٠ ملم	٨٠٣١٩
وحدة	صمام هواء-نوع (٢) ، ٢٥٠ ملم	٨٠٣٢٠
وحدة	صمام هواء-نوع (٢) ، ٢٠٠ ملم	٨٠٣٢١
وحدة	صمام هواء-نوع (٢) ، ١٥٠ ملم	٨٠٣٢٢
وحدة	صمام هواء-نوع (٢) ، ١٠٠ ملم	٨٠٣٢٣
وحدة	صمام هواء-نوع (٢) ، ٨٠ ملم	٨٠٣٢٤
وحدة	صمام هواء-نوع (٢) ، ٥٠ ملم	٨٠٣٢٥
وحدة	صمام هواء-نوع (٢) ، ٤٠ ملم	٨٠٣٢٦
وحدة	صمام هواء-نوع (٢) ، ٢٥ ملم	٨٠٣٢٧
وحدة	صمام كروي ، ٣٠٠ ملم	٨٠٣٢٨
وحدة	صمام كروي ، ٢٥٠ ملم	٨٠٣٢٩
وحدة	صمام كروي ، ٢٠٠ ملم	٨٠٣٣٠
وحدة	صمام كروي ، ١٥٠ ملم	٨٠٣٣١
وحدة	صمام كروي ، ١٠٠ ملم	٨٠٣٣٢
وحدة	صمام كروي ، ٨٠ ملم	٨٠٣٣٣
وحدة	صمام كروي ، ٥٠ ملم	٨٠٣٣٤
وحدة	صمام كروي ، ٢٥ ملم	٨٠٣٣٥
وحدة	صمام عدم الرجوع صامت Silent Check ، ٣٠٠ ملم	٨٠٣٣٦
وحدة	صمام عدم الرجوع صامت Silent Check ، ٢٥٠ ملم	٨٠٣٣٧
وحدة	صمام عدم الرجوع صامت Silent Check ، ٢٠٠ ملم	٨٠٣٣٨
وحدة	صمام عدم الرجوع صامت Silent Check ، ١٥٠ ملم	٨٠٣٣٩
وحدة	صمام عدم الرجوع صامت Silent Check ، ١٠٠ ملم	٨٠٣٤٠
وحدة	صمام عدم الرجوع صامت Silent Check ، ٨٠ ملم	٨٠٣٤١
وحدة	صمام عدم الرجوع صامت Silent Check ، ٥٠ ملم	٨٠٣٤٢
وحدة	صمام عدم الرجوع صامت Silent Check ، ٢٥ ملم	٨٠٣٤٣

وحدة	صمام عدم الرجوع صامت Silent Check ، ٣٠٠ ملم	٨٠٣٤٤
وحدة	صمام تحكم عن بعد ، ٣٠٠ ملم	٨٠٣٤٥
وحدة	صمام تحكم عن بعد ، ٢٥٠ ملم	٨٠٣٤٦
وحدة	صمام تحكم عن بعد ، ٢٠٠ ملم	٨٠٣٤٧
وحدة	صمام تحكم عن بعد ، ١٥٠ ملم	٨٠٣٤٨
وحدة	صمام تحكم عن بعد ، ١٠٠ ملم	٨٠٣٤٩
وحدة	صمام تحكم عن بعد ، ٨٠ ملم	٨٠٣٥٠
وحدة	صمام تحكم عن بعد ، ٥٠ ملم	٨٠٣٥١
وحدة	صمام تحكم عن بعد ، ٤٠ ملم	٨٠٣٥٢
وحدة	صمام تحكم عن بعد ، ٢٥ ملم	٨٠٣٥٣
وحدة	صمام تخفيف ضغط ، ٣٠٠ ملم	٨٠٣٥٤
وحدة	صمام تخفيف ضغط ، ٢٥٠ ملم	٨٠٣٥٥
وحدة	صمام تخفيف ضغط ، ٢٠٠ ملم	٨٠٣٥٦
وحدة	صمام تخفيف ضغط ، ١٥٠ ملم	٨٠٣٥٧
وحدة	صمام تخفيف ضغط ، ١٠٠ ملم	٨٠٣٥٨
وحدة	صمام تخفيف ضغط ، ٨٠ ملم	٨٠٣٥٩
وحدة	صمام تخفيف ضغط ، ٥٠ ملم	٨٠٣٦٠
وحدة	صمام تخفيف ضغط ، ٤٠ ملم	٨٠٣٦١
وحدة	صمام تخفيف ضغط ، ٢٥ ملم	٨٠٣٦٢
وحدة	صمام تخفيف ضغط عدم الرجوع ، ٣٠٠ ملم	٨٠٣٦٣
وحدة	صمام تخفيف ضغط عدم الرجوع ، ٢٥٠ ملم	٨٠٣٦٤
وحدة	صمام تخفيف ضغط عدم الرجوع ، ٢٠٠ ملم	٨٠٣٦٥
وحدة	صمام تخفيف ضغط عدم الرجوع ، ١٥٠ ملم	٨٠٣٦٦
وحدة	صمام تخفيف ضغط عدم الرجوع ، ١٠٠ ملم	٨٠٣٦٧
وحدة	صمام تخفيف ضغط عدم الرجوع ، ٨٠ ملم	٨٠٣٦٨
وحدة	صمام تخفيف ضغط عدم الرجوع ، ٥٠ ملم	٨٠٣٦٩

وحدة	صمام تخفيف ضغط عدم الرجوع ، ٤٠ ملم	٨٠٣٧٠
وحدة	صمام تخفيف ضغط عدم الرجوع ، ٢٥ ملم	٨٠٣٧١
وحدة	صمام ضبط جريان الماء ، ٣٠٠ ملم	٨٠٣٧٢
وحدة	صمام ضبط جريان الماء ، ٢٥٠ ملم	٨٠٣٧٣
وحدة	صمام ضبط جريان الماء ، ٢٠٠ ملم	٨٠٣٧٤
وحدة	صمام ضبط جريان الماء ، ١٥٠ ملم	٨٠٣٧٥
وحدة	صمام ضبط جريان الماء ، ١٠٠ ملم	٨٠٣٧٦
وحدة	صمام ضبط جريان الماء ، ٨٠ ملم	٨٠٣٧٧
وحدة	صمام ضبط جريان الماء ، ٥٠ ملم	٨٠٣٧٨
وحدة	صمام ضبط جريان الماء ، ٤٠ ملم	٨٠٣٧٩
وحدة	صمام ضبط جريان الماء ، ٢٥ ملم	٨٠٣٨٠
وحدة	صمام بوابي ، ٣٠٠ ملم	٨٠٣٨١
وحدة	صمام بوابي ، ٢٥٠ ملم	٨٠٣٨٢
وحدة	صمام بوابي ، ٢٠٠ ملم	٨٠٣٨٣
وحدة	صمام بوابي ، ١٥٠ ملم	٨٠٣٨٤
وحدة	صمام بوابي ، ١٠٠ ملم	٨٠٣٨٥
وحدة	صمام بوابي ، ٨٠ ملم	٨٠٣٨٦
وحدة	صمام بوابي ، ٥٠ ملم	٨٠٣٨٧
وحدة	صمام بوابي ، ٤٠ ملم	٨٠٣٨٨
وحدة	صمام بوابي ، ٢٥ ملم	٨٠٣٨٩
وحدة	صمام مزدوج التشغيل ، ضغط وبوابي ، ٣٠٠ ملم	٨٠٣٩٠
وحدة	صمام مزدوج التشغيل ، ضغط وبوابي ، ٢٥٠ ملم	٨٠٣٩١
وحدة	صمام مزدوج التشغيل ، ضغط وبوابي ، ٢٠٠ ملم	٨٠٣٩٢
وحدة	صمام مزدوج التشغيل ، ضغط وبوابي ، ١٥٠ ملم	٨٠٣٩٣
وحدة	صمام مزدوج التشغيل ، ضغط وبوابي ، ١٠٠ ملم	٨٠٣٩٤
وحدة	صمام مزدوج التشغيل ، ضغط وبوابي ، ٨٠ ملم	٨٠٣٩٥

وحدة	صمام مزدوج التشغيل ، ضغط وبوابي ، ٦٠ ملم	٨٠٣٩٦
وحدة	صمام مزدوج التشغيل ، ضغط وبوابي ، ٤٠ ملم	٨٠٣٩٧
وحدة	صمام مزدوج التشغيل ، ضغط وبوابي ، ٢٥ ملم	٨٠٣٩٨
مقطوعية	التغذية بالطاقة الكهربائية ، محطة الضخ	٨٠٤٠١
مقطوعية	التغذية بالطاقة الكهربائية ، معدات الري	٨٠٤٠٢
مقطوعية	التغذية بالطاقة الكهربائية ، محطة الضخ	٨٠٤٠٣
مقطوعية	التغذية بالطاقة الكهربائية ، معدات الري	٨٠٤٠٤
مقطوعية	معدات ميكانيكية لأعمال الري ، محطة الضخ	٨٠٥٠١
وحدة	تجهيزات كهربائية لمحطة الضخ	٨٠٥٠٢
مقطوعية	أعمال مدنية لمحطة الضخ	٨٠٥٠٣
مقطوعية	أنابيب السحب وأنابيب رئيسية لمحطة الضخ	٨٠٥٠٤
	سياج ذو حلقات سلسلية وبوابات لمحطة الضخ ، ارتفاع ١ متر متر طولي	٨٠٦٠١
	سياج ذو حلقات سلسلية وبوابات لمحطة الضخ ، ارتفاع ١,٥ متر متر طولي	٨٠٦٠٢
	سياج ذو حلقات سلسلية وبوابات لمحطة الضخ ، ارتفاع ٢ متر متر طولي	٨٠٦٠٣
	سياج ذو حلقات سلسلية وبوابات لمحطة الضخ ، ارتفاع ٢,٥ متر متر طولي	٨٠٦٠٤
	سياج ذو حلقات سلسلية وبوابات لمحطة الضخ ، ارتفاع ٣,٠ متر متر طولي	٨٠٦٠٥
	سياج ذو حلقات سلسلية وبوابات لمحطة الضخ ، ارتفاع _____ متر متر طولي	٨٠٦٠٦

القسم الثامن - أعمال التشجير والري
الملحق (١)
أسماء وأنواع النباتات الشائعة الاستخدام بالمملكة العربية السعودية

الأشجار

السنط العربي

اللبخ

كزورينا

بونسيانا

الكافور - الكينا

بروسوبيس

فلفل مالطى

فلفل عريض الأوراق

فيكس نيتيدا

فيكس التيمسا

لوز هندي

السردر

الشجيرات

الفتنة (أكاسيا)

الجهنمية

الجهنمية الزاحفة (المدادة)

سيرالبينا

دودونيا

فرشة الزجاج

اتريلكس

تيكوما

تيفيتيا

الغطاء الأرضي

كاريسا

ياسمين زفر

ايوميا

ايوميا كاريكا

النباتات العصرية

ألوة

اجافا الأمريكية

الصبار

يوكا

أشجار النخيل

نخيل البلح

القسم الثامن - أعمال التشجير والري

الملحق (٢) - المطلبات العامة لصيانة شبكة الري وأعمال التشجير

الجزء الأول : صيانة وري الأشجار والغطاء الأرضي وشبكة الري

صيانة النباتات :

١ - استبدال النباتات: عملية الاستبدال يقصد بها تغيير النباتات الميتة أو ضعيفة النمو أو المعوجة أو غير متجانسة النمو بنباتات أخرى مماثلة لها في الجودة أو من أي نوع آخر توافق عليه الوزارة.

من أهم الأسباب التي تدعو إلى إستبدال النباتات ما يلي :

(١) موت النبتة : يجب على المقاول المحافظة على النباتات واجداد الوسيلة المناسبة التي تضمن وقايتها سواء كان ذلك بسبب التعرض إلى العوامل الجوية أو العبث الآدمي أو نتيجة لعمل طرف ثالث بالموقع أو بسبب الحيوانات.

(٢) ضعف بعض النباتات وضمورها وعدم قدرتها على استمرار النمو : قد يتسبب مرض يصيب النباتات في ضمورها ويقلل من نموها أو أن طبيعة النبات لا تتلاءم مع المكان الذي زرعت فيه أو لأي سبب آخر يدعو إلى ضعف النمو بحيث يصبح من الأفضل استبدال هذا النبات بنبات آخر من نفس النوع أو نوع آخر توافق عليه الوزارة .

(٣) وجود عيب ظاهر في النبات كاعوجاج في الساق أو عدم الانتظام في النمو أو أي سبب آخر يدعو لازالتها .

- ٢ مواصفات النباتات المستبدلة : يجب على المقاول تغيير النباتات الميتة أو الضعيفة النمو بأخرى جديدة من نفس النوع أو نوع آخر توافق عليه الوزارة بمواصفات التالية :

(١) الأشجار :

- (١) يجب ألا يقل طول الساق الرئيسية عن متر واحد (١) من فوق سطح الأرض بعد الزراعة .
- (٢) يجب أن تكون الساق الرئيسية مستقيمة دون اعوجاج وألا يقل قطرها عن ثلث (٣) مليمترات .
- (٣) يجب أن تكون خالية من الأمراض والحيشات .

(٢) الشجيرات :

- (١) يجب ألا يقل طول الشجيرة عن خسمة وسبعين (٧٥) سنتيمتراً من سطح الأرض بعد الزراعة .
- (٢) يجب أن تكون كثيرة الغصون .
- (٣) يجب أن تكون ذات نمو حضري كافٍ .
- (٤) يجب أن تكون خالية من الأمراض والحيشات .

(٣) الغطاء الأرضي :

- (١) يجب أن يكون ذا نمو حضري كافٍ .
- (٢) يجب أن يكون خالياً من الأمراض والحيشات .
- (٣) يجب أن يكون من النوع الموجود أو أي نوع آخر توافق عليه الوزارة .

(٤) شتلات الزهور :

- (١) يجب أن تربى الأنواع المزروعة في الموقع المشتمل المشروع .
- (٢) يجب أن تكون على وشك الازهار وقت الزراعة .
- (٣) يجب أن تكون جاهزة للزراعة في أي وقت خلال مدة المشروع .

- (٥) النخيل : يجب أن يتم الإختبار الدوري للنخيل كل ثلاثة (٣) أشهر لإزالة الميت منه وزراعة بدلاً منه مع اختيار التوفيق المناسب لزراعة النخيل . ويجب إزالته

النخيل الميت قبل الزراعة بأسبوع واحد (١) على الأقل لتهوية التربة مع إزالة الجذور الميتة والتعفنات اذا كانت موجودة ، ويجب أن تتم الزراعة بإضافة رمل زراعي جديد يوضع حول منطقة الجذور .

ويجب أن يكون النخيل المزروع بالمواصفات التالية :

- (١) يجب انتقاء النخل العربي .
- (٢) يجب ألا تقل نسبة الاناث عن تسعين بالمائة (%) .
- (٣) يجب أن يكون الساق حاليا من العيوب وبنفس طول ساق النخل الميت وألا يقل بأي حال عن متر واحد (١) . أما قطر الساق في منطقة الوسط فيجب ألا يقل عن ستين (٦٠) سنتيمترا وأن يكون حاليا من أي اعوجاج أو انحناء .
- (٤) يجب أن يكون حجم قطر مدرة النخلة (palm ball) ما لا يقل عن متر واحد (١) وأن يكون الحموع الجذري حيا وغضا ويجب أن يتم تنظيف اجزاءه الزائد قبل الزراعة .
- (٥) يجب أن تكون الأوراق الخارجية (العسبان) نضرة وبطول يتراوح ما بين اثنين (٢) إلى ثلاثة (٣) أمتار ولا يقل عددها عن اثني عشر (١٢) . كما يجب أن تكون الأوراق الداخلية نضرة وخالية من أي تعفنات .
- (٦) يجب أن يكون النخيل حاليا من الأمراض والمحشرات .

٧) يجب أن يورد التخييل إلى الموقع بعد تنظيفه واجراء عملية الإنبات planting operation عليه ويجب أن يكون ملفوفا بالخيش بحيث يشمل ذلك الساق والعصيб لحماية القلب من الداخل من الجفاف ومن تأثير الحرارة أو البرودة .

- ٣- الالتزامات المتعلقة بعملية الاستبدال :

(١) يجب على المقاول التجهيز لعملية استبدال الشجرة من حفر وردم وإضافة المقويات والبيتموس والأسمدة .

(٢) لا يجوز للمقاول بأي حال من الأحوال إزالة أي نباتات من مكانها الا بعد اشعار المهندس المشرف والحصول على موافقة خطية بذلك . وفي حال قيام المقاول بإزالة شجرة ما من مكانها دون اشعار الوزارة بذلك ، فإن عليه دفع التكاليف التقديرية لتلك الشجرة .

(٣) اذا تبين أثناء عملية الاستبدال أن بعض الأشجار لم تزرع في مكانها بسبب اهمال المقاول ، فإن عليه إزالتها وزراعة بدلا منها في المكان الصحيح أشجارا تكون من نفس حجم الأشجار بقية الأشجار الأخرى .

(٤) في حال زراعة المقاول لنباتات مخالفة للمواصفات المذكورة ، فسيكون ملزما بازالتها وزراعة بدلا منها أشجارا مطابقة للمواصفات وعلى نفقته الخاصة .

٤- الشقرفة : عملية الشقرفة هي تقليل التربة حول الجذور وقويتها وإزالة التراكمات والمخلفات حولها . ويجب أن تتم هذه العملية على النحو التالي :

- (١) تتم هذه العملية كل ستين (٦٠) يوماً ويقوم المهندس المشرف بتحديد عملية الشقافة المطلوبة وتدرج في برنامج العمل .
- (٢) يتم تقليل التربة في الطبقة السطحية العليا حتى لا تسبب في جرح الجذور .
- (٣) تزال المخلفات والمواد المتراكمة قبل القيام بعملية الشقافة .
- (٤) تترك التربة بدون رمي لمدة يومين بعد عملية الشقافة لتهويتها .
- (٥) على المقاول القيام بما يلزم لمقاومة الديدان .
- (٦) تزال النباتات الغريبة أثناء عملية الشقافة أو باستخدام المبيدات المناسبة حسب تعليمات المهندس المشرف .

٥ - عملية التسميد:

- (١) الأسمدة العضوية: وهي الأسمدة التي منشأها مواد عضوية . وترجع أهميتها إلى أنها تحتوي على العناصر الغذائية التي يحتاج إليها النبات و تعمل على تحسين الخواص الطبيعية للتربة . وتضاف مرة واحدة في السنة في بداية الشتاء حسب المعدلات التالية :

معدلات إضافة الأسمدة العضوية :

- ١) التحيل: (٥) كيلوغرامات للنخلة الواحدة .
- ٢) الأشجار: (٢) كيلوغراماً للشجرة الواحدة .
- ٣) الشجيرات والزهور والتحيل: (٢) كيلوغراماً للمتر المربع .

خواص الأسمدة العضوية :

- (١) تكون خالية من المواد الضارة بالنباتات أو التربة .
- (٢) تكون خالية من بنور الحشائش التالفة .
- (٣) لا تزيد نسبة الرطوبة فيها عن خمسة عشر بامائة (٥٪) .
- (٤) تكون درجة القلوية والحموضة (pH) من ستة (٦) إلى سبعة (٧) .
- (٥) لا يقل محتوى الجرام الواحد عن ٥٠٠٠ مليون من البكتيريا .

(٢) الأسمدة الكيماوية : تنقسم الأسمدة الكيماوية إلى النوعين التاليين :

- (١) أسمدة كيماوية مركبة : وهي التي تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية مثل النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم ، وغيرها .
- (٢) أسمدة أحادية : وهي التي تحتوي على عنصر واحد (١) مثل اليوريا الذي يضاف لتعويض نقص الحديد . وتضاف هذه الأسمدة عند ظهور أعراض نقص عنصر واحد (١) معين بكمية كبيرة . ومتاز بأنها سريعة الانطلاق ويستفيد منها النبات لتعويض النقص في العناصر الغذائية بسرعة .

(٣) مواعيد إضافة الأسمدة الكيماوية:

- (١) تضاف الأسمدة الأحادية على الفور عند ظهور نقص عنصر معين .
- (٢) تضاف الأسمدة الكيماوية المركبة بصفة دورية مرة كل شهر حسب برنامج التسميد .
- (٣) تضاف الأسمدة الآزوتية في حالة احتياج النبات إلى تشجيع نمو الحضار فيه .
- (٤) تضاف الأسمدة إلى الحشائش/النجيل عقب القص .

(٤) معدلات السماد الكيماوي :

- (١) النجيل: مائتين (٢٠٠) غرام للنخلة الواحدة .
- (٢) الأشجار: مائة وخمسين (١٥٠) غراماً للشجرة الواحدة .

٣) النجيل ، والازهار ، والشجيرات: خمسة عشر (١٥) غراماً للمتر المربع.

(٥) طريقة إضافة الأسمدة :

١) تنشر الأسمدة المختلفة أسفل الساق في المنطقة المحيطة بالجذور .

٢) يضاف السماد العضوي لاحواض الزهور قبل الزراعة ، ويضاف اليها السماد الكيماوي على فترات ويقلب في التربة حتى بداية وقت الإزهار.

٦ - تطبيق عملية التقليم والتشكيل :

(١) تقليم الأشجار: يتوقف تقليم الاشجار والشجيرات على نوع النبتة والغرض من تربيتها ، ويجدر تقليم الأشجار الا بعد الرجوع إلى المهندس المشرف وأخذ موافقته على طريقة التقليم مع مراعاة ما يلي :

١) يقوم المقاول بتقليم شجرة واحدة كعينة طبقاً لما تم تحديده من قبل المهندس المشرف .

٢) يتم الاطلاع على العينة المقلمة ويجرى التعديل المطلوب ان وجد .

٣) يتم تصوير العينة بعد عملية التقليم للشجرة، ويتم توقيع كل من المهندس المشرف ومدير المشروع على الصورة .

٤) يقوم المقاول بأخذ الموافقة الخطية من المهندس المشرف لاتمام تقليم بباقي الأشجار طبقاً للعينة .

٥) مواعيد تقليم الأشجار :

١- الأشجار ذات الأوراق المتساقطة يتم تقليمها بعد سقوط أوراقها وذلك بقص الأعصان المصابة والميتة فقط .

٢- التشكيل والتهذيب وإزالة النموات الشاذة يتم للأشجار في أي وقت من السنة سوى الفترات التي تصل فيها درجات الحرارة إلى ذروتها من حيث الارتفاع أو الانفخاض .

٣- الأشجار المسنة التي أظهرت ضعفاً في النمو يتم تحديدها واطلاع المهندس المشرف عليها ثم الموافقة على تقليمها .

٤- تقطيع أشجار الظل قليلاً جداً وتقص أغصانها عند الضرورة .

٥- الأشجار التي تعيق حركة المرور تقلم بحيث تزال الأغصان التي تسبب المضايقات بعد أحد موافقة المهندس المشرف الخطيه على ذلك .

(٢) قص وتشكيل الأسيجة والأسوار: تحتاج النباتات المزروعة لهذا الغرض إلى القص المستمر لتحديد شكلها لأن عملية القص المستمر تعمل على تحديد نشاط النباتات وتحافظ على شكل السور ويتم قص النباتات وفق الشروط التالية :

١) عدم اجراء عملية القص نهائيا عند انخفاض درجات الحرارة وبطء النمو الخضري خلال فصل الشتاء أو عند ارتفاع درجة الحرارة إلى أقصى معدلاتها .

٢) تقص الأسيجة المزهرة قبل فترة الازهار بعدها كافية وذلك للسماح للبراعم المزهرة بالخروج وتقص عقب الازهار حتى لا تتكون البذور .

٣) عند إجراء القص يجعل قاعدة السياج أسمك قليلا من قمته بغرض تدعيم السياج .

٤) يمكن تشكيل الأسيجة والأسوار بأشكال مختلفة منها المستقيم وخلافه . وتعد تصاميم بأشكال مختلفة لأسلوب القص وعرض على المهندس المشرف لاختيار الموضع الذي تصلح لها تلك الأشكال .

٥) اذا كان هناك من سبب يؤثر على الأسيجة إلى الحد الذي يضعفها ويعريها من الأسفل ، ففي هذه الحالة يقص السياج إلى ارتفاع نصف متر في أول الربيع أو الخريف بعد انتهاء الظروف المناخية المعاكسة ويسمد بالسماد العضوي لتشجيع نمو البراعم السفلية وتكوين افرع جديدة .

(٣) تقليم الشجيرات الفردية :

(١) تقلم الشجيرات الفردية سنويًا كلما لزم الأمر وذلك للأسباب التالية :

١ - تقليل حجم الشجيرات وتنظيم شكلها لتناسب الغرض من زراعتها .

٢ - التخلص من النمو غير المرغوب فيه .

٣ - إزالة الأفرع المصابة والمريضة والجافة والميتة .

٤ - مساعدة الضوء على تخلل جميع أجزاء الشجيرة لتشجيع خروج الأزهار .

(٢) مواعيد التقليم هي :

١ - الشجيرات التي تحمل ازهاراً وتزهر في الصيف تقلم شتاء .

٢ - الشجيرات التي تحمل ازهاراً على الخشب القديم وتزهر في الشتاء أو الربيع تقلم في أواخر الربيع وأوائل الصيف .

٣ - الشجيرات الصغيرة لا تقلم ويكتفى بإزالة الأفرع الميتة .

٤ - الشجيرات المخروطية لا تقلم نهائياً وترك لنموها الطبيعي .

-٧- تسنيد وتدعم الأشجار :

(١) إن الغرض من عملية التسنيد والتدعم هو تحقيق ما يلي :

- (١) مساعدة الأشجار في التوجّه نحو النمو الرأسي في استقامة تامة دون حدوث أي اعوجاج أو انحناء أثناء فترة نمو الساق الرئيسية .
- (٢) مساعدة الساق الرئيسية ، بالوسائل المختلفة ، على تحمل ثقل الجموع الخضراء في حالة ما إذا كانت هذه الساق لا تقوى على حمله .
- (٣) طريقة التسنيد والتدعم : التسنيد والتدعم عمليتان متلازمتان تتم على جميع الأشجار ، ولكن تختلف الطريقة والأسلوب المتبعة حسب عمر الشجرة وحجمها والغرض من زراعتها .
- (٤) الأشجار الحديثة الزراعة: وهي الأشجار المزروعة حديثاً ولم تتعذر سنتها الأولى . والأشجار في هذه المرحلة تحتاج إلى تشجيع نمو الساق الرئيسية في السمك ومراقبة استقامتها ويتبع في ذلك ما يلي :
- ١ ترك الأغصان السفلية تنمو نحو طبيعياً وعدم تقليلها بأي حال من الأحوال إلا للضرورة القصوى . وفي حالة الاصابة المرضية فإنه يجب إزالة الغصن المصابة فقط . ويكون ذلك بعد الحصول على موافقة خطية من المهندس المشرف .
 - ٢ تسند الباتات بوضع سنادات خشبية بالطريقة المناسبة لحالة الأشجار من حيث نوع السنادة وعددتها وطريقة التسنيد وفيما يلي شرح لهذه العملية :
- (١) تكون السنادات من الخشب السويدي الأبيض من جودة جيدة وتتصف بالمتانة والجفاف مقاس خمسة في خمسة (5×5) سم .

(٢) تكون أوجه السنادة ملساء دون خشونة حتى لا تؤثر على ساق النبات نتيجة تحركها بفعل الرياح .

(٣) يكون الخشب الذي تصنع منه السنادة حالياً من التشعبات (العقد) حتى لا تكون السنادة سهلة الكسر .

(٤) تكون السنادة مدبية من أسفل لسهولة اختراقها للتربة . ويدهن الجزء السفلي بمادة البيتومين لحماية الخشب من التآكل بفعل الماء .

(٥) يدهن الجزء العلوي من السنادة فوق سطح الأرض بدهان أخضر اللون .

(٦) يكون ارتفاع السنادة مناسباً لطول ساق الشجرة . ويتسم تغيير هذه السنادات كلما دعت الحاجة إلى ذلك .

٢) تربيط الأشجار :

١ - يجب أن تكون طريقة التربيط سهلة ومادتها متينة حتى لا تتعرض للقطع المستمر وإنحناء الساق .

٢ - يراعى عند التربيط أن الساق يجب أن تكون موازية للسنادة تماماً ويكون بينهما فراغ مناسب ولا تشد أو تحزم الساق بقوة على السنادة حتى لا يكون ذلك عائقاً في نمو الساق .

٣ - وسائل التربيط : يتم التربيط بالوسائل الآتية :

(١) خيط رفيع : وهو خيط من التيل المتن ذو سماكة ثلاثة

(٢) ميلمتر وهو يصلح للأشجار حديثة الزراعة فقط حيث يكون لينا لا يعيق نموها ولا يجرح الساق ، ولكنه سهل القطع ويحتاج إلى متابعة مستمرة وإلى إعادة تربيط كلما قطع الخيط .

(٢) رباطات البولي ايثلين اللدن: وهي تصنع لهذا الغرض، ويجب توسيع فتحة الربط والتحكم في قطر دائرة الربط حول الساق .

(٣) رباطات من السلك المخلف سمك ثلاثة إلى خمسة (٥-٣) ملم المغلف بمادة بلاستيكية لحماية الساق من الاحتكاك بالسلك ، يجب أن يحيط هذا السلك بالساق بطرق متعددة حسب الطريقة المتبعة في التسنيد والتربيط. ويجب أن يقوم المهندس المشرف باختيار أفضل المواد المستخدمة في التربيط حسب ما يراه مناسبا .

(٤) طريقة التسنيد : يجب أن تحدد طريقة التسنيد على أساس طول الساق وعدد التفريعات التي عليه والطريقة التي يعتمدها المهندس المشرف .

٤) الأشجار حديثة الزراعة:

(١) تسند الشجرة بواسطة سنادة واحدة تغرس أثناء الزراعة وتوضع على الساق الرئيسية ، ويجب عمل ثلاثة ثقوب في أعلىها وأوسطها وأسفلها على مسافات متساوية ، ويجب تربيط الساق إلى السنادة من هذه المواقع الثلاثة .

(٢) وفي حال التسنيد بواسطة سنادتين خشبيتين يحصاران بينهما الشجرة على بعد مناسب ، فإنه يجب عمل ثلاثة ثقوب في كل سنادة وعلى أبعاد مناسبة . ويجب أن يتم التربيط والتسنيد بين هذه الثقوب بواسطة سلك مغطى بطبقة بلاستيكية وترك فتحة مناسبة تمر من خلالها الساق أثناء التربيط .

(٣) التسديد بواسطة ثلاث سادات خشب بطريقة مثلثة حول

الساق بحيث تكون الساق في وسطها تماماً وعلى أبعاد

متقاربة من كل منها . ويتم التثبيت بواسطة سلك لِيَن

مغلف بطبقة بلاستيكية بحيث يكون حلقة حول الساق

ذي ثلاثة أفرع يثبت كل منها على أحدي السادات .

(٤) الأشجار متوسطة الحجم : يجب أن تكون هذه الأشجار في عمر

أكثر من سنة وأن تكون تفريعات القمة كبيرة بحيث لا تقوى

الساق على حملها دون تدعيم وكذلك لا تصلح لها السادات

الخشبية حيث أنها تكسر بفعل ثقل القمة .

وفي هذه الحالة يمكن استعمال مواسير من الحديد الملحف قطر

ثمانية وثلاثين إلى خمسين (٥٠-٣٨) ميليمترا (١,٥ - ٢ بوصة)

حسب حجم الشجرة ثبت جيداً في الأرض وترتبط على الساق

في الاتجاه الذي يجعلها مستقيمة ومتوازية . وتدهن المواسير من

أسفل بالبيومين في الجزء الذي يكون تحت سطح التربة ومن

أعلى بدهان أخضر اللون .

(٥) الأشجار الكبيرة : وهي الأشجار التي لا تقوى الساق الرئيسية

على حمل مجموعها الخضري . ويجب تدعيمها باتباع ما يلي :

(١) تقليل ثقل المجموع الخضري بقص الأفرع العلوي التي

تسبب انثناء الساق ثم العمل على تخفيض المجموع الخضري

لتقوية الساق على حمله .

(٢) تشد الأشجار بواسطة سلك أو أكثر من الحديد في اتجاه معاكس لميل الشجرة لجعل الشجرة في وضع رأسي دون انحناء ويثبت السلك في الأرض في المكان المناسب .

(٣) الحالات التي يتم فيها تغيير طريقة التسديد والتدعيم .

- ١- عند تلف السنادات واحتياجها إلى تبديل .
- ٢- عندما يصبح طول السنادة لا يتلائم مع ارتفاع النبات .
- ٣- عندما تصبح السنادة لا تقوى على مساعدة النبات على النمو الرأسي دون انحناء .
- ٤- عندما يبلغ النمو الخضري للنبات حجماً لا تصلح معه الطريقة المتبعة للتدعيم أو عندما يلاحظ ميل النبات في أحدى الاتجاهات . ففي هذه الحالة يجب على المقاول اتباع ما يلي :

(١) اجراء الدراسة على مجموعة الأشجار لاختيار

افضل طرق التدعيم الملائمة لحالتها .

(٢) عمل برنامج يتم من خلاله إعادة التدعيم حسب احتياجات كل مجموعة وتحديد موعد النهاي .

(٣) عرض البرنامج على المهندس المشرف . وبعد مناقشه وتعديل ما يرى تعديله يقوم المقاول بعد موافقة المهندس المشرف النهاية بإنجاز العمل خلال المدة المحددة لنهايته .

(٤) في حال عدم التزام المقاول بالبرنامج توقع عليه الحسميات المالية المنصوص عليها في بيان الحسميات بواقع خمسة ريالات للشجرة الواحدة عن كل يوم تأخير .

(٥) في حال تعرض الأشجار للكسر بسبب تفاس المقاول عن تدعيم وتسديد الأشجار المحتاجة لذلك يقوم المقاول بدفع تكاليف الأشجار منذ زراعتها .

-٨-

مكافحة الحشرات والآفات: يجب رش النباتات بالمبيدات في الحالات التالية:

(١) **المبيدات الوقائية :** يجب أن يشمل برنامج الصيانة على المبيدات الوقائية لرش الحشرات وتجنب الأمراض ويقوم مهندس الصيانة (الرعاية) بتنفيذ هذا العمل وذلك بالنسبة لما يلي :

- ١) تحديد أنواع المبيدات التي سيتم رشها .
 - ٢) تحديد النسبة المئوية المحددة لاستعمال المبيد .
 - ٣) تحديد مواعيد الرش الوقائي على الا تقل عن ثلاثة (٣) رشات سنويا .
 - ٤) عمل برنامج لعملية الرش الوقائي حسب موقع المشروع المختلفة .
- ويقوم المهندس المشرف بدراسة الجدول الوقائي مع مهندس صيانة الاشجار وتعديل ما يرى تعديله واعتماد البرنامج قبل عملية الرش ويرجع دائما للمواصفات الخاصة والمخططات التنفيذية للمشروع .

(٢) **الرش في حالة ظهور إصابة :** في حالة ظهور إصابة على النباتات يجب على المقاول اتباع ما يلي :

- ١) تحديد نوع الاصابة .
- ٢) تحديد نوع المبيد المستعمل .
- ٣) ان تتم عملية رش النباتات المصابة مرتين متتاليتين ، بين الرشة والأخرى عشرة (١٠) أيام .
- ٤) عمل برنامج رش فوري لجميع النباتات في الموقع المصايب . ويقوم المقاول بالرش بعد موافقة المهندس المشرف على نوع المبيد وبرنامج الرش .

٩ - عمليات الغسل :

(١) غسل التربة : هي عملية اذابة للأملاح المترسبة في التربة نتيجة القيام بعملية الري بواسطة الرش أو التنقيط . وتتلخص هذه العملية بغمر التربة بماء صالح للغسيل لعدة أيام متتالية بحيث تزال الأملاح المترسبة من سطح التربة .

يجب ألا تزيد نسبة ملوحة الماء المستعمل في عملية الغسيل عن ألف (١٠٠٠) جزء في المليون .

ويقوم المقاول بهذه العملية على فترات في الحالات التالية :

(١) عند استعمال نظام الري بالتنقيط أو الرش .
(٢) عند ظهور آثار للأملاح فوق سطح التربة أو عند تحليل التربة وتبين أن نسبة الأملاح فيها مرتفعة . ويجب أن تتم هذه العملية كل شهرين بالنسبة للري بالتنقيط أو الرش أو عند ظهور الأملاح في التربة وطلب المهندس المشرف ذلك . ويرجع في ذلك إلى المواصفات الخاصة والمخططات التنفيذية للمشروع .

(٢) غسل الأشجار والشجيرات : تتعرض النباتات في الشوارع والتقاطعات والجزر لتراكم الأتربة على أسطح الأوراق نتيجة تناثر الغبار وهبوب الرياح وسقوط الأتربة على النباتات عند اصطدامها بها إضافة إلى الرذاذ المنتشر من عادم السيارات والمحتوي على الكربون . ومع تراكم هذه الأتربة والمواد الضارة على أوراق النباتات يحدث إنسداد للمسامات وإعاقة قيام النباتات بالعمليات الفسيولوجية الحيوية . لذلك يجب إزالة هذه التراكمات من على سطح الأوراق بغسيل النباتات برذاذ قوي من الماء لإزالة الأتربة وانعاش النباتات .

يتم غسل النباتات مرة كل ستة شهور على الأقل أو كلما دعت الحاجة كما يحدث بعد هبوب رياح محملة بالأتربة أو الرمال . ويجب أن يكون الماء المستعمل في عملية الغسيل معالجاً ونظيفاً . وتنتمي العملية بواسطة محركات تقوم بدفع الماء بقوة نحو النباتات .

١٠ - تحديد ارتفاع التربة : إن ارتفاع منسوب التربة باتجاه الحواجز الخرسانية يتسبب في إعاقة عمليات الصيانة والري مما يؤدي إلى ضعف نمو النبات ، لذلك يجب أن يكون ارتفاع منسوب سطح التربة أسفل السطح العلوي لمختلف الحواجز الخرسانية بمقدار عشرة (١٠) سنتيمترات حتى يحتوي النبات على الكمية الكافية من ماء الري وتتم عمليات الصيانة في يسر وسهولة . ويجب على المقاول إزالة الأتربة اذا زاد ارتفاعها عن الحدود السابقة وإضافة تربة جديدة اذا انخفضت عن المعدل ، ويكون ذلك محملا على بند الصيانة ، كما أنه في حال استبدال بعض النباتات يحق للوزارة تكليف المقاول بتغيير التربة بالزيادة أو النقصان وبعمق لا يزيد عن عشرين (٢٠) سنتيمترا . ويجب أن تحمل الأسعار على بند الصيانة بحيث تكون التربة المضافة خليطا من التربة الزراعية والرمل مع إضافة الأسمدة والبيتموس والمحسنات بالمعدلات المناسبة . ويرجع في ذلك إلى المواصفات الخاصة والمخططات التنفيذية للمشروع .

١١ - الري :

(١) فرات الري : يتم تحديد فترات الري على مدى جميع الفصول الأربع بحيث يقوم المقاول بتقديم برنامج سنوي شهري يقدم قبل نهاية الشهر المجري بخمسة أيام ويراجع المهندس المشرف هذا البرنامج ومناقشته مع المقاول واعطائه الموافقة قبل بداية الشهر المجري .

(٢) الحالات التي يتم فيها تغيير برنامج الري :

(١) أثناء الفترة التي تسقط فيها الأمطار خلال الشتاء والربيع يجب أن تتوقف عملية الري . لذلك يخضع جدول الري للتغيير أثناء هذه الفترة ،

وفي هذه الحالة لا داع للحصول على موافقة المهندس المشرف بل يجب ايقاف عملية الري بمجرد سقوط الأمطار وعلى المقاول التنسيق مع المشرف للتنسيق معه فيما يلي :

- ١ - تحديد الفترة التي يجب على المقاول الانتظار فيها بدون ري ويتوقف ذلك على كمية الأمطار وكفايتها لري النباتات .
- ٢ - تلقي التعليمات من المهندس بخصوص شفط الماء الناج عن الفيضانات.
- (٢) في حالة إرتفاع درجات الحرارة إلى معدلات كبيرة يكون تأثيرها على النباتات كبيراً مما يلحق الضرر بها اذا لم تعالج الأمور على وجه السرعة .
- لذلك يتطلب من المقاول في مثل هذه الحالات زيادة معدلات الري بزيادة عدد مرات الري تلافياً للأضرار التي قد تحدث مما يستلزم معه تعديل برنامج الري طبقاً للتقديرات الجديدة لحالة الجو من حيث إرتفاع درجة الحرارة وإنخفاض الرطوبة النسبية وإحتياجات النباتات من الماء في مثل هذه المرحلة .
- (٣) في حالة تقليل فترات الري طبقاً لطلب الوزارة فإن على المقاول اجراء التخفيض المطلوب الذي يتبعه تعديل في برنامج الري .
- (٤) الحالات التي ترى فيها الوزارة أنه من الضروري تعديل برنامج الري عما هو مقرر لأي سبب من الأسباب تحقيقاً لصالح النباتات فيجب على المقاول، في مثل هذه الحالات، الالتزام بارشادات الوزارة التالية :
- ١٢ - صيانة النخل : يحتاج النخل إلى رعاية خاصة في كل العمليات وبخصوص حيويته ونموه :
- (١) الري : يعتبر الري من الأمور الهامة ويراعى فيه ما يلي :
- (١) النخل حديث الزراعة : عند زراعة نخل جديد يتوقف نجاحه على طريقة الري بالكيفية التالية :
- ١ - تتواءل عملية الري يومياً ولمدة الأربعين يوماً الأولى من غرسه .

- ٢ يراعى الغمر الكامل وتخيل الماء إلى المنطقة الخجولة بالمجموع الجذري والتأكد من عدم وجود فراغات هوائية حول المجموع الجذري .
- ٣ تتم عملية الري في ظروف مناخية معتدلة مع تجنب الري أثناء فترات ارتفاع الحرارة ظهرا ، ويتم القيام بعملية الري في الصباح الباكر أو في المساء عند ارتفاع درجات الحرارة صيفا .

(٢) النخل الموجود في المشروع : يتم رى النخيل وفق الكميات المذكورة آنفًا وفي الفترات وحسب برنامج الري للمشروع .

- (٣) توجد بعض الفترات التي يجب الاهتمام فيها بعملية الري للتخل واعطائها رعاية خاصة وهي :
- ١ - قبل موسم التلقيح لتنشيط غو الطلع والتعجيل في عملية التلقيح مبكرا .
 - ٢ - بعد عقد الشمار مباشرة لاحتياج النخل في هذه الفترة إلى كمية أكبر من الماء لنمو الشمار .
 - ٣ - عند اجراء عملية التقويس .
 - ٤ - أثناء نضج الحصول .
 - ٥ - بعد الانتهاء من حني الحصول لأن الري يساعد على تنشيط التخيل وتكوين الطلع الجديد.

- (٤) توجد بعض الفترات التي ينبغي التقليل فيها من عمليات الري ، وهي :
- ١ - في حالة زراعة النخل في مكان ذي معدلات مياه مرتفعة .
 - ٢ - عند نضج القسم الأكبر من اكتمال الشمار لأن زيادة الري بعد انتهاء نضج الشمار يقلل من جودتها .
 - ٣ - في فصل الشتاء عند انخفاض درجات الحرارة .

٥) يراعى عدم الإفراط في عملية الري حتى لا تسوء صفات النخيل و تتعرض الجذور للتعفن.

٦) في الطقس الحار وفي فصل الصيف يراعى عدم الري في فترات الظهيرة عندما تصل درجة الحرارة في اليوم إلى أقصى ارتفاعها بل يجب إجراء عملية الري في الصباح الباكر أو المساء .

(٢) عملية التغيير للنخل : يجب استبدال النخل الميت أو البطيء النمو بنخل آخر جيد ومطابق للمواصفات من حيث الحجم والنضارة والخلو من الأمراض والحشرات .

يقوم المقاول ، باشراف المهندس ، بفحص النخل في المشروع مرة كل ثلاثة شهور وذلك لإزالة النخل الميت وزراعة نخل جديد طبقاً للمواصفات العامة .

ويجب اتباع ما يلي عند تغيير النخيل :

١) المعالجة قبل الزراعة وذلك على النحو التالي :

١- تطهير الحفر وإزالة التعفنات الموجودة بها .

٢- ترك الحفر فترة كافية معرضة للشمس لتهويتها وتطهيرها .

٢) المعالجة أثناء الزراعة وتنتمي على النحو التالي :

١- تررع النخلة موجهة نحو مطلع الشمس ومائلة قليلاً في إتجاه المغرب الشمس .

٢- إضافة الرمل الزراعي حول جذور النخلة أثناء الزراعة .

٣- دفن المجموع الجذري وجزء من الساق تحت سطح التربة عند غرسها مع عدم دفن منطقة القلب للحيلولة دون وصول مياه الري إليه وتعفنه .

٤ - المحافظة على قلب النخلة وتلافي تعرضه لأي صدمات أثناء النقل والغرس منعاً لتلفه .

٥ - اذا كان العسيب كثيفاً وطويلاً فيزال جزء منه بقدر الحاجة ويقص العسيب المتبقى من الأعلى حتى لا يتسبب طول العسيب في انثناء النخلة .

(٣) حماية النخل حديث الزراعة :

(١) يقصد بعملية حماية النخل حديث الزراعة بالتخيس أي لفه بالخيش في المنطقة عند التقاء المجموع الخضري بالساقي وذلك للأسباب التالية :

- ١ - حماية القمة النامية (قلب النخلة) من الجفاف نتيجة ارتفاع درجة حرارة الشمس بطريق مباشرة وبالتالي تقل فرصة بقائها حية .
- ٢ - حماية النخلة حديثة الزراعة من الصقيع عند انخفاض درجة الحرارة في الطور الأول من الزراعة .

(٢) طريقة الحماية :

- ١ - يلف الخيش حول الساق والمجموع بحيث يغطي جزء من الساق لا يقل عن ٥٠ سم ومن المجموع الخضري عن ١٠٠ سم لضمان الحماية الكاملة لمنطقة القلب (القمة النامية) .

- ٢ - تربط منطقة الحماية من أعلى ومن أسفل وحول الوسط ربطتين بدون شد وحكم حتى لا يؤثر القلب .

(٣) إزالة الحماية عن النخل : بعد التأكد من نجاح الغرس وذلك بخروج مجموعة جديدة من الأوراق وحيوية القمة النامية ، يزال الخيش عن مكان اللف حتى يتعرض المجموع الخضري لضوء الشمس والهواء لتنمو النخلة نمواً طبيعياً حيث أن استمرار عملية لف النخل بالخيش يسبب لها أضراراً على النحو التالي :

- ١ بطء نمو الجزء العلوي نتيجة عدم التعرض لضوء الشمس .
- ٢ تؤدي عملية استمرار اللف إلى تجمع الحشرات مما يتسبب في موت النخلة .

(٤) **تقليل وتحذيف النخل** : تجرى عملية تقليل وتحذيف النخل مرة واحدة في السنة لإزالة العسيب الجاف .

(١) **مواعيد إجراء عملية التقليل والتهذيب** : يوجد موعدان لإجراء العملية وهما:

١- قبل إجراء عملية التلقيح .

٢- بعد جنى الحصول في نهاية موسم الإثمار .

ويتم تحديد موعد التقليل والتهذيب حسب ما ينص عليه برنامج العمل .

(٢) **شروط إجراء عملية التقليل والتهذيب** :

١- تقتصر عملية التقليل فقط على العسيب الجاف الذي توقف عن أداء وظيفته ، ويعني معنا باتاً إزالة أي عسيب أحضر إلا في حالات الضرورة القصوى وبعدأخذ موافقة المهندس على ذلك .

٢- يجب ، عند التقليل ، إزالة العسيب الجاف من قاعدته وأن يكون القطع منتظمًا وفي مستوى واحد .

٣- يجب تهذيب قواعد العسيب الجاف بحيث تؤدي هذه العملية إلى تخانس شكل النخلة وظهورها بمظهر جيد .

٤- يجب إزالة العواجين الحافة والمتباعدة بعد انتهاء موسم الإثمار .

(٥) **تلقيح النخل** : يتم العمل على تلقيح النخل الشمر في موقع المشروع بنقل حبوب اللقاح من النخيل المذكر إلى النخل المؤنث وبناء على ذلك، يجب العناية الخاصة بعملية التلقيح لتحقيق نجاح الإخصاب بنسبة عالية ، وذلك باتباع الخطوات التالية :

(١) تجرى عملية التلقيح تحت أشعة الشمس .

(٢) يتجنب إجراء عملية التلقيح أثناء هطول الأمطار أو في أوقات الغيموم أو الصباب .

(٣) يوضع في القنو كمية كافية من شماريخ حبوب اللقاح التي تعمل على تلقيح الأزهار المؤنثة في القنو .

(٤) تؤخذ حبوب اللقاح من ذكر متوفر فيه الشروط التالية :

١ - ان تكون حبوب اللقاح ذات حيوية ورائحة شديدة .

٢ - أن ينتفع الذكر عددا كبيراً من الأكمام الزهرية باحجام كبيرة .

٣ - أن يؤخذ اللقاح من نخل معروف بكثرة إخصابه وجودته .

٤ - عدم تساقط الأزهار من ثمارها عندما ينحف .

(٥) طريقة التلقيح :

١ - عند اكتمال نمو الطلع يصعد الملحق إلى النخلة لإجراء عملية التلقيح

بوضع كمية كافية من شماريخ اللقاح تقدر بحوالي ١ - ٥ شماريخ في كل قنو أنثوي بحيث توضع مقلوبة حتى تساقط حبوب اللقاح منها على الأزهار المؤنثة ويربط حول القنو ربطه خفيفة لعدة أيام .

٢ - يجب أن يتم عملية التلقيح بمجرد إنفتاح القنو الأنثوي لأنه كلما تأخر التلقيح كلما قلت نسبة الإخصاب .

(٦) تقويس النخل : يقصد بهذه العملية تعديل وضع العراجين بعد إتمام عملية الإخصاب وعقد الشمار بحيث تأخذ وضعها الطبيعي في التدلي إلى أسفل متتخذة شكل قوس .

تم هذه العملية عندما تبدأ الشمار في الكبر وحتى لا يؤدي تركها إلى تشابكها مع العسيب أو عدم انتظامها مما يعيق نموها وبالتالي جمعها بعد النضج .

(١) توقيت التقويس : تتم عملية تدليبة (تقويس) النخل حسب تقدير حالتها على النحو التالي :

١ - بعدما تبدأ الشمار تكبر .

٢ - قبل أن تتصلب عيadan العراجين وتتنصف .

٣ - قبل أن تتشابك مع العسيب .

٢) طريقة التقويس : يجب ان يتسلق فرع عنقود الشمار إلى أسفل ويشد إلى ما يجاوره وذلك حسب حالة العنقود .

(٧) **تعديل النخل المعوج :** قد تسبب بعض العوامل في انثناء النخل واتخاذه شكلًا مائلًا وذلك نتيجة النمو غير المنتظم أو حوادث السيارات التي تسبب في ميل بعض النخل عن وضعه القائم .

لذلك يجب على المقاول العمل على تعديل النخل الذي يرى أنه مائل أو يشير عليه المهندس المشرف بتعديلها بحيث يأخذ الشكل القائم دون أي انثناء أو اعوجاج .

(٨) **تسميد النخل :** يجب الاهتمام بعملية التسميد لتعويض النقص في العناصر الغذائية في التربة وذلك باتباع نظام التسميد العضوي والكيماوي الذي سبق الاشارة إليه .

(٩) **الحماية من الحشرات والأمراض :**

- ١) الرش الوقائي حسب برنامج الرش الوقائي للمشروع .
- ٢) الرش العلاجي في حالة ظهور أعراض الاصابة وذلك برش جميع النخل في المنطقة التي تظهر فيها أعراض الاصابة بالمبيد المناسب مرتبين متتاليين بين كل مرة والأخرى عشرة أيام أو سبعة أيام .

(١٠) جمع ثمار النخل وتسليمها إلى الوزارة تحت اشراف المهندس المشرف .

١٣ - يجب على المقاول نزح المياه التي تجتمع في بعض الأماكن وتلحق ضرراً بالمزراعات سواء كانت بسبب الأمطار أو خلافه .

الجزء الثاني- شبكة الري: تتكون شبكة الري من عدة وحدات وهي كالتالي :

- الخط الرئيسي :

(١) التأكد من عدم وجود أي تسريب (تنسيم للخط) حيث إن هناك نوعين منه ، وهما :

(١) النوع الأول : تسرب بسيط ويكون عادة عند التوصيلات ، وهذا لا يتضح بالضغط الأساسي للتوزيع (ضغط الماء) .

(٢) النوع الثاني : تسرب عالي نتيجة لكسر أو شرخ بالخط الرئيسي ، وهذا يكون واضحًا بمحطة الضخ حيث ينخفض الضغط دون الحد المطلوب والمعايير عليه (ارجع إلى التصميم الأساسي) ومن ثم تتوقف المضخة آلياً وكذلك المضخة الاحتياطية كما يظهر أضائة خاصة بالانخفاض الضغط وعدم عمل المضخات على لوحة التحكم .

(٢) التأكد من عمل صمامات تفريغ الهواء : قد يحدث التسرب في الصمام نتيجة دخول بعض الشوائب .

٢ - علب الصمامات :

(١) التأكد من سلامة علب الصمامات من أي كسر .

(٢) التأكد من عمل الصمامات بشكل سليم (بالرجوع إلى تعليمات الجهة الصانعة ومحظطات التصميم) وكذلك التأكد من تخفيض الضغط .

(٣) التأكد من النظافة العامة للعلبة من الداخل والسطح الخارجي ومن عدم تسرب المياه إلى داخل العلبة .

٣ - الخط الفرعى والقواعد :

(١) التأكد من عدم وجود تنسيم بالخطوط الفرعية .

(٢) التأكد من الاتجاه السليم للرش (شاشات أو بيلر) (بالرجوع إلى محظطات التصميم) .

(٣) تنظيف المصفاة دوريا وهذه المصفاة موجودة داخل الرشاشات والبيلر .

أما بالنسبة للري بالتنقيط فعند الصيانة يجب ملاحظة الآتي :

(١) تنظيف المرش الرئيسي بشكل دوري والتأكد من سلامته وعدم اصابته (ارجع إلى كتالوجات الجهة الصانعة) .

٢) التأكد من عدم انسداد التفاصيل .

٣) التأكد من سلامة وصلات الأنابيب بين وحدة التنقية والنبات

٤- صيانة وحدات التنقية : يجب على المقاول القيام بالصيانة الدورية لوحدات التنقية

وبخاصة ما يلي :

(١) التأكد من عدم وجود أي شقوق أو كسر في جسم وحدة التنقية واستبدال التالف منها .

(٢) التأكد من عدم وجود أي شقوق أو كسر في أنبوب البلويثلين (الأنابيب المرنة) وتعتير التالف منها إن وجد وكذلك التأكد من نظافة الأنابيب وعدم وجود انسداد به .

(٣) القيام بفك وحدة التنقية من توصيلات الأنابيب الرئيسية للري ومن ثم غسلها بمياه نقية قليلة الملوحة وإزالة الاملاح المترسبة عليها وكذلك تنظيف المرشح (الفلتر) في هذه الوحدة .

(٤) استبدال التالف من وحدات التنقية أو المروحيات (الفلاتر) .

(٥) التركيب النهائي لوحدات التنقية وإختبارها للتأكد من دقة عملها وكمية تصريف الماء في كل وحدة منها .

- ٥ صيانة الرشاشات : يجب تطبيق برنامج دوري للصيانة مع مراعاة ما يلي على وجه الخصوص :

(١) التأكد من عدم وجود أي تسربات من الرشاش وقائم الرشاش ، وهذا يتضح من ظهور تسرب المياه بشكل واضح حول منطقة الرشاش .

(٢) صيانة الرشاش :

(١) يتم فك الرشاش وتنظيف مجاري المياه فيه مع ملاحظة عدم استخدام أي قطع حديدية مثل الأساند الحديدية في تنظيف المجاري حتى لا يتسبب ذلك في اتساع في مجاري المياه مما يؤدي إلى تغيير في تصميم الري .

(٢) يجب تنظيف مرشح الشاش وصيانة الشاش دورياً للمحافظة على الري المناسب وعمر تشغيلي أفضل للشاشات واستبدال التالف منها والتأكد من سلامة فتحات تصريف الشاش .

٦- صيانة أجهزة التحكم بالعمليات : عند صيانة أجهزة التحكم بالعمليات ، يجب مراعاة ما يلي :

(١) التأكد من سلامة صندوق جهاز التحكم وعدم وجود أي كدمات أو صدأ فيه أو أي تلف بالجسم الخارجي للصندوق وبواية الصندوق .

(٢) يجب التأكد من سلامة جميع وصلات الكهرباء الموصولة إليه وإنما في حالة جيدة ويغير التالف منها .

(٣) يجب التأكد من سلامة جميع مفاتيح تشغيل الجهاز وإنما بحالة جيدة وتغيير المفاتيح التالفة وأن الجهاز يعمل بكل دقة واستبدال التالف منها .