

وزارة المواصلات



الإدارة العامة للمواد والبموض

بنك

تطوير المقتبر وإنشاء مقتبر متتطور لفروعاته الرصفيات  
وتطبيق تقنية (الرصفيات مقسمة الأداء) سوبر بيفن ضمن

عمود الصيانة

المواصفات

( ذو القعدة - ١٤٢٠ هـ )

## فهرس المحتويات

الموضوع	رقم الصفحة
المقدمة	٣
الباب الأول المواصفات	٤
الباب الثاني : القياس والدفع وجدول الكميات	٤١

بسبب زيادة حجم الطرق السريعة في المملكة العربية السعودية ، وال الحاجة إلى تطوير وسائل تصميم وفحص مواد طبقات الرصف ، رأت وزارة المواصلات إنشاء مختبر متعدد لتقنيات فحوصات المواد الرابطة والخلطات الإسفلتية وهو ما يعرف بإسم تقنية الرصفيات متميزة الأداء (SUPERPAVE) وهذه التقنية هي نتاج أبحاث استمرت لمدة خمس سنوات منذ العام ١٩٨٧ وبكلفة قدرها خمسون مليون دولار أمريكي ضمن مجموعة أبحاث شارب . وهي تقنية تشمل على مواصفات للمواد الرابطة وتسمى مواصفات سوبريف للمواد الرابطة، وعلى طريقة لتصميم الخلطات الأسفلتية وتسمى تصميم سوبريف للخلطات الإسفلتية . وهذه التقنية تقوم على أساس دراسة وتقدير المواد الرابطة والخلطات الإسفلتية لتجنب العيوب الرئيسية الثلاثة التي عادة ما تظهر في الرصفيات وهذه العيوب هي : التحدّد، تشقّقات الكلل، والتشقّقات الحرارية.

وقد إهتمت وزارة المواصلات بأبحاث شارب وقامت بمتابعة مستجداتهاً منذ بدء هذه الأبحاث في الولايات المتحدة الأمريكية ، و هذا ما جعل وزارة المواصلات ترى أهمية تطبيق هذه التقنية في مشاريعها لضمان أداء أطول وأفضل لشبكات الطرق المراد إنشائها أو في أعمال الصيانة لشبكة الطرق الحالية لضمان حياة أطول وأداء أفضل لشبكة الطرق في المملكة العربية السعودية . وستقوم الوزارة بتأمين الموقع اللازم لإنشاء المختبر ، والذي سيتم تسليميه للمقلول بعد توقيع هذا العقد، وبعد انتهاء مدة العقد يسلم الموقع بجميع تجهيزاته وآثاثه ومعداته إلى وزارة المواصلات .

## الباب الأول

# المواصفات

# المواصفات

## الفصل ١ : التأمينات والخدمات والصيانة

على المقاول تقديم المساعدة الفنية والدعم ، وأجهزة فحص مواد الأسفالت والمحصمة والأجهزة ذات العلاقة لإنشاء وتشغيل وصيانة مختبر متتطور لفحوصات الرصفيات خلال مدة هذا العقد. وهذا العمل يتضمن إنشاء وإعادة تأهيل وتجهيز مختبر متتطور للرصفيات بما يشمل من أجهزة وتأثيث وتثبيت وتشغيل وإصلاح ودعم في وصيانة، بالإضافة إلى تجهيز العينات وفحصها ، وتحليل النتائج. وتنوى الوزارة إعطاء عقد يتضمن تشغيل مختبر متتطور حسب العمل الفني المقدم يتم حسابه شهريا ، وتجهيز المختبر وترميم وشراء الأجهزة وتنسيتها وتقدم الدعم الفني والصيانة المطلوبة . وسيتم دفع هذه التكاليف على مستخلصات شهرية كما هو مقترن في جدول الأسعار المرفق.

ملاحظة: الرحلات غير المحلية سيتم دفع تكاليفها من قبل الوزارة. وعلى مقدمي العروضأخذ ذلك في الإعتبار و ذلك ضمن المعدلات المذكورة في المساعدة الفنية المباشرة لتعطية نفقات الرحلات المحلية.

## الفصل ٢ : وصف العمل ، الموصفات ، طبيعة العمل

### ١- خلفيّة :

من المشاكل الشائكة في تصميم وتنفيذ طبقات الرصف، عدم القدرة على الربط بين أداء طبقة الرصف و مكوناتها من المواد و خواص الخلطات المستخدمة. وهذا صحيح خصوصا في مجال الرصفيات الإسفلتية. ويتم اختيار الإسفلت غالبا بشكل تقليدي ، كما أن غرض طرق التصميم الحالية التقليدية هو اختيار كمية الإسفلت المناسبة لخلطات الرصف ، وبشكل عام فإن خواص الأداء للمواد الرابطة الإسفلتية لا يتم ربطها مع المناخ ومتطلبات الأداء. كما أن خواص الخلطة الإسفلتية مثل الثبات ، والتمدد، ونسبة الفراغات الهوائية المحددة بالطرق التقليدية ليس لها علاقة بأداء الرصفية إلا بشكل بسيط.

أحد الأسباب التي من أجلها تم القيام ببحث برنامج شارب هو لإيجاد فحوصات خاصة لها ارتباط بأداء المواد الرابطة و الخلطات الأسفلتية. وقد قامت إستراتيجية أبحاث شارب على تطوير طرق لتصميم المواد الأساسية الرابطة و الخلطات الأسفلتية بناء على خواصها الهندسية الأساسية، والتي منها يمكن توقع أداء طبقة الرصف بشكل معقول. وطرق الفحوصات العملية المستخدمة تقيس كمية الجهد والإجهاد و العلاقة فيما بينهما بشكل مبكر ليتمكن مقارنة التشوّهات المستديمة والتشققات في طبقة رصف حقيقية مع الترتفعات التي تم حسابها من التحليل النظري. وهذا النظام المطور من قبل شارب هو ما يسمى بالسوبريف.

وفائدته مثل هذا الإتجاه هو أنه سيتمكن المهندسين من اختيار نسب المواد المناسبة والمتوفرة بناء على موصفات مبنية على الأداء، وبالتالي يتم بناء رصفيات بأقل تكلفة ممكنة تحت ظروف مناخية محددة وحركة مرورية معينة . ولهذا فإن طبيعة الفحوصات والأجهزة المطلوبة هي معقدة بعض الشيء.

والخطورة الضرورية للبلد للإستفادة من هذه التقنية ونقلها ونشرها هي البدء في إستخدام معدات المواد الرابطة و الخلطات الإسفلتية ، وإعداد تصاميم الخلطات الإسفلتية ، وهذا ما يتطلب بدء تطبيق هذه التقنية بشكل صحيح.

### ٢- غرض العقد

الغرض من هذا العقد هو إنشاء ، وتأثيث وتجهيز وتشغيل وصيانة مختبر متتطور للرصفيات مع تقديم الدعم الفني والصيانة المطلوبة للأجهزة لتطبيق تقنية السوبريف. ويجب أن يقوم الجهاز الفني للمقاول بتقديم الشرح التقليي والتدريب العملي المطلوب لجهاز الوزارة وللجهات ذات العلاقة مثل المقاولين والإستشاريين على استخدام أجهزة هذه التقنية، وتصميم الخلطات الإسفلتية وتقنيات التحليل بإستخدام نظام السوبريف .

وقد قامت وزارة المراسلات بوضع وتطوير خطة لتطبيق هذه التقنية حسب نظام شارب سوبريف . وتتطلب هذه الخطة إنشاء مختبر متتطور وتشغيله وصيانة لأداء الفحوصات المطلوبة في هذه التقنية.

## ٢-٣ نطاق العمل

يجب على المقاول ترميم ، وتأثيث ، وتجهيز ، وتشغيل وصيانة مختبر متظorer للرصفيات حسب التالي: إنشاء، وترميم، وتأثيث ، وتجهيز ، وتشغيل وصيانة مختبر متظorer للرصفيات بوزارة المواصلات . القيام بجميع الفحوصات المتعلقة بالمواد الرابطة وبفحوصات الخصائص الفراغية للخلطات الإسفلتية وتسجيل النتائج.

١) تقديم التدريب الأساسي للفنيين ولمهندسي الوزارة في تشغيل المعدات المتطرفة ، وتقديم تدريب متظorer في كيفية استخدام هذه المعدات لتصميم وتحليل خلطات سوبريف الإسفلتية.

٢) تقديم تدريب عملي على الأجهزة لجهاز الوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة، وتشمل أجهزة المواد الرابطة وأجهزة الخلطات الأساسية مع إلقاء الضوء على خلفيّة نظام السوبريف .

٣) تطوير وتقدیم محاضرات وندوات في كيفية استخدام أجهزة المواد الرابطة وأجهزة الخلطات الإسفلتية.

٤) تقديم توصيات فنية في كيفية احكام وتدقيق الإجراءات المتبعة في فحوصات هذه التقنية .

٥) مساعدة جهاز الوزارة وأي قطاع آخر ذا علاقة في عمل تصميمات الخلطات الإسفلتية للمقاطع التجريبية وعمل فحوصات تقييم الأداء المطلوبة.

## ٤-٤ تعريف الصيانة والإصلاح والتشغيل في هذه المواصلات

### ٤-٤-١ الصيانة والإصلاح

يجب على المقاول القيام بعملية التشغيل والصيانة والإصلاح لجميع المعدات المذكورة في هذا العقد ، وحفظها في حالة تشغيلية ممتازة بجميع قطعها ومستلزماتها ل كامل مدة العقد. وهذه الصيانة يجب أن تشمل فحص بشكل دوري ، معايرة ، إصلاح لأي أعطال، تقديم قطع الغيار الازمة من السوق المحلية أو من الخارج ، تأمين الوقود والزيوت الازمة للتشغيل ، كما يجب أن يشمل هذا البند ضمان شامل لجميع الأجهزة ضد أية حوادث أو سرقة في أحد شركات التأمين المعروفة.

الصيانة والإصلاح والمعايرة يجب أن تتم حسب الأدلة والإرشادات المقدمة من المصنعين لتلك الأجهزة حسب كل جهاز.

لن يكون هناك بنود مستقلة لدفع تكاليف عمليات الصيانة، ويجب على المقاول تحمل تلك التكاليف حسب كل جهاز حسب ما هو مذكور في قائمة الكبويات.

### ٤-٤-٢ التشغيل

يجب على المقاول تقديم جميع الأيدي العاملة المطلوبة ، والمواد والأدوات الصغيرة المطلوبة لتنفيذ جميع أغراض عملية التشغيل وتحقيق تطبيق تقنية سوبريف. كما يجب أن تتم الفحوصات حسب الألة الخاصة بذلك والتابعة لتقنية سوبريف.

## الفصل ٣ : تحديد مهام المقاول

فيما يلي شرح لطبيعة العمل والموارد المطلوبة من المقاول :

### ١-٣ جدول العمل

يجب على المقاول القيام بالعمل بشكل مستمر وفعال حسب جدول زمني محدد . طبيعة وترتيب عمل المقاول يجب أن تحدد عن بواسطة طريقة المسار الخرج من قبل المقاول ، والتي يجب أن تتضمن مستوى الجهد ( نوع الجهاز الفني وعدد الشهور )، المواد ، مدة الأداء المطلوبة لإكمال تطبيق تقنية السوبريف خلال مدة العقد التي هي ثلاثة سنوات . ويجب على المقاول تقديم هذه المعلومات للوزارة خلال عشرة أيام من تاريخ توقيع العقد، وسيتم الإتفاق بين الوزارة والمقاول على جدول العمل المقترن ، وبعد تقديم الموافقة من قبل الوزارة يمكن للمقاول البدء في العمل . قد يحدث بعض التعديلات الضرورية في جدول العمل متى ما رأت الوزارة ذلك ، وعلى المقاول الإمتناع مثل هذه التعديلات والعمل بحسبها.

### ٢-٣ متطلبات المشاركة الحقيقة

ـ جميع مواقع العمل يجب أن تكون ضمن نطاق رحلة ساعة بالسيارة من مقر الوزارة ، إلا إذا تم تحديد غير ذلك في وثيقة العمل.

### ٣-٣ متطلبات الجهاز الفني

يجب على المقاول توظيف الجهاز الفني التالي حسب المعدلات والكميات الشهرية المذكورة في الفصل الخاص بذلك. ساعات العمل الرسمية في وزارة المواصلات هي من الساعة السابعة والنصف حتى الساعة الثانية والنصف ، وفي الحال من الساعة السابعة والنصف إلى الساعة الخامسة مساء.

## مهام ومؤهلات كبير فني مختبر

يجب أن يكون كبير فني المختبر بخبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال المواد والخلطات الإسفلتية وفحوصاتها المطلوبة . ويجب أن يكون قادر على إحتياز التأهيل من قبل أحد المعاهد المحلية المعروفة في إجراء الفحوصات المطلوبة. ويجب عليه المساعدة في القيام بالمهام الموضحة في نطاق العمل. كما يجب عليه المشاركة في إلقاء المحاضرات والندوات وورش العمل. كما يجب أن يجيد اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة ، كما يفضل أن يكون لديه إلمام باللغة العربية. وسيكون كبير الفنيين مسؤولاً عن تحضير العينات والفحوصات والتقارير الخاصة بالمواد الرابطة والخلطات الإسفلتية . ويجب أن يكون لديه خبرة في مجال أجهزة الفحوصات الإسفلتية التي تعمل بطريقة الخدمة الميدانية المغلقة. ويجب أن يكون لديه رخصة قيادة.

## مهام ومؤهلات في المختبر

يجب على فني المختبر أن يكون حائزًا على شهادة الكلية التقنية كحد أدنى ، ويجب الموافقة عليه وإجراء المقابلة الشخصية له من قبل الوزارة. كما يجب أن يكون قادرًا على الحصول على شهادة من أحد المعاهد المحلية المعترف بها لتأهيل الفنيين للفحوصات المطلوبة خلال ستة شهور من تاريخ الشهادة. كما يجب عليه المساعدة في القيام بالمهام الموضحة لتطبيق تقنية السوبريف وقدرة على إداء الفحوصات المذكورة في هذه الوثيقة. كما يجب عليه أن يكون قادرًا على المشاركة في إلقاء المحاضرات والندوات وورش العمل، مع

قدرة على التحدث بشكل جيد . التحدث باللغة العربية شيء مرغوب .

وسيتم الإحتياج إلى إثنين من فني المختبر خلال السنة الأولى من العقد ، وكلاهما سيكون مسؤولاً عن فحوصات المواد الرابطة الإسفلтиة وفحوصات الخلطات الإسفلтиة . ويجب أن يكون لديه خبرة في مجال أجهزة الفحوصات الإسفلтиة التي تعمل بطريقة الخدمة الميدروليكية المغلقة . بعد السنة الأولى يجب إضافة فيدين آخرين ، أحد هما لفحوصات المواد الرابطة والآخر لفحوصات المواد الإسفلтиة . في فحوصات المواد الرابطة يجب أن يكون لديه خبرة في استخدام أجهزة فحوصات المواد الرابطة ، وفي فحوصات الخلطات الإسفلтиة يجب أن يكون لديه خبرة في استخدام أجهزة فحص المواد ذات الخدمة الميدروليكية المغلقة . ويجب أن يكون لديه رخصة قيادة محلية .

#### ٤-٣ الجهاز الإضافي

على المقاول توظيف جهاز للسكرتارية لدعم الجهاز الفني في الأعمال الكتابية وما شابهها . وتكليف جهاز السكرتارية يجب أن تضاف إلى معدلات الدفع للعاملين المذكورة ضمن بند الدفع للمساعدة الفنية في فصل قائمة الكميات .

#### ٥-٣ طلبات المهام

على المقاول القيام بما يلي حسب التوجيه بشكل عام أو بشكل طلبات خاصة:

١- أداء فحوصات آشتو، الموصفات الأمريكية ، شارب والتي تجري في المعمل . أداء الفحوصات الحديثة والتي تتمثل آخر ما توصل إليه وتم تطويره عبر برنامج بحوث الطرق الإستراتيجية (شارب) .

٢- معالجة جميع الأجهزة حسب الجدول الزمني المقترن من قبل المصنع بواسطة شركة معالجة أجهزة معتمدة .

٣- تحضير المواد للفحص

٤- تشغيل الأجهزة الإلكترونية، ذات الضبط الهوائي ، والتبريد وأي أجهزة ميكانيكية أخرى تستخدمن في المختبر .

٥- جمع البيانات بإستخدام جميع الوسائل الممكنة.

٦- تنظيف وصيانة مكان العمل

٧- صيانة كامل قائمة المعدات.

٨- أداء الحسابات والتحليل المطلوب للبيانات.

٩- إعداد تقارير توضح الجهد المبذول نحو تطبيق خطة العمل.

١٠- المساعدة في تطوير وعمل الإجراءات التحليلية لتقديم المواد بإستخدام أجهزة الحاسوب الشخصي المتفق مع أ.ب.م.

١١- تجهيز البيانات بشكل مختصر ليتم تحليلها بواسطة جهاز الوزارة.

١٢- توفير وسائل السلامة في المختبر في كل الأوقات.

١٣- تجهيز وتقسيم حلقات دراسية لمدة يومين حول نظام سوبربيف شارب.

٤ - فحوصات المواد الرابطة الإسفلتية هي:

١) فحص الكثافة النوعية للإسفلت.

٢) فحوصات مواصفات شارب سوبربيف للإسفلت:

- قياس إنحنائية الإسفلت

- قياس القص الديناميكي

- قوة الشد المباشر

- تقادم المواد الإسفلتية الرابطة بإستخدام الضغط

- فحص اللزوجة بإستخدام جهاز قياس اللزوجة الدوراني

٥ - فحوصات الخلطات الإسفلتية

١) الكثافة النوعية القصوى للخلطة الإسفلتية

٢) إستخلاص الأسفلت من الخلطات الإسفلتية لتحديد المحتوى الإسفلتي

٣) دك عينات الخلطات الإسفلتية باستخدام وطريقة الدك الدوار.

٤) الكثافة النوعية الكلية للعينات المذكورة

٥) تدرج الحصمة، الكثافة النوعية، ونسبة الامتصاص

٦) إنفصال الأسفلت ، وحساسية الأسفلت للماء للعينات المذكورة (آشتون ٢٨٣)

٧) طريقة شارب لقياس التقادم للخلطات الإسفلتية

٨) طريقة شارب لتصميم الخلطات الإسفلتية حسب خصائصها الفراغية.

المهارات الفنية قد يحتاج إلى بعض التدريب في بعض هذه الأشياء

٩- النشاطات الحقلية (الخلطات الإسفلتية فقط):

١) على فني المقاول أن يكونوا قادرين على تجهيز ونقل معمل متحرك للأسفلت -سيتم تقديمها من قبل الوزارة أو مقابل التنفيذ - إلى موقع ستحدد من قبل الوزارة . وهذه الأماكن ستكون ضمن مشاريع يجرى فيها عملية تنفيذ ضمن منطقة الرياض. وعلى جميع الفنيين أن يكونوا قادرين على قيادة هذا المختبر المتنقل مما يتطلب أن يكون لهم رخصة قيادة محلية سارية المفعول.

٢) على المقاول إرفاق المختبر المتنقل بكل المتطلبات مثل ترخيص بإستخدام من قبل الوزارة أو أي جهة إشرافية أخرى.

٣) على المقاول تصميم وفحص الخلطات الإسفلتية حسب إجراءات نظام سوبربيف المقدمة من قبل إدارة المواد والبحوث

بالوزارة.

٤) على المقاول القيام بآى تحضير محدد للعينات أو فحص محدد كما هو موضح بخطة تطبيق نظام سوبريف للوزارة، وما تشمل من تحليل وتقارير خاصة بالبيانات.

٦) على المقاول تقديم شرح لطريقة الفحوصات للإشتشاريين والمقاولين.

### ٦-٣ الشاطئات الحقلية والتقارير

#### ١-٦-٣ التقارير الحقلية

يجب على المقاول تقديم تقرير عن النشاط الحقلى في مدة لا تزيد عن ثلاثةون يوم من تاريخ إنتهاء ذلك النشاط، أما بالنسبة إلى أوامر التبليغ فعلى المقاول تزويد الوزارة بتقرير خلال مدة لا تزيد عن ستون يوم من تاريخ إنتهاء تنفيذ العمل المطلوب، والتقرير يجب أن يشمل مايلي كحد أدنى:

- ١) موقع العمل والمؤسسة التي قامت به
- ٢) الفحوصات التي أجريت ونتائجها
- ٣) توصيات فنية تطويرية سواء مانحص الفحوصات أو الأجهزة المستخدمة.
- ٤) المشاكل التي تم مواجهتها خلال أداء العمل
- ٥) الوقت الذي تم قضاوه في الموقع والموارد التي تم استهلاكها وعلى المقاول أو موظفيه عدم نشر أي معلومات أو بيانات خاصة بهذه الأنشطة دونأخذ الموافقة الخطية من قبل الوزارة.

### ٢-٦-٣ العمليات الحقلية

السفر:

جميع الرحلات والتنقلات يجب أخذ موافقة الوزارة عليها ، وبعد أخذ موافقة الوزارة فسيتم إصدار التذاكر حسب الإجراءات المتبعة في الوزارة.

ولتحقيق التواصل بين الوزارة والمقاول والتبليغ المستمر من قبل المقاول ، فإن يجب على موظفين المقاول المسؤولين عن هذا العقد التواجد في مكتب تابع للمقاول أو الإستشاري ضمن مسافة يمكن قطعها في مدة ساعة باستخدام السيارة من موقع تنفيذ العمل الحقلى. يجب أن يحتوي مكتب الموقع على مكاتب وخدمات هاتفية ، وكائنات للملفات ، ومخزن، وجهاز فاكس، وجهاز تصوير لتسهيل عمل موظفين المقاول . ويجب أن يكون في محيط المكتب غرفة ل الاجتماعات تتسع إلى عشرون شخص.

#### الدعم الفني بالإضافة إلى التدريب الفني المقدم

تطبيق تقنية سوبربيف من قبل وزارة المواصلات يتطلب تغيير كبير من طرق تقليدية معروفة ومارسة لتصميم الخلطات الأسفالية الحارة إلى أنظمة حديثة ومتطرفة لم يتم مارستها من قبل الوزارة. والتدرب في عملية تطبيق التقنيات الحديثة أمر ضروري. لذا على المقاول أن يتابع خطة جيدة لنقل هذه التقنية. وذلك يجب أن يشمل خطة ذات جدول زمني دقيق لتدريب فني المقاول ومهندسي الوزارة لإكمال الأعمال في هذا العقد والإستمرار في المهام المستقبلية. وبرنامج التطوير المطلوب هو كما يلي:

- خلال المرحلة الأولى (ستة شهور) والتي تشمل تثبيت الأجهزة ، التدريب الأساسي ، فترات الفحوصات ، التطبيق التجريبي. على مدير المشروع من قبل المقاول بالإضافة إلى جهاز المقاول الفني الرئيسي العمل بشكل مباشر مع فني المقاول ومهندسي الوزارة الذين سيكونون مسؤولين عن المهام في المستقبل. وسيتم تقديم طرق الفحوصات الجديدة للمقاول

و جهاز الوزارة بشكل منظم خلال هذه المرحلة.

- خلال المرحلة الثانية ( ستة شهور ) ، سيقوم مدير المشروع من قبل المقاول مدعوماً من الفنيين من المكتب الرئيسي - بعد الحصول على تدريب على رأس العمل في الموقع من قبل خبراء من إدارات الطرق الفدرالية - بتقديم تدريب فني مكثف في الموقع للفني المقاول ومهندسي الوزارة ليتمكنهم أداء جميع الفحوصات ذات العلاقة لتطبيق طريقة سوبريف لتصميم الخلطات الفراغي وتطبيق مواصفات المواد الرابطة الإسفلтиة . وهذا يتطلب من المقاول التعاقد مع إثنين على الأقل من خبراء الطرق الفدرالية بخبرة واسعة عن تطبيق وتنفيذ تقنية سوبريف . وعلى كلا الخبريين ( أحد هما يختص في المواد الإسفلтиة الرابطة والأخر في التصميم الفراغي للخلطات الإسفلтиة ) قضاء فترة شهر ونصف شهر في مختبر الوزارة المتتطور للرصفيات وتقديم التدريب المطلوب لجهاز المقاول ومهندسي الوزارة .

- بعد إكمال هذا التدريب المتقدم ، فإنه بإمكان جهاز المقاول ومهندسي الوزارة تطبيق تقنية سوبريف بشكل مستقل خلال المدة المتبقية من مدة المشروع .

التدريب الأساسي والتدريب المتقدم سيسمح بنقل التقنية بشكل سهل مع التمكن من إجراءات الفحوصات الجديدة .

## الفصل ٤ : البنود التي ستقدمها الوزارة

ستقوم الوزارة بتوفيق المكان و المبني الذي على المقاول تجهيز مختبر الرصفيات المتطور فيه. كل الخدمات التي سيتم تجهيزها هنا المختبر بما متضمن المعدات ، التثبيتات ، الأناث ، أجهزة الحاسب الآلي ، إلى آخره ، ستبقى لدى الوزارة بعد إنتهاء هذا العقد ويجب أن تكون في نفس الحالة الجيدة عندما تم تأمينها من قبل المقاول، بعض التأكيل والقدم العادي متوقع.

## الفصل ٥ : تفصيل معدات الفحوصات ومواصفاتها

### ١-٥ عام

على المقاول تأمين وتشييد المعدات المذكورة والمشروحة في هذا الجزء بالإضافة إلى أي معدات مساندة وتأثيث لختبر الرصفيات المنظور. تشييد الأجهزة يجب أن تكون بواسطة ممثلين مصرحين من قبل الشركة المصنعة ، مع تقديم تدريب في الموقع على عملية التشغيل الأساسية ، وعلى المعايرة، الصيانة العادية للقطع الرئيسية في الجهاز. المواصفات التفصيلية للأجهزة الرئيسية موضوعة في بقية هذا الجزء:

٢-٥ جهاز سوبربيف للدك الدوراني

٣-٥ جهاز قياس التردد المبرمج الدائري

٤-٥ جهاز قياس إنحنائية الأسفلت

٥-٥ وعاء قياس التقادم الضاغط

٦-٥ جهاز القص الديناميكي

٧-٥ جهاز الشد المباشر

٨-٥ أجهزة قياس الخواص القياسية المقبولة للحصمة

٩-٥ أجهزة الحاسوب الآلي الخاصة بالطباعة وتحليل البيانات وإصدار التقارير

١٠-٥ أجهزة ومناخي تدرج المواد

١١-٥ أجهزة الفحوصات الكيميائية

١٢-٥ جهاز إستخلاص الأسفلت الآوتوماتيكي

١٣-٥ فرن الأشعال لتحديد المحتوى الأسفلتي

**جهاز سوبريف للدك الدواري**

**١-٢-٥ عام**

عملية الدك الدوار المخوري تؤدي إلى إيجاد عينة أسطوانية من الأسفلت السائب المخلوط على الساخن من خلال ضغط الدفع العمودي وجهد الحركة الدوارة المخورية (العجن).

**مستوى / عدد الدورات المخورية:**

يجب أن تكون الآلة الدوارة المخورية لدك طبقة الرصف العلوية قادرة على دك عينة من ١ إلى ٩٩٩ دورة مخورية حسبما يقوم المشغل بضبط هذه الآلة وعلى إيقافها آلياً بعد أن تستكمل العدد المحدد من الدورات المخورية.

**الوحدات:**

جميع وحدات القياس يجب أن تكون مستوفية لنظام الوحدات الدولية المحدد في المراصفة ئي ٣٨٠-٩٨ من مواصفات الجمعية الأمريكية لفحص المواد ASTM E380-89a كما يجب استخدام هذه الوحدات SI في تصميم الآلة على كافة المستويات ، شاملًا إعداد المخططات والمواصفات.

**وحدات إخراج البيانات:**

يجب أن تكون الآلة الدوارة المخورية لدك طبقة الرصف العلوية بمجهزة بوسيلة لاستخراج نسخ مطبوعة من بيانات عينة الدك التي توضح ارتفاع العينة لكل دورة مخورية أثناء عملية دك العينات وذلك وفق اختيار المشغل (مثال ذلك راسمة قلمية أو طابعة).

**أجهزة الحاسوب الآلي للإتصال المشترك:**

يجب أن تكون الآلة الدوارة المخورية لدك طبقة الرصف العلوية قادرة على إرسال بيانات إرتفاع العينة أثناء عملية الدك (عملية قياس واحدة لكل دورة مخورية)، قياس التغير في الإرتفاع ضمن حدود ١،٠ ملم) باستعمال حاسب آلي متافق مع نظام آي بي أم مسلسل آر اس ٢٣٢ وذلك حسب اختيار المشغل.

**البرامج المطلوبة:**

يجب توفير برامج سهلة الاستعمال لاستخراج البيانات التي يمكن الحصول عليها من خلال الحاسوب الآلي اس آر ٢٣٢ (يوصى باستعمال البرامج COM#:9600,N,8,1 أو COM#:9600,E,7,2).

**٢-٥ التقييد بالمواصفات**

يجب أن يقدم المقاول دليلاً موثقاً يفيد بأن الآلة الدوارة المخورية لدك طبقة الرصف العلوية مستوفية لشروط المواصفة ئي ٤-٩٣ المؤقتة من مواصفات الاتحاد الأمريكي للعاملين بالطرق والتقليل AASHTO TP4-93 وأن تكون قد احتارت مجموعة الاختبارات واستوفت الشروط المقررة المنصوص عليها في هذه الاختبارات.

### **٣-٢-٥ الموصفات الفصيلية لمعدة الدك الدوراني**

بإمكان الحصول على الموصفات التفصيلية المتعلقة بهذه المعدات من إدارة المواد والبحوث بوزارة المواصلات.

## ٣-٥ تفصيل مواصفات سوبريف للمعدات

### جهاز قياس اللزوجة الدوراني المبرمج

#### ١-٣-٥ خلفية

جهاز قياس اللزوجة الدوراني يستخدم لتحديد اللزوجة الظاهرة للمواد الأسفلية عند درجات حرارة مختلفة تختلف عن درجات الحرارة الموضحة في طرق الفحص الأمريكية القياسية دي ٤٤٠٢. ويجب مراقبة والسيطرة على درجة حرارة العينة بإستخدام أجهزة قياس الحرارة.

#### ٢-٣-٥ المتطلبات العامة

يجب أن يعمل جهاز قياس اللزوجة الدوراني بشكل مستقل ، وأن يمكن السيطرة عليه وتشغيله بإستخدام الحاسوب الآلي. ويجب أن يقوم هذا الجهاز بعمل الفحوصات حسب المراقبة المذكورة في آشتون بي ٤٨ وأن يكون مزوداً بالوظائف أو القدرات التالية:

- ١) وحدة معالجة حاسوبية مبنية داخل الجهاز لتخزين بيانات الفحص والتحليل.
- ٢) برنامج مبني داخل الجهاز سهل الإستخدام.
- ٣) شاشة لعرض البيانات وتشمل رقم عمود الدوران ، عدد الدورات في الدقيقة، درجة حرارة العينة، اللزوجة، معدل قوة القص، إجهاد قوة القص.
- ٤) موصلات الحاسوب الآلي والبرنامج المستخدم( يكون متوافق مع الحاسوبات الآلية أي بي أم )
- ٥) نظام مراقبة وسيطرة على درجة حرارة العينة الأسفلية.

#### ٣-٣-٥ الكهربائية

١١٥ فولت، تيار متعدد، ٦٠ هرتز، أقل من ٥ أمبير.

مخرج الأشارة : ١-٠ فولت تردد مباشر % المقياس

٤ فولت تردد مباشر ( درجة الحرارة (-١٠٠ درجة مئوية - ٣٠٠ درجة مئوية)

موصل متصل أر أس ٢٣٢ ( حاسب آلي أو طابعة)

#### ٤-٣-٥ أشياء أخرى

مدى قياس اللزوجة هو : ٣ ملي باسكال في الثانية-٠٠٦٠٠ ميكاباسكال في الثانية  
قوة عزم الدوران عند المعايرة: ٣،٦٧٣ ( دين للستيميتلا للثانية على أقصى المقياس)  
السرعة(دورة في الدقيقة) ٠ - ٢٥٠ بزيادة مرحلية تساوي ١٠٠ .

أعمدة دوران أسطوانية : تكون قادرة على تحديد اللزوجة الظاهرة مابين ( ٣ ملي بascal في الثانية الى ٦٠٠ ميقا بascal في الثانية)

النكرارية : ٢٠%

الدقة : ٦١٪ من مدى الاستخدام.

المعايير: عملية معايرة أعمدة الدوران والجهاز يجب أن تكون سهلة وواضحة عندما يتم توظيف معايير اللزوجة المطلقة.

مواصفات منظمات الحرارة :-

مدى منظم حرارة العينة: ٣٠٠ درجة مئوية حسب درجة الحرارة المحيطة.

الدقة: +/ - ٥٪ من نقطة البدء.

حجم غرفة العينة: ٨ - ١٣ ملليلتر.

درجة الحرارة المقاسة منظم أر تي دي

غرفة تنظيم الحرارة يجب أن تحتوي : عمود دوران / غرفة للعينة

أدوات للفحص

أدوات لإستخلاص العينة

أدوات لتبريد العينة

مثبت لغرفة العينة

غطاء عازل لغرفة العينة

مسمار ووردة لربط عمود الدوران

ضبط الحرارة بشكل يدوى أو مبرمج بواسطة جهاز قياس اللزوجة الدوراني أو بإستخدام الحرارة.

### ٥-٣-٥ برنامج الحاسب الآلي والمواصفات الأخرى :

برنامح للحاسب الآلي يقوم بالسيطرة على جهاز قياس اللزوجة الدورانی ومنظمات الحرارة، جمع وتخزين بيانات الفحص، عمل التحليل بإستخدام حايب آلي موصى بمخرج متصل من نوع آر آس ٢٣٢.

ويجب تأمين أدلة تشغيل وأرشادات واضحة وبسيطة مع البرنامج، ومع الجهاز، وأجهزة ضبط الحرارة.

وكمية المعدات التي تمثل جهاز متكامل لقياس اللزوجة الدورانی هي:

الوصف الكمية

جهاز قياس اللزوجة الدورانی قطعة

قاعدة مع مؤمن كهربائي قطعة

مثبت للمعمل قطعة

سلك يعمل كمخرج للأشارات قطعة

حقيقة حمل قطعة

منظم للحرارة مبرمج قطعة

غرفة للعينة قطعة

برنامج حاسب آلي للتشغيل قطعة

أعمدة دوران مجموعة

(لتحديد اللزوجة من ٢٠ إلى ٥٠٠،٠٠٠ ملي بascal في الثانية)

## ٤-٤ تفصيل مواصفات سوبريف للمعدات

### جهاز قياس إلخنائية الأسفلت

#### ٤-٤-١ خلفية

جهاز قياس إلخنائية الأسفلت هو عبارة عن جهاز يقوم بقياس صلابة عينة الأسفلت ضد الإنحناء والزحف ضمن درجة حرارة تتراوح ما بين (٠) صفر درجة مئوية و (-٤٠) وأربعون درجة مئوية تحت الصفر. ويتم في هذا الفحص تحمل قضيب صغير من الأسفلت بحمل ثابت ، ثم يتم قياس الإنحناء في منتصف القضيب مع مرور الوقت.

#### ٤-٤-٢ المواصفات العامة

يجب أن يعمل جهاز قياس إلخنائية الأسفلت بشكل يمكن السيطرة عليه وتشغيله بإستخدام الحاسوب الآلي. ويجب أن يقوم هذا الجهاز بعمل الفحوصات حسب المعاشرة المذكورة في آشتون تي بي ١ وأن يكون مزوداً بالوظائف والقدرات التالية:

- ١) إطار اختبار لتحمل وقياس الإنحناء في قضيب الأسفلت ، ويكون مزوداً بنظام تحمل هوائي ، محول ذو متغير طولي ، داعم للعينة ، وخلية تحمل .
- ٢) وحدة ضبط ، لضبط ضغط الهواء في نظام التحمل الهوائي، مع وجود حمام به سائل لضبط الحرارة ويمكن أن يغمر به العينة، والدعامات، والجزء الأسفلي من إطار التحمل.
- ٣) وحدة تبريد مع مضخة تدوير وشقط لتتأمين التبريد اللازم لسائل حمام التكييف. ويجب أن تكون المضخة قادرة على ضخ محلول مكون من ٦٠٪ قليكول، ١٥٪ ماء، و ٥٪ ميثانول عند درجة حرارة مئوية تصل إلى (-٤٠) أربعين تحت الصفر .
- ٤) يجب أن تكون عملية معاشرة جهاز قياس إلخنائية الأسفلت عملية واضحة وممكنة أثناء عمل خلية التحمل.

#### ٤-٤-٣ مواصفات أخرى

يجب تأمين خمس مجموعات من عينات مصنوعة من الألミニوم مع فواصل من المايالدر.

#### ٤-٤-٤ متطلبات الحاسوب الآلي

- ١) حاسب آلي موديل ٥٨٦ ، وسرعة ٢٠٠ ميقا هرتز.
- ٢) شاشة ملونة من نوع (في جي اي)، و ٦ أماكن توسيع ، وذاكرة صلبة ذات سعة ٢٠٠٠ ميقابايت كحد أدنى ، ومشغل للأسطوانات المضغوطة سرعته ١٦ ، ومشغل للإقراظ اللينة ذات السعة ٤٤،١١ ميقابايت.
- ٣) موصل حاسب آلي وبرنامج للتحكم بجهاز قياس إلخنائية الأسفلت وتخزين البيانات كما هو موضح في مواصفة آشتون رقم تي بي ١. ويجب أن يكون البرنامج قادر على إصدار البيانات في ملفات من نوع آسكى.

#### ٤-٥ المتطلبات الكهربائية

١١٥ فولت، تيار متعدد، ٥٠/٦٠ هرتز.

#### كمية المعدات التي تشكل في مجملها جهاز متكمال لقياس إلخنائية قضيب من الأسفلت

الكمية	الوصف
قطعة	إطار اختبار مع نظام تحمل هوائي
قطعة	وحدة ضبط مع حمام ذو سائل
قطعة	وحدة تبريد مع شافطة
قطعة	كمبيوتر من نوع ٥٨٦
قطعة	موصل كمبيوتر وبرنامج
قطعة	قطع للقواب

## ٥-٥ تفصيل لمواصفات أجهزة سوبريف

### جهاز وعاء التقادم الضاغط

#### ١-٥-٥ الخلفية

جهاز وعاء التقادم الضاغط هو عبارة عن جهاز يستخدم لأكسدة الأسفلت ، ومحاولة مماثلة ما يحدث في الطريق للأسفلت من تقادم بعد عدد من السنوات في الخدمة.

#### ٢-٥-٥ المواصفات العامة

يجب أن يكون جهاز وعاء التقادم الضاغط جهاز متكمال من وعاء ضاغط ونظام تسخين . ويجب أن تكون عملية إدخال عينة الأسفلت أو إخراجها من جهاز وعاء التقادم الضاغط دون الحاجة إلى تحريك ورفع جهاز وعاء التقادم الضاغط. ويجب أن يكون جهاز وعاء التقادم الضاغط قادراً على أداء الفحص حسب مواصفة آشتو (الطريقة بي بي ١) وأن يشمل الوظائف والإمكانيات التالية:

##### **نظام وعاء التقادم الضاغط**

**ضغط التشغيل :**

١٢٠ " ٥٠٠ ميكا باسكال ( ٣٠٤ " ٢٥،٧ باوند للبوصة المربعة)

**درجة حرارة التشغيل :** ٦٠ - ١٢٠ وعند كل ٥ درجة معوية

**تنظيم الضغط :** ٥،٠ ميكا باسكال

**خفف الضغط العالي :** ٢٥ ميكاباسكال

**خلص الضغط:** صمام استرداد للتقليل من الضغط من ١،٢ ميكا باسكال إلى مستوى الضغط الجوي خلال ٨-١٠ دقائق، بدون الحاجة إلى إعادة تعديل الصمام.

**مدى درجة الحرارة:** ٦٠ إلى ١٢٠ درجة معوية

**ضبط الحرارة:** ١،٠ درجة معوية

**ثبات الحرارة:** ٥،٠ درجة معوية

**حساسية الحرارة :** ١،٠ درجة معوية

الوقت المطلوب للوصول الضاغط سيصل إلى درجة البدء في أقل من ثلاثين دقيقة بعد وضع عينة الأسفلت في الوعاء.

**التنظيم الحراري:** يجب أن يكون بضبط متناسب مع جميع الوظائف التكمالية والتفاضلية.

يجب تأمين عشرة أواتي من النوع المذكور في مواصفة آشتو تي ١٧٩، وحامل ليتمكن وضعها في الوعاء الضاغط، الذي يجب أن يكون في وضع أفقي . ويجب أن تكون عملية رفع وتحريك الحامل والأوتاين داخل الوعاء عملية سهلة .

قياس الضغط داخل الوعاء مع عرض هذا الضغط على شاشة خارجية.

قياس درجة الحرارة الداخلية وعرضها على شاشة خارجية

وعاء ضاغط متوافق مع جميع مواصفات اي اس ام اي

نظام تسخين متكمال مع وعاء الضغط، ويكون التسخين أما كهربائي ، أو عن طريق تسخين وتدوير سوائل زيتية حول الوعاء. التسخين داخل الوعاء غير مسموح به.

وتطبيق الضغط داخل الوعاء يكون أما عن طريق هواء مضغوط في علب أو باستخدام كمبرسور. والوسط الوحيد المسموح به لتأمين الضغط هو فقط الماء.

## ٦-٥ تفصيل مواصفات أجهزة سوبريف

### جهاز القص الديناميكي لتصنيف الأسفلت .

#### ١-٦-٥ خلفية

يستخدم جهاز القص الديناميكي لأغراض المواصفات، وهو يقيس معامل التركيب، وزاوية المرحلة للمواد الأسفلتيّة الرابطة عند درجة حرارة متوسطة وعليها لطبقات الأسفلت المستخدمة بشكل متكرر يصل إلى ١٠ راديان في الثانية الواحدة. وبالإضافة إلى قياس معامل التركيب وزاوية المرحلة عند تكرار واحد ، فإنه يمكن استعمال جهاز القص الديناميكي لقياس تلکما الخاصلتين عند مدى مختلف من الترددات لتحديد تأثير الوقت على المواد الأسفلتيّة الرابطة.

#### ٢-٦-٥ المتطلبات العامة

يجب أن يعمل جهاز القص الديناميكي حسب مواصفة آشتو رقم تي بي ٥ ، ويمكن ضبطه وتشغيله بإستخدام حاسب آلي ، وأن يحتوي على مايلي :

(١) أن يعمل بمدّي ترددات من  $10^3$  إلى  $20$  هرتز. (أقصى حد  $100$  راد للثانية) مع مدد تأخير خاصة يمكن اختيارها لكل تردد (في راد لكل ثانية)

(٢) أن يكون متزود بمحمل إجهاد يصل إلى  $5$  ميكرو راد.

(٣) يجب أن يقوم بفحص وتحليل متعاقب عند مدي لترددات تحدد بإستخدام لوحة أبعادية ، ومقاييس الإجهادات إلى حد  $2\%$  من قيمة  $(G^*)$  التي تصل إلى  $1$  كيلوباسكال.

(٤) يجب أن تكون الألواح قابلة للنقل والتحريك وأن يتراوح قطرها من  $40$  ملم إلى  $6$  ملم حسب الحاجة. ويجب تأمين مجموعتين ذات قطر  $8$  ملم و  $25$  ملم ، لوح للقاعدة ولوح للقمة .

#### ٣-٦-٥ غرفة ضبط بيئة الفحص

(١) يجب أن تغلف غرفة ضبط البيئة بكامل عينة الفحص تماماً. كما يجب أن يكون بها نظام ضبط حرارة خاص بها وأن يتم ضبط درجة الحرارة بفارق  $(+/-1,0)$  درجة مئوية) وأن لا يزيد فرق الحرارة من خلال العينة عن  $1,0$  درجة مئوية

(٢) يجب أن تزود بوحدة ضبط للحرارة يكون مداها من  $5$  إلى  $100$  درجة مئوية.

(٣) ويجب أن تزود بطاقة ضابط للحرارة مبرمجة ، لتنبيه الحرارة، والتغيير المرحلّي، والتغيير المتدرج في جميع أنماط التشغيل.

## ٤-٦-٤ الحاسوب الآلي (الحد الأدنى من المتطلبات)

- ١) يجب أن يأتي مع جهاز القص الديناميكي جهاز حاسب آلي من نوع ٥٨٦ ذو سرعة تشغيل ٢٠٠ ميقا هرتز كحد أدنى ، شاشة ملونة (في جي اي)، ٢٠٠ ميقابايت ذاكرة صلبة، مشغل أقراص مرنة، و ستة(٦) مخارج توسيعة كحد أدنى.
- ٢) يجب أن يكون الحاسوب الآلي مزودا ببرنامج تشغيل مصمما حسب طريقة آشتور رقم بي ٥، أن يكون قادر على برمجة جهاز القص الديناميكي لأداء فحص المسح التردددي (راديان في الثانية) ومن ١ الى ١٠٠ رadian في الثانية ، وأداء فحص مسح الإجهاد من صفر (٠) الى ٢٠٠ % ، وأداء فحص مسح درجة الحرارة والتغير المرحلي على مدى كامل من الدرجات الحرارية، وأن يكون قادر على تكوين جداول ورسومات بيانية خاصة بالخصائص الإنسانية مثل
- ( $G^*$ ,  $G', G'', \tan \delta$ ,  $G^*/\sin \delta$ , and  $G^*x \sin \delta$ ) البرنامج قادر على إصدار البيانات في ملفات من نوع آسكى ليتمكن الأستفادة منها في برامج أخرى حسب حاجة المستخدم.

## ٥-٦-٥ متطلبات الطاقة

١١٠ أو ٢٢٠ فولت ، طور واحد، ٥٠/٦٠ هرتز.

## ٦-٦-٥ مواصفات أخرى

تشبيك الجهاز وتشغيله وتدریب الفنيين في الموقع لمدة ٣ أيام.

تزويد الجهاز بأدلة تشغيل وإرشادات للحاسب الآلي مكتوبة بشكل واضح وبسيط.

## كميات الأجهزة التي تشكل جهاز قص ديناميكي متكامل

الوصف	الكمية
جهاز القص الديناميكي	قطعة
غرفة لضبط بيئة الفحص	قطعة
حاسب آلي وبرنامج	قطعة

## ٧-٥ : الموصفات التفصيلية لأجهزة سوبريف

### جهاز الشد المباشر

١-٧-٥ عام

تتضمن هذه الوثيقة تعريفاً لمواصفات ومتطلبات نظام اختبار قادر على اختبار مواد الربط الأسفلتية لتمييز خواص الفشل لهذا المواد عند درجات حرارة تتراوح من -٣٦ درجة مئوية إلى +٦ درجة مئوية . ويجب أن يكون نظام الاختبار قادرًا على تنفيذ الاختبار حسب الوصف المبين في الموصفة تي بي ٣ من مواصفات الاتحاد الأمريكي للعاملين بالطرق والنقل AASHTO TP3 ، وأن يتضمن الإمكانيات التالية .

يجب أن يكون نظام الاختبار مدجأ وأن يشمل على كافة المكونات الالازمة لتشغيله بكامل الوظائف المحددة له ( حمام تبريد ، نظام تحكم بالحرارة ، وحدة تبريد ، لوازم اختبار الشد المباشر مع ولائحة لتلقييم العينات وجموعة برامج وندوز ومقياس التمدد بفعل الشد .

### ٢-٧-٥ المتطلبات التي يتعين على المقاول استيفاؤها

يجب على المقاول التقدم بعرض يتضمن رداً مفصلاً للبنود الواردة في كل جزء مرقم من مواصفات المعدات التفصيلية الصادرة عن المواد والبحوث بوزارة المواصلات .

يجب أن يقدم المقاول دليلاً عن قيامه بتركيب نظم حديثة من هذا النوع تم من خلالها توريد وصيانة معدات مشابهة في طبيعتها للمعدات المحددة في هذه الدعوة لتقديم العطاء .

### ٣-٧-٥ التركيبات الالازمة لعمل الخرسانة البيتمينية

يجب توفير مجموعات من قوالب الصب من مطاط السليكون مجهزة بعدد ٢٠ ولائحة بلاستيكية . لمزيد من التفاصيل حول قوالب الصب المصنوعة من مطاط السليكون يمكن الرجوع إلى الموصفة بـ ٤ من مواصفات البرنامج الاستراتيجي لباحث الطرق shrp B-004 ، وطريقة الاختبار القياسي للشد المباشر لمواد الربط الأسفلتية المبينة في الموصفة تي بي ٣ من مواصفات الاتحاد الأمريكي للعاملين بالطرق والنقل AASHTO TP3 . وبالنسبة إلى المواد المستعملة في تصنيع الولائحة البلاستيكية فيجب أن تكون أيضاً مطابقة للمواصفة بـ ٤ من مواصفات البرنامج الاستراتيجي لباحث الطرق shrp B-004 ، وطريقة الاختبار القياسي للشد المباشر لمواد الربط الأسفلتية المبينة في الموصفة تي بي ٣ من مواصفات الاتحاد الأمريكي للعاملين بالطرق والنقل AASHTO TP3 .

كما يجب توفير عدد (٢) طقم ماسكات عينات مصنوعة من الألومنيوم .

ويجب أن تشتمل البرامج على إجراءات مساعدة البرمجة وحسابات وفقاً للمواصفة تي بي ٣ من مواصفات الاتحاد الأمريكي للعاملين بالطرق والنقل AASHTO TP3 ، ( طريقة الاختبار القياسي لتحديد خواص التصدع للمادة الرابطة في الشد المباشر .

اما برامج الحاسوب الآلي فيجب أن تكون من نوع وندوز وأن تشتمل على برامج إعدادات الرسومات البيانية وفقاً لمعايير

٤-٧-٥ متطلبات اختبار القبول

يجب تنفيذ اختبار القبول في موقع الجهة الموردة قبل المباشرة بعملية الشحن. ويجب أن يشتمل اختبار القبول على شرح كامل وايضاح تطبيقي لكافة المخواص المحددة في هذه الوثيقة.

٥-٧-٥ التركيب والتدريب والتوثيق

التركيب: يجب أن يكون المورد مسؤولاً عن تكامل ودمج جميع النظم الفرعية .

التدريب : يجب أن يقوم المورد بتقديم التدريب اللازم في الموقع لفترة يوم واحد عند القيام بعملية التركيب .

التوثيق : يجب أن يقوم المورد بتقديم كامل مستندات التوثيق لكل جزء من أجزاء نظام الاختبار الوارد وصفتها في الأجزاء أعلاه. ويجب تقديم مجموعتين من أدلة التشغيل والصيانة بالإضافة إلى مخططات التجميع والتركيب وتعليمات تجهيز الموقع وقوائم قطع الغيار.

٦-٧-٥ ضمانه النظام والدعم الفني

يجب أن تكون جميع البنود التي يقوم المورد بتوفيرها مضمونة لفترة عام واحد من تاريخ تسليمها في الموقع وذلك ضد العيوب في المواد والمصنوعية .

ويجب أن يقوم جميع الموردين بتوفير المعلومات الازمة المتعلقة بموظفي الخدمات الذين سيتم الاستفادة منهم في مساندة أعمال التركيب والصيانة والاصلاح للنظام المحدد في هذه المعاشرة .

## ٨-٨ : الموصفات التفصيلية لأجهزة سوبريف

### فحوصات سوبريف لقياسات الخاصية الإحصائية

١-٨-٥ : مبادي عامة

فحوصات قياسات الخاصية الإحصائية تتكون من أربعة مجموعات اختبارية منفصلة والتي يتعرض لها عند تحليلها بدقة إجماعا عاما على نوعيه الركام المستخدم في تصميم ومقدار حجم خلطات السوبريف، تتم الاجراءات الأربعه الاختبارية على النحو التالي :

١) طريقة إدارة النقل بولاية بنسلفانيا رقم ٦٢١ بموجب أنظمة **AASHTO**

٢) الركام الدقيق الزاوي الشكل بموجب معاير **AASHTO T-304 I ASTM 1252**

٣) طريقة اختبار معاير الاجزاء المستوية المخروطية للركام الخشن بموجب **ASTM D4 791**

٤) الطريقة النموذجيه لاختبار الرمل الدقيق من خلال الركام المتدرج الحجم والتربيه الرملية باستخدام اختبار المكافئ الرملي

وطريقة اختبار **AASHTO T 176- 73**

٢-٨-٥ : مواصفات المعدات لفحوصات قياسات الخاصية الإحصائية

١-٢-٨-٥ : طريقة اختبار بنسلفانيا في إطار وزارة النقل الاتحاديه تحت رقم ٦٢١ لا يتطلب وجود معدات خاصة

٢-٢-٨-٥ : طريقة الاختبار النموذجيه لقياس نسبة الغراغات في الركام غير المرصوص من الركام الدقيق بموجب **ASTM C 1252**

١-٢-٢-٨-٥ : المعاير الاسطوانيه

اسطوانة مناسبة بطاقة تقدر بـ ١٠٠ مل ذات قطر داخلي يقدر بـ ٣٩ مم وارتفاع داخلي قدره ٨٦ مم مصنوعه من انبوبه مائيه ناسيه بحيث تلبي متطلبات ومواصفات **B 88M** أو **B 88M** النموذج **C** . أسفل المعيار يجب أن يكون من المعادن بسماكه لا تقل عن ٦ مم وتكون محكمة الاغلاق ومزوده بوسائل أنسياپ محوري للاسطواني مع ماسورة لتصريف الغازات.

٢-٢-٢ : ماسورة تصريف الغازات

السطح الجانبي الامين المنحدر بدرجة ٤+٦٠ من المستوى الافقى بفتحه ذات قطر ١٢,٧ + ٦,٠ مم الماسورة يجب أن تكون من المعدن الناعم المصقول من الداخل يقدر بـ ٢٠٠ مل على الاقل ومزوده بزجاج إضافي أو حاويه معدنيه.

ملاحظة (١) : مقياس الثانية أعلى الماسورة **C9455** بحيث يلي ويتماشى مع جزء الانبوبه ما عدا حجم الفتحه التي يجب ان تتسع ومن ثم إزالة أي حواض او اطراف جانبية بتعبيتها بمادة خفيفه او رمل . مقياس كثافة أعلى الماسورة يجب أن يستخدم بإثناء زجاجي مناسب مع إزالة قاعدته

### ٣-٢-٢-٨-٥ : وضع الماسوره بشكل عامودي :

ثلاثة أو اربعة من الدعامات قادره على المحافظه عى الماسوره محكمة في وضع محوري وبخط مستقيم فتحه الماسوره يجب أن تكون بحدود  $١١٥ + ٢$  مم فرق أعلى الاسطوانه وهذا ما تحد ١ في الشكل ٢

٤-٢-٢-٨-٥ : الصفيحه الرجاجيه : يتم استخدام صفيحه زجاجه مربعة تقدر بـ  $٦٠ \times ٦٠$  مم بسمكه تقل الى ٤ مم وذلك لتحديد قياس الاسطوانه

### ٥-٢-٢-٨-٥ : إناء :

يستعمل إناء من البلاستيك أو المعدن ذا حجم كافى لإحتواء القمع ومنع خروج أي مواد . العرض من هذا الإناء هو الاحفاظ بأجزاء الركام الناعم الزائد عن القياس أثناء أعداد الملح والخلط والتبيه.

### ٦-٢-٢-٨-٥ : ملعقة معدنية :

- ويكون لها حد بطول ١٠٠ مم وعرض ٣٠ مم ذات حواف مستقيمه . النهايه يجب أن تكون مقطوعه بشكل زاويه قائمه على الحواف . الحافه المستقيمه لهذه الملعقة المعدنية تستخدم لحفظ وتقليل الركام الخرساني الناعم

- ميزان : يستخدم ميزان لهذا الغرض قابل للقراءة ضمن  $+/- ١ ، ٠$  غرام ، قابل للاستخدام لوزن المقاييس الاسطوانيه ومحتوياها.

### ٥-٣-٢-٨-٥ : طريقة الاخبار التموذجيه للاجزاء المستويه والمخروطية الشكل ASTD 4791

### ١-٣-٢-٨-٥ : جهاز الفرجار النسي

تم عرض هذا الجهاز في ٤٧٩١ الشكل ١ . يتكون هذا الجهاز من صفيحه قاعدية ذات مركزى ثبيت وذراع متارجحه تركب بينهما بحيث تبقى الفتحات ما بين الاذرعه والمراكثر تبقى النسبه الثابته . يمكن تعديل الوضع المحوري للوصول الى النسبه المطلوبه لابعاد الفتحات . الشكل (١) يعرض لنا الجهاز بالنسبة ٢-١ ، ٣-١ ، ٥-١ .

الوزان : الميزان المذكور آنفا يجب أن يكون دقيقا إلى درجة ٥ , ٥% من كسله العينه.

٤-٢-٨-٥ : الطريق التموذجيه لاختبار الركام البلاستيكي في الخرسانه المتدرجه في الحجم وذلك باستخدام اختبار المكافئ الرملي . MRD TC56 M4640D 313

### ٥-٤-٢-٨-٥ : أسطوانه بلاستيكية مرقمه ، أنبوبه سقي ومجموعه من السيفونون كما هو مبين في الشكل ١ .

جهاز المجموعه بـ ٤ ليتر (أو واحد جالون ) بإضافه من محلول كلوريه الكالسيوم ، ثم ضعها منها على رف يكون ارتفاعه  $٩١٥ + ٢٥$  مم فوق السطح الطاولة التي يتم العمل عليها.

### ٥-٤-٢-٨-٥ : علبة دهون بقياس ٨٥ مم

٥-٤-٢-٨-٥ : قمع ذو فتحه عريضه تقدر بـ ١٠٠ مم عند الفتحة.

٤-٢-٨-٤ : منه أو ساعة لقراءة الدفائق والشوابي

٤-٢-٨-٥ : الرجاج الميكانيكي كما هو مبين في الشكل ٢ ذو قوة دفع تقل إلى  $203,20 + 1,02$  مم ويعمل بحدود  $175 + 2$  دورة في الدقيقة . الرجاج الآلي يجب أن يثبت بإحكام طاوله مشبته .

٤-٢-٨-٦ : رجاج يدوي كما هو مبين في الشكل ٣ قادر على إنتاج حركة اهتزاز بحدود ١٠٠ دورة في كل  $45 + 5$  ثانية ويساعد يدوي بطول  $127 + 5$  مم الرجاج يجب أن يثبت بإحكام على طاوله خشبيه مستويه.

## ٩-٥: الموصفات التفصيلية لمعالجة الكلمات وتحليل البيانات . محطة عمل بالحاسوب الآلي:

لإعداد التقارير يجب التزويـد بـ معالج الكلمات وتحليل البيانات ومحطة عمل بالحاسوب الآلي لإعداد التقارير والقيام بذلك من قبل المقاول كجزء لا يتجزء من عمله الرئيسي يجب على المقاول توفير محطة عمل حاسـب آلي خلال تسيير العمل وبـدقة متناهـية بما في ذلك البرامج الـازمة مع كافة ملحقـات وأجهـزة الكمبيوتر بأفضل الموصفات وبالتعاون مع الـوزارة

### ١-٩-٥ : برامج الحاسوب الآلي

نسخ عن برامج الحاسوب الآلي مطابقة لتلك البرامج المستخدمـه من قبل المـقاولـين يجب أن تقدم للمـهـنـيس لاستـعـمالـها بالـتعاون مع زملـائـه الموظـفين المسـئـولـين .

كـافـة برامجـ الحـاسـوبـ الآـليـ المـورـدهـ للـعـملـ يـجبـ أنـ تـخـطـىـ موـافـقـةـ المـهـنـيسـ وـاعـتـادـهـ .

عـندـ خـتـيـارـ بـرـامـجـ الحـاسـوبـ الآـليـ المـسـتـخـدمـهـ يـجبـ عـلـىـ المـقاـولـ التـنـسـيقـ معـ بـرـامـجـ مـكـتبـ مـخـتـرـاتـ الرـصـفـ المـتـقـدـمـهـ وـالـيـ يـجبـ أـنـ تـشـكـلـ جـزـءـ لـاـيـتـجـزـاءـ مـنـ مـعـدـاتـ اـختـيـارـ الرـصـفـ المـثـالـيـ لـضـمانـ كـوـنـ بـرـامـجـ المـسـتـخـدمـهـ فـيـ المـكـتبـ وـأـجـهـزةـ الحـاسـوبـ الآـليـ هـيـ نـفـسـهـاـ وـمـتـطـابـقـةـ مـعـ بـرـامـجـ المـسـتـخـدمـهـ مـنـ قـبـلـ الـوزـارـةـ

يـجبـ توـرـيدـ بـرـامـجـ الحـاسـوبـ الآـليـ لـلـعـلـمـيـاتـ التـالـيـهـ :

- معالجة الكلمات ( نظام وندوز ٩٥ )

- نظام إكسـل

- بـرمـجـةـ المـشـرـوعـ وـتـخـصـيـصـ المـصـادـرـ

- تـحلـيلـاتـ الـاحـصـائـيـهـ وـالـمـسـتـنـدـاتـ عـلـىـ المـوـاصـفـاتـ الـمـعـتمـدـهـ تـحلـيلـ الـبـيـانـاتـ وـإـعـدـادـ التـقارـيرـ

### ٢-٩-٥ : أـجـهـزةـ الحـاسـوبـ الآـليـ

الـاجـهـزةـ المـورـدـهـ للـعـملـ يـجبـ أـنـ تـكـونـ قـادـرـهـ عـلـىـ معـالـجـةـ كـافـةـ بـرـامـجـ الحـاسـوبـ الآـليـ وـبـدـونـ أيـ تـأخـيرـ .ـ الـحـدـ الـادـنـيـ مـنـ المـوـاصـفـاتـ الـلـازـمـهـ يـجبـ أـنـ تـكـونـ كـمـاـ يـلـيـ :

- معالج من نوع **CPU 80586** أو معالج متعدد الوسائل بمعدل مقرره **233 MHZ**

- طاولـهـ ٣٢ـ إـمـ بـاـيـتـ **RAM** قـابـلـ لـلـاتـسـاعـ إـلـىـ ٦٤ـ

- ٤٠٢ـ سـوـاقـةـ **HARD DISK** **GBYBE** من القرص الثابت أو الصلـبـ

- ١٠٢ـ سـوـاقـةـ **MBYTE** ( ذو كـثـافـةـ عـالـيـهـ ) ٢٠٢ـ بـسـوـاقـةـ ذاتـ قـرـصـ مـرـنـ لـتـخـزـينـ الـمـلـوـمـاتـ

- لوحة مفاتيح ١٠١ـ مـفـاتـيجـ

- شـاشـةـ عـرـضـ **VGA** ( ١٥ـ مـلـونـهـ )

- سوافة  $\times 24$  CD-ROM -

- KBPS ٣٣٦ -

- ٢٥٦ كيلوبايت (Pipeline burst cache) -

- طابعة / ٤٤ نقطة ، قادرة على طباعة ٤٠cps مع القدرة على طبع الرسومات .

- جهاز فاكس ملحق بالحاسوب

- جهاز نسخ

- جهاز ماسح (Scanner)

### ٣-٩-٥ : وصلات نقل المعلومات وسرعتها

يجب توفير هذه الوصلات لربط حاسب آلي مختبر الرصفات المستخدمه بمركز كمبيوتر الوزارة يجب على المقاول توفير المعدات المناسبة للمهندس والوزارة والعمل لتوفير خط هاتف لاستخدام (اللودم) وربطها بمركز كمبيوتر الوزارة .

## ١٠-٥ : الموصفات التفصيلية لدرج طبقة السوبرييف والمعايير الأخرى النموذجية للرکام الخرساني

### ١-١٠-٥ : المبادي العامة

اختبار معايير طبقة الرصف السطحية تتضمن توزيع القطع الركاميه الدقيقه والخشنه من خلال طريقة الاختبار النموذجيه وتحلبات التصفيه من الرکام الدقيق والخشن بموجب معايير **ASTM C 136 959**

### ٢-١٠-٥ : مواصفات معدات اختبار التدرج

٥-١-٢-١ : طريقة الاختبار النموذجي التحليل المختلي للرکام الخشن والناعم بموجب **ASTM C 136 95 A**

٥-١-٢-١ : الموازين : الموازين والمقياس المستخدمه في اختبار الرکام الناعم والخشن يجب أن تكون مقروءة واضحة كما يلي :

- الرکام الناعم يقرأ بحدود ١, غ ودقيق بحدود ١, غ أو ١, % من حمولة الاختبار أيها أكبر في أي نقطة بال المجال المستخدم

- بالنسبة للرکام الخشن أو الخلطات المكونه من حجر ورمل أن تكون الموازين مقروءه ودقيقه حتى ٥, غرام أو ١, % من الحمولة إليها أكبر في أي نقطه بال المجال المستخدم

### ٢-١-٢-١٠-٥ : المناخل :

يجب أن تركب المناخل على إطارات ثابته مركبه بطريقة تمنع خسارة أيه مواد خلال النخل . النخل يجب أن يتراافق مع مواصفات **ASTM E 11** كما هي وارده أدناه. المناخل ذات الفتحات الأكبر من ١٢٥ مم يجب أن يكون متوسط ثباته الفتحات بحدود +/-%٦ وقطر سلكي بحدود ٨ مم أو أكبر من ذلك .

ملاحظة ١ : نوصي بتركيب المناخل في الاطارات التي يزيد معدتها من ٢٠٣ مم القطرى المستخدم في اختبار الرکام الخشن .

### ٣-١-٢-١٠-٥ : هزار المنخل الآلي :

في حال استخدام هزار منخل آلي يجب ان تكون حركة المفر عمودية ورأسية للمنخل ، مما يجعل حبيبات الرکام تتحرك وتدور حول مختلف جوانبها . حركة المنخل يجب أن تتم بحيث تتحقق معايير كفاءة المنخل كما هي محدده في الفقره ٨،٤ وفي فترة معقوله .

ملاحظة ٢ : استخدام هزار المنخل الآلي يوصي به عندما يكون حجم العينه ٢٠ كغم أو أكثر كما يستخدم للعينات الاصغر بما في ذلك الرکام الناعم . الوقت الاضافي للوصول الى النخل المناسب قد ينجم عنه تحلل في العينه نفس المهزاز الآلي للمنخل قد لا يكون مناسبا لكافة الاحجام والعينات نظرا لأن الرکام الخشن والحجم الطبيعي أو الكبير قد ينجم عنه خساره في نسبة العينات إذا استخدم لمجموعه صغيره من الرکام الخشن أو الناعم .

٥-٤-١-٢-١٠-٥ : الفرن : يجب استخدام فرن ذو حجم معقول قادر على المحفظة على حرارة ١١٠ + ٥ ° مئويه (٩) + فهرنهايت

٣-١٠-٥ : مواصفات أخرى لمعدات اختبار الركام المودجي على المقاول توريد المعدات اللازمه للقيام بالاختبارات التالية

39

- الشغل المعين الأقصى

**T- 166 AND T85**

- الشغل المحدد للصلب الركام الحشن

**T-84**

- الشغل المحدد للركام الناعم

**T-283**

وامتصاص الرطوبة

**T- 166**

- الإفران والصفائح الحاره للتسخين

**TP - 4**

الركام والعينات الجافه

اختبار الخلطات ذات الخواص المتغيره

## ١١-٥ : الموصفات التفصيلية لمعدات الاختبار الكيماوي للسوبريف

### ١-١١-٥ : مبادئ عامة

الاختبار الكيماوي للرصف الامثل يشمل خمسة مراحل اختبارية كيماوية ذات علاقه بالشكل والنقاده والصحه والقاومه و مقاومة العوامل البنيه لاستخدامها في تصاميم الخطط المقدرة باللحوم

١ : طريقة الاختبار النموذجيه للشوائب العضويه في الركام الناعم والمرسانه **ASTM C 40 ٩٢**

٢ : طريقة الاختبار النموذجيه لصحة وسلامه الركام باستخدام سولفات الصوديوم او سولفات المغذيوم **ASTM C 88 ٩٠**

٣ : الطريقة الاختباريه النموذجيه لكتل الغضار واجزاء الركام الخاضعه للتجربه الاختبار **ASTM C 142 ٩٠**

٤ : طريقة الاختبار النموذجيه للتفاعل القلوبي مع اليسليلكتات المستعمله مع الركام **ASTM D 3042 ٩٥**

### ٢-١١-٥ : مواصفات معدات الاختبار الكيماويه

١-١-٢-١١-٥ : طريقة الاختبار النموذجيه للشوائب الضوئيه في الركام الناعم المرسانى :

١-١-٢-١١-٥ : القوارير الزجاجيه

يقدر مقياس هذه القوارير بـ ١٢ ٦ بوصه أو ٣٥٠ ٤٧٠ مل من القوارير المدرجه الزجاجيه التي لا لون لها وسبعة مقوى ومقطوع بيضوري الشكل مزوده بأغطيه محكمه لمنع تسرب الماء غير قابله في الانحلال بالمواد القابله للتفاعل . لايجوز بحال من الاحوال أن تزيد السماكه القصوى الخارجيه للقوارير المستخدمه لمقارنة الالوان عن ٢،٥ انش أو ٦٠ مم ولا تقل عن ١،٥ انش اي ٤٠ مم التدرجيات على القوارير للقوارير غير المدرجه . في مثل هذه الحالات يتم وضع علامات التدريج على النقاط الثلاث التالية

٢-١-٢-١١-٥ : مستوى المحلول الملون المقارن

٢٦١ بوصه أو ٧٥ مل

٣-١-٢-١١-٥ : مستوى الركام الناعم

٤٠ بوصه أو ١٣٠ مل

٤-١-٢-١١-٥ : مستوى محلول **NAOH** ٧ بوصه أو ٢٠٠ مل

٢-٢-١١-٥ : طريقة الاختبار النموذجيه لصحة المرسانه عند استخدام سولفات الصوديوم او المغذيوم **ASTM C 88-90**

١١-٥-٢-١ : المناخل : يجب أن تكون الفتحات المربعة ذات الاحجام التالية متطابقة مع مواصفات العينات بموجب المقاطع ٦-٧ التالية :

<b>150 UM (NO. 100)</b>	<b>8, MM</b>
<b>300 UM (NO. 50)</b>	<b>9,5 MM</b>
	<b>12,5 MM</b>
<b>600 UM (NO. 30)</b>	<b>16,0 MM</b>
	<b>19,0 MM</b>
	<b>25,0 MM</b>
<b>1,18 MM (NO. 16 )</b>	<b>31, 5 MM</b>
2,36 MM (N0.8)	37.5 MM
	50 MM
<b>4,0 MM (N0. 5)</b>	<b>63 MM</b>
<b>4,75 MM(N0. 4)</b>	<b>12,5 MM</b>

الحاويات لغمر العينات من الركام في محلول يجب ان تكون بموجب الاجراءات المحدودة في هذه الطريقة الاختباريه وان تخمر بطريقه تسمح للمرور الحر للمحلول الى العينه وتعريف محلول من العينه بدون اية خساره للركام .

**ملاحظة ٢ :** السلال المصنوعه من نوع معين من الاسلاك أو المناخل ذات الفتحات المناسبه تمثل دائما حاويات للعينات

### ٣-٢-٢-١١-٥ : تعديل درجات الحرارة

يجب توفير وسائل مناسبه لضبط درجة حرارة العينات خلال الغمر في سولفات الصوديوم أو سولفات المغذير

**٤-٢-٢-١١-٥** ك الموازين : المطلوب للركام الناعم ميزان دقيق بتجاوزات لا تزيد عن ١ غرام عن المعدل لهذا الاختبار . كما نحتاج للركام الخشن ميزان بدقة تصل الى حدود ١% أو ١ غ ايها أكثر .

### ٥-٢-٢-١١-٥ : فرن جاف:

يجب أن يكون الفرن قادر على الحفاظ على الحرارة الساخنه المستمر بمحدود  $230 \pm 5^\circ\text{C}$  في أو  $110 \pm 5^\circ\text{C}$  معويه وعلى معدل التبخر في هذا الوسط الحراري بحيث لا يقل عن  $25 \text{ g}/\text{h}$  عده ٤ ساعات بحيث تظل أبواب الفرن خلال هذه الفترة محكمه الاغلاق . هذا المعدل يظل محكوما بفقدان الماء من ال **GRiffin** بكؤوس صغيره تحتوى كل منها على  $500 \text{ g}$  من الماء بدرجة حراره  $70 \pm 3^\circ\text{C}$  في أو  $21 \pm 2^\circ\text{C}$  معويه تتوضع على كل زاويه وعلى مركز حافة الفرن تطبيق متطلبات التبخر على كافة مواقع الاختبار عندما يكون الفرن فارغ خلافا للكؤوس من الماء .

### ٦-٢-٢-١١-٥ : مقاييس النقل النوعي المحدد :

مقاييس كثافة السوائل يجب أن تليي متطلبات ومواصفات **E 100** أو أن تكون مزيجا متجانسا من الزجاج المدرج **الموازين قادرة على قياس الثقل النوعي للمحلول في حدود ١,٠٠١ +**

### ٣-٢-١١-٥ : طريقة الاختبار النموذجيه لكتل الطين والاجزاء المفتته ف الركام (١) ٩٠ ١٤٢

**١-٣-٢-١١-٥** : الميزان أو المقاييس بيعتبر تصل فنته الى حدود ١١% من وزن العينه المختبره في أي نقطه عند الاستخدام

**٢-٣-٢-١١-٥** : الحاويات : حاوية مقاومة للصدأ باللحام والشكل الذي يسمح بنشر العينه على الفور في طبقة رقيقة

**٣-٢-١١-٥** : الفرن الجاف : يجب إيجاد فرن يوفر حرقة التهويه المناسبه والقادره على المحافظة على درجة حراره  $110 \pm 5^\circ\text{C}$  معويه  $230 \pm 9^\circ\text{C}$  في .

**٤-٢-١١-٥** : طريقة الاختبار النموذجيه للتفاعل القلوبي للخلط الركامى ( طريقة كيماويه ) بموجب **A STM C-290 ٩٤**

**١-٤-٢-١١-٥** : الموازين : المقاييس والموازين المستخدمه لوزن المواد يجب أن تتطابق مع المواصفات الوارده في طريقة الاختبار **C 1005**

**٢-٤-٢-١١-٥** : المقاييس : المقاييس والموازين المستخدمه لتحديد السيليكات المنحله بطريقه **قياس النقل النوعي** يجب أن تتقيد بمتطلبات اختبار **A STM C 114**

١١-٥-٣ : معدات التكسير والطحن :

كسارة صغيرة بجهزه بطاوله لجهاز السحق أو ايه معدات مناسبه قادره على تكسير وطحن مامقداره ٤ كغم من الركام لتمر في المدخل **300**

١١-٥-٤ : المناخل :  
وفتحه مربعه بمقدار **300** **UM** ومناخل ذات أسلاك منسوجه تتراويب مع مواصفات **A STM E 11**

١١-٥-٥ : الحاويات :

حاويات التفاعل بسعة تقدر بـ **٥٠** مل مصنوعه من الفولاذ المقاوم للصدأ أو أية مواد أخرى مانعة للتأكل ومزوده بأغطية محكمة السد تجاه الهواء . وهذا تجده في الشكل (١) . حاويات أخرى مصنوعه من مواد مقاومه للصدأ مثل البوليشيلين تعتبر مناسبه أيضاً

وهذا يتحقق بتغيير النسبة القلوبيه في محلول هيدروكسيد الصوديوم عند استخدامه بشكل مستقل وبسبة تقل عن **10 MM 01/L**

١١-٥-٦ : حمام لثبت درجات الحرارة

حمام للمواد السائله قادر على الحفاظة على درجة حرارة **٨٠ + ١** معويه لمدة **٢٤** ساعه

١١-٥-٧ : مقياس الطيف أو الضوء

هذا المقياس يجب أن يكون قادر على قياس حركة الضوء في موجه ثباته بحدود **٤١٠** مم

٨-٤-٢-١١-٥

الواي الرجاجيه :

كافه الاجهزه أو الواي الرجاجيه يجب أن يتم اختبارها بعنایه لتکلی المتطلبات الخاصه لكل عملیه القواریر أو الانابیق الحجمیه النموذجیه ويجب ان بتکو دقيق وحساسه تماماً **٩-٥-٢** : طرقة الاختبار النموذجیه للرواتب الغیر منحله في الركام الكربوني بموجب **95 3042**.

١١-٥-٢-٥ : مواصفة طريقة قياس الرواسب غير الذوبانية في الركام الكلسي.

١١-٥-٢-١١-٥ : المناخل : من النوع الامريكي النموذجي **٨** انش و بموجب مواصفات **E 11** التاليه :

<b>3,0 INCH</b>	<b>9,5 MM</b>
<b>NO. 4</b>	<b>4,75 MM</b>
<b>NO. 8</b>	<b>2,36 MM</b>
<b>NO. 16</b>	<b>1,18 MM</b>
<b>NO. 30</b>	<b>600 MM</b>
<b>NO. 50</b>	<b>300 UM</b>

**NO. 100              150 8M**

**NO. 200              75 UM**

٢-٥-٢-١١-٥ : الميزان او المقاييس : أن يكون دقيق بحدود ١% من حمل الاختبار عند أي نقطه من المدى المستخدم.

٣-٥-٢-١١-٥ : الفرن : ذو حجم مناسب قادر على الحفاظة على درجات حراره تقدر بـ  $230 + 9$  ف أو  $110 + 10$  معويه

٤-٥-٢-١١-٥ : أجهزة الخض مثل الطاحونه أو الخلط المغناطيسي.

٥-٥-٢-١١-٥ : حراق "بنسن" أو صفيحة حارة

٦-٥-٢-١١-٥ : خزان استقبال للمواد الغير قابله لتفاعل وتلقي ماء الغسيل وبقايا الغسيل بحدود قطر انش للمناصل .

٧-٥-٢-١١-٥ : ورقة ترشيح سريعة مقاومه للحموضه

٨-٥-٢-١١-٥ : نظارات السلامة وقفازات مطاطيه ومريل عمل ..

٩-٥-٢-١١-٥ : حاوي زجاجي مصنوع من البروسيليكات لعمل فحص التآكل الحمضي .

**PH ١٠-٥-٢-١١-٥ : ورقة**

## ١٢-٥ : الموصفات التفصيلية لجهاز استخلاص الاسفلت ضمن مواصفات السوبرييف بموجب برنامج أبحاث

### الطرق الاستراتيجي

#### ١٢-٥ - ١: مبادئ عامة

على المقاول توفير وتركيب ووضع برنامج تدريبي في الموقع بعرض استخدام نظام استخراج الاسفلت بشكل أوتوماتيكي بدرجة **١٠** U . هذا النظام سيقوم باستخلاص وخلل وترشيح وتصفية المراد بالطريقة الطردية واستعادة المحلول الاسفلتي وتخزين وإعادة تكرير المحلول . يجب أن يضم النظام بعنته والحافظة على النواحي البيئية وسلامة التشغيل .

#### ٢-١٢-٥ : مواصفات معدات الاستخراج الاوتوماتيكية

سعة العينة : ٧،٥ باوند ، أي ٣،٤ كغم من الخلطة الاسفلتية .

الداخل : مليغة بحدود ٨إنش ( ٢٠٠ مم ) إلى حدود ٦إنش .

الطرد المركزي : **RPM** ١١،٠٠٠ ٤،٧ إنش

القدح : يسع مواد ناعمة من ٣٠٠ - ٤٠٠ غرام كحد أقصى .

التقطير أو التكرير : ١٠،٦ ١٣،٢ غالون في الساعة

القدرات على الاذابه : ٩،٢ غالون ( ٣٥ لتر )

الطاقة الكهربائية : ٥ ك واط خط ثلاثي

مواد أخرى : ماء للتبريد

الأبعاد النهائية : ٤٧ × ٥٥ × ٣٠إنش

العرض × الطول × الإرتفاع ١٤٠٠ × ٧٦٠ × ١٢٠٠ مم

بيانات الشحن : ٥٥ - ليبره ( ٢٥٠ كغم ) ، ٥٥ قدم مكعب .

## ٥-١٣ : الموصفات التفصيلية لجهاز قياس نسبة الأسفلت بإستخدام فرن الإشعال لتحديد المحتوى الاسفلتي

١-١٣-٥ عام

يجب أن يكون فرن الإشعال لقياس نسبة الأسفلت قادرًا على تحديد نسبة الأسفلت تحديدًا سريعاً من غير استعمال مواد مذيبة والسماح أيضًا بتحديد تدرج الحصمة. كما يجب أن تشتمل هذه المعدات على نظام للوزن لقياس الخسارة في وزن الخلطة البيتوeminية بصورة مستمرة وذلك أثناء عملية الاحتراق والقيام بصورة تلقائية بعرض بيانات محتوى الخلطة من الأسفلت على شكل نسبة معوية.

### ٢-١٣-٥ موصفات فرن الإشعال لقياس نسبة الأسفلت

الأداء

حجم العينة ٣٥٠٠ جرام

دقة قراءة الميزان: ٠ جرام

الدقة عند نسبة ٦٪ من المحتوى الأسفلتي AC لكل ١٢٥٠ جرام: ٠٦٪

مدة الاختبار: ٣٠ - ٤٥ دقيقة

المعدلات الكهربائية:

مصدر الطاقة: ٢٤٠/٠٨ فولط تيار متعدد، ٥٠/٦٠ هيرتز

ذروة استهلاك الطاقة: ٦٤٠٠ - ٨٥٠٠ واط

الأمبير: ٣٦/٣١

وقت التسخين: ٢٥ - ٥٥ درجة معوية في ٢٥ دقيقة

حرارة تشغيل الفرن: ٢٥ - ٨٠٠ درجة معوية

الحرارة عن تشغيل المحارق التالي: فوق ٩٠٠ درجة معوية

القباس: حسب الموصفة ٦-٥٠ بي من موصفات الجمعية القومية الصناعي

المواصف الكهربائية NEMA 6-50 P

البرامج:

تخزين البيانات: لغاية ٣٠٠ نتيجة فحص/عوامل تصحيح

عامل تصحيح نسب تدرج المقصمة بنوعيها الإيجابي والسلبي

حد خسارة الوزن القابل للبرمجة لأغراض القياس

الاتصال المشترك: آر اس-٢٣٢ لنقل البيانات إلى الحاسوب أو الطابعة

معدل سرعة الإرسال : ٦٠٠ - ٩٦٠٠ بور

وحدة توقيت بدء التشغيل والإيقاف الآلي

**الواحي الميكانيكية:**

الارتفاع

العرض

العمق

الأبعاد ٦١ سم (٢٤ بوصة)  
الخارجية ٩٢,٢٥ سم (٣٧,٥ بوصة)

أبعاد الحجرة ٣٠,٥ سم (١٢ بوصة) ٤٥,٧ سم (١٨ بوصة)

الوزن: ٩٤,١٢ كجم (٢٠ رطل)

**٣-١٣-٥ معدات اللوازم القياسية**

طقم يتكون من ٣ صواني عينات

طابعة

زوج قفازات معزولة لاحتمال درجات الحرارة المرتفعة

حجاب واق للوجه

قفص وقاية حرارية للعينات

صينية تبريد عينات

كتنسولة (خزانة) جمع عينات وتخزين

عدد واحد لوازم حمل وتشبيط العينات

أنبوب تصريف عادم معدني ١٠ أقدام (قطر ٤ بوصة)

## **الفصل ٦ إنشاء مختبرات ومرافق الرصف متقدمة من قبل وزارة المواصلات ومرافق**

### **الخدمات ذات المعاصفات التفصيلية**

#### **١-٦ : مبادئ عامة**

يتم إنشاء مختبر الرصف المتتطور في أية مبني يحدد من قبل ادارة المواد والبحوث في وزارة المواصلات، يستخدم هذا المختبر لتقنية الرصفيات متطرفة الأداء وأية خلطات اسفليه متطرفة، وكذلك فحوصات الركام وأية عمليات مماثلة لانتاج الاسفلتي . المختبر يجب ان يكون من خمسة غرف وغرفة للاستراحه ومجملة وموحة تقويه بحيث تصل الى مساحة تقدر بـ ٢٠٠ م٢ . هذا الغرفة يجب أن تصمم وتنشأ بحيث توفر الدعم اللازم للrucf الاسفلتي واية معدات أخرى بما في ذلك المعدات الازمة للمقاول المختبر يجب أن يشمل نظام إدارة المعلومات للمختبرات هذا النظام يجب أن يسمح للمستخدمين بمراقبة تسجيل وضع حداول الاختبارات ومساعدة المهندس على اختصار الوقت الازم لانجاز تصاميم وخططات الخلطات يجب أن يقوم المقاول بإعداد التشكيل المقترن للمهندس وموافق الخدمات للمختبر المتتطور كمايلي

- موقع وارتباط كافة المرافق الحاليه القائمه والمستجده لإنشاء المختبر الصحيح الذي يقوم بدوره على الوجه الاكمل بما في ذلك الطاقة الكهربائيه والمواد الضغوط والمياه ونظام التصريف والمنافذ الكهربائيه وصنایير المواد الضغوط ومنافذها والبلايج والوصلات الصحيه
- الموقع المقترن بما في ذلك أبعاد الرصف الامثل ومعدات الاستناد الوارده في الفصل ٥،٦ وصلاحتها بالمرافق الضوريه بما في ذلك خطوط الخدمة لجعل العدادات تعمل على أحسن وجه
- العدد المقترن وموقع كافة الكبائن والدرجات ومنصات الخدمات والاثاث الازم بما في ذلك البلايج وما شابه
- الواقع المقترن له ورشة عمل الحاسوب الالي ومنطقة التخزين لوضع برامج وأجهزة الحاسوب الالي وإمدادات المختبرات بما في ذلك الوسائل الصغيرة والبسيطة
- المواد المقترنها والمعايير الانشائيه لما في ذلك مواد التشطيب والمفصلات والمحاور والمشبات والمراسفات والكبائن والطاولات والكراسي وأثاث ورشه عمل الكمبيوتر وجلياته
- المواد المقترنها والمعايير الانشائيه لجداران السقف والارض والابواب الازمه إنشائهما أو إعادة صفائها للوصول الى مختبرات نظيفه وصحيه ومتتطوره وخاليه من الغبار

-٧ نظام إخراج الهواء وجمع الغبار ونظام **HUAC** وطفاية الحريق وحماية السمع لضمان الصحة وسلامة العاملين في المختبر خلال أداء العمل

-٨ وضع الأدوات الصغيرة والمعدات المخبرية مثل أدوات الغرز وطاولات التقسيم والقلابات والملاءع والموالح والعلب والقوارير والسكاكين والحوجلات المخبرية والموازين والمقاييس والاقعنة والقفازات وادرات النسخ وكؤوس السلامه والمراجل والخلاطات والمصادر المرجعيه بما في ذلك مواصفات **ASTM** ، **AASHTO** ، ومواصفات معهد الاسفلت والاجراءات الاختباريه ، الخ في قائمة للتوثيق.

## ٢-٦ : متطلبات النظام

الإنشاء يجب أن يلي المعايير والمتطلبات الضرورية التالية للنظام :

### ١-٢-٦ : نظام الهواء المضغوط :

يجب أن يجهز المختبر بطاقة كهربائيه تقدر بـ ٣ حصان ، بـ ٣٠ غالون ، و ١١٥ فولط من الهواء المضغوط الكائن في غرفة المراافق . كما يجب تركيب خطر هوائي يسير أفقيا انطلاقا من غرفة المراافق عبر الجدران الداخليه ومن خلال غرفة الاوساخ وصولا الى غرفة النظافة . غرفة الاوساخ والضجيج لها أربعة توصيلات وغرفة النظافة لها ثلاثة توصيلات سريعة . كافة الوصلات السريعة تكون أعلى من مستوى الارض بدرجة ٤٥ و بدرجة ٩ فوق أعلى طاوله العمل تسهيل الوصول وسير العمل بسهولة .

### ٢-٢-٦ : متطلبات النظام الكهربائي

المختبر يجب أن يكون مجهز بطاقة شحن دنيا تقدر بـ ٢٠٠ أمبير

بالحقائق والمواصفات التالية :

- (٥) مفتاح كهربائي ذو قطب واحد

- (٦) مفاتيح كهربائيه ثلاثة القطب

- مفتاح كهربائي رباعي القطب

- ٢٦ مقابس مزدوجه

- ٤ مقابس أرضيه

- ٢ مقابس قرة ٢٣٠ فولط

- ٢ مقابس بقرة ٢٣٠ فلوط

- مصباح ذو أنبوب، أنبوبتين ٤٠ واط

- مصباح كهربائي

- ٢٠ توصيلة هاتف

#### ٤-٢-٤ : متطلبات نظام إخراج الهواء

يجب أن يزود المختبر بمعدل نصف الطاقة التجارية التي تقدر بـ ٩٠٠ CCM . موجب نظام إخراج الهواء ومن خلال توصيله مركزيه تمتد من حجرة المراقب عبر حجرة الضجيج والنفايات وصولا الى غرفة النظام كما يجب أن تركب أذرعه محوريه فرق كل طاولة العمل الفولاذيه التهويه السقف

#### ٤-٢-٥ : الخزان

يجب أن يزود المختبر بأربعة عشر خزانه من الفولاذ الدقيق و ٤ فتحه علويه من الفولاذ المدحون مسحوق الكتروستاتي مكون من أربعة طبقات كما يجب وضع مغاسل ذات بلاط في الجزء الاعلى من غرفة النظافة

#### ٤-٢-٦ : متطلبات حجرة المراقب

يجب أن تحتوي غرفة المراقب على نظام تنظيف بتغريغ الهواء ونظام HVAC وجهاز ضغط الهواء وسخان الماء وخزان مياه بسعة ١٠٠ جالون تقريباً

#### ٤-٢-٧ : متطلبات حجرة التخزين

يجب أن تكون غرفة التخزين مجاوره لغرفة المنافع وتستخدم لتخزين العينات والمواد الاخرى . يجب أن تكون حجرة التخزين واسعة لتسويع أفران وزجاجات الركام عند الضئوره ما يجب تأمين منفذ كهربائيه للافران والزجاجات .

#### ٤-٢-٨ : متطلبات غرفة النفايات والضجيج :

يجب أن تكون غرفة النفايات والضجيج قادرة على استيعاب الزجاج والميزان وما شابه إضافة الى الزجاج الصنبوبي والسبحان الاشعاعي لتجفيف الركام وصفيحة حاره وبالوعه غسيل وفرن وطاولة عمل ومطرقة ومدك ومدك اسفلتي رجاج وخلط ومعدات اخرى مختلفة كما يجب أن تحتوي غرفة النفايات والضجيج على طاولتي عمل إضافة الى حجرة منفصله مهواه بشكل صحيح ومصححه للزجاج والمعدات الاخرى التي تتطلب تجفيف الضجيج

#### ٤-٢-٩ : غرفة النظافة :

يجب ان تكون غرفة النظافة قادرة على استيعاب معدات التقاله النوعيه للركام الناعم وأن تجري فيها اختبارات الثقاله النوعيه للصب وكذلك مقاييس التزوجه الدوراني وبالوعتين وطاولتين ومعدات اختبار الحساسية والرطوبه ومعدات اختبار السيلوله وجهاز الضغط وفرن الاشتعال والمعدات الاخرى اللازمه

#### ٤-٢-١٠: غرفة الكمبيوتر واللوازم المكتبية:

هذه الغرفة يجب أن تزود بطاولة عمل وكمبيوتر معمل . موجب نظام إدارة المعلومات المختبريه وفاكس متعدد الاغراض وآلية نسخ وطباعة وخزانه للملفات وآلة فحص ز كما يجب أن يزود المكتب بعلاقات هاتفيه على كل جدار لسهولة التعليق إضافة الى كرسى للمدير وأثنين من الكراسي الاصرى .

### ٣-٦ : تصميم المختبر وقوائم معدات الاختبار

الصفحات السته القادمه تمثل قوائم لمختبر الرصف المتطور ومعدات اختبار الرصف الامثل اللازمه بموجب العقد وهذه القوائم وصفت لتوفير المعلومات الازمه للمقاول لاستخدامها في تصميم مرافق مختبرات الرصف المتطوره واعداد عروضه ومناقصاته .

وهذه تمثل مسئولية المقاول المطلوبه منه مراجعة طرق الاختبار بدقة والمواصفات التفصيليه للمعدات كما ان عليه القيام بذلك واعداد قائمة خاصة للمعدات المقترحة بما في ذلك معدات الدعم والادوات الملحقه والعدد الاخرى لتحقيق التجهيز الافضل والامثل لدعم مختبرات الرصف المتطوره خلال الاختبار الازم لإدارة والاشراف على خطة تنفيذ الرصف الاسفلتي الامثل من قبل وزارة المواصلات.

تكلفه أية معدات دعم اخرى والوسائل الاضافية والادوات الاصغرى وحتى لو لم تكن محدده مباشرة بإجراءات الاختبارات في العقد والتي تعتبر ضرورية بحث يجب توفيرها من قبل المقاول لتحقيق التشغيل الكامل لمرافق مختبرات الرصف المطور بحيث يجب إدارجها في إنشاء مرافق المختبرات المطوره بإشراف وزارة المواصلات وكذلك بنود الخدمات ولا يمكن تأمين الدفعات الازمه بدون توفير طاقة المتطلبات الضروريه والجوهرية لطبيعة العمل

# المعدات المطلوبة لمختبر السوبر بيف

الكمية	الطريقة	الصنف	الفئة
١	AASHTO/TP5	جهاز القص الديناميكي	أجهزة المواد الرابطة
١	AASHTO/TP5	جهاز قياس انحنائية الأسفلت	
١	AASHTO/TP3	جهاز الشد المباشر	
١	AASHTO/PP1	وعاء قياس تقادم الأسفلت المضغوط	
١	PP-6	جهاز قياس الزوجة الدوراني	
١	PP-6	- مجموعة الإبر الحرارية	
١	PP-6	- حاويات فحص للإستعمال لمرة واحدة	
١	PP-6	- عدة إستخلاص الأسفلت	
١	TP-4	جهاز الداك الدوار ( ٤ قوالب قطر قالب ١٥٠ ملم )	أجهزة الخلطة الأسفلтиة
١	TP-2	الفرن الآوتوماتيكي للاسفلت	الأفران وأجهزة التسخين
٢	T-166 and TP-4	أفران لتسخين الركام، وتجفيف قوالب الإسفلت وتقادم إضافي لكل فرن. الخلطات مع رف	
١	<b>6</b>	صفحة حاره لتسخين القوالب	
١	<b>6</b>	صفحة حاره لاختبار لزوجة اسمنت الاسفلت	
١	27/11	سخان بالأشعه وملحقاته لتجفيف الركام	
١		<b>خلط HP</b>	

١	T-27	راج جيلسون موديل <b>T S 1 X</b>	معدات الركام الخشن
١		٣٧,٥ منخل مم	
١		٢٥,٠ منخل مم	
١		١٩,٠ منخل مم	
١		١٢,٥ منخل مم	
١		٩,٥ منخل مم	
١		٤,٧٥ منخل مم	
١		٢,٣٦ منخل مم	
١		صينيه	
١	<b>T-27</b>	موازين الكترونيه ٥٠ كغم × ٠٠٥	
١	<b>T-27</b>	مثبت قمع	
٢	<b>T-27</b>	أواني للنقل	
١	<b>248</b>	معدة فصل وتقسيم العينات	الركام الخشن
١	<b>27</b>	قاطع الباب لـ TS-1	
١	<b>4791</b>	فرجارين لقياس الاطوال (٠ إلى ٢٠٠ ملم)	
١	<b>27 / 11</b>	هزار من نوع ماري آن للمناخل من للأحجام ٨-١٢	الركام الناعم
١		٨ منخل BS F H ١-١	
١		٨ منخل BS F H ١	
١		٨ منخل BS F H ٤/٢	
١		٨ منخل BS F H ٤/١	
١		٨ منخل BS F H ٨/٣	

١		رقم منخل BS F H٤ ٨	
١		رقم منخل BS F H٨ ٨	
١		رقم منخل BS F H١٠ ٨	
١		رقم منخل BS F H١٦ ٨	
١		رقم منخل BS F H٣٠ ٨	
١		رقم منخل BS F H٥٠ ٨	
١		رقم منخل BS F H١٠٠ ٨	
١		رقم منخل BS F H٢٠٠ ٨	
١		وعاء عادي للمنخل ذو حجم ١٢ بوصة	
١		١٢ منخل BS F H١٥	
١		١٢ منخل BS F H١	
١		١٢ منخل BS F H٤/٣	
١		١٢ منخل BS F H٢/١	
١		١٢ منخل BS F H٨/٣	
١		رقم منخل BS F H٤ ١٢	

١		١٢ رقم منخل BS F H٨	
١		١٢ رقم منخل BS F H١٠	
١		١٢ رقم منخل BS F H٦	
١		١٢ رقم منخل BS F H٣٠	
١		١٢ رقم منخل BS F H٥٠	
١		١٢ رقم منخل BS F H١٠٠	
١		١٢ رقم منخل BS F H٢٠٠	
١		صفيحة نحاسية لمنخل ١٢ بوصة	
١	27 II	فرشاة نحاسية للمنخل	
١	27 II	فرشاة نحاسية (شبيهة شعر الحصان)	
٢		فرشاة لتنظيف العدادات	
		صفيحة من الفولاذ الأصلي قطر ١٢	
		صفائح ٤ × ٢٠,٧ × ١٢,٧	
	27 II	جهاز تقسيم الركام الناعم	
	27 II	RS-232 ميزان ١٢ كغم × ١, غ مزود بـ	
	33	حدة أطراف الركام الخشن الزاوي الشكل	

	176	أدوات قياس المكافيء الرملي	
	176	ساعة الوقت	
	11	برميل غسيل الركام الأوتومائي	
١	<b>TP-39</b>	مقياس كثافة التفريغ الهوائي من	الكثافة النوعية القصوي والكتلة النوعية

3	<b>T-283</b>	أنبوبة تفريغ ١٠٠٠ مل من نوع مصيدة مياه (حاجز)	
3	<b>T-283</b>	سداد وأنبوبة زجاجة	
1	<b>T-283</b>	أنبوبة تفريغ ٢٠٠٠ ملليتر	
1	<b>T-283</b>	أنبوبة تفريغ ٢٠٠٠ مل من نوع مصيدة مياه (حاجز)	
1	<b>T-39I T-283</b>	مضخة تفريغ	
1	<b>T-39I T-283</b>	أنابيب لمضخة تفريغ الهواء / حوجلة/مقاييس الكثافة	
1	<b>T-39 I T-166</b>	ميزان مزود بـ خطاف للتعليق	
1	<b>T-39I T-283</b>	مقاييس ضغط السوائل	
1	<b>T-39 I T-166</b>	حامل الثقاله النوعيه	
1	<b>T-39 I T-166</b>	صهريج مياه	
1	<b>T-39 I T-166</b>	سله من الاسلاك لاختبار الثقاله النوعيه	
1	<b>T-166</b>	ترموميتر (T-166)	
1	<b>TP-39</b>	طاوله للاهتزازات الجيبيه	
1	<b>T-84</b>	مقاييس الكثافه ٥٠٠ مل	
1	<b>T-84</b>	قالب لدك ورص لقياس Ssd	
1	<b>T-283</b>	رأس الفصل للتعرف على التأثير بالرطوبة	معدات قياس الحساسية
1	<b>T-283</b>	أكياس بلاستيكه	
1	<b>T-283</b>	اسطوانه مدرجه ١٠ مل	

6		صفائح ألمنيوم ١٠٠ إنش مربع عمق ٧٥ (٤٢٥ مم)	
1	T-283	فرizer	
1	GDT-66	حمل (٥٥ ف) (٨١٠ مئويه)	
1	T-283	آلية ضغط	
6	PP-2	صفائح ألمنيوم سطحية ١٧	
1	PP-6	مقاييس التزوجة الدورانية	
1	PP-6	مجموعة المحور الدوراني	
1	PP-6	خرف للاستخدام مرة واحدة	
1	PP-6	أدوات الاستخلاص	
4		ملاعق كبيره	
2		مجارف	
2		ملاعق صغيرة	
1		عربة مختبرات	
1		مسطر الصقل ١٠ (٢٥٠) ذات حافه مستقيمه أو ١٢ (٣٠٠) مم	
2	DZ	علب من الكوارت لتسخين الاسفلت	

1		ملاقط لمعالجة علب الكوارث	
1		أقلام تخطيط صفراء للتعليم الاشارات	
1		٦ صافائح ورقية (١٥٠) مم	
2		قفازات للأشياء الحارة	معدات السلامة
2		قفازات للماء الحار ٧٠ درجة	
2		حماية السمع	
2		نظارات	
4		طفايات حريق ABC رقم ٢٠	
4		أذرع ملتويه ذات أنابيب منعطفه مع تركيب الأدوات والخرطوم المغطى	امتصاص الرغوه والرائحة

1		حاسب آلي مزود ب WINDOWS ٩٥ و شاشة وسواقه رقميه	الأدوات المكتبية
1		أوراق رسائل جيده / طباعه ملونه	
1		جهاز فاكس	
1		آلة نسخ	
1		جهاز مسح	
2		جهاز هاتف	
1		كرسي كبير	
2		كراسي مكتبية	
2		كراسي للمختبرات	
2		أدوات للمختبر	
1	<b>ASTM</b>  C 40  C 88  C 142  C 289  D 3042	مجموعة الفحوصات الكيميائية	المواد الكيماويه

### رفع مستوى برامج الحاسوب الآلي

على المقاول توفير صيانة المعدات وإصلاحها بما في ذلك الاستناد الفني والمعاملات العالية المستوى مع البرامج لكل قطعة من المعدات المورده والمستخدمه كجزء من مختبر الرصف المتقدم على المقاول توفير الصيانة واصلاح المعدات لضمان كونها تعمل بشكل كامل وبأقل وقت ممكن والحد من اضطرابات الرصف وحداول اختبار الرصف المتقدم وهذا يتطلب بان يكون المقاول قد درب على الشكل الامثل او انه كلف الاشخاص المؤهلين بالصيانة والاصلاح بوقت محدد نسبياً . عل المقاول توثيق هذه الجوانب وتدوين التقارير الخاصة بطاقة شروط المعدات التي قد تحدث لها أعطال أو أضرار آنية والإبلاغ عن ذلك في الوقت المناسب وزمن وصول المعدات الى الموقع وإنجاز إصلاحها وعودتها الى مكان العمل إذا لم تقدم الاشعارات بهذا الشأن بنفس اليوم فإن المعدات ستعطل وتعود الاصلاح أو الصيانه سيصل الى الموقع بعد يوم من لزوم وصوله وعندما يعزز المقاول بـ ١٠٠٠ ريال . إذا زاد التأخير عن ٢ يوم تكون الغرامه عندها ٥٠٠٠ ريال وإذا زادت عن ثلاثة أيام يغمر بـ ١٠٠٠٠ ريال كما ان على المقاول توفير القطع اللازمه للتركيب والصيانة والاصلاح لكافة البرامج والمعدات خلال فترة العقد المبرم .

## الفصل ٨ : التفتيش والموافقة والاعتماد:

كافأة الاعمال المذكورة أدناه تخضع لمراجعة وتدقيق وزارة المواصلات

## الفصل ٩ : تسلم الطلبيات والادارة :

### ١-٩ فتره الاداء

كافأة الاعمال والخدمات المطلوبه هنا يجب أن تكتمل حلال مدة ٢٤ شهر أو أقل من ذلك اعتباراً من تاريخ .

سريان مفعول العقد . المده الاجماليه للعقد تشمل ايضاً فترة تدريب اختباريه مدتها سنه على أن لا تزيد عن ٥ سنوات .

### ٩ : مكان تقديم الطلبيات

يجب تقديم كافة الطلبيات ونسخ عن التقارير الشهريه بموجب العقد وخطاب الى العنوان التالي :

وزارة المواصلات

شارع المطار القديم

١١١٧٨ الرياض / المملكة العربية السعودية /

تقرير سير العمل الشهري والبنود الاخرى المحدوده يجب تسليمها الى مدير العقود على العنوان التالي :

وزارة المواصلات

إدارة الموارد والبحوث

شارع المطار القديم

١١١٧٨ الرياض م المملكة العربية السعودية

### ٩ : جدول العمل

كافأة المهمات المحدده في بيان العمل يجب أن تؤدي بموجب جدول عمل **CPM** والمقدمه من قبل المقاول المعتمده من قبل الوزارة .

الادارء يجب أ يبدأ اعتباراً من يوم سريان مفعول العقد . على شبكة **CPM** إرفاق تقديم المقاول وموافقة الوزارة والطلبيات وإنجاز أعمال كافة مرفاق المختبرات والاثاث والاختبار ومعدات الدعم والاستاد

الشبكة الاوليه وتقدم **CPM** وتحديث العمليات يجب أن تتم بموجب الفصل ١ ، ٦ ، ٢ ببرنامج العمل المتعلق بالمواصفات العامة للوزارة لانشاء الطرق والجسور والمؤرخه فلي نوفمبر ١٩٩٦

## الباب الثاني

### القياس والدفع وبيان الكميات

# القياس والدفع وبيان الكميات

## الفصل ١ : القياس

قياس بنود الدعم الفني المقدم لمدة شهر واحد. يوجب هذا العقد يجب أن يكون من خلال ما يقدمه الفني العامل من دعم في خلال شهر واحد. يوجب أحكام هذا العقد . قياس أجزاء العمل الشهري يجب أن تكون بحدود ١٠٪ من الشهر ليس إلا . لا يجري قياس أو تقدير لفترات الدعم الفني في حالات المرض والاجازات.

قياس بنود الدعم الفني بشكل مقطوع. يوجب هذا العقد يجب أن يتم على أساس مقطوع مقسما على طول فترات العقد قياس صيانة المعدات والاصلاح ورفع مستوى البرامج يتم في هذا العقد بشكل مقطوع مقسما على فترات العقد قياس اجزاء الفردية لمعدات الاختبار تتم على اساس الوحدات بعد اجراء القياس والتدريب على الموقع بنجاح قياس التجهيز المخبري والخدمات بما في ذلك اصلاح المراقب ومعدات الاختبار الاخرى والادوات الاثاث تتم على أساس مقطوع بعد توريد المعدات والمراقب وتركيبها واختبارها على الوجه الأكمل

## الفصل ٢ : الدفع والدفعات

الدفع لأصناف الدعم الفني للعمل الشهري للمسئولين وسواهم يجب أن يتم على اساس سعر الوحدة المقدرة شهرياً لعمل الانسان عند إنجاز مهامه بنجاح وقياسها. يوجب الفصل ١ .

الدفعات للإسناد الفني المقدر شهرياً للإنسان والمقطوعة يجب أن تتم على أساس مقطوع وثابت مقسمه كما يلي:

٥٠٪ على السنة الأولى من العقد والباقي ٥٠٪ مقسمه على سنتي العقد .

الدفع للأقسام الغيرية من المعدات المختبره يجب أن تتم بحسب كل بند بنسبة ٧٥٪ من سعر الوحدة المدفوعه بعد تركيب الوحدة المذكوره واختبارها وتجربتها على الواقع بنجاح . الباقى ٢٥٪ تدفع للفترة المتبقية على مدى ثلاط سنوات من العقد وتقسيمها على تلك الفترة الدفعات للبنوك بشكل مقطوع تتم على اساس ٧٥٪ بعد استكمال العمل الاساسي وينتهي ٢٥٪ مقسمه على الفترة المتبقية من العقد . الدفعات لصيانة المعدات وإصلاحها ورفع مستوى البرامج تتم خلال الفترة المتبقية من العقد بدءاً بالشهادة الأولى الصادره لتركيب وتجهيز هذه المعدات .

الدفعات للتركيبات والتجهيزات المخبريه وخدمات المراقب يجب أن تتم على أساس مقطوع بواقع ٧٥٪ تدفع بعد إنشاء مختبرت الرصف المتقدمه وتبقى نسبة ٢٥٪ تقسم على المدة المتبقية من العقد.

### الفصل ٣ عقد تطبيق تقنية سوبريف

قائمة الكميات :

السنة الاولى من العقد	مدة العمل بالشهر	الدفع	كمية المناقصات
-----------------------	------------------	-------	----------------

الجهاز الفني :

ريال	ريال	٢٤	كبير الفنيين (١)
------	------	----	------------------

ريال	ريال	٢٤	فيو المختبرات (٢)
------	------	----	-------------------

الدعم الفني يشمل :

ريال	ريال	LPSM	التدريب الفني المنظور
------	------	------	-----------------------

ريال	المجموع الجزئي للدعم الفني
------	----------------------------

المختبرات والمشتريات الانشاء	عدد الوحدات	التكلفه للوحدة	كمية المناقصه
------------------------------	-------------	----------------	---------------

ريال	ريال	١	التدريب على الموقع ، التركيب التشغيل والصيانة
------	------	---	-----------------------------------------------

ريال	ريال	١	معدات الاختبار الكيماريه معدات
------	------	---	--------------------------------

ريال	ريال	١	أجهزة قياس معايير الخاصية الإحصائية
------	------	---	-------------------------------------

ريال	ريال	١	مقاييس الزوجه الدوراني المبرمج
------	------	---	--------------------------------

ريال	ريال	١	التدريب ومعدات اختبار الركام
------	------	---	------------------------------

الموذجيه الاخرى

ريال	ريال	١	وعاء التقادم الضاغط
------	------	---	---------------------

ريال	ريال	١	جهاز إستخلاص الإسفلت الأوتوماتيكي
------	------	---	-----------------------------------

ريال	ريال	١	جهاز قياس قوة القص الديناميكي للزوجة
------	------	---	--------------------------------------

ريال	ريال	١	جهاز قياس الإنحنائية الإسفلتينية
------	------	---	----------------------------------

كمية المناقصه	المعدات	عدد الوحدات	
ريال	ريال	١	اجراء العمل / تحليل البيانات / التقارير
ريال	ريال	١	تجهيز ورشة عمل الكمبيوتر
			صيانة المعدات ، الاصلاح
ريال	ريال	<b>LPSM</b>	ورفع مستوى برامج الحاسب الآلي
ريال	ريال	<b>LPSM</b>	إنشاء المختبر وخدمة المرافق
			<hr/>
ريال	ريال		<b>المجموع الجزئي للمختبرات والمعدات</b>
	ريال		<b>الكمية الإجمالية للمناقصة</b>